

Mercedes-Benz G 63 AMG

Generat pe 13.08.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: W1NYC7GJ8RX517304

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Benzină

Anul: 2024

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 4 l

Putere motor: 430 kW (577 cp / 585 PS)

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 369 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 6.000 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Ungaria Italia Slovacia Canada Slovenia Cehia


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 6.000 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 33.857 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

01.2024	11 km
11.2024	6.000 km

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

08.2026



România

Asigurare valabilă de la 07.2026 până la 07.2027



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

10.2024



România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 10.2027



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.



Sumar

Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 14.000 km

Următoarea revizie recomandată la 20.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:



Timp aprox. de service 84 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Roți purtate (Permutare)

Filtru cabină, polen (dacă este echipat) (Înlocuire)

Baterii telecomandă închidere centralizată/alarmă (Înlocuire)

Test eficiență frânare (Efectuare)

+35 articole de service

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 1.039.768 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!




Cel mai mare preț 1.205.689 RON

Prețul mediu 1.039.768 RON

Cel mai mic preț 905.090 RON

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	1.109.269 RON	937.561 RON	1.218.654 RON
2026	1.039.768 RON	905.090 RON	1.205.689 RON
2027	962.675 RON	837.982 RON	1.116.294 RON
2028	864.597 RON	752.607 RON	1.002.564 RON
2029	777.540 RON	676.827 RON	901.615 RON
2030	699.250 RON	608.677 RON	810.832 RON
2031	628.846 RON	547.397 RON	729.193 RON
2032	565.528 RON	492.279 RON	655.771 RON
2033	508.587 RON	442.711 RON	589.743 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -52% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Timpul necesar vânzării
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

369 g/km Clasă: **G**



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Acestă secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Mercedes-Benz	G 63 AMG	Benzină
An model	An de fabricație	Categorie
2024	2024	m1g
Etichetă producător	Omologare de tip	
G 63 AMG	e1*2007/46*1830*12	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	4 l
Putere motor	Nr. cilindri	Emisii CO ₂
430 kW (577 cp / 585 PS)	8	369 g/km
Standard de emisii	Cod motor	Tipul propulsiei
euro 6; 715/2007*2018/1832 ap	177.980	Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Culoare	Nr. locuri
SUV	Gri	5
Nr. uși	Lungime	Lățime
5	4.909 mm	1.984 mm
Greutate proprie	Masă maximă autorizată	
3.200 kg	6.700 kg	

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U Mercedes-Benz Connect - Services for navigation	08U Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES)
Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație	Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului
09U Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES)	164U Dark olive magno
Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor	Măslin închis Magno
1B3 Communication module ECE version	250B Mobilo
Modul de comunicare în versiunea ECE	Mobilo - servicii de mobilitate
31U Control code - Mercedes-Benz Connect anti-theft protection	327B Language of instrument cluster/HU - Romanian
Utilizează codul de control pentru funcțiile de protecție antifurt Mercedes-Benz Connect	Limba panoului de instrumente setată în limba română pentru o utilizare mai ușoară
33B Operating instructions and service booklet-Romanian	567L Romania
Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba română pentru confort	Vehiculul este destinat României
5U7 Dimmed headlamp	5XXL Europe
Funcție de reglare a intensității farurilor	Vehicul Euro-spec
6S8 Control code - HERMES 2.1B - country collector	7B4 WIPPS countries WEU+COC
Cod de control pentru colectorul de țară Hermes 2.1B	Conceput pentru țările din cadrul UEO+COC
7U8 Lettering and MB logo in black exterior	800A Leather/nappa/semi-aniline
Inscripții exterioare negre și sigla MB	Material interior piele/Nappa/Semi-Anilină
801A Leather / nappa / semi-aniline - Black / anthracite	8B8 Active Parking Assist reduction (UN R79)
Tapițerie din piele/Nappa/Semi-anilină în culorile negru/antracit	Sistem de reducere a sistemului activ de asistență la parcare (conform Regulamentului UN R79)
8U8 i-Size marking (ISOFIX successor)	961 Exhaust system with OPF, generation 2.0
Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii	Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle

registration certificate, part 2

Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

A20 Adjustable damping

Funcție de amortizare reglabilă

B10 Fuel tank system for EU6D standard

Sistem de rezervor de combustibil conform cu standardul EU6D

BB3 Electronic Stability Program (ESP®)

Program electronic de stabilitate (ESP)

C56 Matt black AMG underride guard

Protecție sub roțile AMG negru mat

C92 Outside protective strip - black insert

Insertie cu bandă de protecție exterioară neagră

CS1 Front/rear Mercedes-Benz star in black

Steaua Mercedes-Benz neagră pe față și spate

E79 Telephone antenna

Antenă telefonică instalată

EF6 Digital radio

Radio digital

EK0 Mercedes-Benz emergency call system

Sistem de apel de urgență Mercedes-Benz

EL0 GM new

General Motors (GM) echipamente noi

EM4 Driver Assistance package Plus

Pachetul de asistență pentru șofer Plus este echipat.

EU4 COMAND Online

Sistem multimedia online COMAND

EV1 Smartphone integration

Funcție de integrare smartphone

EV4 Google Automotive Link smartphone integration

Integrare smartphone cu Google Automotive Link

EZ8 PARKTRONIC Park Assist

Sistem de asistență la parcare Parktronic

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

A53 Active Lane Keeping Assist

Funcție activă de asistență la menținerea benzii de rulare inclusă.

B24 remote control for auxiliary heater

Telecomandă pentru funcția de încălzire auxiliară

BS2 AMG painted brake callip., front/rear, red+black

Etrieri de frână AMG vopsite în roșu și negru

C59 Door sills at front in stainless steel

Pragurile ușilor din față sunt din oțel inoxidabil.

CK6 Dark chrome radiator grille

Grilă radiator crom închis

E20 Logo projection via outside mirrors

Proiecția logo-ului prin oglinzile exterioare

EA2 Blind Spot Monitoring

Sistem de monitorizare a unghiului mort

EH3 Media interface

Interfață media pentru conectivitate

EK1 HERMES communications module LTE

Modul de comunicații Hermes cu capacitate LTE

EM3 Pre-installation f. rear seat entertainment system

Pre-cablare pentru instalarea sistemului de divertisment pe bancheta din spate

EO2 Headunit europe/CIS-states/Mongolei

Unitatea principală pentru Europa, statele CSI și Mongolia

EU8 Burmester® 3D surround sound system

Sistem premium Burmester 3D Surround Sound instalat.

EV3 Smartphone integration, CarPlay™

Integrare smartphone cu CarPlay™

EX6 6 years' free map data updates

6 ani de actualizări gratuite ale datelor hărților

EZ9 Active Distance Assist DISTRONIC

Asistență activă la distanță cu DISTRONIC

F15 Electric sunroof, glass version

✦✦ Acoperiș electric din sticlă inclus.

F49 Heated windscreen

✦✦ Parbriz încălzit

F90 Ashtray insert for cup holder

✦✦ Adăugarea inserției scrumieră la suportul pentru pahare

FB1 Cargo net

✦✦ Plasă de încărcare inclusă

FH5 Black DINAMICA microfiber roof liner

✦✦ Țesătură din microfibră neagră utilizată pentru căptușeala acoperișului

FR2 Ambient lighting showcased

✦✦ Funcție de iluminare ambientală

FZ8 ATA w. tow-away protection and interior monitoring

✦✦ Sistem de alarmă cu protecție la remorcare și monitorizare interioară

GA Automatic transmission

✦✦ Echipat cu transmisie automată

H12 Auxiliary heater

✦✦ Încălzire auxiliară inclusă

IM7 Tyres 295/40 R22, summer tyres

✦✦ Anvelope de vară cu dimensiunea 295/40 R22

J25 Instrument cluster - Full digital display

✦✦ Afișaj digital complet în panoul de instrumente.

JA9 Traffic Sign Assist

✦✦ Echipat cu asistență la semnalizarea rutieră

JP0 PRE-SAFE® system

✦✦ În vehicul este instalat un sistem de siguranță denumit Pre-Safe®.

JW8 Attention Assist

✦✦ Caracteristică: Asistență de atenție

K31 Geräuschvorschrift nach ECE R51-3

✦✦ În conformitate cu reglementările privind zgomotul ECE R51-3.

KA3 Gasoline particulate filter (OPF) with sensor system

✦✦ Filtru de particule pe benzină cu sistem de senzori

L57 IHC Light

✦✦ Caracteristică ușoară IHC echipată.

F463 Model series 463 - Off-road vehicle

✦✦ Model seria 463 - Vehicul off-road

F75 Frameless inside rearview mirror

✦✦ Oglindă retrovizoare interioară fără ramă

FB Station wagon wide

✦✦ Vehiculul este un break lat.

FD7 Control code for repositioned outside mirrors

✦✦ Cod de control pentru oglinzile exterioare repositionate.

FM2 Fluorescent jackets for driver and passengers

✦✦ Veste fluorescente prevăzute pentru șofer și pasageri

FS1 Mirror matt black

✦✦ Oglinzi negru mat

G44 AMG Speedshift Plus 9G-Tronic

✦✦ Transmisie AMG Speedshift Plus 9G-Tronic

GK0 G-Icons exterior kit

✦✦ Kit exterior G-Icons

HA1 Fresh Air package

✦✦ Pachet de aer proaspăt

IR4 Spare wheel - tires 265/50 R20 summer tire

✦✦ Roată de rezervă cu anvelope de vară cu dimensiunea 265/50 R20

JA6 COLLISION PREVENTION ASSIST

✦✦ Sistem de prevenire a coliziunilor

JC1 Dashboard in nappa leather

✦✦ Tablou de bord îmbrăcat în piele Nappa

JS1 360° camera (360° viewing system, Surround View)

✦✦ Cameră 360° cu sistem de vizualizare surround instalat.

K15 Control code for service interval 15000 km

✦✦ Interval de service setat la 15.000 km

K81 Fuel tank with larger capacity

✦✦ Rezervor de combustibil cu capacitate mai mare pentru autonomie extinsă.

L Left-hand drive

✦✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

M177 V8 spark-ignition engine M177

✦✦ Motor V8 cu aprindere prin scânteie model M177

M40 Displacement 4.0 liter

✦✦ Cilindree 4.0 litri

MC1 Engine M177 DE 40 LA

✦✦ Model de motor M177 DE 40 LA

P40 Wider wheel arch for AMG wheels

✦✦ Pasaje ale roților mai largi pentru jantele AMG.

P56 AMG Night package

✦✦ Pachet AMG Night

P77 Exclusive Line Interior Plus

✦✦ Pachet interior Plus Exclusive Line

PA8 Parking package

✦✦ Pachet de parcare

PK2 Active Multicontour Seat package Plus

✦✦ Pachet scaune multicontur active plus

Q55 Trailer coupl.,reinforced, ball head, low,

✦✦ Cupla de remorcă ranforsată cu cap cu bilă joasă

RG4 55.9 cm (22") (matt) black AMG forged wheels

✦✦ Jante forjate AMG de 22 inch, negru mat

S39 Red seat belt

✦✦ Centuri de siguranță roșii pentru un aspect sportiv.

SF1 Seat comfort functions

✦✦ Funcțiile de confort ale scaunelor

T84 Stainless Steel Side Running Boards

✦✦ Borduri laterale din oțel inoxidabil

U01 Rear seat belt status indicator

✦✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U88 AMG steering wheel buttons (AMG Drive Unit)

✦✦ Butoane AMG pe volan (AMG Drive Unit)

V57 Luggage cover

✦✦ Capac pentru bagaje pentru zona de depozitare

VL9 AMG Performance steering wheel

✦✦ Volan AMG Performance

M92 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦✦ Tratarea gazelor de eșapament ale motorului cu tehnologie Euro 6

MJ7 ECO start/stop function

✦✦ Funcția Eco Start/Stop

P48 Mud flaps, rear

✦✦ Clapete amplasate în partea din spate a vehiculului pentru protecția împotriva noroiului

P72 Energizing comfort control

✦✦ Funcție de control al confortului energizant

P82 Anti-Theft Protection Package Plus

✦✦ Pachet cuprinzător de protecție antifurt cu funcții de securitate suplimentare

PAZ Extended Exterior AMG Night Package

✦✦ Stil exterior îmbunătățit cu AMG Night Package

PT1 Engineering package

✦✦ Pachet cuprinzător de inginerie inclus

RB3 Spare wheel ring in matt black

✦✦ Jantă pentru roata de rezervă în finisaj negru mat

RY6 Tyre pressure monitoring system

✦✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

S81 Diamond design

✦✦ Elemente de design diamant

SH1 Sidebags in the rear bench seat

✦✦ Buzunare laterale pentru bancheta din spate

T90 Door button, embossed

✦✦ Buton ușă în relief

U78 Switchable exhaust system

✦✦ Sistem de evacuare comutabil

V43 Floor mats - AMG

✦✦ Covorașe AMG pentru un plus de lux.

VA1 Open-pore black flamed ash-wood trim elements

✦✦ Elementele de tapițerie interioară prezintă lemn de frasin flambat negru cu porii deschiși

W13 G MANUFAKTUR paints

✦✦ Culori de vopsea disponibile de la G Manufaktur

W72 Heat-insulating, dark-tinted glass	X13 EU member states selection code
✦ Geam termoizolant, cu tentă închisă	✦ Codul de selecție al statelor membre ale UE
X14 ECE countries selection code, extended	X23 Modification year 2023 (model year 2024)
✦ Cod de selecție extins pentru țările ECE.	✦ Caracteristici și modificări actualizate pentru modelul anului 2023, aplicabile vehiculelor desemnate ca model 2024
XC8 Assignment of VIN chassis number	Y50 Loading sill protector at rear in stainless steel
✦ Atribuirea numărului de șasiu VIN	✦ Protecție din oțel inoxidabil a pragului de încărcare din spate.
Y65 Alternative refrigerant	Y72 G MANUFAKTUR paint, magno
✦ Opțiune alternativă de agent frigorific	✦ G Vopsea Manufaktur în finisaj magno
Y75 Special paintwork	ZA2 Full transport packaging
✦ Vopsea specială	✦ Vehiculul este livrat cu ambalaj de transport complet.

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 01.2024 🇸🇰	Țară necunoscută
Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.	
● 04.2024 🇷🇴	România
Prima înmatriculare O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.	
● 10.2024 🇷🇴	România
Inspectat O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.	
● 11.2024 🇷🇴	România
Daună detectată ⚠️ Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.	
● 09.2025 🇷🇴	România
Asigurat O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare. Din: 06.09.2025 Până la: 05.09.2026	
● 07.2026 🇷🇴	România
Asigurat O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare. Din: 14.07.2026 Până la: 13.07.2027	



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:



Programează o inspecție la un service independent sau autorizat



Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică



Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:



Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor



Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție



Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:



Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport



Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)



Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:



Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme



Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații



Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul