



BMW M240 Coupé 2' G42

Generat pe 14.07.2026

VIN: WBA51CM0208F40207

Tip caroserie: Coupe

Combustibil: Benzină

Anul: 2025

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 285 kW (382 cp / 387 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 6.642 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi**
Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi
- Transport**
Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport
- Închiriere**
Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat
- Poliție**
Nu există dovezi că a fost folosit de poliție
- Demo**
Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ
- Vehicul pentru școala de șoferi**
Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

- Este căutat în prezent ca fiind furat?**
Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.
- A fost furat în trecut?**
Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:

România

Italia

Cehia

Slovenia

Slovacia

Ungaria

Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

- i

Sumar

 - Ultimul kilometraj cunoscut: 6.642 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 19.785 km
 - 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului		Obiceiuri de condus	
02.2025	15 km	02.2025 - 06.2025	Condus limitat 2 km/lună
06.2025	22 km	06.2025 - 10.2025	Condus intensiv 1.627 km/lună
10.2025	6.642 km		

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓=

○=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.
- ↺↻

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.
- ✓

A asigurată?

✓

 Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.




Sumar

Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **M240 Coupé** Tip combustibil: **Benzină** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2025** Piață: **Europa**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2026	285.237 RON	265.503 RON	308.407 RON
2027	258.512 RON	240.626 RON	279.513 RON
2028	246.427 RON	229.376 RON	266.446 RON
2029	239.654 RON	223.071 RON	259.121 RON
2030	221.048 RON	205.753 RON	239.002 RON
2031	202.438 RON	188.430 RON	218.884 RON
2032	183.832 RON	171.112 RON	198.765 RON
2033	168.033 RON	156.405 RON	181.683 RON

Informații despre prețul de piață



Previzuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -43% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 26 de zile

Note: Previzunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător BMW	Model M240 Coupé	Tip combustibil Benzină
Generație G42	Variantă 2' G42	An de fabricație 2025
Piața de destinație a modelului ECE	Etichetă producător M240i Coupé	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Capacitate cilindrică 3 l
Putere motor 285 kW (382 cp / 387 PS)	Nr. cilindri 6	Nr. viteze 8
Cod motor B58D	Descriere motor i	Denumirea transmisiei Steptronic Sport



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie Coupe	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Nr. locuri 4
Nr. uși 2	Lungime 4.548 mm	Lățime 1.838 mm
Înălțime 1.404 mm	Ampatament 2.741 mm	

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S01HC	BMW li.all.w., Y-spk 1038I STD SO MB
✦	BMW Seria 1 cu tracțiune integrală, jante standard cu spițe în formă de Y, de 1038 mm
S02PA	Locking wheel bolt
✦	Fixarea șuruburilor roților
S02TB	Sport automatic gearbox
✦	Cutie de viteze automată sport
S02VC	Tyre repair set
✦	Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.
S0302	Alarm system
✦	Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită
S0322	Comfort access
✦	Acces confortabil
S0420	Sun protection glazing
✦	Geamuri de protecție împotriva razelor solare
S0430	Interior/outside mirror with auto dip
✦	Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea
S043A	M ACCENT SURFACES ILLUMINATED
✦	Suprafețe de accent iluminate în interior
S0459	Seat adjustment, electric, with memory
✦	Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor
S0493	Storage compartment package
✦	Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.
S04NE	Blow-by heater
✦	Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului
S0534	Automatic air conditioning
✦	Reglează automat setările sistemului de climatizare
S0552	Adaptive LED headlight
✦	Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită
S05AQ	Active Guard Plus
✦	Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus
S05DA	Passenger airbag deactivation
✦	Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată
S05DF	Active cruise control+stop&go function
✦	Control activ al vitezei de croazieră cu funcție stop and go
S0654	DAB tuner
✦	Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite
S06AE	Teleservices
✦	Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.
S06AK	Connected Drive Services
✦	Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S0230	EU-specific additional contents
✦	Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.
S02T4	M sport differential
✦	Diferențial sport din divizia M
S02VB	Tyre pressure display
✦	Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.
S02VL	Variable sport steering
✦	Volan sport reglabil
S0320	Deleted, model lettering
✦	Textul model a fost șters
S03M1	M SPORT BRAKING SYSTEM,DARKBLUE METALLIC
✦	SISTEM DE FRÂNARE SPORT M, ALBASTRU ÎNCHIS METALIZAT: Include un sistem de frânare sport îmbunătățit și o culoare elegantă, albastru închis metalizat
S0428	Warning triangle and first aid kit
✦	Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență
S0431	Interior mirror with automatic-dip
✦	Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate
S043W	Decorative strip, alu. fine brushed
✦	Bandă decorativă din aluminiu periat fin
S0488	Lumbar support, driver and passenger
✦	Suport lombar pentru șofer și pasager
S0494	Seat heating driver/passenger
✦	Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului
S04UR	Ambient interior light
✦	Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul
S0548	Kilometre speedo
✦	Vitezometru montat
S05AC	High-beam assistant
✦	Ajută la comutarea farurilor de drum
S05AS	Driving Assistant
✦	Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan
S05DC	Rear-seat headrests, folding
✦	Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare
S05DN	Parking assistance system Plus
✦	Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate
S0688	Harman/Kardon surround sound system
✦	Sistem audio surround Harman/Kardon
S06AF	Statutory emergency call
✦	Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență
S06C4	Connected Package Professional
✦	Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06NX	Storage tray wireless charging	Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless
S06U3	BMW Live operating area Professional	Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive
S0704	M Sports suspension	Este echipat cu un sistem de suspensie M Sport pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.
S0715	M Aerodynamics package	Pachetul aerodinamic M
S0760	High gloss shadow line	Linie de umbră cu luciu intens
S07A2	Innovation pack II	Pachetul de inovare II
S0801	German version	Vehicul fabricat pentru piața germană
S0879	On-board literature, German	Se livrează cu documentație în limba germană
S08R3	COC ADDITIONAL SCOPES	Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate
S08TF	Active pedestrian protection	Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.
S08WM	Control D	Tasta Control D permite o manevrare mai ușoară și mai precisă a vehiculului.
S0C31	Portimao blau metallic	Culoarea albastru metalizat Portimao conferă vehiculului un aspect elegant și modern.
SMANL	Leather Vernasca black seam blue	Tapițerie din piele Vernasca neagră cu cusături albastre
S06PA	Personal eSIM	Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul
S06VB	Control Infotainment	Sistem de infotainment cu comenzi
S0711	M Sports seats	Scaune sport M pentru un confort și o susținere sporite
S0754	M rear spoiler	Adaugă un spoiler spate la vehicul pentru un aspect sportiv
S0775	Headlining anthracite	Cap de serie în culoarea antracit
S07VK	ASSISTENZ PAKET DE	Pachetul de asistență Germania
S0851	Language version German	Setările de limbă sunt în germană
S08KA	Oil service interval 24 mths / 30,000 km	Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km
S08R9	Refrigerant R1234yf	Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.
S08WD	Control, driver assistance systems	Panou de comandă pentru sistemele de asistență la conducere, pentru funcții suplimentare de siguranță
S0925	Dummy-SALAPA	Componenta Dummy-SALAPA prezintă în vehicul
SA090	90 Ah AGM battery	Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

Cronologie

S-a găsit 1 înregistrare

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 02.2025

 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
 - ☐ Compară prețurile
 - ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
 - ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul