

Mercedes-Benz CLA 45 AMG

Generat pe 27.08.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WDD1173521N485633

Tip caroserie: Coupe


Combustibil: Benzină

Anul: 2017

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 280 kW (375 cp / 381 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte semnificative care i-ar putea afecta starea sau valoarea.

Acesta este un scor **sub medie** în comparație cu alte vehicule **Mercedes-Benz CLA 45 AMG** de 10 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul are un grad mai ridicat de uzură sau mai multe probleme decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Kilometri parcurși

⚠ Atenție

A fost detectată o perioadă îndelungată fără nicio modificare de kilometraj.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Siguranță

⚠ Atenție

S-a găsit 2 rechemare de siguranță deschisă sau anterioară pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi



Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Italia Slovacia Slovenia Cehia Ungaria Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 49.552 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 115.427 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

- Se pare că acest vehicul nu a fost folosit o perioadă. Poate că există un motiv întemeiat, dar tot este util să afli care este realitatea. A fost avariata? Este vorba despre o problemă costisitoare (motor / transmisie defecte, etc.)? A fost dat kilometrajul înapoi?
- Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometruului

01.2017	11 km
02.2018	20.124 km
10.2022	39.537 km
07.2025	49.434 km
06.2026	49.552 km

Obiceiuri de condus

01.2017 - 02.2018	Condus intensiv	1.524 km/lună
02.2018 - 07.2025	Condus normal	325 km/lună
07.2025 - 06.2026	Nu a fost condus	/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

08.2026

🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 07.2026 până la 07.2027



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

06.2026

🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2028



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

2 înregistrări similare

01.2018

🇩🇪 Germania



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

14.001 RON – 16.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

5% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune,

participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.


Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

- Producător: Mercedes-Benz
- Model: CLA 45 AMG
- Tip combustibil: Benzină
- Cutie de viteze: Automată
- Anul: 2017
- Piață: Europa de Este



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2025	141.718 RON	96.099 RON	179.070 RON
🏠 07.2025 Preț de vânzare 203.140 RON			
🏠 09.2025 Preț de vânzare 177.548 RON			
● 2026	114.637 RON	45.937 RON	156.100 RON
● 2027	114.782 RON	45.997 RON	156.295 RON
● 2028	104.978 RON	42.065 RON	142.948 RON
● 2029	100.789 RON	40.388 RON	137.245 RON
● 2030	90.711 RON	36.351 RON	123.519 RON
● 2031	81.638 RON	32.713 RON	111.166 RON
● 2032	73.474 RON	29.443 RON	100.047 RON
● 2033	66.125 RON	26.500 RON	90.044 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -44% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 14 zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii


Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător
Mercedes-Benz

Model
CLA 45 AMG

Tip combustibil
Benzină

Generație
117

An model
2017

An de fabricație
2017

Categorie
m1

Etichetă producător
CLA 45 AMG

Omologare de tip
e1*2001/116*0470*16



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Capacitate cilindrică 2 l
Putere motor 280 kW (375 cp / 381 PS)	Nr. cilindri 4	Nr. viteze 7
Emisii CO2 162 g/km	Standard de emisii euro 6	Cod motor M133
Tipul propulsiei Ardere internă		



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie Coupe	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Culoare Negru
Nr. locuri 5	Lungime 4.686 mm	Lățime 1.777 mm
Dimensiune roți 18 in	Greutate proprie 2.075 kg	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

- i

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

02B Operating instructions and service booklet-German ⚡ Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană	11U Mercedes-Benz Connect - Remote Online (HERMES) ⚡ Mercedes-Benz Connect - Service online la distanță
191U Cosmos black - Metallic finish ⚡ Finisaj metalic Cosmos Black	218 Rear view camera ⚡ Include o cameră de vedere din spate pentru vizibilitate sporită

229L Germany

✦✦ Vehicul fabricat pentru Germania

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

✦✦ Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

258 Collision warning system with FCW-Stop active brake application

✦✦ Sistem de avertizare în caz de coliziune cu aplicare activă a frânei

294 Kneebag

✦✦ Protecție pentru genunchi inclusă

2XXL Federal Republic of Germany

✦✦ Fabricat în Republica Federală Germania

345 rain sensor

✦✦ Tehnologie cu senzor de ploaie

357 SD card navigation

✦✦ Sistem de navigație cu card SD

367 Pre-installation for Live Traffic Information

✦✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

413 Automatic panoramic sliding sunroof

✦✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

440 Cruise control

✦✦ Funcționalitate de control al vitezei de croazieră disponibilă

486 Sports suspension

✦✦ Suspensie sport

500 Electrically folding exterior mirrors

✦✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

522 Audio 20 radio navigation-capable NTG5

✦✦ Radio Audio 20 cu funcții de navigație, compatibil cu NTG5

235 Active Parking Assist

✦✦ Sistem activ de asistență la parcare

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

✦✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

290 Windowbag

✦✦ Windowbag pentru un plus de siguranță

2U8 Alternative refrigerant

✦✦ Folosește un agent frigorific alternativ

332B Language of instrument cluster/HU - German

✦✦ Limba panoului de instrumente în limba germană

351 Ecall emergency call system

✦✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

360 HERMES communications module UMTS

✦✦ Modul de comunicații Hermes pentru UMTS

3U1 Head unit for Europe/CIS states/Mongolia

✦✦ Unitate principală de divertisment configurată pentru Europa/Statele CSI/Mongolia

429 7-speed automatic dual-clutch transmission

✦✦ Transmisie automată cu dublu ambreiaj cu 7 trepte inclusă

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

4U7 Voltage dip protection for start-stop system

✦✦ Protecție pentru sistemul start-stop

51U Headliner, black fabric

✦✦ Căptușeală din țesătură neagră

538 Mono driver camera

✦✦ Cameră mono pentru șofer - Aceasta se referă la o singură cameră orientată spre șofer în scopuri de monitorizare și înregistrare.

543 Sun visor with additional function

✦ Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă

632 Headlamps, LED, static, right-side traffic

✦ Faruri cu LED cu funcție statică pentru traficul pe partea dreaptă

651A Fabric/ imitation leather/ microfiber - Black/ anthracite

✦ Tapițerie interioară din țesătură neagră/antracite și imitație de piele

70B Safety vest - driver

✦ Vesta de siguranță a șoferului furnizată

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

✦ Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

807 YoM X6/1

✦ Anul de fabricație X6/1

840 Glas dunkel getönt

✦ Geam colorat închis

873 Seat heaters for driver and front passenger

✦ Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

969 Euro 6 technology COC document - with motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

B08 Electronic horn

✦ Corn electronic

B59 Drive program selection switch (Agility Select)

✦ Comutator de selectare a programului de acționare pentru selectarea agilității

FC Coupe

✦ Tip vehicul: coupe

581 Automatic climate control

✦ Funcție de control automat al climatizării

650A Fabric/imitation leather/microfiber

✦ Materialele de interior includ țesătură, imitație de piele și microfibră

6P5 Control code for Sales

✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

756 MB Audio 10 RDS radio with CD slot, MB Audio 10 CD radio with VK/RDS

✦ Radio Mercedes-Benz Audio 10 RDS cu slot CD și radio Mercedes-Benz Audio 10 CD cu VK/RDS

776 Wider wheel arch for AMG wheels

✦ Pasaje ale roților mai largi pentru a găzdui jantele AMG

818 Siren for intrusion and anti-theft alarm system (EDW)

✦ Sirena pentru sistemul de alarmă împotriva intruziunilor și furturilor

857 Central display size S

✦ Dimensiune mică a afișajului central

875 Heated windscreen washer system

✦ Sistem de spălare a parbrizului încălzit

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

B03 Direct starting / ECO start/stop function

✦ Pornire directă și funcție eco start/stop

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

✦ Compresor frigorific cu ambreiaj magnetic

F117 Model series 117

✦ Modelul aparține seriei 117

GA Automatic transmission

✦ Echipat cu transmisie automată

H90 Trim elements - Dummy AMG plastic

- ◆◆ Elemente decorative din plastic concepute pentru a imita aspectul componentelor AMG, pur estetice și nu au îmbunătățiri reale ale performanței AMG.

K11 Adaptive brake light, flashing

- ◆◆ Lampă de frână adaptivă cu funcție intermitentă

K27 Software control for unpowered in position "D"

- ◆◆ Control software pentru nealimentat în poziția D

M005 Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive

- ◆◆ Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

M20 Displacement 2.0 liter

- ◆◆ Cilindree motor 2.0 litri

R01 Summer tyres

- ◆◆ Anvelope de vară echipate

U17 Omission of colored seat belt

- ◆◆ Exclude centurile de siguranță colorate

U26 Floor mats - AMG

- ◆◆ Covorașele sunt marcate AMG

U59 Seat comfort package

- ◆◆ Include pachetul de confort al scaunului

U62 Exterior light and sight package

- ◆◆ Se livrează cu lumină exterioară și pachet de vedere

VL Left front axle half

- ◆◆ Ansamblul punții față stânga

A17 DAS 4

- ◆◆ Sistemul de autorizare a acțiunii versiunea 4

HA Rear axle

- ◆◆ Configurația punții spate

K14 Control code for service interval 20000 km

- ◆◆ Codul programului intervalului de service

L Left-hand drive

- ◆◆ Configurație cu volan pe mâna stângă

M133 Inline 4-cylinder spark-ignition engine M133 - AMG

- ◆◆ Motor AMG cu 4 cilindri cu aprindere prin scânteie

P49 Mirror package

- ◆◆ Specificații pentru pachetul de oglinzi

U01 Rear seat belt status indicator

- ◆◆ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U25 Illuminated door sill

- ◆◆ Praguri de uși cu funcție de iluminare

U47 AMG spoiler lip

- ◆◆ Buză spoiler AMG pentru aerodinamică îmbunătățită

U60 Pedestrian protection - Active hood

- ◆◆ Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

V95 Speed + Load Index 95Y XL

- ◆◆ Anvelope cu indice de viteză și sarcină 95Y XL

VR Right front axle half

- ◆◆ Ansamblul punții dreapta față

G016 TRANSMISSION CODE VERSION 16

- ◆◆ Aceasta indică a 16-a versiune a codului de transmisie utilizat în vehicul.

Siguranță

Am verificat dacă acest vehicul are rechemări din partea producătorului și care este ratingul său de siguranță.



Atenție

2 rechemări găsite

Rechemări

Stadiul rechemării: **Activă**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu Check mechanical steering column and rework if necessary

Nivelul de risc al rechemării Mediu

Sugestia carVertical

Acest vehicul are o rechemare activă de siguranță care poate reprezenta un risc de vătămare corporală. Pentru mai multe detalii și pentru ultimele actualizări te rugăm să verifici informațiile despre rechemări disponibile pe site-ul oficial al producătorului.

Stadiul rechemării: **Activă**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu Bore of steering shaft universal joint

Nivelul de risc al rechemării Ridicat

Sugestia carVertical

Acest vehicul are o rechemare activă de siguranță care poate reprezenta un risc de vătămare corporală. Pentru mai multe detalii și pentru ultimele actualizări te rugăm să verifici informațiile despre rechemări disponibile pe site-ul oficial al producătorului.

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 01.2017

Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
- 01.2018

Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
- 03.2018

Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.
- 10.2022

România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

07.2025  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

09.2025  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

06.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 23.06.2026 Până la: 22.07.2026

06.2026  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

07.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 28.07.2026 Până la: 27.07.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Obține o evaluare amănunțită a defecțiunilor

Această mașină a avut probleme serioase în trecut care se poate să-i fi afectat gradul de siguranță și valoarea. Înainte să o cumperi, asigură-te că aceste probleme au fost rezolvate corespunzător.

☐

Înainte de a face orice altă verificare, roagă un mecanic să inspecteze minuțios zonele cu probleme.

☐

Cere dovada reparațiilor făcute și o evaluare a stării actuale ca să vezi dacă totul a fost făcut ca la carte.

☐

Verifică dacă există probleme din cauza inactivității îndelungate

Mașinile care nu sunt folosite o perioadă îndelungată de timp dezvoltă probleme ascunse cu bateria, frânele, garniturile, componentele electronice și cele din cauciuc. Deteriorarea produsă din cauza depozitării nu va apărea în evidențe.

☐

Testează bateria – inactivitatea pe termen lung o poate deteriora sau consuma.

☐

Vezi dacă frânele s-au blocat sau dacă anvelope s-au dezumflat din cauza parcării pe termen lung.

☐

Verifică compartimentul motorului pentru daune provocate de rozătoare (dacă mașina a fost depozitată în aer liber, pot exista fire roase).

☐

Verifică kilometrajul scăzut

Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.

☐

Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.

☐

Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/perioadă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

☐

Nu condu mașina până când rechemarea nu este rezolvată

Aceasta este o rechemare serioasă de siguranță. Mașina nu ar trebui să fie condusă până când nu este reparată

☐

Află exact care este riscul asupra siguranței înainte de-a lua o decizie (de ex riscuri legate de airbag-uri sau de incendiu).

☐

Obține o dovadă că reparația a fost efectuată sau mergi cu mașina direct la un dealer ca să fie remediată problema gratuit.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **49.552 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul