



MINI Cooper

Generat pe 10.08.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WMW21GD0602W27778

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Benzină

Anul: 2024

Tip transmisie: Semi-automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 150 kW (201 cp / 204 PS)

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 5 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 22.000 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔️ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 141 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Cehia Ungaria Italia Slovacia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 22.000 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 27.380 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

07.2024	9 km
11.2024	6.000 km
02.2025	9.643 km
04.2025	10.863 km
05.2025	11.820 km

Înregistrările odometrelui

07.2025	13.439 km
12.2025	22.000 km



Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 32.693 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

07.2024 - 12.2025 Condus normal 1.273 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

CARVERTICAL

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

VIN: WMW21GD0602W27778 | Generat pe 10.08.2026 | Expiră la 09.09.2026

 **A trecut inspecția tehnică (ITP)?** A trecut 08.2024  România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 08.2027

 **A fost casat?**

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

 **Asigurată?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

 **Atenție**
Am găsit 5 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

11.2024

 România

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Stânga / Portieră față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

02.2025

 România

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

3.001 RON – 4.000 RON


Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate stânga / Bară de protecție

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

3.001 RON – 4.000 RON


Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate


O estimare a costurilor anterioare de reparație

1.001 RON – 2.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

3.001 RON – 4.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un

service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **MINI** Model: **Cooper** Tip combustibil: **Benzină** Anul: **2024** Piață: **Europa**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2024	174.096 RON	126.878 RON	247.128 RON
● 2025	145.250 RON	120.537 RON	185.462 RON
● 2026	142.150 RON	109.072 RON	177.369 RON
● 2027	128.394 RON	98.516 RON	160.206 RON
● 2028	122.679 RON	94.133 RON	153.076 RON
● 2029	110.044 RON	84.439 RON	137.306 RON
● 2030	99.087 RON	76.030 RON	123.639 RON
● 2031	89.073 RON	68.344 RON	111.140 RON
● 2032	83.516 RON	64.082 RON	104.209 RON
● 2033	73.398 RON	56.317 RON	91.585 RON



Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

141 g/km Clasă: **C**

0 g/km

 $225 \text{ g/km} \leq$

Specificatii si echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ti-a spus vânzătorul.

Specificatiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător MINI	Model Cooper	Tip combustibil Benzină
Generație J01/F65/F66/F67	An de fabricație 2024	Categorie m1
Etichetă producător Cooper S	Omologare de tip e1*2018/858*00373*00	Intervalul de ani al modelului 2024



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Semi-automată	Tip transmisie Tracțiune față (FWD)	Capacitate cilindrică 2 l
Putere motor 150 kW (201 cp / 204 PS)	Nr. cilindri 4	Nr. viteze 7
Cuplu 300 Nm	Emisii CO2 141 g/km	Standard de emisii Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC
Cod motor B48A20P	Descriere motor 2.0	Tipul propulsiei Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie Hatchback	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Culoare Verde
Nr. locuri 4	Nr. uși 3	Lungime 3.876 mm
Lățime 1.744 mm	Înălțime 1.432 mm	Ampatament 2.495 mm
Greutate proprie 1.360 kg	Masă maximă autorizată 1.735 kg	

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.	S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II
S01QL MINI LA wI Night Flash Spoke 2T STD Vehiculul este echipat din fabrică cu jante MINI LA în varianta Night Flash Spoke 2T.	S0230 Extra package, EU-speciifc Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE
S0248 Steering wheel heater Încălzește volanul pentru un plus de confort	S02PA Locking wheel bolt Fixarea șuruburilor roților
S02TF Steptronic with twin-clutch gearbox Sistem de transmisie cu tehnologie Steptronic și dublu ambreiaj	S02VB Tyre pressure display Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VC

Tyre repair set

✦✦

Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0302

Alarm system

✦✦

Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S03B5

DACH IN SCHWARZ

✦✦

Acoperiș într-o nuanță elegantă de negru

S0420

Sun protection glazing

✦✦

Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430

Interior/outside mirror with auto dip

✦✦

Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0478

Child seat mount

✦✦

Suport pentru scaune pentru copii, destinat montării sigure a acestora

S04AA

Headlining anthracite

✦✦

Culoare principală antracit

S04VF

MINI EXPERIENCE MODES

✦✦

Sunt disponibile moduri de joc „Mini Experience”

S05A4

LED headlight with extended scopes

✦✦

Dotat cu faruri cu LED-uri care asigură o rază de iluminare extinsă

S05AS

Driving Assistant

✦✦

Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DM

Parking assistance system

✦✦

Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

S06AD

MINI Head-Up Display

✦✦

Afișaj Head-Up MINI

S06AF

Statutory emergency call

✦✦

Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06WE

Instrument display with OLED

✦✦

Ecran pentru instrumente cu tehnologie OLED

S07YF

Package M

✦✦

Pachetul M include funcții suplimentare și îmbunătățiri pentru vehicul

S08AR

On-board literature, Romanian

✦✦

Material informativ la bord în limba română

S08R3

COC ADDITIONAL SCOPES

✦✦

Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate

S08TF

Active pedestrian protection

✦✦

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S02XH

Sports steering wheel

✦✦

Volan sport pentru o experiență de conducere îmbunătățită

S0322

Comfort access

✦✦

Acces confortabil

S0402

Panorama glass roof

✦✦

Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0428

Warning triangle and first aid kit

✦✦

Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431

Interior mirror with automatic-dip

✦✦

Oglinnda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0494

Seat heating driver/passenger

✦✦

Offeră încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04FN

John Cooper Works Sportsitze

✦✦

Scaune sport John Cooper Works

S0548

Kilometre speedo

✦✦

Vitezometru montat

S05AC

High-beam assistant

✦✦

Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AV

Active Guard

✦✦

Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S0654

DAB tuner

✦✦

Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE

Teleservices

✦✦

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06NX

Storage tray wireless charging

✦✦

Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S07EP

FAVOURED TRIM

✦✦

Versiunea preferată, pentru un plus de stil și confort

S0851

Language version German

✦✦

Setările de limbă sunt în germană

S08KA

Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦✦

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08R9

Refrigerant R1234yf

✦✦

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S09T0

Specific add equipment, Favoured Trim

✦✦

Echipamente suplimentare specifice incluse în versiunea preferată

SOC3B

British Racing green iv metallic

SA070

70 Ah AGM battery

SKXB4

VESCIN BEIGE

Verde British Racing IV metalizat

Baterie AGM de mare capacitate, 70 Ah

Opțiune de culoare pentru interior: bej

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

06.2024	Țară necunoscută	Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
07.2024	România	Prima înmatriculare O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
08.2024	România	Inspectat O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.
11.2024	România	Evaluare detectată Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
02.2025	România	Evaluare detectată Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
03.2025	România	Evaluare detectată Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
03.2025	România	Daună detectată Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
07.2025	România	Asigurat O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare. Din: 31.07.2025 Până la: 30.07.2026
11.2025	România	Evaluare detectată Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist
- Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- ☐ Cere istoricul de service și de mentenanță
- Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- ☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește
- Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:
- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- ☐ Fă un test de conducere
- Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- ☐ Compară cu mașini similare
- Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul