

Porsche Macan

Generat pe 03.08.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WP1ZZZ959PLB04008

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Benzină

Anul: 2022

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 195 kW (261 cp / 265 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad minim de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **peste medie** în comparație cu alte vehicule **Porsche Macan de 5 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt mai curate decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO<sub>2</sub>: 229 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 78.425 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



## Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



## Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

# Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



### Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



### Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



### A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovacia Slovenia Ungaria Italia Cehia Canada


# Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



### Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 78.425 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 85.392 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrările odometrului

|         |           |
|---------|-----------|
| 01.2022 | 11 km     |
| 05.2025 | 65.000 km |
| 04.2026 | 78.425 km |

#### Obiceiuri de condus

01.2022 - 04.2026 Condus normal 1.517 km/lună

## Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



**Asigurată?** ✓ Asigurat 08.2026 România

Asigurare valabilă de la 11.2025 până la 11.2026



**A trecut inspecția tehnică (ITP)?** A trecut 04.2026 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 04.2028



**A fost casat?**

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

## Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?




#### Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

## Înregistrări de daune

03.2023

România



### Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

**3.001 RON – 4.000 RON**

Evaluarea costurilor de reparație


**Foarte scăzut** 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

05.2025

România



### Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

**18.001 RON – 20.000 RON**

Evaluarea costurilor de reparație

**Foarte scăzut** 5% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Sticlă

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea

reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidente rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

## Termeni secțiunea Daune

### O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din ca

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale

## Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Foarte scăzut  | <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv   |
| Scăzut         | 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv |
| Moderat        | 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv |
| Ridicat        | 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv |
| Foarte ridicat | >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv   |

## Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



## Summary

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 331.909 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:


Producător: **Porsche**

Model: Macan

Tip combustibil: **Benzină**

Anul: 2022

Piață: România



| Anul | Preț de piață | ↘ Cea mai scăzută valoare de piață | ↗ Cea mai ridicată valoare de piață |
|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 2024 | 375.310 RON   | 311.293 RON                        | 445.859 RON                         |
| 2025 | 352.180 RON   | 289.081 RON                        | 416.941 RON                         |
| 2026 | 331.909 RON   | 276.420 RON                        | 399.151 RON                         |
| 2027 | 309.676 RON   | 257.902 RON                        | 372.416 RON                         |
| 2028 | 257.130 RON   | 214.144 RON                        | 309.225 RON                         |
| 2029 | 195.125 RON   | 162.506 RON                        | 234.653 RON                         |
| 2030 | 161.887 RON   | 134.824 RON                        | 194.684 RON                         |
| 2031 | 128.581 RON   | 107.085 RON                        | 154.631 RON                         |
| 2032 | 102.127 RON   | 85.054 RON                         | 122.815 RON                         |
| 2033 | 81.114 RON    | 67.551 RON                         | 97.547 RON                          |

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -76% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 31 de zile

**Note:** Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor

factori.

## Emisii

Am analizat cât de mult CO<sub>2</sub> produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



## Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

## Emisii CO<sub>2</sub>



## Specificații

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale



## Summary

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Specificațiile vehiculului



## Privire de ansamblu

|                |                            |                  |
|----------------|----------------------------|------------------|
| Producător     | Model                      | Tip combustibil  |
| <b>Porsche</b> | <b>Macan</b>               | <b>Benzină</b>   |
| Generație      | An model                   | An de fabricație |
| <b>95B</b>     | <b>2023</b>                | <b>2022</b>      |
| Categorie      | Omologare de tip           |                  |
| <b>m1</b>      | <b>e13*2007/46*1165*21</b> |                  |



## Performanță și eficiență

|                                  |                       |                                      |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Tip transmisie                   | Capacitate cilindrică | Putere motor                         |
| <b>Tracțiune integrală (AWD)</b> | <b>2 l</b>            | <b>195 kW (261 cp / 265 PS)</b>      |
| Nr. viteze                       | Emisii CO2            | Standard de emisii                   |
| <b>7</b>                         | <b>229 g/km</b>       | <b>euro 6; 715/2007*2018/1832 ap</b> |
| Cod motor                        | Denumirea transmisiei |                                      |
| <b>DMT</b>                       | <b>PDK</b>            |                                      |



## Caroserie și dimensiuni

|               |                  |                        |
|---------------|------------------|------------------------|
| Tip caroserie | Culoare          | Nr. locuri             |
| SUV           | Portocaliu       | 5                      |
| Nr. uși       | Lungime          | Lățime                 |
| 5             | 4.726 mm         | 1.927 mm               |
| Ampatament    | Greutate proprie | Masă maximă autorizată |
| 2.807 mm      | 2.510 kg         | 4.510 kg               |

## Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🌐 Țară necunoscută |
| <b>Fabricat</b><br>Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.                                                                                                                                            |                    |
| 10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🇷🇴 România         |
| <b>Prima înmatriculare</b><br>O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.                                                                                    |                    |
| 03.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🇷🇴 România         |
| <b>Evaluare detectată</b> ⚠️<br>Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.                                                                                              |                    |
| 05.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🇷🇴 România         |
| <b>Daună detectată</b> ⚠️<br>Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.                                                                                                                                         |                    |
| 11.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🇷🇴 România         |
| <b>Asigurat</b><br>O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.<br>Din: 02.11.2025    Până la: 01.11.2026                                                              |                    |
| 04.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🇷🇴 România         |
| <b>Inspectat</b><br>O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate. |                    |



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări



# Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

## Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

## Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

## Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **78.425 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

## Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

## Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul