



Land Rover Range Rover Velar

Generat pe 22.09.2026

VIN: SALYA2BN8LA263722

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Diesel

Anul: 2019

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 182 kW (244 cp / 247 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical®

Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **peste medie** în comparație cu alte vehicule **Land Rover Range Rover Velar de 7 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt mai curate decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 95.200 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 165 g/km.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Cehia Slovenia Slovacia Italia Ungaria Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 95.200 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 132.589 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat < 290 km/lună 6% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal 290 - 1.500 km/lună 94% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv > 1.500 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrelui

12.2019	12 km
01.2025	86.942 km
06.2025	88.070 km
06.2026	95.200 km

Obiceiuri de condus

12.2019 - 01.2025	Condus normal	1.404 km/lună
01.2025 - 06.2025	Condus limitat	224 km/lună
06.2025 - 06.2026	Condus normal	586 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?



Asigurat

09.2026



România

Asigurare valabilă de la 05.2026 până la 05.2027



A fost exportat?



Înregistrare găsită

02.2025

Acest vehicul a fost exportat anterior în altă țară. Dacă a fost reînmatriculat în altă parte, este posibil să lipsească unele înregistrări. Verifică dacă toate documentele legale sunt în regulă.

Exportat din  **Italia**



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

01.2025



Italia

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 01.2027



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune

Nu s-au găsit daune


Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.



Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **Land Rover**


Model: **Range Rover Velar**

Tip combustibil: **Diesel**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2019**

Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2023	219.104 RON	173.104 RON	272.218 RON
2024	174.096 RON	134.341 RON	218.444 RON
07.2024 Preț de vânzare 91.085 RON			
2025	141.768 RON	94.014 RON	193.988 RON
2026	126.910 RON	86.136 RON	168.194 RON
06.2026 Preț de vânzare 157.569 RON			
07.2026 Preț de vânzare 152.073 RON			
2027	117.982 RON	80.076 RON	156.362 RON
2028	106.184 RON	72.068 RON	140.725 RON
2029	95.565 RON	64.861 RON	126.653 RON
2030	86.009 RON	58.375 RON	113.986 RON
2031	77.407 RON	52.536 RON	102.588 RON
2032	69.668 RON	47.282 RON	92.332 RON
2033	62.703 RON	42.555 RON	83.098 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -52% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 32 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii


Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Land Rover	Range Rover Velar	Diesel
Generație	An model	An de fabricație
1.Generation	2020	2019
Categorie	Etichetă producător	Omologare de tip
m1g	Range Rover Velar	e5*2007/46*1057*03



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	2 l
Putere motor	Nr. viteze	Emisii CO2
182 kW (244 cp / 247 PS)	8	165 g/km
Standard de emisii	Cod motor	Descriere motor
euro 6; 715/2007*2018/1832 dg	200BC	2.0 AJ20 D4H
Denumirea transmisiei	Tipul propulsiei	
8 Speed Auto Trans ZF 8HP45	Ardere internă	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
SUV	Volan pe stânga	Negru
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.797 mm
Lățime	Greutate proprie	Masă maximă autorizată
1.930 mm	2.510 kg	5.010 kg

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

001CD 2020 Model Year

✦ Fabricat pentru anul de producție 2020.

011BJ In Control Remote

✦ Sistemul InControl Remote

020DB Front Disc And Caliper Size 17

✦ Este echipat cu discuri și etriere față de 17 inci

021AO Standard Duty Battery

✦ Baterie pentru utilizare standard

022AY 2 Zone Air Con

✦ Vehicul echipat cu sistem de climatizare cu 2 zone

022DB With Label A/C Charge

✦ Vehicul echipat cu etichetă de încărcare a sistemului de aer condiționat

025JB Digital Audio Broadcast

✦ Dotat cu sistem de difuzare audio digitală

025NE Infotainment NGI Head Unit Mid

✦ Unitate principală de infotainment NGI Mid

025QA TCU Module - ROW

✦ Modul de telecomunicații pentru ROW

025RC 3G Cellular Connectivity

✦ Conectivitate celulară 3G pentru funcții îmbunătățite

026FK Seatbelt Pyrotechnic Lap Pret. LHD

✦ Centura de siguranță cu pretensionator pirotehnic pentru centura abdominală a șoferului (volan pe stânga)

027DH Rear Axle Open Diff w/TVBB

✦ Diferențial deschis pe puntea spate cu TVBB

002AS Italian Owner Handbook

✦ Include manualul de utilizare în limba italiană

020BG With Non Painted Brake Calipers

✦ Echipat cu etriere de frână nevopsite

020DM Brake Booster - Standard

✦ Servomotor de frână standard montat

021ZE Trim Level JT1

✦ Nivelul de echipare al acestui vehicul este JT1.

022CF A/C HF01234YF w/o Intrnl HT Exchng

✦ Sistem de climatizare cu agent frigorific HF01234YF și fără schimbător de căldură intern

025EZ Voice Input System

✦ Sistem cu comandă vocală

025LM Hi Line Audio System - 600 W

✦ Sistem audio de înaltă calitate cu o putere de 600 de wați

025OA With Navigation System

✦ Sistem de navigație integrat

025QF SOS / Assistance Call

✦ Funcția de apel SOS și de asistență

026AR except knee protection

✦ Vehiculul nu este echipat cu sistem de protecție pentru genunchi

027CI With Standard Duty Coil Spring Susp

✦ Suspensie cu arcuri elicoidale pentru condiții normale de utilizare

027FB Front Spring Load Class-B

✦ Clasa B de sarcină a arcului frontal

027GD Rear Spring Load Class-D

- ✦ Arcuri spate concepute pentru o anumită clasă de sarcină – D

029BA Pirelli Tyres

- ✦ Echipat cu anvelope Pirelli

030BV With Black Exterior Mirror

- ✦ Oglinzi retrovizoare exterioare negre

030IA Tyre Standard

- ✦ Echipat cu anvelope standard

030NT Auto Dip Fr/Rr High Beam Ast

- ✦ Dispune de funcția Auto Dip și de asistență pentru faza lungă față/spate

030YL 255/55 R19 ULRR All Season Tyre

- ✦ Anvelope pentru toate anotimpurile, cu dimensiunea 255/55 R19 ULRR, care oferă performanțe fiabile în diverse condiții meteorologice

031CG With Electrochromic R/View Mirror

- ✦ Oglindă interioară cu funcție electrocromică

032BC Steering Wheel - Leather / Chrome

- ✦ Volan – piele / crom: Volan cu detalii din piele și crom, pentru un aspect de lux

032HM Standard Interior

- ✦ Dotări standard ale habitaculului

033CT Electric Front Seat Adj Drv Memory

- ✦ Scaune față electrice cu funcție de memorare a setărilor șoferului

033LP With 40/20/40 Split Fold Rear Seat

- ✦ Are o banchetă spate rabatabilă în proporție de 40/20/40

033YH Perforated Suede/Leather Trim

- ✦ Interiorul prezintă o combinație de tapițerie din piele întoarsă și piele, cu un design perforat, pentru un plus de stil și confort

028FE Tow Eye Cover - Black

- ✦ Capac negru pentru ochiul de remorcare

029NZ Spare Wheel - Reduced Section Steel

- ✦ Se furnizează o roată de rezervă din oțel cu secțiune redusă.

030DL With Standard Glove Box

- ✦ Cutie standard pentru mănuși inclusă

030NK Dual Pwr/Htd/Fld/E'Chro/Pudd Lamp

- ✦ Faruri față cu reglare electrică avansată a intensității luminoase

030NW With Occupant Sensor

- ✦ Senzor de prezență inclus pentru siguranță

031BG 2 1400MM Convex Mirror

- ✦ Oglinzi retrovizoare cu design convex de 1400 mm

031FQ 19X8.5 Inkognito Satin Dark Grey

- ✦ Jante elegante de 19 inch, de culoare gri închis, cu finisaj Inkognito Satin, pentru un aspect modern și sportiv

032BU Ebony Headliner

- ✦ Interiorul este prevăzut cu un plafon din lemn de abanos

032IQ Ext Pack R Dynamic

- ✦ Pachet exterior: R Dynamic

033LM Rear Centre Armrest With Cupholder

- ✦ Cotieră centrală spate cu suport pentru pahar

033WX 40:20:40 Fxd Squab Armrst Rear Seat Pack

- ✦ Scaune spate cu cotieră, în configurație 40:20:40

034DU Ebony Black/Ebony Black Interior

- ✦ Interior negru abanos

036AC Euro/Russia 3YR Conctd Service Pack

- ◆◆ Pachet de servicii conectate pe 3 ani pentru regiunea Europa/Rusia

038AP With KMH Speedo

- ◆◆ Include vitezometru în kilometri pe oră

038ID Full TFT/LCD Instrument Cluster

- ◆◆ Tablou de bord cu ecran TFT/LCD complet

041GL Version - R-Dynamic

- ◆◆ Versiunea vehiculului este R-Dynamic.

046AD With Diesel Exh Fluid Emission Tank

- ◆◆ Include un rezervor pentru lichidul de reducere a emisiilor din gazele de eșapament ale motoarelor diesel

047AB With Privacy Glass

- ◆◆ Este prevăzut cu geamuri fumurii pentru o siguranță sporită

048CH Treadplt-Frt Metal/RR Plastic R Dyn

- ◆◆ Plăci de protecție față și spate – din metal în față, din plastic în spate, cu sigla Dynamic

049AT Manual Strng Col - W/O Pyro Tecncs

- ◆◆ Colonă de direcție fără dispozitive pirotehnice

053BD Fuel Tank Filler Neck With Inhibit

- ◆◆ Gura de alimentare cu combustibil cu funcție de blocare

053CT EU6D Diesel + DPF Emissions

- ◆◆ Conform cu standardele de emisii EU6D pentru motoarele diesel cu filtru de particule (DPF).

054ER PowerPack 15

- ◆◆ Este livrat cu configurația PowerPack 15.

056AY With Breakdown Warning Sign

- ◆◆ Include un panou de avertizare în caz de pană

056EG SERVICE DISTANCE 34,000 KM

- ◆◆ 34.000 km Interval de service

037AB Single Exhaust

- ◆◆ Sistem de evacuare simplu

038DL I/P Facia Contrast - Ebony Black

- ◆◆ Contrastul panoului de bord în negru abanos

040AU Starter - Stop/Start System

- ◆◆ Include sistemul stop/start pentru un consum redus de combustibil

043AP With Ptc Heater

- ◆◆ Vehiculul este echipat cu un încălzitor PTC

046AK Fuel Tank-Diesel

- ◆◆ Rezervor de motorină

048BW Rear Scuff Plates - Bright

- ◆◆ Plăci de protecție spate de culoare strălucitoare, pentru a proteja bara de șoc împotriva zgârieturilor

049AS With Locking Steering Column

- ◆◆ Colonă de direcție cu mecanism de blocare

051AJ Unique Met Finish Foot Pedals Pads

- ◆◆ Pedale cu finisaj metalic unic

053BI Fuel Filler Flap - Central Locking

- ◆◆ Încidere centralizată pentru capacul rezervorului de combustibil

054AQ Power Base

- ◆◆ Scaune reglabile electric

055AF Non Locking Lug Nuts

- ◆◆ Piulițele de roată nu sunt de tip blocare

056DD SERVICE TIME, 24 MONTHS

- ◆◆ Interval de service de 24 de luni

057JJ Badge - Dark Atlas

- ◆◆ Insigna Atlasul Întunecat

057PF Velar R Dynamic Badge

✦ Insigna „Velar R Dynamic”

062AD With Tyre Pressure Sensors

✦ Include senzori de presiune în anvelope pentru monitorizare

064BU With Daytime Running Lamps

✦ Lămpi de poziție

064EC With Ambient Lighting-Interior

✦ Iluminatul ambiental interior

064JG Grille-GBIk Mesh/ShdAtlas/NBIk Surr

✦ Grila frontală cu plasă negru lucios, elemente decorative Shadow Atlas și ramă negru lucios

065AB With Speed Control

✦ Include funcția de reglare a vitezei

066AC Keyless Entry/Start - Passive

✦ Sistem de intrare și pornire fără cheie

070AV Tailgate-Powered Upper

✦ Funcție de acționare electrică a hayonului

076DF 434 MHZ Door Lock Frequency

✦ Sistem de închidere a ușilor cu frecvența de 434 MHz

076EL Perimeter / Volume Theft System

✦ Dispune de un sistem de protecție împotriva furturilor perimetrale/de volum

078BZ 8 Speed Auto Trans ZF 8HP45

✦ În combinație cu o transmisie automată ZF 8HP45 cu 8 trepte

079BO Front Floor Mats - Premium

✦ Covorașe față de calitate superioară

080CM With Lower Body Cladding - Painted

✦ Caroseria inferioară este vopsită în aceeași culoare cu vehiculul.

057TG Trunk Badge - S

✦ Emblema de pe portbagaj – S – Portbagajul vehiculului este prevăzut cu o emblema „S”.

062DB TPMS WARNING LIGHT 20%

✦ 20% Lampa de avertizare TPMS

064BV With Headlamp Power Wash

✦ Dotat cu funcție de spălare sub presiune a farurilor

064HL H/Lamp Operation LHD-Right Justify

✦ Funcționarea farurilor la volanul pe stânga – aliniere la dreapta

064QB Headlamps - LED Premium

✦ Faruri LED premium

065EC Adv Emrg Brkng-LEV2 CTY And URB+PED

✦ Adv Emrg Brkng-LEV2 CTY And URB+PED: Sistem avansat de frânare de urgență pentru siguranța în mediul urban și a pietonilor.

070AR With Rear Spoiler

✦ Echipat cu un spoiler spate

076CW Dual Note Electric Horn

✦ Claxoane electrice cu două tonuri pentru siguranță

076EI Double Locking Power Lock Latch

✦ Mecanism de blocare cu dublă asigurare

077BB Exterior Protection Cat 2

✦ Categoria 2 de protecție exterioară

078CC Paddle Shift - Noble

✦ Manete de schimbare a vitezelor elegante pentru control manual

080AC With Body Coloured Roof

✦ Este prevăzut cu un acoperiș în culoarea caroseriei

080GI Rear Bmp Lower Valance-Indus Silver

✦ Fusta inferioară a barei de protecție spate, culoare Indus Silver

080HD Side Vents - Burnished Copper

✦ Culoarea orificiilor de aerisire laterale: cupru patinat

080QB DOOR TRIM PANEL TPO/PVC

✦ Panou de finisare pentru ușă din material TPO/PVC

086BG Lane Departure Warning+Keep Assist

✦ Sistem de avertizare la părăsirea benzii de circulație și asistență la menținerea benzii

086DH Driver Drowsiness Monitoring

✦ Sistem de monitorizare a somnolenței șoferului

086IB Forward Facing Camera

✦ Cameră frontală pentru o vizibilitate îmbunătățită

087XL Nav Data - Reg 1 - Europe

✦ Date de navigație pentru regiunea Europei

088HH Interior Trim - Morzine

✦ Designul finisajelor interioare este realizat de Morzine

088JA HAND BOOK COVER

✦ Coperta manualului inclusă

088OC With TPO/PVC Facia

✦ Tabloul de bord realizat din material TPO/PVC

095DB Export Shipping Requirements

✦ Respectă standardele de transport pentru export

095RD Mapcare - Euro/Russ 3yr

✦ Serviciul Mapcare pentru regiunea Europa/Rusia

096TA Air Bag Label - Pictoral

✦ Etichetă pentru airbag cu reprezentare grafică

096UF Tyre Recommended Plate-Non English

✦ Plăcuțe cu recomandări privind specificațiile anvelopelor

080LH Front Bumper-NBk/GIBk/Cop/GIBk/Satl

✦ Bara de protecție față în culorile Negru Narvik, Negru lucios, Cupru, Negru lucios și finisaj satinat

081EG Hood Scoop - Burnished Copper

✦ Culoarea prizei de aer de pe capotă: cupru lustruit

086DC Traffic Sing Recogn./Speed Limiter

✦ Recunoașterea semnelor de circulație cu limitator de viteză

086FA Rear View Camera-Fixed

✦ Cameră de marșarier montată pe vehicul

087AU Navigation

✦ Sistem de navigație inclus

088FA With Leather Console Material

✦ Materialul consolei este piele

088IE Terrain Responce With Dynamic Mod

✦ Sistemul Terrain Response cu modul Dynamic

088JW Finisher - Shadow Aluminium

✦ Finisaj „Shadow Aluminium” pentru elementele decorative exterioare

089AD Standard Appliques

✦ Se adaugă aplice standard

095JB Internal Sound Enhancement

✦ Îmbunătățirea sunetului intern: Îmbunătățiri ale calității sunetului intern.

096FA Fuel Label - ROW

✦ Etichetă pentru combustibil conformă cu standardele ROW

096TL 'E' Approval Label

✦ Eticheta de omologare „E” pentru conformitatea cu reglementările

097AJ Whole Vehicle Type Approval

✦ Omologarea de tip a întregului vehicul

099AA 5 Door

Autoturism cu 5 uși

101AG Standard Wheelbase

Ampatament standard

109AA All Wheel Drive

Sistem de tracțiune integrală pentru o tracțiune îmbunătățită

121AF Engine Cooling Fan 400W

Ventilator de răcire a motorului de mare capacitate, 400 W

145CE 2020 Model Year Parts

Îmbunătățiri ale pieselor pentru modelul din anul 2020

179AB Thermal Encapsulation Covers

Se furnizează capace de izolare termică.

180BC Seat Cushion Power Height

Scaunul este prevăzut cu funcție de reglare electrică a înălțimii.

180DB Seat Squab Power Recline

Spătarul scaunului poate fi reglat electric.

180KB Seat Lumbar - 4 Way

Suport lombar cu 4 poziții pentru scaune.

183CB Android Auto

Integrare Android Auto

186AB Smartphone Pack

Pachet pentru smartphone inclus

1AT Ebony black-JBC1807

Culoare exterior negru abanos, cod JBC1807

210AA Cockpit CCR

Proiectarea cabinei CCR

212AA Seats CCR

Scaune CCR

100LR Land Rover

Land Rover: Vehiculul este un model Land Rover.

103AA With Diesel Fuel Capability

Potrivit pentru utilizarea motorinei

117AH Rotary Gear Shift Knob

Mâner rotativ pentru schimbătorul de viteze

130AD Air Cleaner with Stub

Filtru de aer cu funcție de blocare

152CA Engine Power Source - 245PS/500NM

Puterea motorului: 245 CP/500 Nm

180AC Seat Cushion Power Fore/Aft

Este disponibilă reglarea electrică a poziției înainte/înapoi a pernei scaunului.

180CA With Front Seat Cushion Power Tilt

Perna scaunului din față este prevăzută cu funcția de înclinare electrică.

180FA Front Headrest Manual Height

Tetiera din față poate fi reglată manual pe înălțime.

183AB Apple Carplay

Integrare Apple CarPlay

185AC Badge-Engine Power Diesel 240 PS

Plăcuță care indică puterea motorului de 240 cai putere pentru modelul diesel

189AD Front And Rear Parking Aid

Sunt incluși atât senzorii de parcare din față, cât și cei din spate.

200BC 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200

Motor diesel I4 de 2,0 litri cu putere mare

211AA Centre Console CCR

CCR cu consolă centrală

214AA Front Bumpers CCR

Bare de protecție față CCR

215AA Rear Bumpers CCR	216AA Door Casing CCR
✦✦ Bare de protecție spate CCR	✦✦ Cadru de ușă CCR
217AA Headlining CCR	218AA Rear Spoiler - CCR
✦✦ CCR în rolul principal	✦✦ Spoiler spate - CCR: Spoiler spate conceput pentru performanțe aerodinamice, parte a pachetului CCR
219AA CCR INSTRUMENT PANEL HARNESS	220AA KSK Cabin Harness
✦✦ Cablu de conectare pentru tabloul de bord al sistemului CCR	✦✦ Set de cabluri pentru interiorul cabinei, pentru sistemul KSK
223AA CCR FRONT DAMPER	224AA CCR REAR DAMPER
✦✦ Amortizor frontal CCR inclus	✦✦ Amortizor spate CCR inclus
252SF LHD	300JU 14-Way D Mem Front Seat Pack
✦✦ Volan pe stânga	✦✦ Scaune față cu funcție de memorie și reglare în 14 poziții
300SE L560 Range Rover Velar	301QU Seat Combination 300JU/033WX
✦✦ Model: L560 Range Rover Velar	✦✦ Combinație de caracteristici ale scaunului de la modelele 300JU și 033WX
352HY R-Dynamic S 240PS Auto	370AC D7A
✦✦ Varianta de model R-Dynamic S, echipată cu un motor de 240 CP și transmisie automată, pentru o experiență de conducere dinamică	✦✦ Varianta modelului: D7A
800IJ (+)"I"	900AD Solihull Plant Built
✦✦ Funcție suplimentară: (+) „I”	✦✦ Fabricat la uzina din Solihull
HP560 L560 2.0D i4 Mid AWD 5DR SWB	TQA Ebony S
✦✦ Model: L560 2.0D i4 Mid AWD 5 uși, ampatament scurt	✦✦ Opțiunea de culoare pentru interior în Ebony S, care conferă un aspect sobru și sofisticat

Cronologie

S-au găsit 12 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	12.2019	🇸🇪 Țară necunoscută
Fabricat		
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.		
●	03.2020	🇮🇹 Italia
Prima înmatriculare		
O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.		

07.2024  Italia

Proprietarul s-a schimbat

O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.

07.2024  Italia

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

01.2025  Italia

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

02.2025  Italia

Exportat

Acest vehicul a fost marcat ca fiind exportat. S-a consemnat faptul că a părăsit țara menționată în raport.

02.2025  Italia

Radiat

Un eveniment de radiere a fost înregistrat pentru acest vehicul. Acest lucru poate să se fi întâmplat datorită schimbării de proprietar, actualizării documentației sau unor motive administrative similare.



Sugestia carVertical: Radiere

Acest vehicul a fost radiat la un moment dat. Acest lucru se poate datora unor daune, unei depozitări pe termen lung sau altor cauze. Merită să îi analizezi istoricul în detaliu.

03.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 19.03.2025

Până la: 18.05.2025

06.2025  România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.



Sugestia carVertical: Înmatriculare în altă țară

Acest vehicul a fost înmatriculat în mai mult de două țări. Condițiile de drum și standardele de întreținere diferite se poate să-i fi afectat starea. Poți vedea dacă a fost întreținut corespunzător dacă îi verifici istoricul de service.

05.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 24.05.2026

Până la: 23.05.2027

06.2026  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

07.2026  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică istoricul de export al mașinii

- Mașinile importate au deseori lacune în istoric. Uneori înregistrările/evidențele nu trec granițele, așa că este important să investighezi ce s-a întâmplat înainte ca mașina să fie exportată.
- ☐ Verifică bazele de date ale licitațiilor internaționale ca să vezi dacă a fost vândută ca mașină recuperată (salvaged) înainte de-a fi exportată.
- ☐ Verifică dacă toate sistemele de iluminat și de siguranță respectă reglementările locale – mașinile de import au deseori nevoie de modificări ca să poată fi înmatriculate.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **95.200 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul