

Mercedes-Benz GLS-Class

W1NFF8HB0RA930106

2023

Benzină

Automată

SUV

Gri

Generat pe 30.09.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Istoricul acestui vehicul indică o inactivitate prelungită.

Acesta este un scor **peste medie** în comparație cu alte vehicule **Mercedes-Benz GLS-Class de 4 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt mai curate decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Kilometri parcurși

⚠ Atenție

A fost detectată o perioadă îndelungată fără nicio modificare de kilometraj.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**

România Cehia Italia Ungaria Slovenia Slovacia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 7.392 km
- 6 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Se pare că acest vehicul nu a fost folosit o perioadă. Poate că există un motiv întemeiat, dar tot este util să afli care este realitatea. A fost avariat? Este vorba despre o problemă costisitoare (motor / transmisie defecte, etc.)? A fost dat kilometrajul înapoi?



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat < 250 km/lună 67% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal 250 - 1.500 km/lună 11% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv > 1.500 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 22% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Tip de condus neevaluat

Această perioadă nu a fost evaluată. Motivele pot include tipare neregulate de kilometraj, derulări de kilometraj sau alte anomalii.

Înregistrările odometrului

01.2023	11 km
01.2025	4.055 km
09.2025	4.072 km
12.2025	4.000 km
03.2026	6.568 km

Înregistrările odometrului

04.2026	7.392 km
---------	----------

Obiceiuri de condus

01.2023 - 01.2025	 Condus limitat	166 km/lună
01.2025 - 09.2025	 Nu a fost condus	/lună
09.2025 - 12.2025	 Tip de condus neevaluat	
12.2025 - 04.2026	 Condus normal	842 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?



Asigurat

09.2026



România

Asigurare valabilă de la 03.2026 până la 03.2027



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune


A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective.

Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:


Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



1,1 mil.
1,1 mil.
1,1 mil.
1,1 mil.
1 mil.
1 mil.
984 K
962 K
939 K
916 K

2026

Prețuri de vânzare

04.2026 1.018.290 RON

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător
Mercedes-Benz

Model
GLS-Class

Tip combustibil
Benzină

An de fabricație
2023

Categorie
m1g



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	4 l
Putere motor	Nr. cilindri	Standard de emisii
410 kW (550 cp / 557 PS)	8	euro 6; 715/2007*2018/1832 ap
Cod motor	Tipul propulsiei	
177.980	Ardere internă	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Culoare	Nr. locuri
SUV	Gri	4
Nr. uși	Lungime	Lățime
5	5.208 mm	2.030 mm
Greutate proprie	Masă maximă autorizată	
3.360 kg	6.760 kg	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

003	Manually scheduled vehicle	006	Special test vehicle
✦✦	Vehicul programat manual	✦✦	Vehicul special de testare
019	Practical testing vehicles, demonstration vehicles (customer-ready vehicles)	01U	Mercedes-Benz Connect - Services for navigation
✦✦	Vehicule utilizate pentru teste și demonstrații practice, pregătite pentru utilizarea de către clienți.	✦✦	Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

02B Operating instructions and service booklet-German

- ✦ Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană

070 Major assembly for test vehicle

- ✦ Principalele componente utilizate pentru testarea vehiculului

0U1 HU country set for ECE (NTG7/NTG 20X)

- ✦ Set național de unități principale pentru ECE (NTG7/NTG 20X)

14U Smartphone integration package

- ✦ Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

17U Android Auto smartphone integration

- ✦ Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

1B3 Communication module ECE version

- ✦ Modul de comunicare în versiunea ECE

215 Adaptive damping system plus (ADS+)

- ✦ Adaptive Damping System Plus îmbunătățește confortul călătoriei prin reglarea continuă a suspensiei

229L Germany

- ✦ Vehicul fabricat pentru Germania

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)

- ✦ Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

23U Active Stop-and-Go Assist

- ✦ Include funcția de asistență activă stop-and-go.

252 Dimming inside rearview mirror

- ✦ Oglindă retrovizoare interioară cu funcție de întunecare

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

- ✦ Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

273 Exit warning assistant

- ✦ Alertează șoferul cu privire la obstacolele din apropiere la ieșire

04U 180 degree front view for off-road driving

- ✦ Oferă o vedere largă de 180 de grade în față pentru o vizibilitate mai bună în timpul condusului off-road

0S3 Country collector for Red certification for HU ECE

- ✦ Colector de țară pentru certificarea roșie pentru Ungaria ECE

103 Production trial control 3

- ✦ Nivelul 3 de control al procesului de producție

16U Apple Carplay smartphone integration

- ✦ Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

184 Vehicle production location USA

- ✦ Vehiculul a fost produs în SUA

20U Keyless rental

- ✦ Funcție de închiriere fără cheie

228 Additional warm water heating

- ✦ Sistem suplimentar de încălzire a apei calde

22U Mercedes-Benz Connect MBUX Entertainment

- ✦ Dotări Mercedes-Benz Connect Sistem de divertisment MBUX pentru divertisment în mașină

235 Active Parking Assist

- ✦ Sistem activ de asistență la parcare

242 Right electrically adjustable driver's seat with memory

- ✦ Scaun șofer reglabil electric cu funcție de memorie

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

- ✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

270 GPS aerial

- ✦ Antenă GPS inclusă

274 Telephone antenna

- ✦ Antenă telefonică prezentă

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

✦ Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

293 Sidebags in rear

✦ Echipat cu airbaguri laterale în spate

297 Electric roller sun blind in left and right rear door

✦ Sun blind electric pentru ușile din spate

2U8 Alternative refrigerant

✦ Folosește un agent frigorific alternativ

307 Temperature-controlled cup holder in rear passenger compartment

✦ Suport pentru pahare cu temperatură controlată situat în compartimentul pentru pasageri din spate

32U Sound personalization

✦ Setări de sunet personalizate pentru vehicul

33T Control code for build lots

✦ Cod special utilizat pentru controlul și organizarea producției de configurații specifice ale vehiculelor

351 Ecall emergency call system

✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

362 HERMES communications module LTE

✦ Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE

367 Pre-installation for Live Traffic Information

✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

3S6 Hotend technology, Type II-A

✦ Tehnologie Hotend care este de tip II-A

402 Rear seat climate control

✦ Sistem de climatizare pentru locurile din spate

413 Automatic panoramic sliding sunroof

✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

292 PRE-SAFE® Impulse Side

✦ Pre-Safe® Impuls lateral

294 Kneebag

✦ Protecție pentru genunchi inclusă

2S0 Package - Multimedia/digital content

✦ Pachet pentru conținut multimedia și digital

2XXL Federal Republic of Germany

✦ Fabricat în Republica Federală Germania

311 Temperature-controlled cup holder

✦ Echipat cu un suport pentru pahare cu temperatură controlată.

332B Language of instrument cluster/HU - German

✦ Limba panoului de instrumente în limba germană

34U Services for remote access premium

✦ Include servicii pentru capacități premium de acces la distanță

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

✦ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

365 Hard drive navigation

✦ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

399 Front multicontour seat with massage function

✦ Scaun față multicontur cu funcție de masaj

401 Climatised front seats

✦ Scaune față cu funcție de climatizare

406 Multicontour rear seat

✦ Scaune spate Multicontour pentru confort sporit

421 9-speed automatic transmission

✦ Transmisie automată cu nouă trepte

436 Driver and front passenger luxury head restraint

✦✦ Tetiere de lux pentru șofer și pasagerul din față

443 Heated steering wheel

✦✦ Volan încălzit

452 Front passenger seat chauffeur position

✦✦ Poziția șoferului pentru scaunul pasagerului din față

45V Speed/load index 107Y + 111Y

✦✦ Indicele de viteză/încărcare de 107Y și 111Y

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

489 AIRMATIC DC / semi-active air suspension

✦✦ Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

500 Electrically folding exterior mirrors

✦✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

502 Multi-year free map updates

✦✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

513 Road sign recognition system

✦✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

51B Rating, country group EURO-NCAP

✦✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)

✦✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

546 Automatic speed control

✦✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

581 Automatic climate control

✦✦ Funcție de control automat al climatizării

437 Luxury head restraint in rear

✦✦ Tetieră de lux în spate

447 Touchscreen in rear

✦✦ Ecran tactil spate

453 Seat with reclining function

✦✦ dispune de scaun cu funcție de reclinare pentru un confort sport

463 Front visual display (head-up display)

✦✦ Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

481 Sump shield

✦✦ Scut de protecție pentru trenul de rulare

4S6 Cold end technology, type 0

✦✦ Tehnologie cu capăt rece care este de tip 0

501 360° camera

✦✦ Sistem de camere la 360 de grade

510A Exclusive leather

✦✦ Interior exclusiv din piele

519A Exclusive leather - Yellow/Helios/White

✦✦ Scaune exclusive din piele galbenă, Helios și albă

534 Connect 20 Premium (NTG7)

✦✦ Sistem de conectivitate Premium cu navigație

543 Sun visor with additional function

✦✦ Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă

551 Standard anti-theft alarm system (ATA)

✦✦ Sistem de alarmă antifurt standard

582 Air conditioning, rear

✦✦ Sistem de aer condiționat spate

587 Logo projection via mirror

- Proiecția logo-ului prin intermediul oglinzii adaugă o notă elegantă exteriorului vehiculului

596 IR-active glazing

- Geamuri cu reflexie IR pentru confort sport

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

- Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

6P5 Control code for Sales

- Cod de control utilizat pentru vânzări

70B Safety vest - driver

- Vesta de siguranță a șoferului furnizată

735 Additional scope of trim elements

- Elemente decorative suplimentare pentru personalizare

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

- Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

7B2 Flared wheel arch (cladding) size L

- Dispune de pasaj de roată evazat (placare) în dimensiunea L.

804 YoM X3/1

- Anul de fabricație X3/1

840 Glas dunkel getönt

- Geam colorat închis

871 Hands-free access

- Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

876 Interior lighting package

- Pachet de iluminat interior inclus

883 Power locking

- Funcție de blocare electrică

595O Nautical blue - Metallic finish

- Culoarea albastră cu finisaj metalic, inspirată de tema nautică

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

- Controlul automat al luminilor de drum

668 Prod. prot. f. freight pkgng with tie-down hooks

- Protejat în timpul ambalării transportului cu cârlige de ancorare

6S8 Control code - HERMES 2.1B - country collector

- Cod de control pentru colectorul de țară Hermes 2.1B

72B USB package

- Pachetul USB include porturi USB pentru conectarea ușoară a dispozitivelor

77B Contactless gesture control at front

- Permite controlul prin gesturi fără contact în partea din față a vehiculului.

79U white leather headliner

- Tapițerie luxoasă din piele albă

7B4 WIPPS countries WEU+COC

- Conceput pentru țările din cadrul UEO+COC

810 Premium sound system

- Sistem audio premium instalat

868 Central display size L

- Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

874 Magic Vision Control incl. heated windshield washer system

- Magic Vision Control cu spălare încălzită a parbrizului

882 Sensor system and siren for anti-theft alarm system

- Sistem de securitate cu senzor și sireună

889 KEYLESS-GO

- Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

88B Passive child recognition in locked vehicle

✦ Sistem pasiv de recunoaștere a copiilor activat atunci când vehiculul este blocat

899 Front wireless telephone charging and antenna

✦ Funcție de încărcare wireless a telefonului frontal și antenă

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

901 Interior Chrome Package

✦ Accentele cromate din interiorul autovehiculului îi sporesc designul interior

903 Rear comfort seat heating

✦ Scaune confortabile încălzite în spate

907 Rear heated rests

✦ Cotiere spate încălzite

915 Fuel tank with increased capacity volume 2

✦ Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

96I Plant control code

✦ Codul de control al instalației

981 Technical Inspection Association - Individual approval for Germany without COC documents

✦ Aprobare individuală pentru Germania fără documente COC de la Asociația de inspecție tehnică

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

B00 Suspension measures for countries with rough roads

✦ Măsurile de suspensie adaptate la condițiile de drum dificile pentru o călătorie mai lină

B10 Fuel tank packages for Euro-6D standard

✦ Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

890 Automatic rear-end door

✦ Ușă automată în partea din spate

8P3 Control code for Sales

✦ Cod de control special pentru vânzări

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

902 Front comfort seat heating

✦ Scaune față încălzite și confortabile

906 Front heated rests

✦ Cotiere față încălzite

911 Major assemblies for special test vehicles

✦ Ansambluri majore pentru vehicule speciale de testare

922U High-Tech silver - Metallic finish

✦ Vehiculul are un finisaj metalic argintiu de înaltă tehnologie.

93B Integrated starter alternator Gen. 1

✦ Alternatorul de pornire integrat de generația 1 îmbunătățește eficiența consumului de combustibil

97I Plant control code

✦ Acest cod este utilizat pentru a controla operațiunile din unitatea de producție.

986 Different VIN with model year

✦ Numărul de identificare al vehiculului este unic pentru anul modelului

9U6 Control code for large wheel diameter (Gr. 825)

✦ Cod opțiune pentru montarea roților cu diametru mai mare

B01 48V technology

✦ Tehnologie 48V

B16 Tailpipe Trim

✦ Adaos de ornamente la țeava de eșapament

B51 TIREFIT

✦ Echipat cu sistemul Tirefit

C20 2-color painting high-tech silver/nautical blue

✦ Vopsire bicoloră în nuanțe de argintiu high-tech și albastru marin

F167 Model series 167

✦ Vehiculul aparține modelului din seria 167

GA Automatic transmission

✦ Echipat cu transmisie automată

HA Rear axle

✦ Configurația punții spate

JZS Plant control code

✦ Un alt cod utilizat pentru controlul plantelor.

JZW Plant control code

✦ Specifică codul de control al instalației vehiculului.

K27 Software control for unpowered in position "D"

✦ Control software pentru nealimentat în poziția D

K33 Extended restart in stop-and-go traffic

✦ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

K37 Deactivation of locking feedback via horn

✦ Dezactivarea feedback-ului de blocare a claxonului

L2D Luxury leather steering wheel with trim element

✦ Volan de lux din piele cu element de finisare

M177 V8 spark ignition engine M177 - AMG

✦ Motor V8 cu aprindere prin scânteie M177 - AMG

NY1 Plant control code

✦ Cod utilizat pentru reglementarea activităților din unitatea de producție.

B67 Vehicle key in bright luster black chrome

✦ Cheie de vehicul cu un finisaj cromat negru lucios

C53 Animated logo projector via door illumination

✦ Proiector de logo animat prin iluminarea ușii

FX Special version

✦ Versiune specială

H11 Trim elements - Piano lacquer flowing lines wood (2B81)

✦ Elemente ornamentale elegante din lemn lăcuit piano cu linii fluide

JZA Plant control code

✦ Identifică codul de control al instalației de fabricație a vehiculului

JZV Plant control code

✦ Identifică uzina specifică în care a fost fabricat vehiculul

K14 Control code for service interval 20000 km

✦ Codul programului intervalului de service

K31 Noise regulations as per ECE R51-03

✦ Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

K34 Route-based speed adaptation

✦ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L Left-hand drive

✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

M036 Maybach version

✦ Versiune specială care indică modelul Maybach

M40 Displacement 4.0 liter

✦ Cilindree 4.0 litri

NY2 Plant control code

✦ Se referă la codul fabricii pentru o locație de producție diferită

NY3 Plant control code

- Un alt cod de control al instalației care indică o operațiune sau o sarcină specifică.

P17 KEYLESS-GO package

- Pachet Keyless-go inclus

P21 Air quality package

- Pachet de calitate a aerului inclus

P49 Mirror package

- Specificații pentru pachetul de oglinzi

P64 Front memory package

- Pachet de memorie frontală inclus

PAF Acoustic Comfort package

- Pachet pentru confort acustic îmbunătățit

PBG MBUX Navigation Premium

- Navigație MBUX Premium

PDD Equipment Package - Top

- Pachet de echipamente de nivel superior pentru dotări suplimentare

R06 Noise-optimized tires with foam absorber

- Anvelope proiectate pentru reducerea zgomotului cu absorbant din spumă

R8X Wheel size 23" mixed tires variant 2

- Jante mari de 23 inch cu o combinație de tipuri de anvelope pentru un aspect sportiv și elegant, varianta 2

U10 Front passenger seat with weight sensor

- Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U19 Augmented reality video

- Încorporează tehnologia video de realitate augmentată

O82 Software Fresh-Up 5.2

- Actualizare software versiunea 5.2

P20 Driving assistance package (L2)

- Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.

P47 Parking Package High

- Pachet de parcare de nivel înalt

P54 Anti-Theft Protection package

- Pachet de protecție antifurt

P69 Front and rear comfort heating package

- Pachet care oferă încălzire de confort pentru scaunele din față și din spate

PBE Leather package extended equipment

- Pachet piele extins pentru un lux interior sportiv

PBR Fit and Healthy package - High

- Pachet de promovare a condiției fizice și a sănătății pentru ocupanți

R01 Summer tyres

- Anvelope de vară echipate

R65 Light-alloy wheel 5-multi-spoke design 23" "mixed tires"

- Jante din aliaj ușor de 23 inch cu un design cu 5 spițe multiple și anvelope mixte

U01 Rear seat belt status indicator

- Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U12 Velour floor mats

- Include covorașe din velur

U38 Leather-clad instrument panel and beltline (genuine leather)

- Căptușeală din piele naturală pe panoul de instrumente și pe linia de centură

U61 Luxury package

✦ Pachet care îmbunătățește caracteristicile generale de lux ale vehiculului

U82 USB charge socket in rear passenger compartment

✦ Priză de încărcare USB în compartimentul pasagerilor din spate

VL Left front axle half

✦ Ansamblul punții față stânga

VR Right front axle half

✦ Ansamblul punții dreapta față

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2023 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

12.2025 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

03.2026 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

03.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 26.03.2026

Până la: 25.03.2027

04.2026 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐ Verifică dacă există probleme din cauza inactivității îndelungate

Mașinile care nu sunt folosite o perioadă îndelungată de timp dezvoltă probleme ascunse cu bateria, frânele, garniturile, componentele electronice și cele din cauciuc. Deteriorarea produsă din cauza depozitării nu va apărea în evidențe.

- ☐ Testează bateria – inactivitatea pe termen lung o poate deteriora sau consuma.
- ☐ Vezi dacă frânele s-au blocat sau dacă anvelope s-au dezumflat din cauza parcării pe termen lung.
- ☐ Verifică compartimentul motorului pentru daune provocate de rozătoare (dacă mașina a fost depozitată în aer liber, pot exista fire roase).

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐ Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **7.392 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐ Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul