



Audi A5

Generat pe 23.09.2026

VIN: WAUZZZFU9SN008631

Tip caroserie: Break

Combustibil: Benzină

Anul: 2024

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 150 kW (201 cp / 204 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 4.950 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 161,1 g/km.



+44


Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 37 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

01.2025



Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Cehia Slovenia Ungaria Italia Slovacia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 4.950 km
- 1 înregistrare a kilometrajului

2025

Înregistrările odometrului

01.2025 4.950 km

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

09.2026

🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 02.2026 până la 02.2027



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

03.2025

🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 03.2028



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

 **Sumar**
Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 25.050 km

Următoarea revizie recomandată la 30.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:

 **Țimp aprox. de service 78 min.**

Decapotabilă (Lubrifiere)

Șuruburi carter (Strângere din nou la cuplu)

+43 articole de service

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

 **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Audi


Model: A5

Tip combustibil: Benzină

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2024

Piață: România



Prețuri de vânzare

01.2025 278.561 RON

Informații despre prețul de piață



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

161,1 g/km Clasă: D

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător Audi	Model A5	Tip combustibil Benzină
Generație B10	An model 2025	An de fabricație 2024
Categorie m1	Piața de destinație a modelului România	Omologare de tip e1*2007/46*1801*47



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Capacitate cilindrică 2 l
Putere motor 150 kW (201 cp / 204 PS)	Nr. cilindri 4	Nr. viteze 7
Emisii CO2 161,1 g/km	Standard de emisii euro 6; 715/2007*2023/443 ea	Consum de combustibil (combinat) 5,9 l/100km
Cod motor DWZB	Denumirea transmisiei S tronic	Tipul propulsiei Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
Break	Volan pe stânga	Gri
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.832 mm
Lățime	Dimensiune roți	Greutate proprie
1.860 mm	19 in	2.355 kg
Masă maximă autorizată		
4.055 kg		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

0FA Standard manufacturing sequence Secvența de fabricație respectată ca standard	0JJ Weight category front axle weight range 9 Categoria de greutate a axei față 9
0K0 Without alternative drive system Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ	0KE Special label Etichetă specială
0M2 Fuel tank Rezervor de combustibil	0N1 Standard rear axle Configurație standard a axului spate
0P9 Rear exhaust tailpipe Are o țevă de eșapament spate pentru evacuarea gazelor de eșapament în partea din spate a vehiculului	0RZ Without ignition/starter switch locking system, without steering lock Fără sistem de blocare a contactului de aprindere/demarare
0SA Without special labels/plates Nu sunt prezente etichete sau plăcuțe speciale	0TD Floor mats in front and rear Covorașe față și spate
0UA Without special color trim Fără culoare specială Trim	0XH Information kit in Romanian Kitul de informații este furnizat în limba română.

0Y1 Standard climatic zones

✦✦ Zone climatice standard configurate

1A2 Fuel system for SI engine with direct injection (FSI)

✦✦ Sistem de alimentare cu injecție directă

1D0 Without trailer hitch

✦✦ Fără cârlig de remorcă

1G8 Breakdown kit

✦✦ Kit de avarie inclus

1KX Disk brakes in rear (Geomet D)

✦✦ Frâne pe disc spate Geomet D

1SA Without additional front underbody guard

✦✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1VG Installation parts for four-cylinder engine

✦✦ Piese de montaj pentru motor cu patru cilindri

1XY Leather-wrapped multifunction sports steering wheel w/ tiptronic

✦✦ Volan sport multifuncțional îmbrăcat în piele cu Tiptronic

1ZB Disk brake in front

✦✦ Frână cu disc în față

2C5 Axial and vertical adjustable steering column

✦✦ Coloană de direcție reglabilă axial și vertical

2H9 Drive select

✦✦ Funcția Drive Select

2WA Without additional tires

✦✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

31B Rear license plate carrier (ECE)

✦✦ Instalarea suportului pentru plăcuța de înmatriculare din spate (ECE)

0YH Weight range 8 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Interval de greutate 8 numai control de instalare

1BE Sports suspension/shock absorption

✦✦ Suspensie sport și sistem de absorbție a șocurilor pentru performanțe îmbunătățite

1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle

✦✦ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1J2 Sound deadening package and additional enclosures for some units

✦✦ Pachet de amortizare a sunetului și incinte suplimentare pentru unele unități

1PA Standard wheel bolts

✦✦ Șuruburi standard pentru roți

1T7 2 warning triangles

✦✦ Două triunghiuri de avertizare

1X1 Four wheel drive

✦✦ Tracțiune integrală

1Z5 Increase in initial standard fuel filling

✦✦ Capacitatea inițială de umplere a rezervorului de combustibil a crescut de la nivelurile standard

20A Without electric motor (hybrid)

✦✦ Fără motor electric (hibrid) instalat

2F1 Locking and starting systems

✦✦ Specificații privind sistemele de blocare și pornire

2K7 Reinforced bumpers

✦✦ Bare de protecție ranforsate

2Z7 Type sign and company logo without displacement data

✦✦ Semnul tip și logo-ul companiei prezente fără date de deplasare

3CX Net partition

✦✦ Partiție netă pentru zona de încărcare inclusă

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3S0 Without roof rails/roof load rack

✦ Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

✦ Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4E7 Tailgate/trunk lid power closing

✦ Închidere electrică a hayonului/capacului portbagajului

4GQ Windshield in heat-insulating glass

✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4K5 Central locking system "Keyless Entry" with fingerprint

✦ Intrare fără cheie cu amprentă digitală și sistem de închidere centralizată

4L6 Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming

✦ Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată

4ZP Moldings

✦ Muflări

5F1 1 armrest for left front seat and 2 armrests for right front seat

✦ Suporturi pentru brațe pentru scaunele din față

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

✦ Film de protecție pentru transport cu măsuri suplimentare

5MV Decorative inserts

✦ Inserții decorative

5ZJ Front head restraints

✦ Suportă tetiere reglabile pentru confort și siguranță pe scaunele din față

3L3 Manual height adjustment for front seats

✦ Reglare manuală pe înălțime pentru scaunele din față

3Y0 Without roll-up sunshade

✦ Fără parasolar rulant

4D0 Without seat ventilation/massage seat

✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4G3 Storage compartment, left and right 1st row of seats

✦ Compartimente de depozitare amplasate pe partea stângă și dreaptă a primului rând de scaune

4H5 Power-operated child safety lock

✦ Sistem de blocare a siguranței copiilor cu acționare electrică

4KC Side and rear windows in heat-insulating glass

✦ Geamuri laterale și spate din sticlă termoizolantă

4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation

✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

5C0 Without special body measures

✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5J0 Without rear spoiler

✦ Fără spoiler spate

5L0 Without front spoiler

✦ Fără spoiler frontal

5P2 Two oxygen hoses

✦ Două furtunuri de oxigen incluse pentru aplicații specifice care necesită furnizarea de oxigen

6A0 Without fire extinguisher

✦ Fără stingător de incendiu

6C4 Side airbag in front and rear, with curtain airbag and

interaction airbag in front

✦✦ Sistem cuprinzător de airbaguri cu airbaguri laterale față și spate, airbaguri cortină și airbaguri de interacțiune în față

6F7 Emblems

✦✦ Embleme

6H0 "Basic"

✦✦ Echipament de nivel de bază

6JA Black door handles

✦✦ Mânere de uși negre

6XK Exterior mirrors, auto-dimming, power-folding/adjustable/heated

✦✦ Oglinzi exterioare pliabile electric, cu întunecare automată și încălzite

76A Without mode 3 charging cable

✦✦ Fără cablu de încărcare Mode 3 inclus

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

✦✦ Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar

7K1 Direct tire pressure monitoring system

✦✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7UG Navigation system - High

✦✦ Sistem de navigație ridicat instalat

8GU Alternator 140 A

✦✦ 140 A Alternator Installed

8J5 Hand brake/low brake fluid level warninglight (integrated in instrument cluster)

✦✦ Lampă de avertizare privind frâna de mână/ nivelul scăzut al lichidului de frână integrată în panoul de instrumente

8T3 Adaptive cruise control

✦✦ Include cruise control adaptiv pentru un confort sporit la condus.

6E3 Center armrest in front

✦✦ Brațieră centrală față instalată

6FJ Black exterior mirror housings

✦✦ Carcase oglinzi exterioare negre

6I5 Lane keeping system plus semi-automatic vehicle control in a medical emergency

✦✦ Sistem care ajută vehiculul să rămână pe banda sa și poate controla parțial vehiculul în caz de urgență medicală

6NQ Standard molded headliner

✦✦ Căptușeală standard turnată instalată

73A Without charging cable (industrial connector)

✦✦ Fără cablu de încărcare (conector industrial)

7AA Electronic engine immobilizer

✦✦ Imobilizator electronic al motorului inclus

7HB Leather variant 1

✦✦ Varianta 1 interior din piele

7P1 Power-adjustable lumbar support in frontseats

✦✦ Suport lombar reglabil electric pe scaunele din față

8G4 Matrix beam

✦✦ Sistem de iluminare Matrix beam inclus

8IY LED headlamps with lens

✦✦ Faruri cu LED cu lentile furnizate

8QJ Key for locking system with remote control

✦✦ Cheia sistemului de închidere include telecomanda

8X8 With headlamp washer system, with washer fluid level indicator

✦✦ Sistem de spălare a farurilor cu indicator al nivelului lichidului de spălare

8Y0 Single-tone horn

✦ Echipat cu un corn cu un singur ton.

9AQ Air conditioning system plus

✦ Sistem de aer condiționat cu caracteristici suplimentare

9I5 Separate daytime running lights with automatic headlamp activation and Coming Home feature (automatic)

✦ Lumini de zi separate cu activare automată a farurilor și funcție de revenire acasă

9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater

✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9S9 .

✦ Funcționalitate nespecificată

9VD Speaker (active)

✦ Difuzor (activ)

9ZV Comfort telephony, without antenna connection

✦ Telefonie confort fără conectare la antenă

A9F "Attraction" equipment

✦ Pachet de echipamente numit "Atracție"

AV1 Driving on the right

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43 Type approval country Romania

✦ Țara de omologare este România.

DF9 4-cylinder SI engine 2.0 I/150 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TR6

✦ Un motor turbo FSI cu 4 cilindri, de 2,0 l, cu o putere de 150 kW, care utilizează un motor de bază omogen care este modelul TR6.

EA6 2 years follow-on warranty, max. 120 000 km

✦ Vine cu o garanție suplimentară de 2 ani sau până la maximum 120.000 de kilometri

8Z5 Not hot country

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9B0 Without telepay device

✦ Fără dispozitiv de teleplată integrat

9JD Smoker's package, ashtray in front

✦ Pachet pentru fumători cu scrumieră în față

9PA Standard wiper arms/blades

✦ Brațe/ lamele ștergătoarelor standard

9TF Entry and exit comfort lighting

✦ Iluminat de confort la intrare și la ieșire

9X0 Park distance control in front and rear with active side protection

✦ Controlul distanței de parcare atât în față, cât și în spate, cu funcție de protecție laterală activă

A51 Audi AG

✦ Produs de Audi AG

AQ0 Standard-production quality

✦ Calitatea standard a producției

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C1I Alloy wheels 8J x 19

✦ Vehiculul este echipat cu jante din aliaj de 19 inch, cu o lățime de 8 inch.

E2D Special edition

✦ Ediție specială

ER1 Regional code " ECE " for radio

✦ Cod radio regional "ECE" Activat

ES0 Without vehicle inlet

✦ Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

EW0 Without maintenance contract

✦ Nu este inclus niciun contract de întreținere.

FA0 Control of series production

✦ Controlul producției în serie

FC0 Without customized installation

✦ Fără instalare personalizată

FM7 Variant

✦ Variantă

FT1 Park assist with remote control

✦ Funcție de asistență la parcare care poate fi controlată de la distanță

FZ1 N.N.N. Type 1

✦ Caracteristică specifică tipului 1

GA0 Without pre-conditioning

✦ Fără preconditionare

GH4 Rear differential with uncoupling feature

✦ Diferențial spate cu funcție de decuplare

GM0 Without electronic engine sound measures

✦ Fără măsuri electronice de îmbunătățire a sunetului motorului

GV0 Without switch for rear-axle differential lock

✦ Fără comutator de blocare a diferențialului axei spate

H56 Tires 245/40 R19 98Y xl

✦ Tires are 245/40 R19 98Y XL

IT3 With Connect package 3

✦ Include funcționalitatea pachetului Connect 3

EVO Without charging cable

✦ Cablu de încărcare neinclus

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FB4 Standard paint coating

✦ Vopsea de acoperire standard

FK0 Without additional tank for SCR

✦ Fără rezervor suplimentar pentru SCR

FQ0 Production wheels

✦ Roți de producție

FU0 Country group A

✦ Grupul de țări A

G1D 7-speed automatic transmission for four-wheel drive

✦ Transmisie automată cu 7 trepte proiectată pentru tracțiune integrală

GB0 Without booster

✦ Vehiculul nu are o funcție de înălțare

GJ0 Without traffic jam assist/co-pilot in heavy traffic

✦ Nu există asistență pentru blocaje în trafic sau copilot în trafic aglomerat

GP0 Vehicles without special upgrade measures

✦ Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

GW0 Without Car2X

✦ Mașina nu dispune de sistemul de comunicare Car2X

I4Q Special plates/decals/ safety certificates for Romania

✦ Plăcuțe speciale, autocolante și certificate de siguranță specifice României

IU6 With connect package 6

✦ Vine cu pachetul Connect 6, care oferă funcții avansate de conectivitate.

IW3 Emergency call service and roadside assistance call

✦ Serviciu de apeluri de urgență și asistență rutieră incluse

J1N Battery 420 A (75 Ah)

✦ Baterie cu capacitate de 420 A (75 AH)

K8B Notchback

✦ Stil de caroserie Notchback

KS0 Without head-up display

✦ Fără head-up display

N2Y Seat trim covers in fabric/leatherette

✦ Scaunele sunt acoperite cu o combinație de materiale din țesătură și piele naturală (leatherette).

NY0 Standard battery/alternator capacity

✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

Q8C Lower decorative inserts

✦ Inserții decorative inferioare

QJ1 Chrome package

✦ Pachet crom

QQ4 With additional lights (interior lighting)

✦ Iluminat interior suplimentar inclus în acest vehicul.

QV3 Digital radio reception

✦ Recepție radio digitală activată

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

V0A Tires without specification of tire brand

✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VF1 Pedal cluster

✦ Grup de pedale proiectat pentru vehicul

IX1 SI engine

✦ Propulsat de un motor cu aprindere prin scânteie (SI).

JX1 With front cross traffic assist

✦ Echipat cu asistent trafic transversal frontal

KA4 With front and rear view camera system

✦ Echipat cu sistem de camere video față și spate pentru vizibilitate sporită

L0L Left-hand drive

✦ Configurație unitate cu mâna stângă

NJ0 Without charging dock

✦ Nu este inclus un dock de încărcare

Q1D Sports seats in front

✦ Scaune sport instalate în față

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QL5 Dark tinted glass in rear seat area (Venus 35/Privacy) heat-insulating glass (green) in front

✦ Geam fumuriu închis în zona scaunelor din spate pentru intimitate, geam termoizolant în față

QR9 With dynamic road sign display

✦ Afișare dinamică a indicatoarelor rutiere

S9S Netherlands compensation, sales to non-authorized resellers 2002-2005 revision no. 1521

✦ compensații Țările de Jos, vânzări către revânzători neautorizați 2002-2005 revizia nr. 1521

UE8 3 x USB type A

✦ Trei porturi USB de tip A

VC0 Without remote-controlled garage door opener

✦ Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj

VT5 Scuff plates in door apertures

✦ Plăcuțe de protecție în deschiderile ușilor

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 12.2024 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

- 12.2024 🇷🇴 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

- 12.2024 🌐 Țară necunoscută

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

- 01.2025 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

- 02.2025 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 11.02.2025

Până la: 10.02.2026

- 03.2025 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

- 02.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 11.02.2026

Până la: 10.02.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:



Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:



Programează o inspecție la un service independent sau autorizat



Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică



Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:



Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor



Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție



Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:



Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport



Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)



Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:



Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme



Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații



Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul