



BMW M440 4' G26 Gran Coupé

Generat pe 12.08.2026

VIN: WBA11AW080FP87823

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Benzină

Anul: 2023

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 285 kW (382 cp / 387 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 62.359 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Ungaria Italia Canada Cehia Slovacia


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 62.359 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 49.152 km
- 11 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

04.2023	4 km
10.2023	6.106 km
11.2023	7.829 km
05.2024	21.107 km
10.2024	28.225 km
11.2024	30.711 km

Înregistrările odometrelui

04.2025	38.634 km
10.2025	50.357 km
12.2025	53.403 km
03.2026	60.285 km
04.2026	62.359 km

Obiceiuri de condus

04.2023 - 04.2026 Condus normal 1.707 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Cel mai mare preț 320.538 RON

Prețul mediu 274.718 RON

Cel mai mic preț 224.815 RON

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW


Model: M440

Tip combustibil: Benzină

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2023

Piață: Europa



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2023	341.021 RON	268.312 RON	465.204 RON
2024	325.225 RON	273.409 RON	411.626 RON
2025	286.788 RON	205.190 RON	364.039 RON
2026	274.718 RON	224.815 RON	320.538 RON
2027	267.923 RON	219.257 RON	312.611 RON
2028	260.385 RON	213.086 RON	303.816 RON
2029	234.349 RON	191.780 RON	273.438 RON
2030	210.915 RON	172.604 RON	246.092 RON
2031	189.819 RON	155.341 RON	221.481 RON
2032	170.837 RON	139.807 RON	199.334 RON
2033	153.753 RON	125.824 RON	179.395 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -46% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 28 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	M440	Benzină
Generație	Variantă	An de fabricație
G26	4' G26 Gran Coupé	2023
Piața de destinație a modelului	Etichetă producător	
ECE	M440i Gran Coupé	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	3 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
285 kW (382 cp / 387 PS)	6	8
Cod motor	Descriere motor	Denumirea transmisiei
B58D	i	Steptronic Sport
Tipul propulsiei		
Hibrid		



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Lungime
Hatchback	Volan pe stânga	4.783 mm
Lățime	Înălțime	Ampatament
1.852 mm	1.442 mm	2.856 mm

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CB

CO2 equipment

Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO2 pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01CE

Recuperation system

Sistem de recuperare

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

✦ Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S02PA Locking wheel bolt

✦ Fixarea șuruburilor roților

S02TB Sport automatic gearbox

✦ Cutie de viteze automată sport

S02VF Adaptive M chassis

✦ Șasiu M adaptiv

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access

✦ Acces confortabil

S03DZ Omission of additional lettering, outer

✦ Fără inscripții suplimentare pe exterior, pentru un aspect mai curat

S03M2 M Sport brake, red high-gloss

✦ Sistemul de frânare M Sport în roșu lucios este un sistem de frânare de înaltă performanță, cu un aspect distinctiv.

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglindea retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0491 Backrest width adjustment driver

✦ Reglarea lățimii spătarului scaunului șoferului

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04GQ M seat belts

✦ Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04NE Blow-by heater

✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S05AC High-beam assistant

✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AU Driving Assistant Professional

✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S0230 EU-specific additional contents

✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S02T4 M sport differential

✦ Diferențial sport din divizia M

S02VB Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VL Variable sport steering

✦ Volan sport reglabil

S0320 Deleted, model lettering

✦ Textul model a fost șters

S033B M Sport package Pro

✦ Pachetul M Sport îmbunătățit, pentru un aspect și performanțe mai sportive

S03FT BMW LA wheel dbl.sp. 861M

✦ Jante BMW 861M de 18 inch cu spițe duble

S03MF M lights Shadow Line

✦ Pachetul M lights Shadow Line conferă vehiculului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AW Instrument panel Sensatec

✦ Tabloul de bord este realizat din material Sensatec, care asigură rezistență și un aspect elegant

S04KL Interior trim finisher alum.mesh effect

✦ Finisaj interior cu efect de plasă din aluminiu, pentru un plus de eleganță

S04UR Ambient interior light

✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S05AQ Active Guard Plus

✦ Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus

S05AZ BMW Laserlicht

✦ „BMW Laserlicht” se referă la tehnologia avansată a farurilor cu laser dezvoltată de BMW.

S05DA	Passenger airbag deactivation
✦✦	Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată
S0654	DAB tuner
✦✦	Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite
S06AE	Teleservices
✦✦	Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.
S06AK	Connected Drive Services
✦✦	Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale
S06NX	Storage tray wireless charging
✦✦	Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless
S06VB	Control Infotainment
✦✦	Sistem de infotainment cu comenzi
S0715	M Aerodynamics package
✦✦	Pachetul aerodinamic M
S0760	High gloss shadow line
✦✦	Linie de umbră cu luciu intens
S07M9	M Shadow Line with expanded scope
✦✦	Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.
S0851	Language version German
✦✦	Setările de limbă sunt în germană
S08KA	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
✦✦	Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km
S08TF	Active pedestrian protection
✦✦	Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.
S08WM	Control D
✦✦	Tasta Control D permite o manevrare mai ușoară și mai precisă a vehiculului.
S0C3Z	Tansanitblau II metallic
✦✦	„Tansanitblau II metallic” se referă la varianta de culoare albastru metalizat a vehiculului.
SFRFK	RKF HO flash
✦✦	Semnal luminos al farurilor RKF

S05DM	Parking assistance system
✦✦	Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare
S0688	Harman/Kardon surround sound system
✦✦	Sistem audio surround Harman/Kardon
S06AF	Statutory emergency call
✦✦	Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență
S06C4	Connected Package Professional
✦✦	Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate
S06U3	BMW Live operating area Professional
✦✦	Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive
S0710	M leather steering wheel
✦✦	Volan din piele M
S0754	M rear spoiler
✦✦	Adaugă un spoiler spate la vehicul pentru un aspect sportiv
S0775	Headlining anthracite
✦✦	Cap de serie în culoarea antracit
S0801	German version
✦✦	Vehicul fabricat pentru piața germană
S0879	On-board literature, German
✦✦	Se livrează cu documentație în limba germană
S08R9	Refrigerant R1234yf
✦✦	Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.
S08TR	Decoding additional functions
✦✦	Include funcții speciale pentru funcționalități suplimentare
S08WQ	Control G
✦✦	Tasta G
SA090	90 Ah AGM battery
✦✦	Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.
SKGNL	Alcantara sensatec black / blue
✦✦	Tapițerie din Alcantara Sensatec negru și albastru

Cronologie

S-a găsit 1 înregistrare

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **62.359 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul