



BMW M340 3' G20 Saloon LCI

Generat pe 22.09.2026

VIN: WBA48FF0208C87279

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Benzină

Anul: 2022

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 285 kW (382 cp / 387 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale. Cu toate acestea, a schimbat frecvent proprietarii.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule BMW M340 3' G20 Saloon LCI de **4 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 182 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 52.528 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări


Fotografii

Am găsit 40 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.


11.2023



12.2023



06.2025



Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

 România  Cehia  Slovenia  Italia  Ungaria  Slovacia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 52.528 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 73.972 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 8 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

- Conduc limitat** < 600 km/lună 24% din perioada analizată
Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.
- Conduc normal** 600 - 1.500 km/lună 13% din perioada analizată
Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.
- Conduc intensiv** > 1.500 km/lună 63% din perioada analizată
Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.
- Nu a fost condus** 0% din perioada analizată
O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrelui

09.2022	14 km
01.2023	35 km
11.2023	15.743 km
04.2024	16.970 km
09.2024	27.448 km

Înregistrările odometrelui

06.2025	48.578 km
09.2025	51.865 km
11.2025	52.528 km

Kilometraj estimat în prezent
Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi în jur de **67.095 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

09.2022 - 01.2023	Condus limitat	5 km/lună
01.2023 - 11.2023	Condus intensiv	1.551 km/lună
11.2023 - 04.2024	Condus limitat	242 km/lună
04.2024 - 06.2025	Condus intensiv	2.226 km/lună
06.2025 - 11.2025	Condus normal	775 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓

Asigurată?

✓ Asigurat09.2026🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 01.2026 până la 01.2027

✓=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut04.2024🇨🇪 Cehia

A trecut cu succes inspecția tehnică

↺↻

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune

Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **M340** Tip combustibil: **Benzină** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2022** Piață: **Europa de Este**



Prețuri de vânzare	
11.2023	352.224 RON
12.2023	354.987 RON
06.2025	301.648 RON
10.2025	261.143 RON
11.2025	300.062 RON

Informații despre prețul de piață

Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 28 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

182 g/km Clasă: **E**

0 g/km

 $225 \text{ g/km} \leq$

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	M340	Benzină
Generație	Variantă	An de fabricație
G20	3' G20 Saloon LCI	2022
Categorie	Piața de destinație a modelului	Etichetă producător
m1	ECE	M340i
Omologare de tip		
e1*2007/46*1947*10		



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	3 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
285 kW (382 cp / 387 PS)	6	8
Emisii CO2	Standard de emisii	Cod motor
182 g/km	euro 6; 715/2007*2018/1832 ap	B58D
Descriere motor		
i		



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
Sedan	Volan pe stânga	Roșu
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	4	4.714 mm
Lățime	Înălțime	Ampatament
1.827 mm	1.440 mm	2.851 mm
Greutate proprie	Masă maximă autorizată	
2.260 kg	4.060 kg	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

- S01CB

CO2 equipment

Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
- S01DF

Exhaust emission standards EU6 rde II
- Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II
- S0230

Extra package, EU-speciifc
- Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE
- S02PA

Locking wheel bolt
- Fixarea șuruburilor roților
- S02TB

Sport automatic gearbox
- Cutie de viteze automată sport
- S02VL

Variable sport steering
- Volan sport reglabil
- S0316

automatic trunk lid mechanism
- Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.
- S032Z

ENTFALL BMW DIGITAL KEY
- Dezactivarea funcției „Cheie digitală BMW”

S01CE

Recuperation system

Sistem de recuperare

S01PP

19" light-all.wheel dbl.spk.791M em.op.

Jante din aliaj ușor de 19 inch cu spițe duble, modelul 791M, cu un design elegant și funcțional

S0258

Tyres with runflat properties

Echipate cu anvelope Runflat

S02T4

M sport differential

Diferențial sport din divizia M

S02VB

Tyre pressure display

Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0302

Alarm system

Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322

Comfort access

Acces confortabil

S033B

M Sport package Pro

Pachetul M Sport îmbunătățit, pentru un aspect și performanțe mai sportive

S03M2 M Sport brake, red high-gloss

- ✦ Sistemul de frânare M Sport în roșu lucios este un sistem de frânare de înaltă performanță, cu un aspect distinctiv.

S03MQ BMW M Heritage logos

- ✦ Logo-uri speciale BMW M Heritage

S0428 Warning triangle and first aid kit

- ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Oglinza retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0465 Through-loading system

- ✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0487 Lumbar support driver

- ✦ Suport lombar pentru șofer

S0493 Storage compartment package

- ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04GQ M seat belts

- ✦ Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04NE Blow-by heater

- ✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S04UR Ambient interior light

- ✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AS Driving Assistant

- ✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DC Rear-seat headrests, folding

- ✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S05DM Parking assistance system

- ✦ Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

S0688 Harman/Kardon surround sound system

- ✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S03MF M lights Shadow Line

- ✦ Pachetul M lights Shadow Line conferă vehiculului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

S0420 Sun protection glazing

- ✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- ✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- ✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0481 Sports seat

- ✦ Scaune sport montate

S0491 Backrest width adjustment driver

- ✦ Reglarea lățimii spătarului scaunului șoferului

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04MC Interior trimstrips, Carbon Fibre

- ✦ Este echipat cu ornamente interioare din fibră de carbon.

S04U0 Electroplat.cover/clip f.operat.elements

- ✦ Are un capac sau o clemă placată galvanic pentru elementele de comandă

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0552 Adaptive LED headlight

- ✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AQ Active Guard Plus

- ✦ Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus

S05DA Passenger airbag deactivation

- ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DF Active cruise control+stop&go function

- ✦ Control activ al vitezei de croazieră cu funcție stop and go

S0654 DAB tuner

- ✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AF

Statutory emergency call

Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C3

Connected Package Professional

Funcții de conectivitate îmbunătățite, bazate pe tehnologie avansată

S06VB

Control Infotainment

Sistem de infotainment cu comenzi

S0710

M leather steering wheel

Volan din piele M

S0754

M rear spoiler

Adaugă un spoiler spate la vehicul pentru un aspect sportiv

S0775

Headlining anthracite

Cap de serie în culoarea antracit

S07R7

Innovation package

Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S08A4

Language version Czech

Limba selectată pentru vehicul este ceha

S08EK

Dummy-SALAPA

Funcția Dummy-SALAPA poate fi un element de rezervă sau inactivă.

S08R9

Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S0925

Dummy-SALAPA

Componenta Dummy-SALAPA prezintă în vehicul

S0A75

melbourne-rot metallic

Culoarea caroseriei: roșu Melbourne metalizat

SKGNL

Alcantara sensatec black / blue

Tapiterie din Alcantara Sensatec negru și albastru

S06AK

Connected Drive Services

Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06U3

BMW Live operating area Professional

Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0704

M Sports suspension

Este echipat cu un sistem de suspensie M Sport pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.

S0715

M Aerodynamics package

Pachetul aerodinamic M

S0760

High gloss shadow line

Linie de umbră cu luciu intens

S07M9

M Shadow Line with expanded scope

Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S07VB

Comfort package

Include funcții menite să sporească confortul la volan

S08AL

On-board literature, Czech

Vehiculul include broșuri în limba cehă

S08KA

Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF

Active pedestrian protection

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09AA

Outer skin protection

Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SA090

90 Ah AGM battery

Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

Cronologie

S-au găsit 15 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

09.2022 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

02.2023  Cehia

Proprietarul s-a schimbat

O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.

02.2023  Cehia

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

02.2023  Cehia

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

11.2023  Polonia

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

11.2023  Slovenia

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

12.2023  Polonia

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

04.2024  Cehia

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

04.2024  Cehia

Proprietarul s-a schimbat

O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.

06.2025  Cehia

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

10.2025  Cehia

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

10.2025  Cehia

Proprietarul s-a schimbat

O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.

11.2025  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



Sugestia carVertical: Vânzări frecvente

Acest vehicul a fost scos des la vânzare. Analizează-i istoricul ca să înțelegi de ce.

12.2025  România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.



Sugestia carVertical: Înmatriculare în altă țară

Acest vehicul a fost înmatriculat în mai mult de două țări. Condițiile de drum și standardele de întreținere diferite se poate să-i fi afectat starea. Poți vedea dacă a fost întreținut corespunzător dacă îi verifici istoricul de service.

01.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 28.01.2026 Până la: 27.01.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Află de ce îl tot vând proprietarii**

Schimbările frecvente de proprietar ridică două semnale de alarmă: această mașină poate avea o problemă recurentă care îi frustrează pe proprietari și este mai dificil de verificat dacă reviziile au fost făcute la timp.

☐ Vezi dacă observi defecțiuni intermitente care apar doar după ce motorul este bine încălzit.

☐ Verifică dacă modulele electronice au coduri "șterse recent" care ar putea reveni curând.

☐ Cere-i mecanicului să efectueze un test rutier amănunțit ca să te asiguri că nu există probleme ascunse la motor, la transmisie sau la sistemul de răcire.
- ☐ **Verifică istoricul de mentenanță**

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

☐ Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

☐ Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐ Compară prețurile

☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul