



BMW M240 2' G42

Generat pe 22.09.2026

VIN: WBA51CM0908F62852

Tip caroserie: Coupe

Combustibil: Benzină

Anul: 2025

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 285 kW (382 cp / 387 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 17 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi**
Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi
- Transport**
Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport
- Închiriere**
Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat
- Poliție**
Nu există dovezi că a fost folosit de poliție
- Demo**
Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ
- Vehicul pentru școala de șoferi**
Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

- Este căutat în prezent ca fiind furat?**
Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.
- A fost furat în trecut?**
Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:

România

Italia

Slovenia

Ungaria

Cehia

Slovacia

Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

- i

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 17 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 17.281 km
 - 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
05.2025	15 km
07.2025	17 km

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓=

○=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.
- ↺↻

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.
- ✓

A asigurată?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **M240** Tip combustibil: **Benzină** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2025** Piață: **România**



Preț de piață Interval prețuri de piață

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2026	289.070 RON	272.745 RON	316.934 RON

Informații despre prețul de piață



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 20 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător BMW	Model M240	Tip combustibil Benzină
Generație G42	Variantă 2' G42	An de fabricație 2025
Piața de destinație a modelului ECE	Etichetă producător M240i	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Capacitate cilindrică 3 l
Putere motor 285 kW (382 cp / 387 PS)	Nr. cilindri 6	Nr. viteze 8
Cod motor B58D	Descriere motor i	Denumirea transmisiei Steptronic Sport



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie Coupe	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Nr. locuri 4
Nr. uși 2	Lungime 4.548 mm	Lățime 1.838 mm
Înălțime 1.404 mm	Ampatament 2.741 mm	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO ₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.	S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II
S01HL BMW LA wheel dbi.sp. 995M STD SO MB Jantă BMW LA cu două spițe, model standard 995M, în culoarea Orbit Grey	S0230 EU-specific additional contents Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.
S0248 Steering wheel heater Încălzește volanul pentru un plus de confort	S02PA Locking wheel bolt Fixarea șuruburilor roților
S02T4 M sport differential Diferențial sport din divizia M	S02TB Sport automatic gearbox Cutie de viteze automată sport

S02VB

Tyre pressure display

Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VL

Variable sport steering

Volan sport reglabil

S0322

Comfort access

Acces confortabil

S0420

Sun protection glazing

Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430

Interior/outside mirror with auto dip

Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S043A

M ACCENT SURFACES ILLUMINATED

Suprafețe de accent iluminate în interior

S0459

Seat adjustment, electric, with memory

Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0493

Storage compartment package

Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04NE

Blow-by heater

Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0534

Automatic air conditioning

Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548

Kilometre speedo

Vitezometru montat

S05AC

High-beam assistant

Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AS

Driving Assistant

Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DC

Rear-seat headrests, folding

Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0654

DAB tuner

Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE

Teleservices

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK

Connected Drive Services

Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NX

Storage tray wireless charging

Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S06U3

BMW Live operating area Professional

Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0704

M Sports suspension

Este echipat cu un sistem de suspensie M Sport pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.

S02VC

Tyre repair set

Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0302

Alarm system

Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S03M1

M SPORT BRAKING SYSTEM,DARKBLUE METALLIC

SISTEM DE FRÂNARE SPORT M, ALBASTRU ÎNCHIS METALIZAT: Include un sistem de frânare sport îmbunătățit și o culoare elegantă, albastru închis metalizat

S0428

Warning triangle and first aid kit

Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431

Interior mirror with automatic-dip

Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S043W

Decorative strip, alu. fine brushed

Bandă decorativă din aluminiu periat fin

S0488

Lumbar support, driver and passenger

Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494

Seat heating driver/passenger

Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04UR

Ambient interior light

Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0544

Cruise control with braking function

Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0552

Adaptive LED headlight

Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AQ

Active Guard Plus

Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus

S05DA

Passenger airbag deactivation

Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DN

Parking assistance system Plus

Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0688

Harman/Kardon surround sound system

Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF

Statutory emergency call

Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4

Connected Package Professional

Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06PA

Personal eSIM

Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul

S06VB

Control Infotainment

Sistem de infotainment cu comenzi

S0711

M Sports seats

Scaune sport M pentru un confort și o susținere sporite

S0715 M Aerodynamics package

✦ Pachetul aerodinamic M

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07A2 Innovation pack II

✦ Pachetul de inovare II

S0801 German version

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08R3 COC ADDITIONAL SCOPES

✦ Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate

S08TF Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S08WM Control D

✦ Tasta Control D permite o manevrare mai ușoară și mai precisă a vehiculului.

S0C31 Portimao blau metallic

✦ Culoarea albastru metalizat Portimao conferă vehiculului un aspect elegant și modern.

SMAL3 Leather Vernasca Black / Accent Red

✦ Interior din piele Vernasca neagră cu accente roșii.

S0754 M rear spoiler

✦ Aduăgă un spoiler spate la vehicul pentru un aspect sportiv

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S07VK ASSISTENZ PAKET DE

✦ Pachetul de asistență Germania

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08WD Control, driver assistance systems

✦ Panou de comandă pentru sistemele de asistență la conducere, pentru funcții suplimentare de siguranță

S0925 Dummy-SALAPA

✦ Componenta Dummy-SALAPA prezintă în vehicul

SA090 90 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

Cronologie

S-a găsit 1 înregistrare

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 05.2025 🇹🇷 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

🇬🇧🇸🇪🇺🇸🇩🇪 +44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ Cere istoricul de service și mentenanță
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ Fă un test de conducere
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ Compară cu mașini similare
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐ Compară prețurile

☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul