

BMW X1 X1 U11

Generat pe 22.09.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WBA61EE0205W30809

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Benzină

Anul: 2023

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 160 kW (215 cp / 218 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **peste medie** în comparație cu alte vehicule **BMW X1 X1 U11 de 4 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt mai curate decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 46.322 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere



Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**

România Cehia Canada Slovenia Italia Slovacia Ungaria


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 46.322 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 64.696 km
- 15 înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Conduc limitat < 600 km/lună 9% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Conduc normal 600 - 1.500 km/lună 68% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Conduc intensiv > 1.500 km/lună 23% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

01.2023	2 km
05.2023	1.668 km
07.2023	4.281 km
08.2023	5.052 km
11.2023	8.500 km
12.2023	9.838 km
02.2024	10.291 km
09.2024	16.657 km

Înregistrările odometrului

12.2024	18.515 km
01.2025	19.679 km
04.2025	20.460 km
10.2025	29.722 km
04.2026	40.130 km
06.2026	41.969 km
08.2026	46.322 km

Obiceiuri de condus		
01.2023 - 05.2023	Condus limitat	416 km/lună
05.2023 - 10.2025	Condus normal	952 km/lună
10.2025 - 08.2026	Condus intensiv	1.639 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓

Asigurată?

✓ Asigurat

09.2026

🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 04.2026 până la 04.2027

✓=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

04.2026

🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 04.2028

↺↻

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

⚠

Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate stânga / Bară de protecție

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

3.001 RON – 4.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică

neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW	Model: X1	Tip combustibil: Benzină	Cutie de viteze: Automată	Anul: 2023	Piață: România
------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------------



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2026	183.434 RON	129.968 RON	239.550 RON
● 2027	141.357 RON	100.156 RON	184.601 RON
● 2028	110.032 RON	77.960 RON	143.695 RON
● 2029	107.400 RON	76.096 RON	140.257 RON
● 2030	104.762 RON	74.227 RON	136.808 RON
● 2031	96.355 RON	68.273 RON	125.832 RON
● 2032	85.004 RON	60.228 RON	111.006 RON
● 2033	73.653 RON	52.184 RON	96.186 RON

Informații despre prețul de piață

**Previziuni asupra tendințelor prețului**

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -61% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

**Scăderea prețului & perioada propice cumpărării**

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2028, când vehiculul împlinește 5 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

**Momentul optim de vânzare**

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2027 sau a vârstei de 4 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

**Timpul necesar vânzării**

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 31 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

**Sumar**

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	X1	Benzină
Generație	Varianță	An de fabricație
U11	X1 U11	2023
Categorie	Piața de destinație a modelului	Etichetă producător
m1	ECE	X1 xDrive23i
Omologare de tip		
e1*2018/858*00153*01		



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	2 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
160 kW (215 cp / 218 PS)	4	7
Cuplu	Standard de emisii	Cod motor
360 Nm	euro 6; 715/2007*2018/1832 ap	B48N
Descriere motor	Denumirea transmisiei	Tipul propulsiei
23i	Steptronic	Hibrid



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
SUV	Volan pe stânga	Verde
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.500 mm
Lățime	Înălțime	Ampatament
1.845 mm	1.642 mm	2.692 mm
Greutate proprie	Masă maximă autorizată	
1.730 kg	2.220 kg	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01AG Larger fuel tank

✦ Rezervor de combustibil mai mare

S01CE Recuperation system

✦ Sistem de recuperare

S01EC BMW It-alloy wheel aerodynamic 866 STD

✦ Jantă standard BMW din aliaj ușor, aerodinamică 866

S02PA Locking wheel bolt

✦ Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0322 Comfort access

✦ Acces confortabil

S03AT Roof rails Aluminium satinated

✦ Barele de acoperiș din aluminiu pentru un aspect elegant

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0478 Child seat mount

✦ Suport pentru scaune pentru copii, destinat montării sigure a acestora

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04FD Seat adjustment for rear seats

✦ Permite reglarea scaunelor din spate pentru un confort sport și personalizare

S01CB CO2 equipment

✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

✦ Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S0230 EU-specific additional contents

✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S02TE Automatic transmission w/ shift paddles

✦ Transmisie automată cu padele de schimbare a vitezelor

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S03AC Trailer coupling

✦ Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare

S03MB Indiv. Ext. Line, burnished aluminium

✦ Finisaje exterioare din aluminiu lustruit, pentru un aspect elegant și modern

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S045A Seat adjustment elec. w/ memory driver

✦ Scaunul șoferului poate fi reglat electronic, cu setări memorabile pentru o poziționare personalizată.

S0481 Sports seat

✦ Scaune sport montate

S04AT Interior trim finishers black high-gloss

✦ Finisaje interioare în negru lucios

S04NW LUXURY INSTRUMENT PANEL

✦ Tablou de bord de lux îmbunătățit

S0548 Kilometre speedo

❖❖ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

❖❖ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AV Active Guard

❖❖ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S0654 DAB tuner

❖❖ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AF Statutory emergency call

❖❖ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4 Connected Package Professional

❖❖ Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06WC Widescreen Display

❖❖ Ecran lat

S0775 Headlining anthracite

❖❖ Cap de serie în culoarea antracit

S07HW X Line

❖❖ Stilul X Line

S0851 Language version German

❖❖ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

❖❖ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF Active pedestrian protection

❖❖ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09QR PREPARATION STEERING WHEEL HEATING

❖❖ Pregătirea sistemului de încălzire a volanului

S09T5 Specific additional equipment X

❖❖ Echipament suplimentar specific X

SA060 60 Ah AGM battery

❖❖ Baterie AGM de 60 Ah

S0552 Adaptive LED headlight

❖❖ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AS Driving Assistant

❖❖ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DM Parking assistance system

❖❖ Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

S06AE Teleservices

❖❖ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

❖❖ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NX Storage tray wireless charging

❖❖ Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S0710 M leather steering wheel

❖❖ Volan din piele M

S07EV OPTION PACKAGE

❖❖ Pachet opțional complet

S0801 German version

❖❖ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

❖❖ Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9 Refrigerant R1234yf

❖❖ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08WQ Control G

❖❖ Tasta G

S09QV Preparation Driving Assistant Plus

❖❖ Pregătirea pentru sistemul Driving Assistant Plus

S0C4E Sanremo green metallic

❖❖ Vopsea exterioară verde metalizat Sanremo

SMACX Leather Vernasca/oyster

❖❖ Piele Vernasca în nuanța de stridie

1AG LARGER-CAPACITY FUEL TANK

✦ Această mașină are un rezervor de combustibil cu o capacitate mai mare pentru o autonomie mai mare.

1CE RECUPERATION SYSTEM

✦ Sistem de recuperare

230 EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

✦ Conținut suplimentar specific pentru regiunea UE

2TE AUTOMATIC TRANSMISSION W.GEARSHIFT

✦ Transmisie automată cu funcție Gearshift

302 ALARM SYSTEM

✦ Sistem de alarmă pentru securitate

3AC TRAILER TOW HITCH

✦ Dispozitiv de remorcare pentru remorcare

3MB INDIVIDUAL EXT.LINE ALU. SATINATED

✦ Linie exterioară individuală în finisaj aluminiu satinat

430 INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

✦ Pachet care include oglinzi interioare și exterioare

45A SEAT ADJUSTMENT, ELECTRIC, WITH MEMORY

✦ Reglare electrică a scaunului cu funcție de memorie

481 SPORT SEATS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Scaune speciale concepute pentru confort și susținere suplimentare pentru șofer și pasagerul din față

4AT INT.TR.FINI. BLACK HIGH-GLOSS

✦ Tapițerie interioară finisată în negru lucios

4NW LUXURY INSTRUMENT PANEL

✦ Panou de instrumente în stil luxos

552 ADAPTIVE LED HEADLIGHTS

✦ Echipat cu faruri adaptive cu LED

5AS DRIVING ASSISTANT

✦ Sistem de asistență la condus

1CB CO2 CONTENT

✦ Informații privind emisiile de CO2

1DF EXHAUST EMISSIONS STANDARD EU6D

✦ În conformitate cu standardul EU6D privind emisiile de gaze de eșapament

2PA LOCKING WHEEL BOLTS

✦ Blocarea șuruburilor roților pentru siguranță

2VB TYRE PRESSURE INDICATOR

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

322 COMFORT ACCESS SYSTEM

✦ Sistem de acces confortabil pentru ușurarea intrării

3AT ROOF RAILS ALUMINIUM SATINATED

✦ Șine de acoperiș în finisaj de aluminiu

428 WARNING TRIANGLE

✦ Triunghi de avertizare inclus pentru urgențe

431 INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC ANTI-DAZZLE FUNCTION

✦ Oglină retrovizoare care se reglează automat pentru a reduce strălucirea

478 CHILD SEAT MOUNT

✦ Suport scaun copil

494 SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Scaune încălzite pentru confortul șoferului și pasagerului din față

4FD SEAT ADJUSTMENT, REAR SEATS

✦ Scaune spate reglabile pentru confort sporit și flexibilitate în aranjarea locurilor

548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

✦ Vitezometru cu citire kilometrică

5AC AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL

✦ Control automat al farurilor cu fază lungă

5AV ACTIVE GUARD

✦ Garda activă

5DM PARKING ASSISTANT	654 DAB TUNER
Asistent de parcare pentru confort	Tuner DAB pentru recepție radio digitală
6AE TELESERVICES	6AF LEGAL EMERGENCY CALL
Teleservicii pentru conectivitate	Apel de urgență juridică
6AK CONNECTEDDRIVE SERVICES	6C4 CONNECTEDPACKAGE PROFESSIONAL
Servicii ConnectedDrive pentru funcții inteligente	Pachet profesional conectat
6NX WIRELESS CHARGING TRAY	6WC WIDESCREEEN DISPLAY
Tavă de încărcare wireless pentru încărcarea comodă a dispozitivului	Vehiculul este echipat cu un afișaj cu ecran lat pentru sistemul de divertisment, facilitând vizualizarea informațiilor și divertismentul multimedia.
710 M LEATHER STEERING WHEEL	775 INDIVIDUAL ROOF-LINING ANTHRACITE
Volan îmbrăcat în piele M pentru o senzație sportivă	Căptușeală de acoperiș în culoarea antracit pentru un interior elegant
7EV EQUIPMENT PACKAGE	7HW XLINE
Pachet cuprinzând diverse echipamente	Pachetul XLINE, care oferă elemente de stil și caracteristici suplimentare
801 GERMAN VERSION	851 LANGUAGE VERSION GERMAN
Versiunea în limba germană	Versiunea lingvistică în limba germană
879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION	8KA OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM
Include documentație germană / de bord pentru informații de utilizare	Interval de schimbare a uleiului stabilit la 24 de luni sau 30.000 km pentru programarea întreținerii
8R9 REFRIGERANT	8TF ACTIVE PEDESTRIANS SAFETY
Agent frigorific pentru sistemul de răcire	Sistem activ de siguranță a pietonilor
8WQ CONTROL G	9QR PREPARATION STEERING WHEEL HEATING
G Control pentru gestionarea vehiculelor	Pregătirea pentru încălzirea volanului
9QV PREPARATION DRIVING ASSISTANT PLUS	9T5 SPECIFIC ADDITIONAL SCOPES X
Pregătirea pentru Driving Assistant Plus	Domenii de aplicare suplimentare specifice

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2023	Țară necunoscută
Fabricat	
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.	

11.2023  Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2025  România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

04.2026  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 17.04.2026

Până la: 16.04.2027

04.2026  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **46.322 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul