



BMW X1 X1 U11

Generat pe 25.08.2026

VIN: WBA61EE0305V96699

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Benzină

Anul: 2022

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 160 kW (215 cp / 218 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **excellent** în comparație cu alte vehicule **BMW X1 X1 U11** de 4 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul este într-o stare vizibil mai bună sau are un istoric mai curat decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 58.724 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Siguranță

✓ Nu s-au găsit probleme

Rating de siguranță: 5 din 5 stele.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere



Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:



România



Slovenia



Italia



Slovacia



Canada



Ungaria



Cehia


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 58.724 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 65.448 km
- 11 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

10.2022	1 km
05.2023	12.637 km
09.2023	12.978 km
10.2023	13.653 km
11.2023	16.330 km
03.2024	19.018 km

Înregistrările odometrelui

08.2024	23.718 km
09.2024	24.499 km
06.2025	40.377 km
10.2025	49.498 km
04.2026	58.724 km

Obiceiuri de condus

10.2022 - 05.2023	Condus normal	1.787 km/lună
05.2023 - 09.2023	Condus limitat	83 km/lună
09.2023 - 04.2026	Condus normal	1.455 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

08.2026

România

Asigurare valabilă de la 09.2025 până la 09.2026



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

10.2025



România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 10.2027



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:


Producător: **BMW**

Model: **X1**

Tip combustibil: **Benzină**

Anul: **2022**

Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2026	150.356 RON	96.788 RON	235.538 RON
2027	115.647 RON	74.445 RON	181.167 RON
2028	110.128 RON	70.892 RON	172.520 RON
2029	99.352 RON	63.953 RON	155.640 RON
2030	96.198 RON	61.924 RON	150.699 RON
2031	84.896 RON	54.649 RON	132.995 RON
2032	72.805 RON	46.869 RON	114.055 RON
2033	63.343 RON	40.776 RON	99.231 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -59% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 34 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	X1	Benzină
Generație	Varianta	An de fabricație
U11	X1 U11	2022
Categorie	Piața de destinație a modelului	Etichetă producător
m1	ECE	X1 xDrive23i
Omologare de tip		
e1*2018/858*00153*00		



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	2 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
160 kW (215 cp / 218 PS)	4	7
Cuplu	Standard de emisii	Cod motor
360 Nm	euro 6; 715/2007*2018/1832 ap	B48N
Descriere motor	Denumirea transmisiei	Tipul propulsiei
23i	Steptronic	Hibrid



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
SUV	Volan pe stânga	Alb
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.500 mm
Lățime	Înălțime	Ampatament
1.845 mm	1.642 mm	2.692 mm
Greutate proprie	Masă maximă autorizată	
1.730 kg	2.220 kg	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 **Sumar**

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01AG Larger fuel tank ✦✦ Rezervor de combustibil mai mare	S01CB CO2 equipment ✦✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S01CE Recuperation system ✦✦ Sistem de recuperare	S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II ✦✦ Standarde privind emisiile de gaze de eşapament conforme cu reglementările UE6 RDE II
S0230 Extra package, EU-speciifc ✦✦ Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE	S02PA Locking wheel bolt ✦✦ Fixarea șuruburilor roților
S02TE Automatic transmission w/ shift paddles ✦✦ Transmisie automată cu padele de schimbare a vitezelor	S02VB Tyre pressure display ✦✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.
S02VF Adaptive M chassis ✦✦ Șasiu M adaptiv	S0302 Alarm system ✦✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită
S0322 Comfort access ✦✦ Acces confortabil	S0337 M Sports package ✦✦ Pachetul sportiv M
S03MC Indiv.roofrailing,mirror-fin.Shadow Line ✦✦ Balustradă individuală pentru acoperiș și finisaj oglindă în varianta Shadow Line, pentru un aspect unic	S0402 Panorama glass roof ✦✦ Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.
S0413 Luggage compartment net ✦✦ Plasă în portbagaj pentru organizare	S0420 Sun protection glazing ✦✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare
S0428 Warning triangle and first aid kit ✦✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență	S0430 Interior/outside mirror with auto dip ✦✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea
S0431 Interior mirror with automatic-dip ✦✦ Oginda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate	S0459 Seat adjustment, electric, with memory ✦✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor
S0478 Child seat mount ✦✦ Suport pentru scaune pentru copii, destinat montării sigure a acestora	S0481 Sports seat ✦✦ Scaune sport montate

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04FD Seat adjustment for rear seats

- ✦ Permite reglarea scaunelor din spate pentru un confort sport și personalizare

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AV Active Guard

- ✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S0610 Head-up display

- ✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0674 Hi-Fi system Harman Kardon

- ✦ Bucurați-vă de sistemul Hi-Fi de înaltă calitate de la Harman Kardon din mașină.

S06AF Statutory emergency call

- ✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4 Connected Package Professional

- ✦ Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06U3 BMW Live operating area Professional

- ✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0760 High gloss shadow line

- ✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07EW OPTION PACKAGE PROFESSIONAL

- ✦ PAChetul OPTION PROFESSIONAL: Oferă un pachet de nivel profesional cu funcții îmbunătățite

S0851 Language version German

- ✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- ✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S04AT Interior trim finishers black high-gloss

- ✦ Finisaje interioare în negru lucios

S04NW LUXURY INSTRUMENT PANEL

- ✦ Tablou de bord de lux îmbunătățit

S0552 Adaptive LED headlight

- ✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AU Driving Assistant Professional

- ✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05DN Parking assistance system Plus

- ✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0654 DAB tuner

- ✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

- ✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NX Storage tray wireless charging

- ✦ Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S0710 M leather steering wheel

- ✦ Volan din piele M

S0775 Headlining anthracite

- ✦ Cap de serie în culoarea antracit

S0801 National version Germany

- ✦ Această versiune este concepută special pentru Germania și include funcții specifice acestei țări.

S0879 On-board literature, German

- ✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9 Refrigerant R1234yf

- ✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TF Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09PC Special package-3

✦ Pachet special-3

S09T1 M SPORT EXTERIEURUMFAENGE

✦ Îmbunătățiri la exterior cu pachetul M Sport

S09TA Specific additional contents in M Sport package

✦ Elementele suplimentare specifice din pachetul M Sport:
Caracteristici suplimentare unice incluse în pachetul M Sport

S0931 Winter instead of summer tyres ex-fact.

✦ Anvelope de iarnă incluse în locul celor de vară, pentru adaptare la anotimp

S09QR PREPARATION STEERING WHEEL HEATING

✦ Pregătirea sistemului de încălzire a volanului

S09T2 M SPORT interior equipment

✦ Elementele de interior premium din gama M Sport

SA060 60 Ah AGM battery

✦ Baterie AGM de 60 Ah

Siguranță

Am verificat dacă acest vehicul are rechemări din partea producătorului și care este ratingul său de siguranță.

**Sugestia carVertical**

Acest vehicul are un rating ridicat de siguranță. Întreținerea corespunzătoare și regulată va menține standardul ridicat de siguranță.

Rating de siguranță

**Siguranță de 5 stele**

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor

**86%** Ocupant adult**89%** Copil ocupant**76%** Utilizatori vulnerabili ai drumurilor**92%** Asistență de siguranță

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

**10.2022****Țară necunoscută****Fabricat**

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

**10.2023****România****Înmatriculat**

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 09.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 27.09.2025

Până la: 26.09.2026

● 10.2025  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **58.724 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul