

BMW X2 M35 X2 U10

WBA81GM0405003597

- 2024
- Benzină
- Automată
- SUV
- Negru

Generat pe 25.09.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul
Istoricul acestui vehicul indică o inactivitate prelungită.

Kilometri parcurși

⚠️ **Atenție**

A fost detectată o perioadă îndelungată fără nicio modificare de kilometraj.

Emisii

⚠️ **Atenție**

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 179 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ **Nu s-au găsit probleme**

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Verificare statut juridic

✅ **Nu s-au găsit probleme**

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✅ **Nu s-au găsit probleme**

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✅ **Nu s-au găsit probleme**

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✅ **Nu s-au găsit probleme**
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport



Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Ungaria Canada Slovenia Slovacia Italia Cehia

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 19.587 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 32.356 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Se pare că acest vehicul nu a fost folosit o perioadă. Poate că există un motiv întemeiat, dar tot este util să afli care este realitatea. A fost avariata? Este vorba despre o problemă costisitoare (motor / transmisie defecte, etc.)? A fost dat kilometrajul înapoi?



2025

2026

●●● Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model

Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

☐ **Conduc limitat** < 500 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

☒ **Conduc normal** 500 - 1.500 km/lună 77% din perioada analizată

Ritm de conduc normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

☐ **Conduc intensiv** > 1.500 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

☐ **Nu a fost condus** 23% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

07.2024	6 km
11.2024	5.537 km
04.2025	10.842 km
09.2025	10.897 km
05.2026	19.587 km

Obiceiuri de condus

07.2024 - 04.2025	☒ Conduc normal	1.187 km/lună
04.2025 - 09.2025	☐ Nu a fost condus	/lună
09.2025 - 05.2026	☒ Conduc normal	1.077 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

09.2026



România

Asigurare valabilă de la 10.2025 până la 10.2026



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

179 g/km Clasă: **E**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător

BMW

Model

X2 M35

Tip combustibil

Benzină

Generație

U10

Variantă

X2 U10

An de fabricație

2024

Categorie

m1

Piața de destinație a modelului

ECE

Etichetă producător

X2 M35i

Omologare de tip

e1*2018/858*00371*01

Intervalul de ani al modelului

2024



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	2 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
221 kW (296 cp / 300 PS)	4	7
Cuplu	Emisii CO2	Standard de emisii
400 Nm	179 g/km	Euro 6e (WLTP) 36EA
Cod motor	Descriere motor	Denumirea transmisiei
B48R	i	Steptronic
Tipul propulsiei		
Ardere internă		



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
SUV	Volan pe stânga	Negru
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.567 mm
Lățime	Înălțime	Ampatament
1.845 mm	1.575 mm	2.692 mm
Greutate proprie	Masă maximă autorizată	
1.770 kg	2.270 kg	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01AG	Larger fuel tank	S01CB	CO2 equipment
⚡	Rezervor de combustibil mai mare	⚡	Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO2 pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

- Standard de privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S0230 Extra package, EU-specific

- Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S02PA Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VF Adaptive M chassis

- Șasiu M adaptiv

S0313 Fold-in outside mirror

- Oglinzi exterioare rabatabile

S0322 Comfort access

- Acces confortabil

S03DN BMW radiator grille iconic glow

- Grila radiatorului BMW cu un design luminos iconic

S03M2 M Sport brake, red high-gloss

- Sistemul de frânare M Sport în roșu lucios este un sistem de frânare de înaltă performanță, cu un aspect distinctiv.

S03MF M lights Shadow Line

- Pachetul M lights Shadow Line conferă vehiculului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

S0428 Warning triangle and first aid kit

- Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0475 black-sapphire metallic

- Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

S01GN BMW light-alloy wheel Y-spoke 874M BC

- Jantă BMW din aliaj ușor cu design cu spițe în formă de Y, modelul 874M, cu finisaj Black Crystal

S0248 Steering wheel heater

- Încălzește volanul pentru un plus de confort

S02TE Automatic transmission w/ shift paddles

- Transmisie automată cu padele de schimbare a vitezelor

S02VC Tyre repair set

- Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0302 Alarm system

- Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0320 Deleted, model lettering

- Textul model a fost șters

S033B M Sport package Pro

- Pachetul M Sport îmbunătățit, pentru un aspect și performanțe mai sportive

S03KA Acoustic comfort glazing

- Ferestre izolate fonic pentru reducerea nivelului de zgomot din interiorul vehiculului

S03MC M roofrailing, Shadow Line

- Bară de acoperiș M, Shadow Line

S0420 Sun protection glazing

- Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0478 Child seat mount

- Suport pentru scaune pentru copii, destinat montării sigure a acestora

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04H2 Interior trim aluminium Hexacube bright

- ✦ Finisaje interioare elegante, cu finisaj Hexacube din aluminiu strălucitor

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AV Active Guard

- ✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S0610 Head-up display

- ✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0674 Hi-Fi system Harman Kardon

- ✦ Bucurați-vă de sistemul Hi-Fi de înaltă calitate de la Harman Kardon din mașină.

S06AF Statutory emergency call

- ✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06NX Storage tray wireless charging

- ✦ Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S0711 M Sports seats

- ✦ Scaune sport M pentru un confort și o susținere sporite

S0760 High gloss shadow line

- ✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07EW OPTION PACKAGE PROFESSIONAL

- ✦ PACHETUL OPTION PROFESSIONAL: Oferă un pachet de nivel profesional cu funcții îmbunătățite

S0801 National version Germany

- ✦ Această versiune este concepută special pentru Germania și include funcții specifice acestei țări.

S04GQ M seat belts

- ✦ Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04NW LUXURY INSTRUMENT PANEL

- ✦ Tablou de bord de lux îmbunătățit

S0552 Adaptive LED headlight

- ✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AT Driving Assistant Plus

- ✦ Asistent la conducere Plus

S05DN Parking assistance system Plus

- ✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0654 DAB tuner

- ✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

- ✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06U3 BMW Live operating area Professional

- ✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0754 M rear spoiler

- ✦ Adaugă un spoiler spate la vehicul pentru un aspect sportiv

S0775 Headlining anthracite

- ✦ Cap de serie în culoarea antracit

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

- ✦ Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S0851 Language version German

- ✦ Setările de limbă sunt în germană

S0879 On-board literature, German	S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km
✦ Se livrează cu documentație în limba germană	✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km
S08R3 COC ADDITIONAL SCOPES	S08R9 Refrigerant R1234yf
✦ Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate	✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.
S08TF Active pedestrian protection	S09T1 M SPORT EXTERIEURUMFAENGE
✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.	✦ Îmbunătățiri la exterior cu pachetul M Sport
S09T2 M SPORT interior equipment	S09TA Specific additional contents in M Sport package
✦ Elementele de interior premium din gama M Sport	✦ Elementele suplimentare specifice din pachetul M Sport: Caracteristici suplimentare unice incluse în pachetul M Sport
S09TB SPEZ. ZUSATZUMF. M SPORTPAKET PRO	SA070 70 Ah AGM battery
✦ Caracteristici speciale suplimentare incluse în pachetul M Sport	✦ Baterie AGM de mare capacitate, 70 Ah
SKTNL Alcan./Veganza-comb.Blk./Contr.st.Blue	
✦ Combinație Alcantara/Veganza în negru, cu cusături contrastante albastre	

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 06.2024 🇷🇴 Țară necunoscută Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
● 10.2025 🇷🇴 România Înmatriculat O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
● 10.2025 🇷🇴 România Asigurat O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare. Din: 18.10.2025 Până la: 17.10.2026

+44 **Surse de date**
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică dacă există probleme din cauza inactivității îndelungate

Mașinile care nu sunt folosite o perioadă îndelungată de timp dezvoltă probleme ascunse cu bateria, frânele, garniturile, componentele electronice și cele din cauciuc. Deteriorarea produsă din cauza depozitării nu va apărea în evidențe.

☐

Testează bateria – inactivitatea pe termen lung o poate deteriora sau consuma.

☐

Vezi dacă frânele s-au blocat sau dacă anvelope s-au dezumflat din cauza parcării pe termen lung.

☐

Verifică compartimentul motorului pentru daune provocate de rozătoare (dacă mașina a fost depozitată în aer liber, pot exista fire roase).

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **19.587 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul