



BMW X5 X5 G05

Generat pe 22.09.2026

VIN: WBAJU810909N30417

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Diesel

Anul: 2022

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 210 kW (282 cp / 286 PS)




Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad minim de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule BMW X5 X5 G05 de **4 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.


Daune



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii



Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 193 g/km.

Verificare utilizare comercială



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși



Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 58.324 km.


Verificare statut juridic



Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt



Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Cehia Canada Italia Slovacia Ungaria

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 58.324 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 101.126 km
- 13 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 13 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Conduc limitat < 600 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Conduc normal 600 - 2.100 km/lună 100% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Conduc intensiv > 2.100 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

08.2022	9 km
10.2022	144 km
11.2022	1.667 km
05.2023	8.361 km
11.2023	16.803 km
04.2024	23.465 km
07.2024	31.811 km

Înregistrările odometrului

11.2024	35.042 km
02.2025	39.471 km
05.2025	44.472 km
11.2025	51.303 km
02.2026	56.990 km
04.2026	58.324 km

Obiceiuri de condus

08.2022 - 04.2026 Condus normal 1.307 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Dreapta / Portieră față

Spate dreapta / Bară de protecție

Părți exterioare ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

12.001 RON – 14.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 4% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de

utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

- Producător: BMW
- Model: X5
- Tip combustibil: Diesel
- Cutie de viteze: Automată
- Anul: 2022
- Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2022	435.512 RON	371.175 RON	489.798 RON
2023	378.132 RON	309.344 RON	446.811 RON
2024	352.272 RON	296.048 RON	414.348 RON
2025	322.031 RON	261.146 RON	370.053 RON
2026	302.750 RON	234.453 RON	363.519 RON
05.2026 Preț de vânzare 288.136 RON			
08.2026 Preț de vânzare 267.057 RON			
2027	273.764 RON	212.004 RON	328.717 RON
2028	223.455 RON	173.045 RON	268.310 RON
2029	209.535 RON	162.269 RON	251.595 RON
2030	142.147 RON	110.080 RON	170.682 RON
2031	120.562 RON	93.364 RON	144.763 RON
2032	110.559 RON	85.620 RON	132.749 RON
2033	102.662 RON	79.502 RON	123.268 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -67% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2030, când vehiculul împlinește 8 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2029 sau a vârstei de 7 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 33 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător BMW	Model X5	Tip combustibil Diesel
Generație G05	Variantă X5 G05	An de fabricație 2022
Piața de destinație a modelului ECE	Etichetă producător X5 xDrive30d	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Capacitate cilindrică 3 l
Putere motor 210 kW (282 cp / 286 PS)	Nr. cilindri 6	Nr. viteze 8
Emisii CO2 193 g/km	Cod motor B57P	Descriere motor 30d



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie SUV	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Culoare Negru
Nr. locuri 5	Nr. uși 5	Lățime 2.004 mm
Ampatament 2.975 mm		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

- Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01MA M sports exhaust system

- Sistem de evacuare îmbunătățit pentru seria M

S0230 Extra package, EU-speciifc

- Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S02NH M Sport brake

- Sistem de frânare M Sport îmbunătățit, pentru o performanță de frânare sportivă

S02TB Sport automatic gearbox

- Cutie de viteze automată sport

S02VF Adaptive M chassis

- Șasiu M adaptiv

S0322 Comfort access

- Acces confortabil

S03AC Trailer coupling

- Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare

S0402 Panorama glass roof

- Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0420 Sun protection glazing

- Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428 Warning triangle and first aid kit

- Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S04AW Instrument panel Sensatec

- Tabloul de bord este realizat din material Sensatec, care asigură rezistență și un aspect elegant

S04HB Heat comfort package, front

- Sistem de încălzire a scaunelor din față pentru un confort optim pe vreme rece

S01CE Recuperation system

- Sistem de recuperare

S01XN 21" LA wheel Y-spoke 741M emerg.op.

- Jante LA de 21 de inci cu design cu spițe în formă de Y, model 741M, pentru intervenții de urgență

S0258 Tyres with runflat properties

- Echipate cu anvelope Runflat

S02PA Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0302 Alarm system

- Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0337 M Sports package

- Pachetul sportiv M

S03MC M roofrailing, Shadow Line

- Bară de acoperiș M, Shadow Line

S0413 Luggage compartment net

- Plasă în portbagaj pentru organizare

S0423 Floor mats velours

- Covorașe din velur furnizate

S0456 Comfort seat with memory

- Scaun confort cu memorie

S04HA Seat heating, front and rear

- Scaune față și spate cu funcție de încălzire

S04KT Fine wood poplar anth.brown open-pored

- Finisaje interioare din lemn de calitate superioară, de culoare maro antracit, cu finisaj cu pori deschiși

S04NB Autom. climate control with 4-zone ctrl

- ❖ Sistemul automat de climatizare cu control pe 4 zone permite reglarea individuală a temperaturii pentru diferite zone ale vehiculului.

S04UR Ambient interior light

- ❖ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S05AC High-beam assistant

- ❖ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AU Driving Assistant Professional

- ❖ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05DM Parking assistance system

- ❖ Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

S0654 DAB tuner

- ❖ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

- ❖ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

- ❖ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NW Telephony with wireless charging

- ❖ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06UX Deletion BMW Controller touch function

- ❖ S-a dezactivat funcția tactilă a controlerului BMW

S0710 M leather steering wheel

- ❖ Volan din piele M

S0760 High gloss shadow line

- ❖ Linie de umbră cu luciu intens

S07R7 Innovation package

- ❖ Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S04T8 Extended mirror package

- ❖ Pachetul de oglinzi extins include funcții suplimentare pentru oglinzi, care asigură o vizibilitate mai bună și un plus de confort.

S0548 Kilometre speedo

- ❖ Vitezometru montat

S05AQ Active Guard Plus

- ❖ Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus

S05AZ BMW Laserlicht

- ❖ „BMW Laserlicht” se referă la tehnologia avansată a farurilor cu laser dezvoltată de BMW.

S0610 Head-up display

- ❖ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0688 Harman/Kardon surround sound system

- ❖ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

- ❖ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4 Connected Package Professional

- ❖ Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06U3 BMW Live operating area Professional

- ❖ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S06WD WLAN Hotspot

- ❖ Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S0715 M Aerodynamics package

- ❖ Pachetul aerodinamic M

S0775 Headlining anthracite

- ❖ Cap de serie în culoarea antracit

S0801 German version

- ❖ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0851 Language version German	S0879 On-board literature, German
✦ Setările de limbă sunt în germană	✦ Se livrează cu documentație în limba germană
S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km	S08R9 Refrigerant R1234yf
✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km	✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.
S08SM Car ident. number visible from outside	S08TF Active pedestrian protection
✦ Numărul de identificare al autovehiculului este vizibil din exterior	✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.
S08TR Decoding additional functions	S08WL Special control Bluetooth/Wi-Fi module
✦ Include funcții speciale pentru funcționalități suplimentare	✦ Modul special de control Bluetooth/Wi-Fi pentru o conectivitate fără întreruperi
S0925 Dummy-SALAPA	S09AA Outer skin protection
✦ Componenta Dummy-SALAPA prezintă în vehicul	✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	07.2022	🌐 Țară necunoscută	Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
●	09.2022	🌐 Țară necunoscută	Prima înmatriculare O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
●	03.2025	🇩🇪 Germania	Evaluare detectată ⚠️ Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
●	05.2025	🇩🇪 Germania	Evaluare detectată ⚠️ Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
●	05.2026	🇩🇪 Germania	Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

08.2026  Germany

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



Sugestia carVertical: Vânzări frecvente

Acest vehicul a fost scos des la vânzare. Analizează-i istoricul ca să înțelegi de ce.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

☐

Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

☐

Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **58.324 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul