

BMW M4 4' G82 M4 Coupé LCI

Generat pe 22.09.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WBS31HK050CW56739

Tip caroserie: Coupe

Combustibil: Benzină

Anul: 2025

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 390 kW (523 cp / 530 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor mediu în comparație cu alte vehicule BMW M4 4' G82 M4 Coupé LCI de 1 an vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 21.291 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Ungaria Slovenia Canada Slovacia Italia Cehia


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 21.291 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 16.548 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



—●— Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model

Înregistrările odometrului

09.2025	13 km
11.2025	25 km
04.2026	17.211 km
05.2026	21.281 km
07.2026	21.291 km

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

-  **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

-  **Atenție**
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

- Dreapta / Portieră față
- Spate dreapta / Bară de protecție
- Părți exterioare ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

10.001 RON – 12.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.


Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:



Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -67% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2030, când vehiculul împlinește 5 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2029 sau a vârstei de 4 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 33 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător

BMW

Model

M4

Tip combustibil

Benzină

Generație

G82

Variantă

4' G82 M4 Coupé LCI

An de fabricație

2025

Piața de destinație a modelului

ECE

Etichetă producător

M4 Competition



Performanță și eficiență

Cutie de viteze

Automată

Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)

Capacitate cilindrică

3 l

Putere motor

390 kW (523 cp / 530 PS)

Nr. cilindri

6

Nr. viteze

8

Cuplu

650 Nm

Cod motor

S58T

Denumirea transmisiei

Steptronic

Tipul propulsiei

Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Nr. locuri
Coupe	Volan pe stânga	4
Nr. uși	Lățime	Ampatament
2	1.887 mm	2.857 mm
Greutate proprie	Masă maximă autorizată	
1.850 kg	2.205 kg	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

- S01CB

CO2 equipment

Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
- S01DF

Exhaust emission standards EU6 rde II

Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II
- S01MB

M Drive Professional

Sistem avansat de conducere cunoscut sub denumirea de M Drive Professional
- S01U0

BMW light-alloy wheel 826M JB

Jantă elegantă BMW din aliaj ușor, modelul 826M, în culoarea Jet Black
- S0230

EU-specific additional contents

Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.
- S0248

Steering wheel heater

Încălzește volanul pentru un plus de confort
- S02PA

Locking wheel bolt

Fixarea șuruburilor roților
- S02T4

M sport differential

Diferențial sport din divizia M
- S02VB

Tyre pressure display

Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.
- S02VC

Tyre repair set

Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.
- S02VF

Adaptive M chassis

Șasiu M adaptiv
- S0302

Alarm system

Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită
- S0316

automatic trunk lid mechanism

Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.
- S0322

Comfort access

Acces confortabil
- S03M5

M Compound brake, red high-gloss

Sistem de frânare îmbunătățit, cu etriere roșii lucioase, pentru performanțe sporite
- S03MF

M lights Shadow Line

Pachetul M lights Shadow Line conferă vehiculului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

S0403 Glass roof, electrical

- ✦ Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber

S0428 Warning triangle and first aid kit

- ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0488 Lumbar support, driver and passenger

- ✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04LN INT.TRIM.F.ALUM.RHOMBICLE ANTHR.

- ✦ Finisaje interioare din aluminiu cu model rombic, culoare antracit

S04U0 Electroplat.cover/clip f.operat.elements

- ✦ Are un capac sau o clemă placată galvanic pentru elementele de comandă

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AU Driving Assistant Professional

- ✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05DA Passenger airbag deactivation

- ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0654 DAB tuner

- ✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

- ✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06DR BMW Drive Recorder

- ✦ În vehicul este instalat un înregistrator video BMW.

S0420 Sun protection glazing

- ✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- ✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- ✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0493 Storage compartment package

- ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04GQ M seat belts

- ✦ Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04NE Blow-by heater

- ✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0552 Adaptive LED headlight

- ✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AL Active Protection

- ✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05AV Active Guard

- ✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S05DN Parking assistance system Plus

- ✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0688 Harman/Kardon surround sound system

- ✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

- ✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4 Connected Package Professional

- ✦ Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06NX Storage tray wireless charging

- ✦ Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S06PA Personal eSIM ❖ Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul	S06U3 BMW Live operating area Professional ❖ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive
S06VB Control Infotainment ❖ Sistem de infotainment cu comenzi	S0712 M Sports seat ❖ Scaune din seria M, sportive și confortabile
S071C M exterior package carbon ❖ Pachetul exterior M Carbon include elemente din fibră de carbon pe exteriorul vehiculului, conferindu-i un aspect sportiv și elegant.	S0760 High gloss shadow line ❖ Linie de umbră cu luciu intens
S0775 Headlining anthracite ❖ Cap de serie în culoarea antracit	S07M9 M Shadow Line with expanded scope ❖ Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.
S0851 Language version German ❖ Setările de limbă sunt în germană	S0879 On-board literature, German ❖ Se livrează cu documentație în limba germană
S08EK Dummy-SALAPA ❖ Funcția Dummy-SALAPA poate fi un element de rezervă sau inactivă.	S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km ❖ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km
S08R3 COC ADDITIONAL SCOPES ❖ Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate	S08R9 Refrigerant R1234yf ❖ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.
S08S3 Automatic locking during starting ❖ Blocarea automată se activează la pornire	S08TF Active pedestrian protection ❖ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.
S08TR Decoding additional functions ❖ Include funcții speciale pentru funcționalități suplimentare	S08WD Control, driver assistance systems ❖ Panou de comandă pentru sistemele de asistență la conducere, pentru funcții suplimentare de siguranță
S08WM Control D ❖ Tasta Control D permite o manevrare mai ușoară și mai precisă a vehiculului.	S09DE Ultimate Package ❖ Vehiculul include pachetul Ultimate, care oferă un set complet de dotări și îmbunătățiri de lux.
S0C36 Dravitgrau metallic ❖ Culoarea vopselei metalizate Dravit Grey	SL070 L070 Battery size 70AH ❖ Capacitatea bateriei de 70 Ah
SVATQ Leather Merino tartufo ❖ Piele Merino într-o nuanță intensă de trufă	

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	09.2025	🌐 Țară necunoscută
	Fabricat	Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

 +44 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ Cere istoricul de service și de mentenanță
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de 21.291 km. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ Fă un test de conducere
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ Compară cu mașini similare
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
 - ☐ Compară prețurile
 - ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
 - ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul