



BMW M4 4' G82 M4 Coupé LCI

Generat pe 13.09.2026

VIN: WBS41HK040CU50140

Tip caroserie: Coupe

Combustibil: Benzină

Anul: 2025

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 405 kW (543 cp / 551 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul
Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **peste medie** în comparație cu alte vehicule **BMW M4 4' G82 M4 Coupé LCI de 2 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt mai curate decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 232 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 10.058 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

+44 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi**
Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi
- Transport**
Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport
- Închiriere**
Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat
- Poliție**
Nu există dovezi că a fost folosit de poliție
- Demo**
Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ
- Vehicul pentru școala de șoferi**
Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Cehia Italia Slovenia Ungaria Slovacia Canada

Kilometri parcurși


Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 10.058 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 25.215 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului

Sugestia carVertical

Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometrelui	
05.2025	14 km
06.2025	1.524 km
12.2025	9.850 km
04.2026	10.058 km

Obiceiuri de condus		
05.2025 - 12.2025	Condus normal	1.380 km/lună
12.2025 - 04.2026	Condus limitat	52 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Asigurată? Asigurat 09.2026 România

Asigurare valabilă de la 07.2026 până la 07.2027

A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut 04.2026 Cehia

A trecut cu succes inspecția tehnică

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.


Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **M4** Tip combustibil: **Benzină** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2025** Piață: **România**




Anul	Preț de piață	Cea mai scăzută valoare de piață	Cea mai ridicată valoare de piață
12.2025 Preț de vânzare 689.817 RON			
2026	474.762 RON	423.661 RON	524.461 RON
2027	472.398 RON	421.553 RON	521.850 RON
2028	419.851 RON	374.660 RON	463.801 RON
2029	385.469 RON	343.978 RON	425.820 RON
2030	283.754 RON	253.213 RON	313.459 RON
2031	234.696 RON	209.437 RON	259.267 RON

Informații despre prețul de piață



Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.




232 g/km Clasă: G

0 g/km

225 g/km ≤

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



M4 CS



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Capacitate cilindrică 3 l
Putere motor 405 kW (543 cp / 551 PS)	Nr. cilindri 6	Nr. viteze 8
Cuplu 650 Nm	Emisii CO2 232 g/km	Standard de emisii Euro 6e (WLTP) 36EA
Cod motor S58T	Denumirea transmisiei Steptronic	Tipul propulsiei Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie Coupe	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Culoare Gri
Nr. locuri 4	Nr. uși 2	Lungime 4.801 mm
Lățime 1.918 mm	Înălțime 1.399 mm	Ampatament 2.857 mm
Greutate proprie 1.835 kg	Masă maximă autorizată 2.190 kg	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

i

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.	S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II
S01G9 BMW light-alloy wheel 827M STD Jantă standard BMW din aliaj ușor, model 827M	S01MB M Drive Professional Sistem avansat de conducere cunoscut sub denumirea de M Drive Professional
S01MN M front end strut brace Bară de rigidizare pentru suspensia față contribuie la îmbunătățirea manevrabilității mașinii, conferind o rigiditate structurală suplimentară suspensiei față.	S0230 EU-specific additional contents Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.
S02PA Locking wheel bolt Fixarea șuruburilor roților	S02T4 M sport differential Diferențial sport din divizia M
S02VB Tyre pressure display Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.	S02VC Tyre repair set Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.
S02VF Adaptive M chassis Șasiu M adaptiv	S0302 Alarm system Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită
S0316 automatic trunk lid mechanism Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.	S0322 Comfort access Acces confortabil
S03M5 M Compound brake, red high-gloss Sistem de frânare îmbunătățit, cu etriere roșii lucioase, pentru performanțe sporite	S03ML M Lights, coloured Lămpi colorate M

S0420

Sun protection glazing

Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430

Interior/outside mirror with auto dip

Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459

Seat adjustment, electric, with memory

Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0493

Storage compartment package

Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04GQ

M seat belts

Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04NE

Blow-by heater

Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0544

Cruise control with braking function

Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0552

Adaptive LED headlight

Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AS

Driving Assistant

Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DA

Passenger airbag deactivation

Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0654

DAB tuner

Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE

Teleservices

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK

Connected Drive Services

Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NX

Storage tray wireless charging

Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S06U3

BMW Live operating area Professional

Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S070A

M steering wheel Alcantara

Volanul este îmbrăcat în Alcantara, material care conferă un aspect luxos și sportiv și asigură o aderență mai bună.

S0760

High gloss shadow line

Linie de umbră cu luciu intens

S07ME

M Drivers Package

Îmbunătățește experiența la volan cu funcții special concepute pentru șoferii pasionați de performanță.

S08AK

On-board literature, Slovak

Broșuri la bord în limba slovacă

S08KA

Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S0428

Warning triangle and first aid kit

Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431

Interior mirror with automatic-dip

Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S048C

M carbon bucket seats

Mașina este echipată cu scaune sport din carbon M, pentru o experiență de conducere sportivă și luxoasă.

S0494

Seat heating driver/passenger

Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04MC

Interior trimstrips, Carbon Fibre

Este echipat cu ornamente interioare din fibră de carbon.

S0534

Automatic air conditioning

Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548

Kilometre speedo

Vitezometru montat

S05AC

High-beam assistant

Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AV

Active Guard

Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S05DM

Parking assistance system

Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

S0688

Harman/Kardon surround sound system

Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF

Statutory emergency call

Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C3

Connected Package Professional

Funcții de conectivitate îmbunătățite, bazate pe tehnologie avansată

S06PA

Personal eSIM

Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul

S06VB

Control Infotainment

Sistem de infotainment cu comenzi

S071C

M exterior package carbon

Pachetul exterior M Carbon include elemente din fibră de carbon pe exteriorul vehiculului, conferindu-i un aspect sportiv și elegant.

S0775

Headlining anthracite

Cap de serie în culoarea antracit

S08A5

Language version Slovak

Versiunea în limba slovacă pentru vehicul

S08EK

Dummy-SALAPA

Funcția Dummy-SALAPA poate fi un element de rezervă sau inactivă.

S08R3

COC ADDITIONAL SCOPES

Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate

S08R9 Refrigerant R1234yf	S08WD Control, driver assistance systems
⚡ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.	⚡ Panou de comandă pentru sistemele de asistență la conducere, pentru funcții suplimentare de siguranță
S08WM Control D	S0C4P Brooklyn grau metallic
⚡ Tasta Control D permite o manevrare mai ușoară și mai precisă a vehiculului.	⚡ Opțiune de culoare pentru exterior: Brooklyn Gray Metallic
SL070 L070 Battery size 70AH	SX3AT FULL LEATHER MERINO ANTHRACITE
⚡ Capacitatea bateriei de 70 Ah	⚡ Interiorul este finisat integral cu piele Merino de culoare antracit, pentru un aspect premium și un confort sporit.

Cronologie

S-au găsit 11 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	01.2025	🇹🇷 Țară necunoscută	Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
●	06.2025	🇹🇷 Țară necunoscută	Prima înmatriculare O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
●	06.2025	🇷🇪 Cehia	Proprietarul s-a schimbat O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.
●	06.2025	🇷🇪 Cehia	Inspectat O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.
●	06.2025	🇷🇪 Cehia	Înmatriculat O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
●	12.2025	🇷🇪 Cehia	Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.
●	12.2025	🇸🇰 Slovacia	Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.
●	04.2026	🇷🇪 Cehia	Inspectat O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.
●	04.2026	🇷🇴 România	Înmatriculat O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
🤖	Sugestia carVertical: Înmatriculare în altă țară Acest vehicul a fost înmatriculat în mai mult de două țări. Condițiile de drum și standardele de întreținere diferite se poate să-i fi afectat starea. Poți vedea dacă a fost întreținut corespunzător dacă îi verifici istoricul de service.		
●	05.2026	🇷🇴 România	Asigurat O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare. Din: 27.05.2026 Până la: 26.11.2026
●	07.2026	🇷🇴 România	Asigurat O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare. Din: 20.07.2026 Până la: 19.07.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică kilometrajul scăzut

Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.

☐

Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.

☐

Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/perioadă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **10.058 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul