



BMW M5 5' G90 M5

Generat pe 05.09.2026

VIN: WBS81FK090CW04329

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Benzină, Electric

Anul: 2025

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 4,4 l

Putere motor: 535 kW (717 cp / 727 PS)



Scor carVertical®

Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **sub medie** în comparație cu alte vehicule **BMW M5 5' G90 M5** de 1 an vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul are un grad mai ridicat de uzură sau mai multe probleme decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 24.846 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 38 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport



Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Canada Italia Ungaria Slovacia Slovenia Cehia

Baterie și autonomie EV

Am verificat specificațiile producătorului referitor la capacitatea bateriei și la estimarea autonomiei, costurile de încărcare fiind bazate pe tarifele medii pentru energie electrică din regiunea ta.

BMW M5 Sedan



Capacitatea utilizabilă a unei baterii noi

18,6 kWh

Capacitate baterie încărcată complet
22,1 kWh

Autonomie
65 km

Se recomandă verificarea stării bateriei: Roagă vânzătorul să efectueze o verificare înainte de-a cumpăra – acest lucru îți va oferi o imagine mai clară asupra autonomiei actuale a vehiculului.

Prezentare generală a autonomiei



Condiții de vară 23°C

Autonomie în oraș
65 km

Autonomie pe autostradă
42 km

Temperaturile între ~10–25°C oferă autonomie optimă

 **Condiții de iarnă -10°C**

Autonomie în oraș
50 km

Autonomie pe autostradă
35 km

Temperaturile sub 5°C reduc autonomia

Baterie, încărcare și costuri

Pe baza tarifelor medii la energie electrică.

 **Încărcare completă (AC)**
4,65 RON
la 0,25 RON/kWh


 **Cost CA per 100 km**
7,15 RON
la 0,25 RON/kWh

 **Timp de încărcare CA**
în 3 ore
0–100%

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

-  **Sumar**
- Ultimul kilometraj cunoscut: 24.846 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 21.039 km
 - 7 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

07.2025	15 km
08.2025	4.000 km
10.2025	9.289 km
12.2025	14.015 km
01.2026	15.951 km

Înregistrările odometrului

03.2026	17.618 km
06.2026	24.846 km

Obiceiuri de condus

07.2025 - 06.2026 Condus normal 2.225 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

09.2026

🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 07.2026 până la 07.2027



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

08.2025

🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 08.2028



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

16.001 RON – 18.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare.

Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune


O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.
Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

- Producător: BMW
- Model: M5
- Cutie de viteze: Automată
- Anul: 2025
- Piață: România



Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -65% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 31 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

**Sugestia carVertical**

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

**Sumar**

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	M5	Benzină, Electric
Generație	Variantă	An de fabricație
G90	5' G90 M5	2025
Categorie	Piața de destinație a modelului	Etichetă producător
m1	ECE	M5
Omologare de tip	Intervalul de ani al modelului	
e1*2018/858*00451*01	2024	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	4,4 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
535 kW (717 cp / 727 PS)	8	8
Cuplu	Emisii CO2	Standard de emisii
1000 Nm	38 g/km	Euro 6e (WLTP) 36EA
Cod motor	Denumirea transmisiei	Tipul propulsiei
S68X	Steptronic	Hibrid



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
Sedan	Volan pe stânga	Alb
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	4	5.096 mm
Lățime	Înălțime	Ampatament
1.970 mm	1.510 mm	3.006 mm
Greutate proprie	Masă maximă autorizată	
2.510 kg	2.940 kg	



Energie și autonomie

Accelerație (0–100 km/h)	Viteza maximă	Etape de încărcare
3,5 s	250 km/h	1-fază
Încărcare standard (curent alternativ)		
Type 2 (7,4 kW)		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

- S01DF

Exhaust emission standards EU6 rde II

- Standard de privind emisiile de gaze de eşapament conforme cu reglementările UE6 RDE II
- S01MB

M Drive Professional

- Sistem avansat de conducere cunoscut sub denumirea de M Drive Professional
- S0248

Steering wheel heater

- Încălzește volanul pentru un plus de confort
- S02VB

Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.
- S0300

alpinweiss 3

- Culoarea vehiculului este alpinweiss 3
- S0322

Comfort access

- Acces confortabil
- S03M6

M compound brake, black high-gl.

- Frâne din compus M, negru lucios
- S0402

Panorama glass roof

- Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.
- S0420

Sun protection glazing

- Geamuri de protecție împotriva razelor solare
- S043P

Carbon fibre and silver thread, high gl.

- Fibră de carbon și fir de argint, luciu intens: materiale de înaltă calitate din fibră de carbon și fir de argint, cu finisaj lucios
- S0459

Seat adjustment, electric, with memory

- Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor
- S04GQ

M seat belts

- Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

- S01GC

BMW LA whl d.sp. 951M STD SO MB black

- Jantă BMW LA standard, de culoare neagră, model 951M, cu design decorativ al spițelor
- S0230

EU-specific additional contents

- Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.
- S02PA

Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților
- S02VC

Tyre repair set

- Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.
- S0302

Alarm system

- Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită
- S03DP

BMW Iconic Glow exterior package

- Pachetul exterior BMW Iconic Glow: conferă exteriorului BMW un efect luminos unic
- S03MF

M lights Shadow Line

- Pachetul M lights Shadow Line conferă vehiculului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.
- S0416

Roller sun visor, rear lateral

- Parasolar rulant amplasat pe partea laterală din spate a vehiculului
- S0428

Warning triangle and first aid kit

- Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență
- S0453

Climate-controlled seats, front

- Scaune față care pot fi încălzite sau răcite în funcție de temperatura dorită
- S04FL

Travel & Comfort rail system

- Sistemul feroviar „Travel and Comfort”
- S04HA

Seat heating, front and rear

- Scaune față și spate cu funcție de încălzire

S04MA M multifunction seat

- ✦ Scaunul multifuncțional M este un scaun versatil, dotat cu numeroase opțiuni de reglare pentru un confort sporit.

S04NR Interior camera

- ✦ Camera interioară ajută la monitorizarea interiorului vehiculului

S04U8 Rapid charging, alternating current

- ✦ Permite încărcarea rapidă a vehiculului folosind surse de alimentare cu curent alternativ

S04UR Ambient interior light

- ✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S05AU Driving Assistant Professional

- ✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05DN Parking assistance system Plus

- ✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

- ✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06F4 Bowers & Wilkins Surround Sound System

- ✦ Sistem audio surround Bowers & Wilkins: Sistem audio surround de înaltă calitate de la Bowers & Wilkins, pentru o experiență audio captivantă

S06PA Personal eSIM

- ✦ Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul

S0760 High gloss shadow line

- ✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

- ✦ Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S04NB Autom. climate control with 4-zone ctrl

- ✦ Sistemul automat de climatizare cu control pe 4 zone permite reglarea individuală a temperaturii pentru diferite zone ale vehiculului.

S04T2 LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)

- ✦ Cablu de încărcare profesional pentru încărcare în modul 3

S04U9 Acoustic pedestrian protection

- ✦ Sistemul acustic de protecție a pietonilor emite semnale sonore pentru a spori siguranța acestora.

S04V1 BMW IconicSounds Electric

- ✦ Funcția IconicSounds Electric de la BMW, care oferă profiluri sonore unice pentru vehiculele electrice ale mărcii, pentru a îmbunătăți experiența de conducere.

S0552 Adaptive LED headlight

- ✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AV Active Guard

- ✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactivă

S0654 DAB tuner

- ✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AF Statutory emergency call

- ✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4 Connected Package Professional

- ✦ Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06NX Storage tray wireless charging

- ✦ Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S06U3 BMW Live operating area Professional

- ✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0776 M headliner Alcantara anthracite

- ✦ Tapițeria plafonului este realizată din material Alcantara, în culoarea antracit

S07VB Comfort package

- ✦ Include funcții menite să sporească confortul la volan

S085C Language version Romanian ⚡ Versiunea în limba română	S08AR On-board literature, Romanian ⚡ Material informativ la bord în limba română
S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km ⚡ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km	S08R3 COC ADDITIONAL SCOPES ⚡ Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate
S08R9 Refrigerant R1234yf ⚡ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.	S08TF Active pedestrian protection ⚡ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.
S08WM Control D ⚡ Tasta Control D permite o manevrare mai ușoară și mai precisă a vehiculului.	S08WN Control E ⚡ Sistem avansat de control electronic
SA070 70 Ah AGM battery ⚡ Baterie AGM de mare capacitate, 70 Ah	SLK1A Leather Merino/Silverstone/Black ⚡ Scaune din piele în culorile Merino/Silverstone/Negru

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	07.2025	🌐 Țară necunoscută	Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
●	08.2025	🇷🇴 România	Evaluare detectată ⚠️ Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
●	08.2025	🇷🇴 România	Înmatriculat O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
●	08.2025	🇷🇴 România	Inspectat O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.
●	10.2025	🇷🇴 România	Evaluare detectată ⚠️ Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 23.07.2026 Până la: 22.07.2027

 +44 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐ Cere istoricul de service și de mentenanță
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de 24.846 km. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐ Fă un test de conducere
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐ Compară cu mașini similare
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul