



Mercedes-Benz

Generat pe 13.09.2026

VIN: WDF447813K3559108

Tip caroserie: Rulotă

Combustibil: Diesel

Anul: 2019

Capacitate cilindrică: 2,1l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)



Scor carVertical®

Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 234 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 70.866 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport



Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:



România



Slovenia



Ungaria



Slovacia



Canada



Italia



Cehia


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 70.866 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.2019	14 km
06.2021	16.531 km
09.2022	22.057 km
04.2024	37.544 km
09.2024	48.982 km

Înregistrările odometrului

07.2026	64.926 km
09.2026	70.866 km

Obiceiuri de condus

01.2019 - 06.2021	Condus normal	562 km/lună
06.2021 - 09.2022	Condus limitat	363 km/lună
09.2022 - 04.2024	Condus normal	804 km/lună
04.2024 - 09.2024	Condus intensiv	2.243 km/lună
09.2024 - 09.2026	Condus normal	899 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓

Asigurată?

✓ Asigurat

09.2026

🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 05.2026 până la 05.2027
- ✓
=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

09.2026

🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 09.2028
- ↺↻

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

- i

Sumar

Ultima revizie programată a avut loc acum 30.866 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare

Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 9.134 km

Următoarea revizie recomandată la 80.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:

- 🕒

Timp aprox. de service 180 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Test eficiență frânare (Efectuare)

+22 articole de service

- 🕒

Timp aprox. de service 234 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Filtru de aer (Înlocuire)

Filtru de combustibil (Înlocuire)

Cârlig remorcare (Lubrifiere)

Test eficiență frânare (Efectuare)

+51 articole de service

- 🕒

Timp aprox. de service 24 min.

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

Filtru cabină, spate (dacă este echipat) (Înlocuire)

Revizie recomandată anterior la 40.000 km

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:

- 🕒

Timp aprox. de service 180 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Test eficiență frânare (Efectuare)

+22 articole de service

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

06.2020

România

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

1.001 RON – 2.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Tip combustibil	Generație
Mercedes-Benz	Diesel	447
An model	An de fabricație	Categorie
2019	2019	m1
Omologare de tip		
e1*2007/46*0457*19		



Performanță și eficiență

Tip transmisie	Capacitate cilindrică	Putere motor
Tracțiune integrală (AWD)	2,1 l	140 kW (188 cp / 190 PS)
Nr. cilindri	Emisii CO2	Standard de emisii
4	234 g/km	euro 6; 715/2007*2017/1347 ad
Cod motor	Tipul propulsiei	
651	Ardere internă	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Culoare	Nr. locuri
Rulotă	Negru	7
Lungime	Lățime	Greutate proprie
5.140 mm	1.928 mm	3.200 kg
Masă maximă autorizată		
5.200 kg		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

567L Romania	9197 Obsidian black metallic paint MB 9197
✦ Vehiculul este destinat României	✦ Vopsit cu vopsea metalizată negru obsidian
BS1 Brake callipers with Mercedes-Benz lettering	C1M Front bumper with black trim elements
✦ Etrierii de frână au inscripții Mercedes-Benz	✦ Bara de protecție față cu elemente ornamentale negre
C74 Illuminated Mercedes-Benz lettering on door sill	CA1 Agility Control suspension
✦ Inscripție Mercedes-Benz iluminată pe pragul ușii	✦ Echipat cu suspensie Agility Control pentru un condus lin

CL1 Height and rake adjustable steering wheel

✦✦ Volan: reglabil pe înălțime și înclinare

CL4 Multifunction steering wheel with trip computer

✦✦ Volan multifuncțional cu computer de bord instalat

D14 Anodised roof rails

✦✦ Șinele de acoperiș sunt anodizate

E07 Hill-Start Assist

✦✦ Caracteristică: Asistență la demaraj în pantă

E65 Burmester® surround sound system

✦✦ Caracteristici Burmester® Surround Sound System

ED4 AGM battery 12 V 92 Ah

✦✦ Baterie AGM de 12V și capacitate de 92 Ah

ES2 Trunk/cargo area 12 V socket

✦✦ Portbagaj/spațiu de încărcare echipat cu priză de 12V

ES9 Media Interface cable kit

✦✦ Include kit de cablu de interfață media

EX9 3 years free map updates

✦✦ Vine cu 3 ani de actualizări gratuite ale hărților

EY4 Remote Online

✦✦ La distanță ONLINE

EZ6 Parking package with 360-degree camera

✦✦ Pachet de parcare cu cameră la 360 de grade

F3S Exterior mirrors painted black

✦✦ Oglinzi exterioare vopsite în negru

F65 Automatically folding outside mirrors

✦✦ Oglinzile exterioare se pliază automat

CL3 leather steering wheel

✦✦ Volan îmbrăcat în piele

CM2 Bumpers and detachable parts painted in vehicle colour

✦✦ Bare de protecție și piese detașabile vopsite în culoarea vehiculului

D34 Automatic panoramic sliding sunroof

✦✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

E34 Buffer starter battery

✦✦ Tampon pentru bateria de pornire

E70 Lower control panel switch position

✦✦ Personalizarea poziției comutatorului panoului de comandă inferior

EJ9 COMAND Online

✦✦ Sistemul COMAND Online

ES3 12 V sockets for left and right rear passenger compartment seat rows

✦✦ Prize de 12V disponibile pentru scaunele pasagerului din spate din stânga și din dreapta

ET4 Active Distance Assist DISTRONIC

✦✦ Active Distance Assist DISTRONIC pentru menținerea distanței de siguranță

EY3 Mercedes me connect services communication module

✦✦ Modul de comunicare pentru serviciile Mercedes Me Connect

EY5 Mercedes-Benz emergency call system

✦✦ Sistemul de apel de urgență Mercedes-Benz pentru asistență de siguranță

EZ7 Active Parking Assist

✦✦ Caracteristică: Asistență activă la parcare

F48 Heated windscreen washer system

✦✦ Sistem de spălare a parbrizului încălzit

F66 Lockable glove compartment

✦✦ Compartiment pentru mănuși: Blocabil

F69 Electrically adjustable and heated outside mirrors with integrated turn signal light

✦ Oglinzile exterioare pot fi reglate electric și încălzite

FB2 Exclusive trim elements

✦ Elemente de tapiserie exclusive care îmbunătățesc estetica interioară a autovehiculului.

FG6 Center console with cooling compartment

✦ Consolă centrală cu compartiment de răcire

FH6 Dashboard in leather look with stitching

✦ Tabloul de bord are un aspect de piele cu cusături

FK5 Beltline trim strip, black anodised

✦ Bandă ornamentală anodizată neagră pentru linia de centură

FP3 Mirror package

✦ Vine cu un pachet de oglinzi

FZ8 Convenience opening and closing with IR remote control

✦ Deschidere și închidere convenabilă cu telecomandă IR

H00 Hot/cool air duct to passenger compartment

✦ Conductă de aer cald/răcoros către compartimentul pasagerilor

H12 Auxiliary hot-water heater

✦ Sistem suplimentar pentru încălzirea apei

H16 Seat heater for driver

✦ Scaun șofer: Încălzirea scaunului

HH4 THERMOTRONIC automatic climate control

✦ Climatizare automată Thermotronic pentru reglarea precisă a temperaturii

HX1 Refrigerant R-1234Yf

✦ Agent frigorific R-1234YF pentru aer condiționat

HZ0 Electrical auxiliary heating

✦ Încălzire auxiliară: Electrică

F72 Automatically dimming outside and inside rearview mirrors

✦ Atât oglinzile retrovizoare exterioare, cât și cele interioare reduc automat intensitatea luminii

FC1 Chrome-effect electronic key

✦ Echipat cu cheie electronică cu efect de crom

FG9 2 attachable cup holders, in rear armrests

✦ Cotierele din spate au 2 suporturi pentru pahare atașabile

FK4 Radiator grille painted black

✦ Grila radiatorului vopsită în negru

FLK Luxury MPV

✦ Categorie MPV de lux

FS5 Illuminated vanity mirrors for sun visors

✦ Dulapurile au oglinzi iluminate pe parasolare

G42 7G-Tronic Plus

✦ Transmisie 7G-TRONIC PLUS

H05 Climatised rear seats

✦ Scaune spate cu control al climatizării

H15 Seat heater for front passenger

✦ Scaunul pasagerului din față: Încălzirea scaunului

H20 Heat-insulating glass all round

✦ Sticlă: Izolație termică pe toată suprafața

HI2 Climate zone 2 (moderate)

✦ Zona climatică 2 (moderată)

HY1 Radio remote control for aux. water heater

✦ Telecomandă radio pentru încălzitorul de apă auxiliar

HZ7 TEMPMATIC semi-automatic air conditioning in rear

✦ Aer condiționat semiautomat în spate

IB6 Model series C447 Vito/V-Class

✦ Seria de modele: VITO/V-CLASS C447

IG5 Basic

✦ De bază

IK0 Complete vehicle

✦ Vehicul: Complet

IL2 Export code

✦ Denumirea codului de export

IL5 Left-hand drive

✦ Partea de acționare: Manevră stânga

IN2 Wheelbase 3200 mm, long overhang

✦ Ampatament lung de 3200 mm cu proeminență mare

J64 Service indicator for dry air filter

✦ Avertizează șoferul atunci când filtrul de aer uscat trebuie întreținut

JA7 Blind Spot Monitoring

✦ Caracteristici de monitorizare a unghiului mort

JF1 rain sensor

✦ Caracteristică: Senzor de ploaie

JP1 PRE-SAFE®

✦ PRE-SAFE®

JS1 360° camera

✦ Cameră la 360 de grade pentru vizibilitate sporită

JW8 Attention Assist

✦ Caracteristică: Asistență de atenție

KB5 Main tank 70 litres

✦ Capacitatea rezervorului principal: 70 litri

KP4 Large AdBlue® tank

✦ Rezervor ADBLUE®: Mare

ID2 DVD region code 2

✦ Codul de regiune DVD setat la 2

IH1 Headunit europe/CIS-states/Monoglei

✦ Headunit pentru Europa/Stările CSI/Monoglei

IK3 Luxury multipurpose vehicle

✦ Categorizat ca un vehicul multifuncțional de lux

IL4 EU/EFTA region

✦ Regiune: UE/EFTA

IL6 Metallic - paint

✦ Vopsit cu vopsea metalică

J55 Seat belt warning system for front passenger seat

✦ Scaunul pasagerului din față: Sistem de avertizare pentru centura de siguranță

JA1 Warning lamp for wiper fluid level

✦ Nivelul lichidului ștergătoarelor: Lampă de avertizare

JA9 Traffic Sign Assist

✦ Echipat cu asistență la semnalizarea rutieră

JK5 Instrument cluster with color display

✦ Grupul de instrumente are un afișaj color

JP2 Assistance Package

✦ Vine cu un pachet de asistență

JW5 Lane keeping assist

✦ Suportă asistență la menținerea benzii de rulare

JX2 Maintenance interval 40,000 km

✦ Interval de întreținere: 40.000 km

KL5 Fuel filter with water separator

✦ Filtru de combustibil echipat cu separator de apă

L Left-hand drive

✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

LA2 Headlamp Assist

✦ Asistență pentru faruri

LC1 ambient lighting

✦ Iluminare ambientală inclusă

LC5 Ambient lighting in exterior mirrors

✦ Iluminare ambientală în oglinzile retrovizoare exterioare

LC7 Illumination for front footwell

✦ Spațiul pentru picioare din față: Iluminare

LE1 Adaptive brake lights

✦ Lumini de frână adaptive echipate

LG4 Taillights, brake lights and turn signal light in LED**technology**

✦ Folosește tehnologia LED pentru stopuri, stopuri și semnalizatoare

M40 Alternator 14 V/200 A

✦ Alternator evaluat la 14V/200A

MG9 Generator management

✦ Managementul generatorului

MJ8 ECO start/stop function

✦ Funcția Start/Stop pentru eficiența consumului de combustibil

MX0 BlueEFFICIENCY package

✦ Include pachetul BlueEfficiency pentru eficiența consumului de combustibil

PY0 AVANTGARDE Interior Design Package

✦ Pachet de design interior în stil Avantgarde

R22 Wheel size group 2

✦ Conceput pentru grupul de dimensiuni ale roților 2

RK1 Tyres 245/45 R19

✦ Echipat cu anvelope 245/45 R19

LB9 Exit lights

✦ Lumini: Lumini de ieșire

LC4 Comfort overhead control panel

✦ Panou de control de deasupra capului: Confort

LC6 Illumination in rear passenger compartment with reading spotlight

✦ Interior iluminat în compartimentul pasagerilor din spate cu spot de lectură

LC8 Ambient lighting, liftgate

✦ Iluminare ambientală pe hayon

LG2 LED Intelligent Light System

✦ Sistem inteligent de iluminare cu LED-uri

LX5 Europe

✦ Conceput pentru piața europeană

MG4 Engine OM651 DE 22 LA 140 kW (190 hp)

✦ Echipat cu motor OM651 DE 22 LA 140 kW (190 CP)

MJ2 ECO display

✦ Afișaj Eco pentru condus ecologic

ML6 Emissions class Euro 6c M/N1 GR. II

✦ Îndeplinește clasa de emisii Euro 6C M/N1 Gr. II

PX0 AVANTGARDE Exterior Sports Package

✦ Pachet exterior sport în stil Avantgarde

Q50 Trailer coupling with removable ball-type head

✦ Cuplaj pentru remorcă cu cap detașabil tip bilă

RF1 Make of tyres Continental (10)

✦ Anvelope fabricate de marca Continental (10 unități)

RL3 Light alloy wheels 8 J x 19

✦ Se livrează cu jante din aliaj ușor de dimensiuni 8J x 19

RM4 Comfort tyres

✦✦ Anvelope Comfort incluse pentru plimbări fără probleme

RR6 Spare tire with jack

✦✦ Roată de rezervă cu cric

RY2 Tire pressure loss warning system on front and rear axle, wireless

✦✦ Sistem de avertizare privind pierderea presiunii în anvelope: Fără fir

SE0 Active seat ventilation for driver

✦✦ Scaun șofer cu ventilație activă a scaunului

SE4 Lumbar support for front passenger seat

✦✦ Suportă reglarea lombară pentru scaunul pasagerului din față

SF1 Driver's seat electrically adjustable

✦✦ Scaun șofer reglabil electric pentru confort personalizat

SH1 Thorax/pelvis side-impact airbag, driver

✦✦ Partea șoferului lovită de airbagul lateral pentru torace/pelvis

SH8 Windowbags for driver, front passenger and in rear

✦✦ Windowbag-uri incluse pentru șofer, pasagerul din față și ocupanții din spate

SZ8 Stowage net, front passenger backrest

✦✦ Plasă de depozitare prezentă pe spătarul pasagerului din față

T19 Sliding door left

✦✦ Ușă glisantă pe partea stângă a vehiculului

T56 Electrical operation of sliding door, left

✦✦ Ușă glisantă din stânga poate fi acționată electric

T74 Handle for entrance

✦✦ Mâner de intrare pentru acces ușor

RM7 Summer tyres

✦✦ Anvelope de vară instalate

RX5 Wheel make Maxion Wheels

✦✦ Roțile Maxion fac designul

SA6 Airbag, co-driver

✦✦ Airbag pentru copilot

SE1 Active seat ventilation for front passenger

✦✦ Scaun pentru pasagerul din față cu ventilație activă a scaunului

SE5 Lumbar support for driver's seat

✦✦ Scaun șofer: Suport lombar

SF2 Co-driver's seat electrically adjustable

✦✦ Scaun pentru copilot reglabil electric pentru o poziție personalizată a scaunului

SH2 Thorax/pelvis side-impact airbag, front passenger

✦✦ Partea pasagerului din față lovită de airbagul lateral pentru torace/pelvis

SZ7 Stowage net, driver seat backrest

✦✦ Plasă de depozitare prezentă pe spătarul scaunului șoferului

T14 Active retainer for load compartment sliding door

✦✦ Reținere activă pentru ușa glisantă a compartimentului de încărcare

T55 Electrical operation of sliding door, right

✦✦ Ușă glisantă din dreapta poate fi acționată electric

T70 Childproof locks on doors in passenger compartment

✦✦ Încuietoare cu siguranță pentru copii pe ușile din compartimentul pasagerilor

U73 Armrests for seats in passenger compartment

✦✦ Suporturi pentru brațe disponibile pentru scaunele din habitacul

UR1 Seat rail system with quick-release attachment system

- ✦✦ Sistem de șine pentru scaun cu sistem de fixare cu eliberare rapidă

US6 Individual seat in 1st row left

- ✦✦ Scaun individual la stânga în rândul 1

V33 Carpet in the rear

- ✦✦ Covor prevăzut în spate

V44 Carpet in interior at front

- ✦✦ Covor montat în interior la partea din față

V9A Table package

- ✦✦ Pachet de masă pentru funcționalitate suplimentară

VH1 Grab handles in rear

- ✦✦ Mânere de prindere instalate în spate

VQ8 Exclusive equipment line

- ✦✦ Linie exclusivă de echipamente

W16 Window front left, fixed, in sidewall/sliding door

- ✦✦ Fereastră frontală stânga fixă în perete lateral/ușă glisantă

W29 Window fixed behind

- ✦✦ Geamul din spate este fixat în poziție

W68 Easy-Pack tailgate

- ✦✦ Echipat cu un hayon Easy-Pack pentru confort

WQ3 Control code for Sales

- ✦✦ Cod de control pentru gestionarea vânzărilor

XC9 COC papers

- ✦✦ Lucrările COC au inclus

XO7 Mercedes-Benz Mobilo with DSB and GGD

- ✦✦ Include Mercedes-Benz Mobilo cu DSB și GGD

US5 Comfort 3-passenger bench seat in 2nd row with folding outside seat

- ✦✦ banchetă pentru 3 pasageri în rândul al 2-lea cu scaun exterior rabatabil

US7 Individual seat in 1st row right

- ✦✦ Scaun individual la dreapta în rândul 1

V36 Panelling under roof

- ✦✦ Panouri prezente sub acoperiș

V62 Stowage nets on seat backrests of individual seats in rear

- ✦✦ Plase de depozitare pe spătarele scaunelor de pe fiecare scaun din spate pentru comoditate de depozitare

VD9 Microcut black roof liner

- ✦✦ Căptușeală de acoperiș neagră microcut

VL2 Velour floor mats

- ✦✦ Covorașe din material velur

VY9 Silk beige Nappa leather

- ✦✦ Tapițerie interioară din piele Nappa bej mătăsos de lux

W17 Window front right, fixed, in sidew./sliding door

- ✦✦ Fereastră frontală fixă dreapta în perete lateral/ușă glisantă

W64 Separately opening rear window

- ✦✦ Deschidere separată pentru geamul din spate

W70 Tinted windows in rear passenger compartment, black glass

- ✦✦ Compartimentul pasagerilor din spate are geamuri fumurii din sticlă neagră

XA5 Weight variant 3.200 kg

- ✦✦ Varianta de greutate stabilită la 3.200 kg

XN8 Modification year U8-II

- ✦✦ Anul modificării: U8-II

XS3 Signs/printed documents Romanian

- ✦✦ Semne/documente tipărite în limba română

XW9 Steuercode Umstellung WLTP

✦ Cod de control pentru trecerea la standardele WLTP

XZ0 Model generation 0, change year 2010

✦ Generația modelului: 0, anul schimbării 2010

Y44 Warning triangle

✦ Triunghi de avertizare

YE2 Folding table

✦ Masă pliabilă pentru utilizare versatilă

YF7 Fire extinguisher 1 kg

✦ Extinctor 1kg

Z11 Poor-road version

✦ Versiunea Poor-Road

Z42 Registration as passenger car

✦ Înmatriculat ca autoturism

ZG2 Permanent all-wheel drive

✦ Echipat cu tracțiune integrală permanentă

XY9 Model year 9

✦ Anul modelului 9

Y10 First aid kit

✦ Trusă de prim ajutor

Y5D Control code - B2C Identifier

✦ Cod de control pentru identificatorul B2C

YF3 Sports pedals

✦ Pedale sport pentru o experiență de condus îmbunătățită

YG4 Load compartment segmentation

✦ Compartimentul de încărcare segmentat pentru organizare

Z3N Night package

✦ Caracteristicile pachetului de noapte

ZC6 Sales code 1

✦ Codul de vânzare 1 pentru gestionare

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 01.2019 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 06.2020 🇷🇴 România

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

● 09.2022 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 09.2024  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 05.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 21.05.2026

Până la: 20.05.2027

● 09.2026  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **70.866 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐ **Fă un test de conducere**

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐ **Compară cu mașini similare**

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul