



MINI Cooper

Generat pe 22.09.2026

VIN: WMW51DK0402T46657

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Benzină

Anul: 2022

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 141 kW (189 cp / 192 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule MINI Cooper de **4 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠️ **Atenție**

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 40.459 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✅ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 132 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Fotografii

Am găsit **35 de fotografii** ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

08.2025



+25 fotografii

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Cehia Slovenia Italia Ungaria Slovacia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 40.459 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 54.060 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 4 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometraj nemodificat.



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat < 600 km/lună 78% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal 600 - 2.700 km/lună 0% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv > 2.700 km/lună 22% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

11.2022	12 km
07.2023	24.642 km
08.2023	27.155 km
11.2025	40.459 km

Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi în jur de **54.144 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

11.2022 - 07.2023	Condus intensiv	3.052 km/lună
07.2023 - 11.2025	Condus limitat	556 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată? ✓ Asigurat 09.2026 🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 11.2025 până la 11.2026



A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut 08.2025 🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 08.2027



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

06.2026

🇷🇴 România



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

1.001 RON – 2.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Producător: MINI

Model: Cooper

Tip combustibil: **Benzină**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: 2022

Piață: România



Preturi de vânzare

08.2025	136.536 RON
09.2025	147.111 RON

Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previiziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

132 g/km Clasă: **B**



CARVERTICAL

VIN: WMW51DK0402T46657	Generat pe 22.09.2026	Expiră la 22.10.2026
------------------------	-----------------------	----------------------

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

 **Sumar**

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător MINI	Model Cooper	Tip combustibil Benzină
Generație F55/F56/F57	An de fabricație 2022	Categorie m1
Etichetă producător Cooper S 5-door	Omologare de tip e1*2007/46*1680*12	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune față (FWD)	Capacitate cilindrică 2 l
Putere motor 141 kW (189 cp / 192 PS)	Nr. cilindri 4	Cuplu 280 Nm
Emisii CO2 132 g/km	Standard de emisii euro 6; 715/2007*2018/1832 ap	Cod motor B48A20F
Descriere motor 2.0	Tipul propulsiei Ardere internă	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie Hatchback	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Culoare Gri
Nr. locuri 5	Nr. uși 5	Lungime 4.036 mm
Lățime 1.727 mm	Înălțime 1.425 mm	Ampatament 2.567 mm
Greutate proprie 1.775 kg		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

- Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DZ Supplementary scopes rde

- Funcții suplimentare pentru un confort sporit la condus

S0249 Multifunction f steering wheel

- Volan multifuncțional integrat

S02TC Sport gearbox with twin clutch

- Cutie de viteze sport cu dublu ambreiaj

S02XD Steering wheel nappa leather

- Volan din piele Nappa

S0322 Comfort access

- Acces confortabil

S03AG Reversing camera

- Cameră de marșarier

S0420 Sun protection glazing

- Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428 Warning triangle and first aid kit

- Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0450 Height adjustment, passenger seat

- Reglarea înălțimii scaunului pasagerului

S0473 Armrest front

- Cotieră suplimentară disponibilă în partea din față a vehiculului, pentru un plus de confort

S0493 Storage compartment package

- Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AA Headlining anthracite

- Culoare principală antracit

S04NE Blow-by heater

- Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

- Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S0230 EU-specific additional contents

- Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S0258 Tyres with runflat properties

- Echipate cu anvelope Runflat

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0313 Fold-in outside mirror

- Oglinzi exterioare rabatabile

S0383 Roof and mirror caps, black

- Capacele pentru acoperiș și oglinzi, negre

S03L2 Piano black exterior

- Exterior negru lucios

S0423 Floor mats velours

- Covorașe din velur furnizate

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0470 Isofix-System

- Sistem de fixare Isofix pentru scaune auto pentru copii

S0481 Sports seat

- Scaune sport montate

S0494 Seat heating driver/passenger

- Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04E8 MINI Yours interior surface aluminium

- Acest vehicul este echipat cu un finisaj interior MINI Yours din aluminiu, care conferă habitaculului un aspect elegant și modern.

S04UR Ambient interior light

- Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S04VA MINI Driving Modes

✦ Moduri de conducere MINI

S0521 Rain sensor

✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0544 Cruise control with braking function

✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0550 On-board computer

✦ Computer de bord

S05A2 LED headlight

✦ Vehiculul este echipat cu faruri cu LED-uri pentru o vizibilitate și o eficiență sporite.

S05AS Driving Assistant

✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM Real-Time Traffic Information

✦ Oferă informații în timp real despre trafic

S06CP Smartphone Integration

✦ Integrarea smartphone-ului

S06NM MINI Connected

✦ MINI Connected

S06NW Telephony with wireless charging

✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06WB Multifunctional instrument display

✦ Ecran care afișează diverse funcții și informații în interiorul vehiculului

S07EB Yunique trim

✦ Finisaje unice, cu elemente de design speciale

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S0507 Park Distance Control (PDC), rear

✦ Sistemul Park Distance Control instalat în partea din spate a vehiculului pentru a facilita parcare

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S0563 Light package

✦ Pachet de lumini

S05AA Rear fog light

✦ Stop de ceață spate

S05GE Flexible CarSharing Preparation

✦ Pregătirea flexibilă pentru serviciile de car-sharing

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AP Remote Services

✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06FP Radio MINI Visual Boost

✦ Radio MINI Visual Boost

S06NT MINI Connected XL

✦ Funcțiile MINI Connected XL pentru o conectivitate îmbunătățită

S06UM MINI navigation system

✦ Sistem de navigație MINI

S0785 White direction indicator lights

✦ Luminile albe de semnalizare

S0801 German version

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TF Active pedestrian protection	S0931 Winter instead of summer tyres ex-fact.
✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.	✦ Anvelope de iarnă incluse în locul celor de vară, pentru adaptare la anotimp
S09PQ Special package-14	S0B47 rooftop-grey metallic
✦ Pachet special care include diverse funcții	✦ Acoperișul vehiculului are o culoare elegantă, gri metalizat, care pune în valoare aspectul exterior general.
SE070 70 Ah battery	SECSM Deletion of Car Sharing Module
✦ baterie de 70 Ah	✦ Ștergerea modulului de car sharing
SLEDE Leather equipment	STYE1 MINI Yours leather Lounge/carbon-black
✦ Tapițerie din piele	✦ MINI Yours din piele Lounge/negru carbon pentru un interior luxos

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 09.2022 🌐	Țară necunoscută
Fabricat	
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.	
● 11.2022 🌐	Țară necunoscută
Prima înmatriculare	
O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.	
● 08.2023 🇷🇴	România
Înmatriculat	
O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.	
● 08.2024 🇷🇴	România
Asigurat	
O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.	
Din: 24.08.2024	Până la: 23.08.2025
● 08.2025 🇷🇴	România
Scos la vânzare	
O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.	
● 08.2025 🇷🇴	România
Inspectat	
O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.	
● 09.2025 🇷🇴	România
Scos la vânzare	
O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.	

11.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 20.11.2025 Până la: 19.11.2026

06.2026  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

    +44 **Surse de date**
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Verifică istoricul de mentenanță**
Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.
- ☐ Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.
- ☐ Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:
- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul