



Volkswagen Golf

Generat pe 13.09.2026

VIN: WVWZZZCDZNW157582

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Benzină

Anul: 2022

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 1,3 l

Putere motor: 221 kW (296 cp / 300 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul
Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **excellent** în comparație cu alte vehicule **Volkswagen Golf** de 5 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul este într-o stare vizibil mai bună sau are un istoric mai curat decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 167,5 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 32.289 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

+44 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi
- Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport
- Închiriere



Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Cehia Slovenia Slovacia Italia Ungaria Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 32.289 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 81.266 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

- Acest vehicul are disponibile 5 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.
- Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometrelui

02.2022	1 km
05.2023	1.487 km
06.2024	25.986 km
06.2025	30.210 km
06.2026	32.289 km

Obiceiuri de condus

02.2022 - 05.2023	Condus limitat	98 km/lună
05.2023 - 06.2024	Condus intensiv	1.852 km/lună
06.2024 - 06.2025	Condus normal	347 km/lună
06.2025 - 06.2026	Condus limitat	171 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

09.2026

România

Asigurare valabilă de la 06.2026 până la 06.2027



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

06.2026

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2028



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune




Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

- Producător: Volkswagen
- Model: Golf
- Tip combustibil: Benzină
- Cutie de viteze: Automată
- Anul: 2022
- Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	153.974 RON	91.776 RON	192.729 RON
2026	104.484 RON	74.923 RON	171.196 RON
2027	88.279 RON	63.303 RON	144.646 RON
2028	82.998 RON	59.515 RON	135.992 RON
2029	77.717 RON	55.731 RON	127.337 RON
2030	73.566 RON	52.752 RON	120.538 RON
2031	66.472 RON	47.665 RON	108.914 RON
2032	59.541 RON	42.694 RON	97.559 RON
2033	52.610 RON	37.723 RON	86.203 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -51% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 28 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor

factori.

Emisii


Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Volkswagen	Golf	Benzină
Generație	An model	An de fabricație
VIII	2022	2022
Categorie	Piața de destinație a modelului	Omologare de tip
m1	Germania	e1*2007/46*2014*15



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune față (FWD)	Capacitate cilindrică 1,3 l
Putere motor 221 kW (296 cp / 300 PS)	Nr. cilindri 4	Nr. viteze 7
Emisii CO2 167,5 g/km	Standard de emisii euro 6; 715/2007*2018/1832 ap	Consum de combustibil (combinat) 6,14 l/100km
Cod motor DNFC	Tipul propulsiei Ardere internă	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie Hatchback	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Culoare Negru
Nr. locuri 5	Nr. uși 5	Lungime 4.295 mm
Lățime 1.789 mm	Dimensiune roți 18 in	Greutate proprie 1.930 kg

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

OAE Front stabilizer Stabilizator frontal inclus	OB1 Wheelbase Ampatament
OBG Rear stabilizer Stabilizator spate	OF1 Fuel system for SI engine, ethanol fuel Sistem de alimentare optimizat pentru motorul SI cu capacitatea de a utiliza carburant pe bază de etanol
OFA Standard manufacturing sequence Secvența de fabricație respectată ca standard	OIJ Installation differentiation for transmission "DQ381" -- vehicle components -- Diferențiere de instalare pentru componentele de transmisie "DQ381"

0K0 Without alternative drive system

✦ Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ

0N4 4-link rear suspension

✦ Suspensie spate cu 4 brațe

0P0 Rear exhaust tailpipe (standard)

✦ Țeava de eșapament spate standard

0VC Information kit in German

✦ Kit de informații în limba germană

0YD Weight range 4 installation control only, no requirement forecast

✦ Interval de greutate 4 control al instalației

1D0 Without trailer hitch

✦ Fără cârlig de remorcă

1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle

✦ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1J2 Sound deadening package and additional enclosures for some units

✦ Pachet de amortizare a sunetului și incinte suplimentare pentru unele unități

1LP Disk brakes in front

✦ Frâne cu disc în față

1S1 Tool kit and jack

✦ Trusă de scule și cric

1T9 First aid kit with warning triangle and safety vest

✦ Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare și vestă de siguranță

1Y2 Front differential lock

✦ Blocarea diferențialului frontal

20A Without electric motor (hybrid)

✦ Fără motor electric (hibrid) instalat

2F0 Without locking and starting systems

✦ Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

0KA Without decals and emblems

✦ Fără decalcomanii și embleme

0NH Nameplate set "GTI"

✦ Set plăcuțe de identificare Golf GTI

0TD Floor mats in front and rear

✦ Covorașe față și spate

0Y1 Standard climatic zones

✦ Zone climatice standard configurate

1AQ BRS for vehicles without electric drive (ESC and electric brake booster)

✦ Sistem de frânare pentru vehicule cu propulsie neelectrică

1E5 Activated carbon canister for intensified evaporation system with on-board diagnostic system 2

✦ Canistră de cărbune activ pentru sistemul de evaporare intensificată cu sistem de diagnosticare la bord 2

1G8 Breakdown kit

✦ Kit de avarie inclus

1KJ Disk brakes in rear

✦ Frâne cu disc spate

1PE Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)

✦ Șuruburi pentru roți cu protecție antifurt

1SA Without additional front underbody guard

✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1X0 Front wheel drive

✦ Configurație tracțiune față

1Z0 Initial standard fuel filling

✦ Umplere inițială de combustibil standard

2CM Vehicle class differentiation 5H0

✦ Diferențierea clasei de vehicule cu codul 5H0

2I0 Adaptive chassis control with continuous operation

✦ Control adaptiv al șasiului pentru funcționare continuă

2JI Bumpers

✦ Bare de protecție pentru vehicul

2PT Leather-wrapped steering wheel for airbag system with additional mass

✦ Volan îmbrăcat în piele pentru sistemul airbag cu masă suplimentară

31K Front and rear license plate carrier (ECE)

✦ Suport de plăcuțe de înmatriculare față și spate conform reglementărilor europene

3CA Without partition

✦ Fără perete despărțitor

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3J9 Head restraint for front seat

✦ Tetiere reglabile pe scaunul din față

3NU Rear seat bench unsplit, backrest split folding with center armrest

✦ Banchetă spate neîmpărțită cu spătar rabatabil împărțit și cotieră centrală

3QT 3-point seat belts in front, with pretensioner and height adjustment

✦ Centuri de siguranță față în 3 puncte cu pretensionator și reglare pe înălțime

3T2 Three rear head restraints

✦ Suporturi de cap spate - trei incluse

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

✦ Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4E0 Tailgate/trunk lid unlocking from outside

✦ Deschiderea hayonului/capacului portbagajului din exterior

4GF Windshield in heat-insulating glass

✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4KF Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted

✦ Geamuri laterale termoizolante cu tentă închisă

2KW Labels/plates in German, French, and Dutch

✦ Etichete/plăci în limbile germană, franceză și olandeză

2WS Additional snow tires

✦ Anvelope de iarnă suplimentare furnizate

3C7 3-point seat belt for center rear seat

✦ Centură de siguranță în 3 puncte pentru scaunul central din spate

3D3 Center console

✦ Unitate consolă centrală instalată

3H0 Without backrest release for front seats

✦ Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

3LJ Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette

✦ Uși și panouri laterale acoperite cu folie de spumă și inserții din piele artificială

3PH Power seat adjustment with memory feature for left seat, right seat manually height-adjustable

✦ Reglare electrică a scaunului cu memorie pentru scaunul din stânga, scaunul din dreapta reglabil manual pe înălțime

3S0 Without roof rails/roof load rack

✦ Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

3ZU 3-point seat belts, outer rear with ECE label

✦ Centuri de siguranță exterioare spate în 3 puncte cu etichetă ECE

4D3 Seat ventilation in front

✦ Funcția de ventilație a scaunului din față

4G3 Storage compartment, left and right 1st row of seats

✦ Compartimente de depozitare amplasate pe partea stângă și dreaptă a primului rând de scaune

4K6 Central locking system "Keyless Entry" with fingerprint "two-stage unlocking"

✦ Sistem de închidere centralizată cu acces fără cheie și recunoaștere a amprentelor digitale cu deblocare în două etape

4L2 Dimming breakaway interior rearview mirror

✦ Oglindă retrovizoare interioară cu iluminare intermitentă

4P0 Rear floor panel module, type 1

✦ Modul tip 1 pentru panoul de podea din spate inclus.

4X4 Side airbag in front and rear with curtain airbag

✦ Airbaguri laterale în față și în spate cu airbag cortină pentru siguranță

5C0 Without special body measures

✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5J4 Body-colored rear spoiler

✦ Spoilerul spate este în culoarea caroseriei.

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

✦ Film de protecție pentru transport cu măsuri suplimentare

5XJ Sun visors with mirror, illuminated, with airbag label on sun visor and B-pillar

✦ Viziere de soare iluminate cu oglindă și etichetă pentru airbag

6E3 Center armrest in front

✦ Brațieră centrală față instalată

6I6 Lane keeping system plus semi-automatic vehicle control in a medical emergency and traffic jam assist

✦ Sistem de menținere a benzii de rulare plus control semi-automat al vehiculului în caz de urgență medicală și asistență la blocaje în trafic

6Q6 Aluminum gearshift knob/handle

✦ Maneta schimbătorului de viteze din aluminiu

6XQ Exterior mirrors: with memory feature, power-folding/adjustable, separately heated

✦ Oglinzi exterioare cu memorie și rabatabile electric

76A Without mode 3 charging cable

✦ Fără cablu de încărcare Mode 3 inclus

7B2 12-volt socket in luggage boot

✦ Priză de 12 volți în portbagaj

7K1 Direct tire pressure monitoring system

✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation

✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

4ZQ Without additional moldings

✦ Vehicul fără ornamente exterioare suplimentare

5F1 1 armrest for left front seat and 2 armrests for right front seat

✦ Suporturi pentru brațe pentru scaunele din față

5JA Without ambulance seat for medical staff

✦ Nu include un scaun de ambulanță pentru personalul medical

5MR Decorative inserts

✦ Aduagă inserții decorative pentru o atingere elegantă

6A0 Without fire extinguisher

✦ Fără stingător de incendiu

6FI Components with special surface appearance

✦ Componente cu aspect special al suprafeței

6NA Unsplit molded headliner

✦ Tapițerie de cap turnată neîmpărțită instalată

6T2 Interior light in footwell in front and rear

✦ Iluminare interioară la nivelul picioarelor în față și în spate

6Y8 Speed limiter

✦ Funcție de limitare a vitezei inclusă

7AL Anti-theft alarm system, interior monitoring, backup horn, and towing protection

✦ Sistem de alarmă antifurt cu monitorizare interioară, claxon de rezervă și protecție la remorcare.

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

✦ Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar

7L6 Start/stop system with regenerative braking

✦ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă

7P7 Power-adjustable lumbar support for leftfront seat

- ✦ Suport lombar reglabil electric pentru scaunul din stânga față

7W4 With extended safety system (proactive passenger protection system, basic, front, and rear)

- ✦ Sistem de siguranță extins (sistem proactiv de protecție a pasagerilor) pentru față și spate

8AR Radio "gamma" with removable operating panel

- ✦ Radio Gamma cu panou de operare detașabil instalat

8G0 Without light control

- ✦ Fără control al luminii

8IY LED headlamps with lens

- ✦ Faruri cu LED cu lentile furnizate

8N8 Windshield wiper intermittent control with photosensor

- ✦ Control intermitent al ștergătoarelor de parbriz cu fotosenzor.

8RT Speakers in front and rear

- ✦ Difuzoare instalate atât în față, cât și în spate

8T8 Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter

- ✦ Cruise control adaptiv cu limitator de viteză

8X7 Without headlamp washer system / with washer fluid level indicator

- ✦ Nu are un sistem de spălare a farurilor, dar are un indicator al nivelului lichidului de spălare

8Z5 Not hot country

- ✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9D0 Without preparation for two-way radio installation

- ✦ Nu există pregătire pentru instalarea radioului cu două căi

9I5 Separate daytime running lights with automatic headlamp activation and Coming Home feature (automatic)

- ✦ Lumini de zi separate cu activare automată a farurilor și funcție de revenire acasă

9JA Non-smoker's package

- ✦ Pachet pentru nefumători

7U0 Standard engine starter

- ✦ Demaror motor standard

7X5 Park assist

- ✦ Funcție de asistență la parcare pentru a ajuta la parcare

8FA Without second battery

- ✦ Fără a doua baterie furnizată

8GU Alternator 140 A

- ✦ 140 A Alternator Installed

8J3 Hand brake/low brake fluid level warninglight and inscription

- ✦ Lumină de avertizare privind frâna de mână/nivelul scăzut al lichidului de frână

8Q3 Automatic headlight range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)

- ✦ Reglarea automată a gamei farurilor Dynamic (autoreglare în timpul condusului)

8S6 2 reading lights in front

- ✦ Lumini de lectură față

8WP Front fog lamp, cornering and all-weather light

- ✦ Lampă de ceață față cu funcție de iluminare în viraje și pentru toate condițiile meteorologice

8Y1 Two-tone horn

- ✦ Corn cu două tonuri inclus

8ZQ Antenna for FM reception only, diversity

- ✦ Antenă Diversity numai pentru recepție FM

9F0 Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation

- ✦ Nici o combinație sonoră pentru pregătirea luminii de urgență rotative și a antenei radio

9IJ Comfort telephony with LTE and wireless charging

- ✦ Telefonie confort cu LTE și încărcare fără fir

9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater

- ✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9P4 Seat belt reminder, electric contact in front and rear, visual and acoustical

✦✦ Avertisment cu contact electric pentru centura de siguranță cu avertizare vizuală și acustică

9WJ Power supply/TV signal for customized installation

✦✦ Sursă de alimentare / semnal TV pentru instalare personalizată

A8H Top sports equipment

✦✦ Echipament sportiv de top

B01 Type approval country Germany

✦✦ Aprobare de tip pentru Germania

C15 Operating permit, alteration

✦✦ Autorizație de exploatare pentru modificare

DS4 4-cylinder SI engine 2.0 l/221 kW TFSI, homogeneous base engine is TT6

✦✦ Propulsat de un motor TFSI cu 4 cilindri de 2,0 L/221 kW, motorul de bază este modelul TT6.

EA0 Without follow-on warranty

✦✦ Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

EM1 Driver alert system

✦✦ Sistem de alertă pentru șofer instalat

EVO Without charging cable

✦✦ Cablu de încărcare neinclus

FB0 Standard paint coating

✦✦ Acoperire cu vopsea standard

FM0 Basic equipment variant

✦✦ Varianta de echipare de bază

G26 Shock absorption in front

✦✦ Absorbția șocurilor frontale

GP0 Vehicles without special upgrade measures

✦✦ Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

H7Q Tires 225/40 R18 92Y sporty

✦✦ Anvelope sport 225/40 R18 92Y

9T1 Heated washer nozzles in front

✦✦ Duze de spălare încălzite în față

9Z0 Operating voltage 12 V

✦✦ Tensiune de funcționare standard 12 V

AV1 Driving on the right

✦✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C8N Alloy wheels 7.5J x 18

✦✦ Acest vehicul este echipat cu jante din aliaj elegante, cu un diametru de 18 inch și o lățime de 7,5 inch.

E0A No special edition

✦✦ Ediție standard, fără versiune specială

EL5 Online service, with OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection

✦✦ Serviciu online cu codarea unității de comandă a plafonului și a unității centrale, imobilizatorul motorului nu este integrat

ER1 Regional code "ECE" for radio

✦✦ Cod radio regional "ECE" Activat

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

✦✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FC1 Customized installation

✦✦ Opțiuni de instalare personalizabile disponibile pentru acest vehicul.

G1C Seven-speed automatic transmission

✦✦ Transmisie automată cu șapte trepte instalată

GM1 Standard electronic engine sound

✦✦ Sistem electronic standard de sunet pentru motor

GW2 Car2X "High" variant

✦✦ Car2X variantă mare inclusă

IG0 Standard curb weight range

✦✦ Gama de greutate standard

J0V Battery 420 A (70 Ah)

✦✦ Battery - 420 A (70 Ah)

KA0 Without camera systems/accident sensors

✦✦ Fără sisteme de camere/ senzori de accident

KK3 Refrigerant R1234yf

✦✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

LOL Left-hand drive

✦✦ Configurație unitate cu mâna stângă

N7J Seat trim covers in part leather, centers of seats perforated

✦✦ Scaunele acestei mașini au huse parțial din piele, iar centrul scaunelor este perforat pentru un plus de confort și estetică.

NZ4 Private emergency call system

✦✦ Sistem privat de apel de urgență

QG1 Service interval prolongation

✦✦ Prolungirea intervalului de service activată

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦✦ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QK1 With multifunction camera

✦✦ Camera multifuncțională instalată

QR9 With dynamic road sign display

✦✦ Afișare dinamică a indicatoarelor rutiere

QZ0 Speed-related variable steering assist (Servotronic) w/ reduced steering height

✦✦ Asistență de direcție variabilă sensibilă la viteză

T3W 4-cylinder SI engine 1.3 l unit 030.2

✦✦ Motor cu 4 cilindri de 1,3 litri

U9C 2 x USB type C

✦✦ 2 porturi USB tip C disponibile

UG0 Without hill start assist/hill descent control/comfort driving assist

✦✦ Fără asistență la pornirea în pantă, control al coborârii în pantă sau asistență la condus confortabil

K8G Hatchback

✦✦ Hatchback

KC0 Climatronic (1-zone)

✦✦ Sistem de climatizare cu o singură zonă

KS0 Without head-up display

✦✦ Fără head-up display

L53 Suspension range 53 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Intervalul de suspendare stabilit la 53, doar controlul instalației, fără cerințe specifice de prognoză.

NY0 Standard battery/alternator capacity

✦✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

Q4P Sports seats in front

✦✦ Scaunele sport sunt instalate în față.

QH1 Voice control

✦✦ Sistem de control vocal inclus

QJ1 Chrome package

✦✦ Pachet crom

QQ4 With additional lights (interior lighting)

✦✦ Iluminat interior suplimentar inclus în acest vehicul.

QV3 Digital radio reception

✦✦ Recepție radio digitală activată

S7Y Growth strategy Sri Lanka/Bangladesh

✦✦ Strategia de creștere pentru Sri Lanka și Bangladesh

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

✦✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

UB2 Rear shock absorption for sports version

✦✦ Amortizare spate pentru versiunea sport

UH2 Parking brake

✦✦ Sistemul de frânare de parcare

UK1

Standard rear seat release

Decuplare standard a scaunului din spate

VF1

Pedal cluster

Grup de pedale proiectat pentru vehicul

X0A

Equipment options subset for Germany

Subset de opțiuni de echipamente adaptate pentru Germania

V1P

Tire suppliers for EU countries

Furnizori de anvelope aprobați pentru țările UE

VL1

Extended pedestrian protection measures

Măsuri extinse de protecție a pietonilor

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2022

🇸🇰

Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

06.2024

🇷🇴

România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

06.2026

🇷🇴

România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 18.06.2026

Până la: 17.06.2027

06.2026

🇷🇴

România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

🇬🇧🇸🇰🇺🇸🇩🇪

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Verifică istoricul de mentenanță**
Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.
 - ☐ Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.
 - ☐ Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.
- ☐ **Verifică kilometrajul scăzut**
Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.
 - ☐ Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.
 - ☐ Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/perioadă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **32.289 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
 - ☐ Compară prețurile
 - ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
 - ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul