



Mercedes-Benz S 580

W1K2231761A153206

- 2022
- Benzină
- Automată
- Sedan
- Negru

Generat pe 25.09.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte moderate care ar fi putut necesita reparații și prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **sub medie** în comparație cu alte vehicule **Mercedes-Benz S 580** de 5 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul are un grad mai ridicat de uzură sau mai multe probleme decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 228 g/km.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 107.016 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date


Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 14 fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

05.2025





Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

 România  Cehia  Slovenia  Slovacia  Italia  Ungaria  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 107.016 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 93.169 km
- 10 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 10 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

- Conduc limitat** < 600 km/lună 15% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.
- Conduc normal** 600 - 2.600 km/lună 42% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.
- Conduc intensiv** > 2.600 km/lună 43% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.
- Nu a fost condus** 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).
- Tip de condus neevaluat**

Această perioadă nu a fost evaluată. Motivele pot include tipare neregulate de kilometraj, derulări de kilometraj sau alte anomalii.

Înregistrările odometrului

01.2022	11 km
05.2023	13.027 km
08.2023	26.403 km
01.2024	34.305 km
09.2024	78.501 km

Înregistrările odometrului

05.2025	81.385 km
08.2025	81.352 km
02.2026	102.000 km
06.2026	105.000 km
08.2026	107.016 km

Obiceiuri de condus

01.2022 - 05.2023	Condus normal	805 km/lună
05.2023 - 09.2024	Condus intensiv	4.017 km/lună
09.2024 - 05.2025	Condus limitat	357 km/lună
05.2025 - 08.2025	Tip de condus neevaluat	
08.2025 - 02.2026	Condus intensiv	3.368 km/lună
02.2026 - 08.2026	Condus normal	832 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- Asigurată?**

✓ Asigurat

 08.2026 România
Asigurare valabilă de la 08.2026 până la 08.2027
- A trecut inspecția tehnică (ITP)?**

A trecut

 05.2025 România
A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 05.2027
- A fost casat?**
Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- Atenție**
Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Părți exterioare ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

18.001 RON – 20.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

4% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Stânga / Portieră față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

44.001 RON – 48.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

8% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de

Înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune


O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.
Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

- Producător: Mercedes-Benz
- Model: S 580
- Tip combustibil: Benzină
- Cutie de viteze: Automată
- Anul: 2022
- Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2025	557.122 RON	432.764 RON	696.402 RON
📅 05.2025 Preț de vânzare 544.615 RON			
● 2026	459.237 RON	391.944 RON	611.106 RON
● 2027	404.562 RON	345.281 RON	538.351 RON
● 2028	339.601 RON	289.841 RON	451.904 RON
● 2029	285.075 RON	243.301 RON	379.348 RON
● 2030	239.300 RON	204.233 RON	318.435 RON
● 2031	200.880 RON	171.445 RON	267.312 RON
● 2032	168.626 RON	143.915 RON	224.393 RON
● 2033	141.551 RON	120.808 RON	188.363 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -71% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 23 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Mercedes-Benz	S 580	Benzină
Generație	An de fabricație	Categorie
223	2022	m1
Etichetă producător	Omologare de tip	
S 580	e1*2007/46*2115*07	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Capacitate cilindrică 4 l
Putere motor 375 kW (503 cp / 510 PS)	Nr. viteze 9	Emisii CO2 228 g/km
Standard de emisii euro 6d	Cod motor 176.980	Tipul propulsiei Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie Sedan	Culoare Negru	Nr. locuri 5
Nr. uși 4	Lungime 5.320 mm	Lățime 1.954 mm
Greutate proprie 2.820 kg	Masă maximă autorizată 5.005 kg	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

- i

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

01U Mercedes-Benz Connect - Services for navigation Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație	02B Operating instructions and service booklet-German Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană
052 YoM X1/2 Anul modelului X1/2	0B3 Vehicle production location Sindelfingen Vehicul produs în locația Sindelfingen
0U1 HU country set for ECE (NTG7/NTG 20X) Set național de unități principale pentru ECE (NTG7/NTG 20X)	14U Smartphone integration package Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus
16U Apple Carplay smartphone integration Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay	17U Android Auto smartphone integration Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

194 Conversion roof liner process in plant

- ✦ Procesul de conversie a căptușelii acoperișului realizat în timpul fabricației

1B3 Communication module ECE version

- ✦ Modul de comunicare în versiunea ECE

224 Individual rear seats

- ✦ Scaune spate separate pentru pasageri individuali

229L Germany

- ✦ Vehicul fabricat pentru Germania

231 Garage door opener

- ✦ Include un deschizător de uși de garaj

235 Active Parking Assist

- ✦ Sistem activ de asistență la parcare

243 Active Lane Keeping Assist (camera)

- ✦ Asistență activă pentru menținerea benzii de rulare cu tehnologie de cameră

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

- ✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

- ✦ Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

27U Automatic parking service (Valet Parking)

- ✦ Parcați automat mașina pentru dvs. cu serviciul de parcare cu valet

292 PRE-SAFE® Impulse Side

- ✦ Pre-Safe® Impuls lateral

297 Electric roller sun blind in left and right rear door

- ✦ Sun blind electric pentru ușile din spate

2U1 Radiator shutter

- ✦ Include un obturator pentru radiator

197U Obsidian black - Metallic finish

- ✦ Finisaj metalic negru obsidian

223 Electric backrest adjustment and head restraints

- ✦ Reglare electrică pentru spătar și tetiere

228 Additional warm water heating

- ✦ Sistem suplimentar de încălzire a apei calde

22U Mercedes-Benz Connect MBUX Entertainment

- ✦ Dotări Mercedes-Benz Connect Sistem de divertisment MBUX pentru divertisment în mașină

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)

- ✦ Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

236 Adaptive rear passenger compartment interior lighting

- ✦ Iluminare reglabilă în zona pasagerului din spate

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

- ✦ Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

- ✦ Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

276 Memory feature in rear

- ✦ Funcție de memorie pentru scaunele din spate

282 Through-loading feature over armrest in rear passenger compartment

- ✦ Include o funcție de încărcare transversală peste cotiera din compartimentul pasagerilor din spate pentru depozitarea ușoară a obiectelor lungi

293 Sidebags in rear

- ✦ Echipat cu airbaguri laterale în spate

2B7 Omission of Hands Free Access (871)

- ✦ Nu este inclusă funcția de acces mâini libere

2U8 Alternative refrigerant

- ✦ Folosește un agent frigorific alternativ

2XXL Federal Republic of Germany

✦✦ Fabricat în Republica Federală Germania

30U Projection function via headlamps - lines

✦✦ Funcția de proiecție prin faruri - linii

31U Control code - Mercedes-Benz Connect anti-theft protection

✦✦ Utilizează codul de control pentru funcțiile de protecție antifurt Mercedes-Benz Connect

322 Neck warmer in rear passenger compartment

✦✦ Un încălzitor de gât este disponibil în compartimentul pasagerilor din spate pentru un confort sporit.

325 Center airbag

✦✦ Airbag central

32U Sound personalization

✦✦ Setări de sunet personalizate pentru vehicul

33U Services for remote access plus

✦✦ Servicii de acces la distanță

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

✦✦ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

367 Pre-installation for Live Traffic Information

✦✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

384 Ramses High communication module (4G)

✦✦ Modul de comunicare ridicat pentru conectivitate 4G rapidă

401 Climatized front seats

✦✦ Scaune față cu funcție de climatizare

406 Multicontour rear seat

✦✦ Scaune spate Multicontour pentru confort sporit

421 9-speed automatic transmission

✦✦ Transmisie automată cu nouă trepte

432 Dynamic seats left and right

✦✦ Scaune dinamice cu reglaje pentru stânga și dreapta

302 Tubular structure airbag for rear occupants

✦✦ Sistem airbag cu structură tubulară proiectat pentru siguranța ocupanților din spate

318 Digital LED headlamps, right-side traffic

✦✦ Faruri digitale cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

321 Fingerprint scanner

✦✦ Scanner de amprente digitale

323 Calf muscle massage in rear passenger compartment

✦✦ Oferă masaj muscular al gambei în zona pasagerului din spate

326 Premium rear armrest

✦✦ Cotieră spate Premium - Cotieră spate îmbunătățită pentru confort și comoditate sporite

332B Language of instrument cluster/HU - German

✦✦ Limba panoului de instrumente în limba germană

351 Ecall emergency call system

✦✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

365 Hard drive navigation

✦✦ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

381 CI+Box card reader for DVB-T2-standard

✦✦ Cititor de carduri pentru CI+ Box compatibil cu standardul DVB-T2

39V Speed/load index 98Y XL + 100Y XL

✦✦ Indicele de viteză/încărcare 98Y XL și 100Y XL pentru anvelope

402 Rear seat climate control

✦✦ Sistem de climatizare pentru locurile din spate

413 Automatic panoramic sliding sunroof

✦✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

42U Projection function via headlamps - symbols

✦✦ Funcția de proiecție cu ajutorul farurilor - Simboluri

439 Intelligent / folding front comfort head restraint

✦✦ Tetiere față pliabile inteligent pentru confort

43U Projection function via headlamps - animation

✦ Funcția de proiecție cu ajutorul farurilor - animație

445 Head-up display with augmented reality

✦ Head-up display cu tehnologie de realitate augmentată

449 Folding table in left and right rear passenger compartment

✦ Masă pliabilă disponibilă atât în compartimentul pasagerului din spate din stânga, cât și în cel din dreapta

452 Front passenger seat chauffeur position

✦ Poziția șoferului pentru scaunul pasagerului din față

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

489 AIRMATIC DC / semi-active air suspension

✦ Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

501 360° camera

✦ Sistem de camere la 360 de grade

502 Multi-year free map updates

✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

513 Road sign recognition system

✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

534 Connect 20 Premium (NTG7)

✦ Sistem de conectivitate Premium cu navigație

540 Electric roller blind for rear window

✦ Jaluzele electrice pentru geamul din spate

546 Automatic speed control

✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

561 Design seat belts

✦ Centuri de siguranță cu un design special

581 Automatic climate control

✦ Funcție de control automat al climatizării

443 Heated steering wheel

✦ Volan încălzit

447 Touchscreen in rear

✦ Ecran tactil spate

451 3D combination display

✦ Afișaj combinat 3D pentru efecte vizuale îmbunătățite

453 Seat with reclining function

✦ dispune de scaun cu funcție de reclinare pentru un confort sport

481 Sump shield

✦ Scut de protecție pentru trenul de rulare

500A Exclusive leather

✦ Piele exclusivistă neagră și antracit

501A Exclusive leather - black/anthracite

✦ Interior exclusivist din piele neagră și antracit

503 Remote-controlled parking

✦ Asistență la parcare comandată de la distanță

51B Rating, country group EURO-NCAP

✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)

✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

543 Sun visor with additional function

✦ Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă

551 Standard anti-theft alarm system (ATA)

✦ Sistem de alarmă antifurt standard

562 Driver seat belt buckle with integrated tensioning function

✦ Cataramă pentru centura de siguranță a șoferului cu funcție de tensionare încorporată pentru siguranță sporită

582 Air conditioning, rear

✦ Sistem de aer condiționat spate

587 Logo projection via mirror

- Proiecția logo-ului prin intermediul oglinzii adaugă o notă elegantă exteriorului vehiculului

61U black microfiber headliner

- Tapițerie din microfibră neagră

6P5 Control code for Sales

- Cod de control utilizat pentru vânzări

70B Safety vest - driver

- Vesta de siguranță a șoferului furnizată

72B USB package

- Pachetul USB include porturi USB pentru conectarea ușoară a dispozitivelor

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

- Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

78B Contactless gesture control at rear

- Funcție de control prin gesturi pe partea din spate pentru o interacțiune fără atingere

7B4 WIPPS countries WEU+COC

- Conceput pentru țările din cadrul UEO+COC

810 Premium sound system

- Sistem audio premium instalat

852 Sensor system for anti-theft alarm system (ATA)

- Sistem de senzori inclus pentru sistemul de alarmă antifurt (ATA)

865 digital TV

- Televiziune digitală

874 Magic Vision Control incl. heated windshield washer system

- Magic Vision Control cu spălare încălzită a parbrizului

881 Boot lid convenience closing feature

- Funcție convenabilă de închidere a capacului portbagajului

884 Trunk lid auxiliary lock (TAL)

- include BLOCARE AUXILIARĂ a capacului portbagajului (TAL) pentru securitate suplimentară

596 IR-active glazing

- Geamuri cu reflexie IR pentru confort sport

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

- Controlul automat al luminilor de drum

6U0 Engine sound via speaker

- Îmbunătățirea sunetului motorului prin difuzor

726 Center console - High-gloss black IMD plastic (2C00)

- Consolă centrală din plastic IMD negru lucios

735 Additional scope of trim elements

- Elemente decorative suplimentare pentru personalizare

77B Contactless gesture control at front

- Permite controlul prin gesturi fără contact în partea din față a vehiculului.

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

- Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

802 YoM X1/1

- Anul de fabricație: 1

840 Glas dunkel getönt

- Geam colorat închis

854 Rear Seat Entertainment System Plus

- Îmbunătățește-ți călătoria cu Sistemul de divertisment pentru locurile din spate Plus pentru o experiență mai plăcută.

868 Central display size L

- Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

878 Connected Light ambient lighting

- Sistem de iluminare ambientală care se sincronizează cu acțiunile vehiculului

883 Power locking

- Funcție de blocare electrică

889 KEYLESS-GO

- Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

891 Premium ambiance illumination

✦✦ Iluminare ambientală premium

899 Front wireless telephone charging and antenna

✦✦ Funcție de încărcare wireless a telefonului frontal și antenă

8U0 Heated washer fluid reservoir

✦✦ Rezervor pentru lichidul de spălare încălzit

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

✦✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

903 Rear comfort seat heating

✦✦ Scaune confortabile încălzite în spate

907 Rear heated rests

✦✦ Cotiere spate încălzite

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

942 Load compartment/trunk package

✦✦ Pachet pentru compartimentul de încărcare / portbagaj inclus

950 AMG line

✦✦ Pachet AMG Line inclus

969 Euro 6 technology COC document - with motor vehicle registration certificate, part 2

✦✦ Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

B01 48V technology

✦✦ Tehnologie 48V

B10 Fuel tank packages for Euro-6D standard

✦✦ Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

B51 TIREFIT

✦✦ Echipat cu sistemul Tirefit

FV Long sedan

✦✦ Stil de caroserie sedan lung

898 Wireless telephone charging in rear passenger compartment

✦✦ Capacitate de încărcare wireless pentru telefoanele mobile în zona scaunelor din spate

8B2 48 V PTC heater booster

✦✦ Amplificator de încălzire PTC 48 V

8U1 Anodized trim strips

✦✦ Fâșii ornamentale anodizate instalate

902 Front comfort seat heating

✦✦ Scaune față încălzite și confortabile

906 Front heated rests

✦✦ Cotiere față încălzite

916 Fuel tank with large capacity - Volume 1

✦✦ Rezervor de combustibil cu capacitate mai mare

936 Cylinder cut-out system

✦✦ Sistem care taie cilindrul pentru eficiență

94B Integrated starter alternator Gen. 2

✦✦ Alternator de pornire integrat Generația 2

961 Exhaust system with OPF, generation 2.0

✦✦ Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

✦✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

B05 Chrome-plated handle and loading sill

✦✦ Mâner cromat și prag de încărcare pentru o estetică îmbunătățită

B24 Remote control for Auxiliary heating

✦✦ Telecomandă pentru sistemul de încălzire auxiliară

F223 Model series 223

✦✦ Aparține seriei de modele 223

GA Automatic transmission

✦✦ Echipat cu transmisie automată

H17 Trim elements - Black piano lacquer flowing line wood (2B94)

- ◆◆ Elementele de tapiterie interioară dispun de lemn Black Piano Lacquer Flowing Line pentru o notă de lux.

K13 Control code for service interval 25000 km

- ◆◆ Codul de control al intervalului de service 25000 KM

K33 Extended restart in stop-and-go traffic

- ◆◆ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

K37 Deactivation of locking feedback via horn

- ◆◆ Dezactivarea feedback-ului de blocare a claxonului

K41 Emergency stop assistant with hands-off lane change

- ◆◆ Asistent la oprirea de urgență cu funcție de schimbare a benzii de rulare fără mâini

L5C Supersport steering wheel - leather deep-embossed

- ◆◆ Volan Supersport cu finisaj din piele adânc embosată

M005 Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive

- ◆◆ Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

M40 Displacement 4.0 liter

- ◆◆ Cilindree 4.0 litri

P07 Chauffeur package with memory function

- ◆◆ Pachet Chauffeur cu funcție de memorie

P20 Driving assistance package (L2)

- ◆◆ Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.

P34 Exclusive Package

- ◆◆ Pachet exclusiv

P53 Air cleaning package

- ◆◆ Pachet pentru curățarea aerului

P64 Front memory package

- ◆◆ Pachet de memorie frontală inclus

P82 Anti-Theft Protection Package Plus

- ◆◆ Pachet cuprinzător de protecție antifurt cu funcții de securitate suplimentare

HA Rear axle

- ◆◆ Configurația punții spate

K32 Active Lane Change Assist

- ◆◆ Ajută la schimbarea benzii de circulație în condiții de siguranță

K34 Route-based speed adaptation

- ◆◆ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

K40 Emergency corridor with driving over lane marking

- ◆◆ Tehnologie de asistență pentru situații de urgență pe șosea

L Left-hand drive

- ◆◆ Configurație cu volan pe mâna stângă

LS1 Body-in-white load stage 1/1.5

- ◆◆ Stadiul de încărcare al corpului în alb 1/1,5

M176 V8 spark-ignition engine M176

- ◆◆ Motor V8 cu aprindere prin scânteie

O90 Software Fresh-Up 3 optimized C

- ◆◆ Software actualizat pentru performanță și eficiență îmbunătățite

P09 Sun protection package

- ◆◆ Pachet de protecție solară

P21 Air quality package

- ◆◆ Pachet de calitate a aerului inclus

P43 Seat Comfort Package in rear passenger compartment

- ◆◆ Pachet de confort al scaunelor conceput pentru compartimentul pasagerilor din spate

P55 Night package

- ◆◆ Pachet de noapte

P69 Front and rear comfort heating package

- ◆◆ Pachet care oferă încălzire de confort pentru scaunele din față și din spate

PBG MBUX Navigation Premium

- ◆◆ Navigație MBUX Premium

PBH Remote Parking package	PBS Fit and Healthy package - Front
✦ Pachet pentru parcare la distanță	✦ Pachet pentru funcțiile de fitness și sănătate de pe scaunul din față
PBT Fit and Healthy package - rear passenger compartment	R01 Summer tyres
✦ Pachetul Fit and Healthy din compartimentul pasagerilor din spate include diverse facilități pentru a promova bunăstarea în timpul călătoriei.	✦ Anvelope de vară echipate
R06 Noise-optimized tires with foam absorber	R8Q Wheel size 21" mixed tires variant 1
✦ Anvelope proiectate pentru reducerea zgomotului cu absorbant din spumă	✦ Anvelope mixte 21" varianta 1 pe roți cu mai multe spițe
RWN AMG multi-spoke wheels 21" "mixed tires"	U01 Rear seat belt status indicator
✦ Jante AMG cu mai multe spițe în dimensiuni de 21 inch cu anvelope mixte	✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate
U07 Seat belt extender in rear passenger compartment	U10 Front passenger seat with weight sensor
✦ Prelungitor de centură de siguranță disponibil în compartimentul pasagerilor din spate	✦ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate
U19 Augmented reality video	U25 Illuminated door sill
✦ Încorporează tehnologia video de realitate augmentată	✦ Praguri de uși cu funcție de iluminare
U26 Floor mats - AMG	U35 12 V socket in load compartment
✦ Covorașele sunt marcate AMG	✦ Priză de 12V în compartimentul de încărcare
U60 Pedestrian protection - Active hood	VL Left front axle half
✦ Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor	✦ Ansamblul punții față stânga
VR Right front axle half	
✦ Ansamblul punții dreapta față	

Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	01.2022	🌐 Țară necunoscută
Fabricat		
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.		
●	05.2023	🇷🇴 România
Înmatriculat		
O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.		

06.2023  Țară necunoscută

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

05.2025  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

05.2025  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

02.2026  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

06.2026  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 07.08.2026

Până la: 06.08.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Cere o evaluare din partea unui profesionist

Această mașină are un istoric de probleme – înregistrări de daune, rechemări de siguranță sau probleme potențiale dezvăluite de inspecții. Un mecanic poate verifica dacă totul a fost remediat corespunzător și dacă mașina este acum în stare bună.

☐

Cere să fie efectuată o inspecție completă care se axează pe sistemul de direcție, pe cel de suspensie și pe cel de frânare.

☐

Solicită o estimare în scris a costurilor tuturor reparațiilor care sunt necesare pentru a face mașina să fie aptă de circulație.

☐

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

☐

Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

☐

Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **107.016 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul