



Mercedes-Benz GT 4-door Coupé

W1KRJ7JBXSF007489

2025 Benzină Automată Coupe Violet

Generat pe 26.10.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Daune

Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 319 g/km.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 1.683 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44


Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 15 fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

05.2025



+5 fotografii

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:

România Slovacia Ungaria Canada Slovenia Italia Cehia Suedia


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 1.683 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



20252026

Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat < 200 km/lună 100% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal 200 - 1.500 km/lună 0% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv > 1.500 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

01.2025	11 km
02.2026	1.000 km
08.2026	1.683 km

Obiceiuri de condus

01.2025 - 08.2026 Condus limitat 87 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată? ✓ Asigurat 10.2026 România



Asigurare valabilă de la 07.2026 până la 07.2027

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

10.2025



România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 10.2028



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?




Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

02.2026



România



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

Sticlă

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, estimarea se bazează pe prețurile lucrărilor de reparații valabile în țara în care au fost evaluate daunele, sumă convertită ulterior în moneda ta locală. De ce pot fi diferențe față de prețurile reparațiilor din țara ta:

Tarifele orare și prețurile pieselor diferă de la o țară la alta. Estimarea se bazează pe tarifele practicate de service-urile autorizate. Acestea sunt de obicei mai mari decât cele practicate de service-urile independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Prețuri de vânzare

05.2025	1.131.545 RON
---------	---------------

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

319 g/km Clasă: **G**



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ti spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ti spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Mercedes-Benz	GT 4-door Coupé	Benzină
An de fabricație	Categorie	Omologare de tip
2025	m1	e1*2018/858*00296*06



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	4 l
Putere motor	Emisii CO2	Standard de emisii
430 kW (577 cp / 585 PS)	319 g/km	euro 6; 715/2007*2023/443 ea
Cod motor	Tipul propulsiei	
177.880	Ardere internă	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Culoare	Nr. locuri
Coupe	Violet	4
Lungime	Lățime	Greutate proprie
4.729 mm	1.984 mm	2.290 kg

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

i

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

01U Mercedes-Benz Connect - Services for navigation

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

0B4 Vehicle production location Bremen

Producția de vehicule Locație: Bremen

0U1 HU country set for ECE (NTG7/NTG 20X)

Set național de unități principale pentru ECE (NTG7/NTG 20X)

055 YoM X4/2

Anul de fabricație X4/2

0S3 Country collector for Red certification for HU ECE

Colector de țară pentru certificarea roșie pentru Ungaria ECE

14U Smartphone integration package

Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

16U Apple Carplay smartphone integration

✦ Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

1B3 Communication module ECE version

✦ Modul de comunicare în versiunea ECE

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)

✦ Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

243 Active Lane Keeping Assist (camera)

✦ Asistență activă pentru menținerea benzii de rulare cu tehnologie de cameră

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

262 Rear sensors for Lane Keeping Assist.

✦ Senzori spate pentru asistență la menținerea benzii de rulare

272 Front sensors for intersection monitoring

✦ Senzori frontali pentru monitorizarea intersecțiilor

299 PRE-SAFE®

✦ Sistemul de siguranță Pre-Safe®

2U8 Alternative refrigerant

✦ Folosește un agent frigorific alternativ

30U Projection function via headlamps - lines

✦ Funcția de proiecție prin faruri - linii

31U Control code - Mercedes-Benz Connect anti-theft protection

✦ Utilizează codul de control pentru funcțiile de protecție antifurt Mercedes-Benz Connect

327B Language of instrument cluster/HU - Romanian

✦ Limba panoului de instrumente setată în limba română pentru o utilizare mai ușoară

339 Selectable engine sound

✦ Opțiuni de personalizare a sunetului motorului pentru o experiență de condus personalizată

34U Services for remote access premium

✦ Include servicii pentru capacități premium de acces la distanță

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

✦ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

17U Android Auto smartphone integration

✦ Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

201 Rear axle steering

✦ Direcția axului spate

235 Active Parking Assist

✦ Sistem activ de asistență la parcare

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

✦ Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

256 Track Pace

✦ Urmăriți ritmul

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

✦ Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

✦ Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

2U1 Radiator shutter

✦ Include un obturator pentru radiator

309 Cup holder

✦ Echipat cu suport pentru pahare

318 Digital LED headlamps, right-side traffic

✦ Faruri digitale cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

321 Fingerprint scanner

✦ Scanner de amprente digitale

32U Sound personalization

✦ Setări de sunet personalizate pentru vehicul

33B Operating instructions and service booklet-Romanian

✦ Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba română pentru confort

351 Ecall emergency call system

✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

365 Hard drive navigation

✦ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

367 Pre-installation for Live Traffic Information

✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

399 Front multicontour seat with massage function

✦ Scaun față multicontur cu funcție de masaj

3U0 AMG high-performance brake system plus / large brake

✦ Sistem de frânare AMG de înaltă performanță cu frâne mari

416 Panoramic sunroof

✦ Acoperiș panoramic

42U Projection function via headlamps - symbols

✦ Funcția de proiecție cu ajutorul farurilor - Simboluri

43U Projection function via headlamps - animation

✦ Funcția de proiecție cu ajutorul farurilor - animație

464 Instrument cluster display M

✦ Afișajul blocului de instrumente M

467 Electronic locking differential

✦ Diferențial cu blocare electronică

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

49U MBUX Entertainment incl. video streaming

✦ Sistem de divertisment cu MBUX și capabilități de streaming video

500 Electrically folding exterior mirrors

✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

502 Multi-year free map updates

✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

51B Rating, country group EURO-NCAP

✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

534 Connect 20 Premium (NTG7)

✦ Sistem de conectivitate Premium cu navigație

543 Sun visor with additional function

✦ Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă

551 Standard anti-theft alarm system (ATA)

✦ Sistem de alarmă antifurt standard

383 Ramses Entry communication module (4G)

✦ Modul de comunicare RAMSES Entry (4G)

3S6 Hotend technology, Type II-A

✦ Tehnologie Hotend care este de tip II-A

401 Climatised front seats

✦ Scaune față cu funcție de climatizare

421 9-speed automatic transmission

✦ Transmisie automată cu nouă trepte

438 Head-up display, Classic

✦ Sistem de afișare care proiectează informații importante pe parbriz pentru o vizualizare ușoară în timpul condusului

443 Heated steering wheel

✦ Volan încălzit

466 Active engine mount

✦ Suport activ pentru motor

470 Semi-active roll stabilization (semi ARS)

✦ Sistem semiactiv de stabilizare a ruliului

479 Adjustable chassis

✦ Șasiu reglabil

4S6 Cold end technology, type 0

✦ Tehnologie cu capăt rece care este de tip 0

501 360° camera

✦ Sistem de camere la 360 de grade

513 Road sign recognition system

✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

524 Protective vehicle cover (full body cover)

✦ Înveliș de protecție pentru vehicul (înveliș complet)

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)

✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

546 Automatic speed control

✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

565 Rear seats for Roadster (2+2 seats)

✦ Roadsterul are scaune în spate, ceea ce îl face un model cu 2+2 locuri.

567L Romania

✦✦ Vehiculul este destinat României

588 Logo projection via longitudinal member

✦✦ Proiecția logo-ului prin elementul longitudinal

5XXL Europe

✦✦ Vehicul Euro-spec

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

✦✦ Controlul automat al luminilor de drum

670 Residual engine heat utilization system (REST)

✦✦ Sistem de utilizare a căldurii motorului

682 Fire extinguisher

✦✦ Include stingător de incendiu

70B Safety vest - driver

✦✦ Vesta de siguranță a șoferului furnizată

77B Contactless gesture control at front

✦✦ Permite controlul prin gesturi fără contact în partea din față a vehiculului.

7B4 WIPPS countries WEU+COC

✦✦ Conceput pentru țările din cadrul UEO+COC

805 YoM X4/1

✦✦ Anul de fabricație specificat ca X4/1

820A Leather/nappa/semi-aniline

✦✦ Interior din piele realizată din materiale premium

835A Leather/nappa/semi-aniline - Beige

✦✦ Tapițerie interioară din piele Beige/Nappa/semi-anilină

871 Hands-free access

✦✦ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

882 Sensor system and siren for anti-theft alarm system

✦✦ Sistem de securitate cu senzor și sirenă

88B Passive child recognition in locked vehicle

✦✦ Sistem pasiv de recunoaștere a copiilor activat atunci când vehiculul este blocat

891 Premium ambiance illumination

✦✦ Iluminare ambientală premium

581 Automatic climate control

✦✦ Funcție de control automat al climatizării

5U6 Radiator grille - black

✦✦ Grilă radiator neagră

61U black microfiber headliner

✦✦ Tapițerie din microfibră neagră

660U Rubellite red - Metallic finish

✦✦ Culoare vopsea: Rubellite Red cu finisaj metalic

673 Battery with increased capacity

✦✦ Baterie cu capacitate crescută

6P5 Control code for Sales

✦✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

72B USB package

✦✦ Pachetul USB include porturi USB pentru conectarea ușoară a dispozitivelor

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

✦✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

7U8 Lettering and MB logo in black - exterior

✦✦ Caracteristici exterioare cu inscripții negre și logo-ul Mercedes-Benz

810 Premium sound system

✦✦ Sistem audio premium instalat

82V Speed/load index 102Y XL + 107Y LR

✦✦ Anvelopele au un indice de viteză/încărcare de 102Y XL și 107Y LR.

868 Central display size L

✦✦ Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

874 Magic Vision Control incl. heated windshield washer system

✦✦ Magic Vision Control cu spălare încălzită a parbrizului

889 KEYLESS-GO

✦✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

890 Automatic rear-end door

✦✦ Ușă automată în partea din spate

893 KEYLESS-Start

✦✦ Start fără cheie

896 Vehicle access and authorization via smartphone

✦✦ Accesul și autorizarea vehiculelor prin intermediul smartphone-ului

8B3 MANUFAKTUR

✦✦ Producție personalizată în funcție de cerințele specifice

8S8 Control code - GSR-ISA function

✦✦ Cod de control - Funcție GSR-ISA - Cod pentru o funcție de control specifică referitoare la sistemele vehiculului

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

✦✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

942 Load compartment/trunk package

✦✦ Pachet pentru compartimentul de încărcare / portbagaj inclus

986 Different VIN with model year

✦✦ Numărul de identificare al vehiculului este unic pentru anul modelului

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

✦✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

B51 TIREFIT

✦✦ Echipat cu sistemul Tirefit

FC Coupe

✦✦ Tip vehicul: coupe

H98 Aluminum lines open-pore brown ship's deck ash-wood trim

Aluminum lines open-pore brown ship's deck ash-wood trim

✦✦ Linii din aluminiu, finisaj din lemn de frasin maro cu pori deschiși, tip punte de navă

JVD Plant control code

✦✦ Codul de control al instalației

JVO Plant control code

✦✦ Denumirea codului specific de control al plantelor

K31 Noise regulations as per ECE R51-03

✦✦ Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

K33 Extended restart in stop-and-go traffic

✦✦ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

897 Front wireless telephone charging

✦✦ Încărcarea wireless frontală permite încărcarea comodă a dispozitivului în mișcare

8P3 Control code for Sales

✦✦ Cod de control special pentru vânzări

8U7 Rear passenger compartment seat belt with belt force limiter and Softst.

✦✦ Centură de siguranță în compartimentul pasagerului din spate cu limitator de forță al centurii și softstop

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

✦✦ Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

989 Identification label under windshield

✦✦ Etichetă de identificare sub parbriz

B10 Fuel tank packages for Euro-6D standard

✦✦ Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

F192 Model series 192

✦✦ Apartține seriei de modele 192

GA Automatic transmission

✦✦ Echipat cu transmisie automată

HA Rear axle

✦✦ Configurația punții spate

JVI Plant control code

✦✦ Codul de control specific plantei

K15 Control code for service interval 15000 km

✦✦ Interval de service setat la 15.000 km

K32 Active Lane Change Assist

✦✦ Ajută la schimbarea benzii de circulație în condiții de siguranță

K34 Route-based speed adaptation

✦✦ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

K40	Emergency corridor with driving over lane marking	K41	Emergency stop assistant with hands-off lane change
✦✦	Tehnologie de asistență pentru situații de urgență pe șosea	✦✦	Asistent la oprirea de urgență cu funcție de schimbare a benzii de rulare fără mâini
L	Left-hand drive	L6J	Nappa leather AMG steering wheel
✦✦	Configurație cu volan pe mâna stângă	✦✦	Volan AMG din piele Nappa
M005	Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive	M177	V8 spark ignition engine M177 - AMG
✦✦	Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic	✦✦	Motor V8 cu aprindere prin scânteie M177 - AMG
M40	Displacement 4.0 liter	NA1	Plant control code
✦✦	Cilindree 4.0 litri	✦✦	Un alt cod de control al instalației pentru o fabrică diferită
P20	Driving assistance package (L2)	P44	Parking Package
✦✦	Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.	✦✦	Pachet de asistență la parcare
P49	Mirror package	P53	Air cleaning package
✦✦	Specificații pentru pachetul de oglinzi	✦✦	Pachet pentru curățarea aerului
P60	AMG Exterior Night package	P64	Front memory package
✦✦	Pachet exterior de noapte cu elemente stilistice AMG	✦✦	Pachet de memorie frontală inclus
P71	AMG Dynamic Plus Package	P82	Anti-Theft Protection Package Plus
✦✦	Pachet AMG Dynamic Plus	✦✦	Pachet cuprinzător de protecție antifurt cu funcții de securitate suplimentare
PAZ	AMG Night Package II	PBG	MBUX Navigation Premium
✦✦	Pachet de aspect îmbunătățit cu accente exterioare întunecate și elemente de design specifice pentru un aspect elegant și plin de stil.	✦✦	Navigație MBUX Premium
PBR	Fit and Healthy package - High	PSE	Control code for Sales
✦✦	Pachet de promovare a condiției fizice și a sănătății pentru ocupanți	✦✦	Cod de control utilizat pentru vânzări
R01	Summer tyres	R6N	Wheel size 21" mixed tires variant 2 (AMG)
✦✦	Anvelope de vară echipate	✦✦	Jante de 21 inch cu anvelope mixte Varianta 2 (AMG)
RWM	AMG multi-spoke wheels 21" "mixed tires"	U01	Rear seat belt status indicator
✦✦	Jante AMG cu mai multe spițe de 21 inch cu o combinație de anvelope diferite	✦✦	Indicator pentru starea centurii de siguranță spate
U10	Front passenger seat with weight sensor	U19	Augmented reality video
✦✦	Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate	✦✦	Încorporează tehnologia video de realitate augmentată
U35	12 V socket in load compartment	U45	Illuminated door sill with exchangeable cover
✦✦	Priză de 12V în compartimentul de încărcare	✦✦	Pragul ușii iluminat cu capac interschimbabil
U50	Omission of dark-tinted glass	U60	Pedestrian protection - Active hood
✦✦	Exclude geamurile din sticlă închise la culoare pentru un aspect diferit	✦✦	Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

U69	Brake calipers painted yellow	U88	AMG steering wheel buttons (AMG Drive Unit)
✦	Etriere de frână vopsite în galben	✦	Butoane AMG pe volan (AMG Drive Unit)
VL	Left front axle half	VR	Right front axle half
✦	Ansamblul punții față stânga	✦	Ansamblul punții dreapta față
Y02	Seat belt in beige		
✦	Centuri de siguranță bej		

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	01.2025	🌐 Țară necunoscută	Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
●	04.2025	🇷🇴 România	Prima înmatriculare O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
●	05.2025	🇷🇴 România	Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.
●	10.2025	🇷🇴 România	Inspectat O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.
●	02.2026	🇷🇴 România	Evaluare detectată ⚠️ Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
●	07.2026	🇷🇴 România	Asigurat O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare. Din: 31.07.2026 Până la: 30.07.2027



+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **1.683 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul