



Mercedes-Benz GLE Coupé 53 AMG

W1N1673611A468539

2021

Benzină

Automată

SUV

Gri

Generat pe 16.10.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **peste medie** în comparație cu alte vehicule **Mercedes-Benz GLE Coupé 53 AMG de 6 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt mai curate decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 246 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 72.315 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 36 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

05.2023





Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

 România  Cehia  Slovenia  Slovacia  Italia  Ungaria  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 72.315 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 105.254 km
- 12 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 12 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Conduc limitat < 350 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Conduc normal 350 - 1.500 km/lună 82% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Conduc intensiv > 1.500 km/lună 18% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

01.2021	11 km
08.2022	13.368 km
02.2023	33.793 km
05.2023	39.978 km
08.2023	46.642 km
05.2024	52.818 km

Înregistrările odometrului

08.2024	54.681 km
06.2025	62.000 km
08.2025	62.596 km
07.2026	69.978 km
08.2026	71.670 km
09.2026	72.315 km

Obiceiuri de condus

01.2021 - 08.2022	Condus normal	695 km/lună
08.2022 - 08.2023	Condus intensiv	2.734 km/lună
08.2023 - 09.2026	Condus normal	684 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓

Asigurată?

✓ Asigurat

 10.2026

🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 10.2025 până la 10.2026
- ✓
=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

 09.2026

🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 09.2028
- ↺↻

A fost casat?
Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- ⚠

Atenție
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Elemente de exterior afectate

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față / Parbriz

Sticlă

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, estimarea se bazează pe prețurile lucrărilor de reparații valabile în țara în care au fost evaluate daunele, sumă convertită ulterior în moneda ta locală. De ce pot fi diferențe față de prețurile reparațiilor din țara ta:

Tarifele orare și prețurile pieselor diferă de la o țară la alta. Estimarea se bazează pe tarifele practicate de service-urile autorizate. Acestea sunt de obicei mai mari decât cele practicate de service-urile independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut

<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut

10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat

25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat

50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat

>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Cel mai mare preț 457.693 RON

Prețul mediu 366.919 RON

Cel mai mic preț 305.298 RON

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:


Producător: Mercedes-Benz

Model: GLE Coupé 53 AMG

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2021

Piață: Europa



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2023	519.698 RON	435.551 RON	658.284 RON

🚗 05.2023	Preț de vânzare	616.263 RON	
● 2024	422.926 RON	340.898 RON	521.358 RON

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Mercedes-Benz	GLE Coupé 53 AMG	Benzină
Generație	An de fabricație	Categorie
167	2021	m1g
Omologare de tip	Intervalul de ani al modelului	
e1*2007/46*1885*13	2024	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	3 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
320 kW (429 cp / 435 PS)	6	9
Emisii CO2	Standard de emisii	Cod motor
246 g/km	euro 6; 715/2007*2018/1832 ap	256.930
Denumirea transmisiei	Tipul propulsiei	
SPEEDSHIFT TCT 9G	Ardere internă	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Culoare	Nr. locuri
SUV	Gri	5
Nr. uși	Lungime	Lățime
5	4.961 mm	1.947 mm
Ampatament	Greutate proprie	Masă maximă autorizată
2.935 mm	3.050 kg	6.650 kg

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

i Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

01U Mercedes-Benz Connect - Services for navigation Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație	02V Speed/load index 110Y + 114Y XL Vehiculul este echipat cu anvelope cu viteză și capacitate de încărcare mai mari, adecvate pentru XL (sarcină suplimentară), cu un indice de viteză/încărcare de 110Y pe față și 114Y pe spate.
051 YoM X0/2 YOM X0/2	085 World manufacturer conversion to Mercedes-Benz AG Conversia producătorului mondial în Mercedes-Benz AG
14U Smartphone integration package Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus	16U Apple Carplay smartphone integration Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay
17U Android Auto smartphone integration Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto	184 Vehicle production location USA Vehiculul a fost produs în SUA
1A2 Torque converter, 6 cylinder gasoline	1B3 Communication module ECE version Modul de comunicare în versiunea ECE
20U Keyless rental Funcție de închiriere fără cheie	215 Adaptive damping system plus (ADS+) Adaptive Damping System Plus îmbunătățește confortul călătoriei prin reglarea continuă a suspensiei
21A Generation EHS Generația EHS	21U Dashcam Este echipat cu o cameră de bord pentru înregistrarea imaginilor din timpul condusului
233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS) Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră	235 Active Parking Assist Sistem activ de asistență la parcare
23U Active Stop-and-Go Assist Include funcția de asistență activă stop-and-go.	242 Right electrically adjustable driver's seat with memory Scaun șofer reglabil electric cu funcție de memorie
249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată	255B Mb-Mobilo with DSB and GGD Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

256 Track Pace

✦ Urmăriți ritmul

270 GPS aerial

✦ Antenă GPS inclusă

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

✦ Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

293 Sidebags in rear

✦ Echipat cu airbaguri laterale în spate

2A8 Converter variant 9**2U8 Alternative refrigerant**

✦ Folosește un agent frigorific alternativ

31B Operating instructions and service booklet-Hungarian

✦ Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba maghiară

328B Language of instrument cluster/HU - Hungarian

✦ Limba afișată pe panoul de instrumente și pe unitatea principală este maghiară

351 Ecall emergency call system

✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

355K As of engine batch EAA**365 Hard drive navigation**

✦ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

399 Front multicontour seat with massage function

✦ Scaun față multicontur cu funcție de masaj

401 Climatised front seats

✦ Scaune față cu funcție de climatizare

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

✦ Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

273 Exit warning assistant

✦ Alertează șoferul cu privire la obstacolele din apropiere la ieșire

292 PRE-SAFE® Impulse Side

✦ Pre-Safe® Impuls lateral

294 Kneebag

✦ Protecție pentru genunchi inclusă

2S1 SC for vehicle width/length over 2 m/6 m

✦ Control special pentru vehicule cu o lățime/lungime mai mare de 2 m/6 m

311 Temperature-controlled cup holder

✦ Echipat cu un suport pentru pahare cu temperatură controlată.

31U Control code - Mercedes-Benz Connect anti-theft protection

✦ Utilizează codul de control pentru funcțiile de protecție antifurt Mercedes-Benz Connect

34U Services for remote access premium

✦ Include servicii pentru capacități premium de acces la distanță

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

✦ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

362 HERMES communications module LTE

✦ Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE

367 Pre-installation for Live Traffic Information

✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

3U6 HU country set for ECE/ROW

✦ HU țară stabilită pentru ECE/ROW

413 Automatic panoramic sliding sunroof

✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

421 9-speed automatic transmission

✦✦ Transmisie automată cu nouă trepte

463 Front visual display (head-up display)

✦✦ Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

4A7 Shift element equipment (4 gears)**501 360° camera**

✦✦ Sistem de camere la 360 de grade

513 Road sign recognition system

✦✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)

✦✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

549 Connect 20 High (NTG6)

✦✦ Conectați 20 de pachet de mare inclus

550A Exclusive leather

✦✦ Tapițerie exclusivă din piele de înaltă calitate

553 Trailer Assist

✦✦ Sistem de asistență pentru tractarea unei remorci în siguranță și cu ușurință

557 Increased towing capacity (trailer hitch)

✦✦ Capacitate sporită de remorcare cu cârlig de remorcă

583L Hungary

✦✦ Fabricat în Ungaria

596 IR-active glazing

✦✦ Geamuri cu reflexie IR pentru confort sport

5XXL Europe

✦✦ Vehicul Euro-spec

436 Driver and front passenger luxury head restraint

✦✦ Tetiere de lux pentru șofer și pasagerul din față

465 Electric Active Roll Stabilization (EARS)

✦✦ Această caracteristică este Electric Active Roll Stabilization, cunoscută și ca EARS.

489 AIRMATIC DC / semi-active air suspension

✦✦ Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

500 Electrically folding exterior mirrors

✦✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

502 Multi-year free map updates

✦✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

51B Rating, country group EURO-NCAP

✦✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

546 Automatic speed control

✦✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

550 Trailer coupling

✦✦ Funcție de cuplare a remorcii

551 Standard anti-theft alarm system (ATA)

✦✦ Sistem de alarmă antifurt standard

554A Exclusive leather - brown

✦✦ În interiorul autovehiculului este utilizată piele exclusivă de culoare maro, care adaugă o notă de lux.

581 Automatic climate control

✦✦ Funcție de control automat al climatizării

587 Logo projection via mirror

✦✦ Proiecția logo-ului prin intermediul oglinzii adaugă o notă elegantă exteriorului vehiculului

5A1 Electrohydraulic controller unit converter**61U black microfiber headliner**

✦✦ Tapițerie din microfibră neagră

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

✦ Controlul automat al luminilor de drum

668 Prod. prot. f. freight pkging with tie-down hooks

✦ Protejat în timpul ambalării transportului cu cârlige de ancorare

6P5 Control code for Sales

✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

71B Safety vest - driver and passengers

✦ Vestă de siguranță pentru șofer și pasageri

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

✦ Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

7A1 Different length torque converter housing**7B4 WIPPS countries WEU+COC**

✦ Conceput pentru țările din cadrul UEO+COC

811 High End sound system

✦ Sistem audio high-end

846 Running board in aluminum look with rubber naps

✦ Placă de rulare din aluminiu cu tălpi din cauciuc

871 Hands-free access

✦ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

874 Magic Vision Control incl. heated windshield washer system

✦ Magic Vision Control cu spălare încălzită a parbrizului

882 Sensor system and siren for anti-theft alarm system

✦ Sistem de securitate cu senzor și sirenă

889 KEYLESS-GO

✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

897 Front wireless telephone charging

✦ Încărcarea wireless frontală permite încărcarea comodă a dispozitivului în mișcare

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

✦ Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

6A5 Add-on flange

✦ Flanșă suplimentară inclusă

6S8 Control code - HERMES 2.1B - country collector

✦ Cod de control pentru colectorul de țară Hermes 2.1B

72B USB package

✦ Pachetul USB include porturi USB pentru conectarea ușoară a dispozitivelor

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

7B2 Flared wheel arch (cladding) size L

✦ Dispune de pasaj de roată evazat (placare) în dimensiunea L.

801 YoM X0/1

✦ YOM X0/1

840 Glas dunkel getönt

✦ Geam colorat închis

868 Central display size L

✦ Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

872 Left and right rear seat heating

✦ Sistem de încălzire pentru scaunele din spate

876 Interior lighting package

✦ Pachet de iluminat interior inclus

883 Power locking

✦ Funcție de blocare electrică

890 Automatic rear-end door

✦ Ușă automată în partea din spate

8B6 Park Assist with cross-traffic function (UN R79)

✦ Asistență la parcare cu funcție de trafic transversal (UN R79)

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

901 Interior Chrome Package

✦ Accentele cromate din interiorul autovehiculului îi sporesc designul interior

906 Front heated rests

✦ Cotiere față încălzite

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

961 Exhaust system with OPF, generation 2.0

✦ Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

992U Selenite gray - Metallic finish

✦ Finisajul metalic gri selenit conferă vehiculului un aspect elegant

9U5 Control code, wheel diameter, medium (size 790)

✦ Roți de dimensiuni medii cu un diametru de 790 mm pentru performanțe optime

A030 Oil offset quantity +300 g oil

A208 Corrugated disks B08

B00 Suspension measures for countries with rough roads

✦ Măsuri de suspensie adaptate la condițiile de drum dificile pentru o călătorie mai lină

B10 Fuel tank packages for Euro-6D standard

✦ Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

B51 TIREFIT

✦ Echipat cu sistemul Tirefit

F167 Model series 167

✦ Vehiculul aparține modelului din seria 167

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

902 Front comfort seat heating

✦ Scaune față încălzite și confortabile

915 Fuel tank with increased capacity volume 2

✦ Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

93B Integrated starter alternator Gen. 1

✦ Alternatorul de pornire integrat de generația 1 îmbunătățește eficiența consumului de combustibil

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

9U7 Control code for aerodynamics features package

✦ Pachetul de caracteristici aerodinamice sporește eficiența autovehiculului

A104 Noise-optimized toothing

✦ Angrenaj optimizat pentru reducerea zgomotului

AA6 Upated power variant 1

✦ Actualizare putere varianta 1

B01 48V technology

✦ Tehnologie 48V

B16 Tailpipe Trim

✦ Adaos de ornamente la țeava de eșapament

D03 Roof and rear-end doors, high version

FC Coupe

✦ Tip vehicul: coupe

G031 Transmission code version 31

✦ Codul de transmisie Versiunea 31

GA7 Automatic transmission

✦ Transmisie automată inclusă

HA Rear axle

✦ Configurația punții spate

K27 Software control for unpowered in position "D"

✦ Control software pentru nealimentat în poziția D

K33 Extended restart in stop-and-go traffic

✦ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

L Left-hand drive

✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

M016 Uprated engine

✦ Performanțe îmbunătățite ale motorului

M30 Displacement 3.0 liter

✦ Motorul are o cilindree de 3,0 litri

P17 KEYLESS-GO package

✦ Pachet Keyless-go inclus

P21 Air quality package

✦ Pachet de calitate a aerului inclus

P49 Mirror package

✦ Specificații pentru pachetul de oglinzi

P68 Front comfort heating package

✦ Pachet de încălzire pentru scaunele din față

PAF Acoustic Comfort package

✦ Pachet pentru confort acustic îmbunătățit

GA Automatic transmission

✦ Echipat cu transmisie automată

H86 Trim elements - Anthracite Carbon high-gloss (2A82)

✦ Elemente de tapițerie interioară cu finisaj lucios de carbon antracit

K13 Control code for service interval 25000 km

✦ Codul de control al intervalului de service 25000 KM

K31 Noise regulations as per ECE R51-03

✦ Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

K34 Route-based speed adaptation

✦ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L6J Nappa leather AMG steering wheel

✦ Volan AMG din piele Nappa

M256 Inline 6-cylinder spark-ignition engine, M256

✦ Motorul cu 6 cilindri în linie cu aprindere prin scânteie M256 asigură performanțe puternice

O48 Software fresh-up 4

✦ Actualizare software 4

P20 Driving assistance package (L2)

✦ Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.

P47 Parking Package High

✦ Pachet de parcare de nivel înalt

P64 Front memory package

✦ Pachet de memorie frontală inclus

P82 Anti-Theft Protection Package Plus

✦ Pachet cuprinzător de protecție antifurt cu funcții de securitate suplimentare

PBR Fit and Healthy package - High

✦ Pachet de promovare a condiției fizice și a sănătății pentru ocupanți

PSH Control code for Sales	R01 Summer tyres
✦✦ Permite personalizarea și configurarea în scopuri comerciale.	✦✦ Anvelope de vară echipate
RXU AMG double-spoke wheels 22" "mixed tires"	U01 Rear seat belt status indicator
✦✦ Jantele AMG cu raze duble de 22" cu anvelope mixte sunt jante de înaltă performanță cu un design distinctiv și o configurație a anvelopelor pentru performanță și stil sporite.	✦✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate
U10 Front passenger seat with weight sensor	U17 Omission of colored seat belt
✦✦ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate	✦✦ Exclude centurile de siguranță colorate
U19 Augmented reality video	U25 Illuminated door sill
✦✦ Încorporează tehnologia video de realitate augmentată	✦✦ Praguri de uși cu funcție de iluminare
U26 Floor mats - AMG	U38 Leather-clad instrument panel and beltline (genuine leather)
✦✦ Covorașele sunt marcate AMG	✦✦ Căptușeală din piele naturală pe panoul de instrumente și pe linia de centură
U40 Cargo net behind driver's seats	U47 AMG spoiler lip
✦✦ Conține o plasă de încărcare în spatele scaunelor șoferului	✦✦ Buză spoiler AMG pentru aerodinamică îmbunătățită
U78 Switchable exhaust system	U88 AMG steering wheel buttons (AMG Drive Unit)
✦✦ Sistem de evacuare comutabil	✦✦ Butoane AMG pe volan (AMG Drive Unit)
VL Left front axle half	VR Right front axle half
✦✦ Ansamblul punții față stânga	✦✦ Ansamblul punții dreapta față

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	01.2021	🌐 Țară necunoscută
Fabricat		
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.		
●	12.2021	🇷🇴 România
Prima înmatriculare		
O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.		
●	05.2023	🇷🇴 România
Scos la vânzare		
O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.		

05.2024  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

10.2024  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 24.10.2024 Până la: 23.10.2025

06.2025  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

10.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 24.10.2025 Până la: 23.10.2026

07.2026  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

09.2026  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

- ☐ Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.
- ☐ Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **72.315 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul