

Audi Q7

WAUZZZ4M6PD001779

2022

Diesel

Automată

SUV

Negru

Generat pe 13.10.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical®

Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **excelent** în comparație cu alte vehicule **Audi Q7** de 4 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul este într-o stare vizibil mai bună sau are un istoric mai curat decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 208 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 47.448 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Cehia Slovenia Slovacia Ungaria Italia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 47.448 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 98.133 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

☐ **Condus limitat** < 500 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

☒ **Condus normal** 500 - 1.500 km/lună 100% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

☐ **Condus intensiv** > 1.500 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

☐ **Nu a fost condus** 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

08.2022	14 km
09.2023	14.121 km
07.2024	23.672 km
05.2026	47.448 km

Obiceiuri de condus

08.2022 - 05.2026 ☒ **Condus normal** 1.056 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

10.2026

🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 07.2026 până la 07.2027



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

05.2026

🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 05.2028



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.



Sumar

- Ultima revizie programată a avut loc acum 2.448 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 12.552 km

Următoarea revizie recomandată la 60.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:



Timp aprox. de service 78 min.

Campanii și rechemări în service nefinalizate (Verificare)

Centuri de siguranță/suporturi (Verificare/raportare)

Instrumente/martori (Verificare/raportare)

+51 articole de service



Timp aprox. de service 12 min.

Aditiv (AdBlue) reducere catalitică selectivă (SCR) (Verificare/completare)



Timp aprox. de service 24 min.

Filtru de combustibil (Înlocuire)



Timp aprox. de service 60 min.

Șine de ghidare trapă (Curățare/lubrifiere)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

+2 articole de service

Revizie recomandată anterior la 45.000 km

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:



Timp aprox. de service 12 min.

Aditiv (AdBlue) reducere catalitică selectivă (SCR) (Verificare/completare)

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

09.2022

România



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

Părți exterioare ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

1.001 RON – 2.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, estimarea se bazează pe prețurile lucrărilor de reparații valabile în țara în care au fost evaluate daunele, sumă convertită ulterior în moneda ta locală. De ce pot fi diferențe față de prețurile reparațiilor din țara ta:

Tarifele orare și prețurile pieselor diferă de la o țară la alta. Estimarea se bazează pe tarifele practicate de service-urile autorizate. Acestea sunt de obicei mai mari decât cele practicate de service-urile independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut


<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:


Producător: Audi

Model: Q7

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2022

Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	295.911 RON	223.346 RON	368.257 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2026	265.034 RON	213.811 RON	336.725 RON
● 2027	253.241 RON	204.295 RON	321.741 RON
● 2028	240.160 RON	193.744 RON	305.122 RON
● 2029	202.272 RON	163.179 RON	256.987 RON
● 2030	146.917 RON	118.524 RON	186.656 RON
● 2031	136.040 RON	109.750 RON	172.839 RON
● 2032	128.088 RON	103.335 RON	162.736 RON
● 2033	122.751 RON	99.028 RON	155.958 RON

Informații despre prețul de piață

**Previziuni asupra tendințelor prețului**

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -56% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

**Scăderea prețului & perioada propice cumpărării**

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2030, când vehiculul împlinește 8 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

**Momentul optim de vânzare**

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2029 sau a vârstei de 7 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

**Țimpul necesar vânzării**

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

**Sugestia carVertical**

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător

Audi

Model

Q7

Tip combustibil

Diesel

Generație

4M

An model

2023

An de fabricație

2022

Categorie

m1g

Omologare de tip

e1*2001/116*0350*54



Performanță și eficiență

Cutie de viteze

Automată

Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)

Capacitate cilindrică

3 l

Putere motor

210 kW (282 cp / 286 PS)

Nr. cilindri

6

Nr. viteze

8

Emisii CO2

208 g/km

Standard de emisii

euro 6; 715/2007*2018/1832 ap

Cod motor

DPXA

Denumirea transmisiei

Tiptronic

Tipul propulsiei

Hibrid ușor



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
SUV	Volan pe stânga	Negru
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	5.066 mm
Lățime	Greutate proprie	Masă maximă autorizată
1.994 mm	2.850 kg	6.350 kg

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

- 04H

S line

++ Nivel de echipare S Line
- 0F3

Fuel system for diesel engine

++ Sistem de alimentare pentru motor diesel
- 0JK

Weight category front axle weight range 10

++ Intervalul de greutate al punții față 10
- 0M5

Fuel tank with increased capacity

++ Rezervor de combustibil cu capacitate mărită
- 0NB

S line logo, exterior

++ Logo exterior S Line
- 0RZ

Without ignition/starter switch locking system, without steering lock

++ Fără sistem de blocare a contactului de aprindere/demarare
- 0XH

Manual in Romanian

++ Manual în limba română
- 0E2

Long wheelbase

++ Versiune cu ampatament lung
- 0FA

Standard manufacturing sequence

++ Secvența de fabricație respectată ca standard
- 0K4

Mild hybrid

++ Tehnologie hibridă ușoară inclusă
- 0N5

All-wheel steering

++ Include direcție pe toate roțile
- 0P0

Standard exhaust system

++ Sistem de evacuare standard pentru performanțe optime
- 0TD

Floor mats, front and rear

++ Include covorașe pentru scaunele din față și din spate
- 0Y1

Standard climatic zones

++ Zone climatice standard configurate

0YH Weight range 8 installation control only, no requirement

forecast

Interval de greutate 8 numai control de instalare

1D0 Without trailer hitch

Fără cârlig de remorcă

1G8 Tire repair kit

Kit pentru repararea anvelopelor

1PA Standard wheel bolts

Șuruburi standard pentru roți

1SA Without additional front underbody guard

Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1VH Installation parts for six-cylinder engine

Piese de instalare pentru motorul cu 6 cilindri

1Y6 Automatic slip-control differential

Diferențial cu control automat al alunecării

1ZA Disk brakes, front, 17-inch (ECE)

Frâne cu discuri față cu diametrul de 17 inci, pentru o performanță îmbunătățită la frânare

2C5 Safety steering column

Coloană de direcție de siguranță pentru o protecție sporită a șoferului

2ED Disk brakes, rear, 17-inch (ECE)

Frâne cu disc spate cu diametrul de 17 inci, conforme cu standardele ECE

2G5 Filler neck module 1 without insert

Gât de umplere modul 1 fără inserție

2K7 Bumpers, S line, in full paint finish

Bare de protecție din gama S, vopsite integral

2P2 Loading sill protector, stainless steel

Protector din oțel inoxidabil pentru pragul de încărcare

1BK adaptive air suspension

Suspensie pneumatică adaptivă

1EX Special identification label (EU)

Etichetă specială de identificare pentru Uniunea Europeană

1P0 Without active roll stabilization

Nu dispune de un sistem activ de stabilizare a rulării

1S2 Vehicle tool kit

Include o trusă de scule pentru mașină, destinată situațiilor de urgență

1T3 First-aid kit with warning triangle

Este prevăzut cu o trusă de prim ajutor și un triunghi de avertizare pentru situații de urgență

1XP Leather steering wheel, 3-spoke with multifunction, shift paddles and steering wheel heating

Volan din piele cu design cu 3 spițe, multifuncțional, cu padele de schimbare a vitezelor și funcție de încălzire

1Z5 Increase in initial standard fuel filling

Capacitatea inițială de umplere a rezervorului de combustibil a crescut de la nivelurile standard

20A Without electric motor (hybrid)

Nu include motor electric (sistem hibrid)

2D0 Without action

Nu este necesară nicio acțiune specifică

2F0 Without locking and starting systems

Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

2H9 Audi drive select

Audi Drive Select

2KR Labels in English and German

Etichete în engleză și germană

2V5 Without air quality package

Nu este inclus niciun pachet pentru calitatea aerului

2WA Without additional tires

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3B5 ISOFIX child seat mounting and top tether

✦ Sistem de fixare ISOFIX pentru scaunul pentru copii, cu prindere superioară

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3GD Loading floor

✦ Podea de încărcare pentru depozitarea comodă a mărfii

3M3 Passenger car design

✦ Proiectarea autoturismelor

3S1 Roof rails in aluminum

✦ Barele de acoperiș din aluminiu pentru opțiuni suplimentare de depozitare

3Y0 Without roll-up sunshade

✦ Fără parasolar rulant

4BI Emission standard EU6 AP

✦ Standardul de emisii EU6 AP pentru conformitate

4E7 Luggage compartment lid, electrically opening and closing

✦ Capac compartiment bagaje acționat electric

4I3 Convenience key with sensor-controlled release of the luggage compartment lid, without Safelock

✦ Include o cheie de confort pentru acționarea fără mâini a capacului portbagajului, fără a fi necesar sistemul Safelock

4L6 Interior mirror, automatically dimming, frameless

✦ Oglindă retrovizoare interioară cu reglare automată a luminozității, fără ramă

4X3 Side airbags, front and head airbag system

✦ Airbaguri laterale față și sistem de airbaguri pentru cap

5C0 Without special body measures

✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

2Z8 Model name as per new output designation

✦ Numele modelului este afișat conform noii denumiri de ieșire, în scopuri de promovare a mărcii.

3CX Partition net

✦ Plasă despărțitoare pentru separarea compartimentelor din interiorul vehiculului

3G0 Without child seat mounting, front (ISOFIX)

✦ Nu există posibilitatea montării unui scaun pentru copii pe scaunul din față (ISOFIX)

3L4 Front seats, electrically adjustable with memory function for the driver seat

✦ Scaune față reglabile electric, cu funcție de memorie, pentru confortul șoferului.

3NM Split-folding rear seat backrest, with backrest angle adjustment

✦ Scaun spate rabatabil în mai multe părți, cu unghiul spătarului reglabil pentru un plus de confort

3U7 Electric luggage compartment cover

✦ Capac electric practic pentru portbagaj

4A3 Seat heating, front

✦ Funcția de încălzire pentru scaunele din față

4D0 Without seat ventilation/massage seat

✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4GF Windshield with heat-reflecting glass

✦ Parbriz din sticlă cu proprietăți de reflexie a căldurii

4KC Rear and side windows with heat-insulating glazing

✦ Geamuri termoizolante pentru luneta și geamurile laterale, pentru un confort sporit în habitaclu.

4UF Airbags, front; front passenger airbag can be deactivated

✦ Include airbaguri frontale; airbagul pasagerului din față poate fi dezactivat

4ZB Gloss package

✦ Include elemente decorative cu finisaj lucios

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5J3 Roof edge spoiler

✦ Spoiler pentru marginea acoperișului montat

5L0 Without front spoiler

✦ Fără spoiler frontal

5SL Left exterior mirror, aspherical

✦ Oglindă exterioară stângă asferică

5XC Sun visors, front

✦ Parasolarele din față

6A0 Without fire extinguisher

✦ Fără stingător de incendiu

6F7 Emblems

✦ Embleme

6I6 Adaptive cruise assist with emergency assist

✦ Sistem de control adaptiv al vitezei de croazieră cu asistență la frânare de urgență

6NQ Headliner in Black fabric

✦ Căptușeală din țesătură neagră

6U0 Without additional seals outside

✦ Fără garnituri suplimentare în exterior

6W6 Front license plate carrier

✦ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față

6Y2 Cruise control including speed limiter

✦ Sistem de control al vitezei de croazieră cu limitator de viteză

76A Without charging cable for public charging (AC), mode 3

✦ Fără cablu de încărcare pentru încărcarea publică în modul 3

7AA Electronic immobilizer

✦ Imobilizator electronic

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

✦ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

5K5 Adhesive film

✦ Folie adezivă

5RU Exterior mirrors on the right, (large field of view), convex

✦ Oglinzi retrovizoare exterioare convexe cu câmp vizual larg pe partea dreaptă

5TG Inlays, Matt Brushed Aluminum

✦ Incrustații interioare din aluminiu mat periat

5ZF Head restraints, front

✦ Tetiere reglabile pentru pasagerii din față.

6E6 Comfort center armrest, front

✦ Braț central frontal pentru confort sport

6FA Exterior mirror housings in body color

✦ Carcase pentru oglinzile exterioare în aceeași culoare cu caroseria mașinii

6K8 Audi pre sense front

✦ Include sistemul Audi pre sense front

6SS Luggage compartment mat

✦ Covoraș pentru portbagaj

6V1 Rear trim panel (ECE)

✦ Panou ornamental spate (ECE)

6XL Exterior mirrors, power-adjustable, heated and folding, auto-dimming on both sides, with memory feature

✦ Oglinzile exterioare sunt reglabile electric, încălzite, rabatabile, cu reglare automată a luminozității și cu funcție de memorie

73A Without mains cable for industrial connector for the e-tron charging system

✦ Fără cablu de alimentare pentru conector industrial destinat sistemului de încărcare e-tron

7A0 Without CD changer/CD player

✦ Nu include schimbător sau player CD

7E6 Electric auxiliary air heater

✦ Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

7HP Upper interior element with contrasting stitching

✦ Element interior superior cu cusături contrastante

7K1 Tire pressure loss indicator

Indicator de scădere a presiunii în pneuri pentru monitorizare

7P1 4-way lumbar support for the front seats

Scaune față cu suport lombar în 4 direcții

7X5 Park assist with parking system plus

Sistem de asistență la parcare cu senzori de parcare pentru manevre de parcare mai ușoare.

7ZB Vehicle class differentiation -4M0-

Diferențierea clasei de vehicule

8IY Matrix LED headlights

Echipat cu faruri Matrix LED

8T5 Adaptive cruise control with speed limiter, efficiency, swerve and turn assist

Sistem de control adaptiv al vitezei de croazieră cu limitator de viteză, funcție de eficiență, asistență la deviere și asistență la virare

8X0 Without headlamp washer system

Fără sistem de spălare a farurilor

8Z5 Not hot country

Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9B0 Without integrated toll system

Nu include un sistem integrat de taxe

9JA Non-smoker version

Versiune destinată nefumătorilor

9P6 Seat belt reminder

Memento centură de siguranță

9R0 Without night vision

Fără vedere pe timp de noapte

9TA Without additional warning lights

Nu sunt incluse lumini de avertizare suplimentare

9WC Without "Multimedia" in vehicle

Fără "multimedia" în vehicul

7L8 Start-stop system

Sistem start-stop care contribuie la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor.

7W1 Audi pre sense basic

Audi pre sense basic inclus

7Y0 Without lane change assist

Fără asistență la schimbarea benzii de rulare

8G4 Matrix LED headlamps with dynamic turn signal

Dotat cu faruri Matrix LED și semnalizatoare dinamice

8K4 Daytime running lights

Lumini de poziție pentru o vizibilitate sporită

8VM LED rear lights plus

Lumini spate cu LED incluse

8Y1 Two-tone horn

Corn cu două tonuri inclus

9AE 4-zone deluxe automatic air conditioning

Sistem de climatizare automat de lux cu control pe 4 zone

9G8 Belt-driven integrated starter alternator 48 V 110 - 250 A

Alternator-demaror integrat cu transmisie prin curea, 48 V, 110-250 A, inclus

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

Nu este inclus încălzitor auxiliar/încălzitor de parcare

9PA Windshield wiper arms and blades, standard

Brațe și lame standard pentru ștergătoarele de parbriz

9S9 Audi virtual cockpit Plus

Caracteristici ale tehnologiei Audi virtual cockpit Plus

9VS Bang & Olufsen premium sound system with 3D sound

Sistem audio premium Bang & Olufsen cu sunet 3D

9ZX Bluetooth interface

Interfață Bluetooth

A00 No self-collection

✦ Fără autocolectare

A8Y S line

✦ Pachet de design exterior sportiv

AV1 Driving on the right

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43 Type approval country Romania

✦ Țara de omologare este România.

DV8 6-cyl. turbo diesel engine 3.0 l/210 kW V6 TDI common rail

base engine is T7V/T2P

✦ Motor turbo diesel de 3,0 litri cu 6 cilindri, cu o putere de 210 kW, care face parte din seria de motoare V6 TDI cu sistem common rail

EH0 Without vehicle charging cable

✦ Nu include un cablu de încărcare pentru vehicule

ES0 Without vehicle inlet

✦ Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

F08 Wheels, 5-parallel-spoke, 9.0J x 20, 285/45 R20 tires

✦ Jante de 20 de inci cu design cu 5 spițe paralele, echipate cu anvelope 285/45 R20

FA0 Control of series production

✦ Controlul producției în serie

FM0 Basic equipment

✦ Echipament standard de bază pentru funcționalitățile esențiale

FQ0 Production wheels

✦ Roți de producție

FY0 .

✦ Informațiile nu sunt disponibile

G1G tiptronic

✦ Sistemul de transmisie Tiptronic

GB0 Without antenna amplifier

✦ Nu este inclus amplificatorul de antenă

A51 Audi AG

✦ Produs de Audi AG

AQ0 Standard-production quality

✦ Calitatea standard a producției

B0A Part set without country-specific prescriptive standard

✦ Set de piese fără standard normativ specific fiecărei țări

C67 Operating permit, alteration

✦ Permite modificarea cu un permis de funcționare

E0A No special edition

✦ Ediție standard, fără versiune specială

ER1 Regional code " ECE " for radio

✦ Cod radio regional "ECE" Activat

EVO Without e-tron charging system compact (AC), without mains cable for domestic connector

✦ Fără sistemul de încărcare e-tron compact (c.a.), fără cablu de alimentare pentru priza de uz casnic

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FK2 AdBlue tank with increased capacity

✦ Rezervor AdBlue cu capacitate mărită pentru controlul emisiilor

FP1 Preparation for functions on demand

✦ Pregătit pentru funcții și caracteristici suplimentare la cerere.

FT3 Park assist plus

✦ Sistem avansat de asistență la parcare

FZ1 N.N.N. Type 1

✦ Caracteristică specifică tipului 1

GA0 Without preconditioning

✦ Nu există funcție de condiționare

GH1 quattro (with self-locking center differential)

✦ Tracțiune integrală cu diferențial central autoblocant

GJ0 Without combined lateral and longitudinal control

✦ Nu există control combinat lateral și longitudinal

GP1 Vehicles with special upgrade measures

✦ Vehicule cu măsuri speciale de modernizare

GV0 Without alcohol interlock

✦ Fără dispozitiv de blocare a pornirii motorului în cazul consumului de alcool

H7A Tires 285/45 R20 112Y xl low rolling resistance

✦ Anvelope cu rezistență redusă la rulare de dimensiuni 285/45 R20, cu un indice de încărcare de 112 și un indice de viteză de Y

IT3 Audi connect Navigation & Infotainment

✦ Sistemul de navigație și infotainment Audi connect

IW3 Audi connect Emergency Call & Service with Audi connect

Remote & Control

✦ Include serviciul Audi connect Emergency Call & Service, cu funcțiile Audi connect Remote & Control

J2D Battery 380 A (68 Ah)

✦ Baterie 380 A (68 AH)

JX0 Without front cross traffic assist

✦ Fără funcție de asistare a traficului transversal frontal

KA6 Surround view cameras

✦ Camere cu vedere panoramică pentru o imagine completă a împrejurimilor vehiculului.

KS0 Without head-up display

✦ Fără head-up display

LY9T/ Mythos Black Metallic/Mythos Black Metallic

✦ Negru metalizat Mythos/Negru metalizat Mythos

NIO Without UN-ECE cybersecurity & software update

✦ Fără securitatea cibernetică și actualizarea software-ului CEE-ONU

NT0 Transit coating (type 1)

✦ Îveliș de tranzit

GM0 Without acoustic vehicle alerting system

✦ Fără sistem acustic de avertizare a vehiculelor

GS5 Control buttons in Gloss Black with haptic feedback and aluminum-look interior

✦ Butoane de comandă în culoarea „Gloss Black”, cu feedback tactil și finisaj interior cu aspect de aluminiu

GZ2 Power latching for the doors

✦ Sistem practic de blocare a ușilor, pentru o utilizare mai ușoară.

I4Q With special labels safety certificates for Romania

✦ Dotate cu certificate speciale de siguranță pentru România

IU1 Smartphone interface

✦ Interfața smartphone-ului

IX2 Diesel engine

✦ Propulsat de un motor diesel

JE3 Data module, Europe

✦ Modul de date adaptat piețelor europene.

K4H Box

✦ Cutie

KK3 Refrigerant R1234yf

✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

L0L Left-hand drive

✦ Configurație unitate cu mâna stângă

N5K Dinamica Frequency microfiber/leather combination with S embossing

✦ Combinație de microfibră Dinamica Frequency și piele cu model în relief în formă de S

NJ0 Without wall mount

✦ Nu include suportul de perete

PAO Deselection of Audi phone box

✦ Cabina telefonică Audi a fost îndepărtată

PCC Assist package Tour

- ◆◆ Include pachetul Assist Tour pentru funcții îmbunătățite de asistență la conducere

PGC Convenience key with sensor-controlled release of the luggage compartment lid and electric luggage compartment cover

- ◆◆ Cheie multifuncțională cu deschidere prin senzor pentru capacul portbagajului și capacul electric

PXC Matrix LED headlights and LED rear lights

- ◆◆ Faruri cu LED-uri Matrix și stopuri cu LED-uri

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

- ◆◆ Indicator de service setat la 30.000 km sau 2 ani

QL5 Sun protection glass, tinted

- ◆◆ Geamuri fumurii cu protecție solară

QR9 Camera-based traffic sign recognition

- ◆◆ Recunoașterea semnelor de circulație cu ajutorul camerelor video

QV3 Digital audio broadcasting

- ◆◆ Transmisia audio digitală pentru mai multe opțiuni de divertisment

S3Y Control of special edition prices

- ◆◆ Gestionarea prețurilor pentru edițiile speciale

U5A Instrument cluster, indication in km/h

- ◆◆ Tablou de bord cu afișarea vitezei în km/h

UH2 Hold assist

- ◆◆ Asistență la menținere

VC0 Without garage door opener

- ◆◆ Fără dispozitiv de deschidere a ușii garajului

VH2 48-V electric system

- ◆◆ Sistem electric de 48 volți

VT5 Door sill trims with aluminum inlays, front and rear, illuminated, front with S logo

- ◆◆ Praguri de ușă față și spate iluminate, cu inserții din aluminiu; cele din față având logo-ul S

WCN Equipment package for Austria

- ◆◆ Pachet de echipamente destinat utilizării în Austria

PCV Assist package Park with park assist plus

- ◆◆ Pachetul de asistență la parcare cu funcția Park Assist Plus

PV3 Front seats, electrically adjustable including memory function for the driver seat

- ◆◆ Scaune față reglabile electric, cu funcție de memorie special pentru scaunul șoferului

Q1D Sport seats, front

- ◆◆ Scaune sport pentru pasagerii din față

QK1 With multifunction camera

- ◆◆ Camera multifuncțională instalată

QQ1 Ambient Lighting package

- ◆◆ Pachet de iluminare ambientală

QT5 Without step

- ◆◆ Fără funcție de pas

QZ7 Electromechanical power steering

- ◆◆ Servodirecție electromecanică

T2P 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.P

- ◆◆ Motor diesel puternic cu 6 cilindri și o capacitate de 3,0 litri

UF7 Audi music interface

- ◆◆ Interfață audio Audi inclusă

VOA Tires without specification of tire brand

- ◆◆ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VF1 Stainless steel pedals and footrest

- ◆◆ Pedale și suport pentru picioare din oțel inoxidabil

VL1 Extended pedestrian protection

- ◆◆ Include protecție extinsă pentru pietoni

WCA Equipment package for Austria

- ◆◆ Acesta este un pachet de echipamente conceput special pentru vehiculele din Austria.

WQS S line Sport package

- ◆◆ Pachetul sport S line

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

08.2022 🇸🇪 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

09.2022 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2022 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

07.2024 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

05.2026 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

07.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 16.07.2026

Până la: 15.07.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **47.448 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul