



Audi A8

WAUZZZF83NN000452

2021 Benzină Automată Sedan Verde

Generat pe 16.10.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte moderate care ar fi putut necesita reparații și prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale. Cu toate acestea, a schimbat frecvent proprietarii.

Acesta este un scor **sub medie** în comparație cu alte vehicule **Audi A8** de 5 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul are un grad mai ridicat de uzură sau mai multe probleme decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 263,6 g/km.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 72.153 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44


Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 31 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

05.2025



+21 fotografii

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**

 România  Cehia  Slovenia  Slovacia  Italia  Ungaria  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 72.153 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 113.467 km
- 9 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 9 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat < 440 km/lună 11% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal 440 - 1.500 km/lună 54% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv > 1.500 km/lună 35% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

12.2021	18 km
09.2023	20.359 km
10.2023	23.802 km
07.2024	46.311 km
05.2025	64.890 km

Înregistrările odometrului

11.2025	65.929 km
03.2026	69.000 km
05.2026	69.699 km
09.2026	72.153 km

Obiceiuri de condus		
12.2021 - 09.2023	Condus normal	987 km/lună
09.2023 - 05.2025	Condus intensiv	2.198 km/lună
05.2025 - 11.2025	Condus limitat	169 km/lună
11.2025 - 09.2026	Condus normal	614 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Asigurată?

✓ Asigurat

10.2026

Asigurare valabilă de la 07.2026 până la 07.2027

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

12.2025

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 12.2027

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

Sumar

- Ultima revizie programată a avut loc acum 12.153 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 2.847 km

Următoarea revizie recomandată la 75.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:

Timp aprox. de service 60 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire) +7 articole de service

Revizie recomandată anterior la 60.000 km

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:

Timp aprox. de service 132 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire) +52 articole de service

Timp aprox. de service 42 min.

Șine de ghidare trapă (Curățare/lubrifiere)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

⌚ Timp aprox. de service 96 min.

Bujii (Înlocuire)

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?




Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul

02.2023

🇩🇪 Germania



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație


4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

01.2026

🇷🇴 România



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Părți exterioare ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

28.001 RON – 30.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Scăzut 10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

Sticlă

O estimare a costurilor anterioare de reparație

10.001 RON – 12.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

4% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, estimarea se bazează pe prețurile lucrărilor de reparații valabile în țara în care au fost evaluate daunele, sumă convertită ulterior în moneda ta locală. De ce pot fi diferențe față de prețurile reparațiilor din țara ta:

Tarifele orare și prețurile pieselor diferă de la o țară la alta. Estimarea se bazează pe tarifele practicate de service-urile autorizate. Acestea sunt de obicei mai mari decât cele practicate de service-urile independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut

<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut

10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat

25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat

50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat

>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Cel mai mare preț

327.245 RON

Prețul mediu


244.646 RON

Cel mai mic preț

198.266 RON

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Audi Model: A8 Cutie de viteze: Automată Anul: 2021 Piață: România



●●● Prețul de piață ■■■ Interval prețuri de piață ● Preț de vânzare

Anul Preț de piață ↘ Cea mai scăzută valoare de piață ↗ Cea mai ridicată valoare de piață

● 2024	307.990 RON	263.707 RON	370.030 RON
● 2025	281.048 RON	198.922 RON	364.492 RON

05.2025 Preț de vânzare

492.344 RON

11.2025 Preț de vânzare

406.864 RON

12.2025 Preț de vânzare

391.490 RON

● 2026

244.646 RON

198.266 RON

327.245 RON

05.2026 Preț de vânzare

408.365 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2027	227.288 RON	184.200 RON	304.027 RON
2028	197.915 RON	160.396 RON	264.737 RON
2029	192.571 RON	156.063 RON	257.585 RON
2030	133.757 RON	108.396 RON	178.915 RON
2031	115.008 RON	93.204 RON	153.838 RON
2032	104.309 RON	84.533 RON	139.529 RON
2033	101.581 RON	82.324 RON	135.875 RON



Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

263,6 g/km Clasă: **G**

0 g/km

 $225 \text{ g/km} \leq$

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Audi	A8	Benzină
Generație	An model	An de fabricație
D5	2022	2021
Categorie	Piața de destinație a modelului	Omologare de tip
m1	Germania	e1*2007/46*1751*20



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	4 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
420 kW (563 cp / 571 PS)	8	8
Emisii CO2	Standard de emisii	Consum de combustibil (combinat)
263,6 g/km	euro 6	9,68 l/100km
Cod motor	Denumirea transmisiei	Tipul propulsiei
CWWB	Tiptronic	Hibrid



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
Sedan	Volan pe stânga	Verde
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	4	5.190 mm
Lățime	Dimensiune roți	Greutate proprie
1.945 mm	21 in	2.835 kg
Masă maximă autorizată		
5.135 kg		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

**Sumar**

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

0JM Weight category front axle weight range 12 ✦ Gama de categorii de greutate definită pentru puntea față	0K4 Mild hybrid ✦ Tehnologie hibridă ușoară inclusă
0LW With special labels safety certificates for Germany ✦ Etichete speciale și certificate de siguranță pentru Germania	0M1 Fuel tank with increased capacity ✦ Rezervor de combustibil cu o capacitate mai mare decât cea standard
0N5 Dynamic all-wheel steering ✦ Tehnologie dinamică de direcție pe toate roțile pentru o manevrabilitate îmbunătățită.	0P0 Exhaust tailpipes ✦ Țevi de eșapament standard
0RZ Without ignition/starter switch locking system, without steering lock ✦ Fără sistem de blocare a contactului de aprindere/demarare	0TD Floor mats, front and rear ✦ Include covorașe pentru scaunele din față și din spate
0VC Manual in German ✦ Manualul de utilizare este disponibil în limba germană	0Y1 Standard climatic zones ✦ Zone climatice standard configurate
0YJ Weight range 9 installation control only, no requirement forecast ✦ Control pentru instalare legat de gama de greutate 9	1A2 Fuel system for SI engine with direct injection (FSI) ✦ Sistem de alimentare cu injecție directă
1D8 Preparation for trailer hitch ✦ Pregătit pentru montarea unui cârlig de remorcare	1EX Special identification label (EU) ✦ Etichetă specială de identificare pentru Uniunea Europeană
1G8 Tire repair kit ✦ Kit pentru repararea anvelopelor	1LW Disk brakes, front, 19-inch, brake calipers painted Black with S logo (ECE) ✦ Frânele cu disc din față au dimensiunea de 19 inci și sunt echipate cu etriere vopsite în negru, purtând un logo „S”, conform reglementărilor europene.
1PR Wheel bolts with anti-theft protection and loose wheel detection ✦ Șuruburi de roată cu protecție antifurt și sistem de detectare a roților desprinse	1S2 Vehicle tool kit ✦ Include o trusă de scule pentru mașină, destinată situațiilor de urgență
1SA Without additional front underbody guard ✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă	1T3 First-aid kit with warning triangle and high-visibility vests ✦ Include o trusă de prim ajutor, un triunghi de avertizare și veste de înaltă vizibilitate pentru situații de urgență.

1U0 Without table

✦ Fără masă inclusă

1W2 Glove-compartment cooling

✦ Funcție de răcire în torpedou pentru păstrarea produselor la rece

1Z6 Increase in initial standard fuel filling

✦ Capacitatea inițială standard de umplere cu carburant a fost mărită

2F1 Audi connect key

✦ Include cheia Audi connect pentru funcții îmbunătățite de conectivitate

2KR Labels in English and German

✦ Etichete în engleză și germană

2MQ Predictive active suspension

✦ Vehiculul este echipat cu suspensie activă predictivă, pentru o deplasare lină.

2WA Without additional tires

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3B4 ISOFIX and top tether for outer rear seats

✦ ISOFIX și fixare superioară pentru fixarea scaunelor pentru copii pe bancheta din spate

3FB Panoramic glass roof

✦ Un acoperiș panoramic din sticlă care permite pătrunderea luminii naturale în habitacul.

3Q3 Head restraints (comfort version), rear

✦ Tetiere spate concepute pentru confort

3Y8 Sunshades, electric for the rear window and rear side windows

✦ Parasolare electrice pentru lunetă și geamurile laterale

4BI Emission standard EU6 AP

✦ Standardul de emisii EU6 AP pentru conformitate

4E7 Luggage compartment lid, electrically opening and closing

✦ Capac compartiment bagaje acționat electric

1VJ Installation parts for eight-cylinder engine

✦ Piese necesare pentru instalarea unui motor cu opt cilindri

1XP Leather steering wheel, 3-spoke with multifunction, shift paddles and steering wheel heating

✦ Volan din piele cu design cu 3 spițe, multifuncțional, cu padele de schimbare a vitezelor și funcție de încălzire

2EH Disk brakes, rear, 18-inch, brake calipers painted Black with S logo (ECE)

✦ Echipat cu frâne cu discuri de 18 inch în spate, cu etriere vopsite în negru și cu logo-ul S (ECE).

2K3 Reinforced bumpers

✦ Bare de protecție ranforsate pentru protecție suplimentară

2L1 Heat Comfort package, front

✦ Pachetul „Heat Comfort” pentru scaunele din față, pentru a vă menține calzi pe vreme rece

2V5 Without air quality package

✦ Nu este inclus niciun pachet pentru calitatea aerului

2Z8 Model name as per new output designation

✦ Numele modelului este afișat conform noii denumiri de ieșire, în scopuri de promovare a mărcii.

3D1 Center console

✦ Consolă centrală.

3PR Front seats, electrically adjustable with memory function

✦ Scaune față reglabile electronic, cu setări memorabile

3X4 Pass-through

✦ Funcție practică de trecere liberă pentru transportul obiectelor lungi

4A4 Seat heating, front and rear

✦ Scaune încălzite atât pentru pasagerii din față, cât și pentru cei din spate, pentru un plus de confort pe vreme rece.

4D5 Seat ventilation and massage function, front

✦ Scaunele din față sunt dotate atât cu funcție de ventilație, cât și cu funcție de masaj, pentru un plus de confort

4F2 Convenience key with sensor-controlled release of the luggage compartment lid, with Safelock

✦ Buton de acces rapid pentru deschiderea controlată prin senzor a capacului portbagajului, inclusiv funcția Safelock

4GR Windshield with climate comfort/ acoustic glazing, heated wirelessly

- Parbriz cu geamuri izolatoare fonic și termice, cu încălzire fără fir pentru vizibilitate și confort.

4ZB Gloss package

- Include elemente decorative cu finisaj lucios

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

- Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5KF 3-seater rear seat system with 2 electrically adjustable individual seats

- Sistem de scaune spate cu trei locuri, dintre care două sunt reglabile electronic în mod individual

5N1 Grab handles in matching color

- Mânere practice, concepute pentru a se asorta cu schema de culori a interiorului

5XH Sun visor on driver and front passenger side, retractable

- Pe partea șoferului și pe cea a pasagerului din față sunt prevăzute parasolare care pot fi retrase cu ușurință atunci când nu sunt utilizate.

6C4 Safety package

- Pachet de siguranță inclus

6F7 Emblems

- Embleme

6I6 Adaptive cruise assist with emergency assist

- Sistem de control adaptiv al vitezei de croazieră cu asistență la frânare de urgență

6M1 Luggage Compartment package

- Pachet pentru portbagaj

6Q5 Selector lever in carbon

- Selectorul de viteze este fabricat din carbon.

6V1 Rear trim panel (ECE)

- Panou ornamental spate (ECE)

6XL Exterior mirrors, power-adjustable, heated and power-folding, auto-dimming on both sides, with memory feature

- Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite și rabatabile electric, cu reglare automată a luminozității pe ambele părți, dotate cu funcție de memorie

4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation

- Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

5C0 Without special body measures

- Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5K5 Adhesive film

- Folie adezivă

5MK Upper inlays, Carbon Vector

- Incrustații elegante pe partea superioară, realizate din material Carbon Vector

5SL Left exterior mirror, aspherical

- Oglindă exterioară stângă asferică

6A0 Without fire extinguisher

- Fără stingător de incendiu

6E3 Comfort center armrest, front

- Cotieră centrală confortabilă în față

6FC Exterior mirror housings in Aluminum Look

- Carcase pentru oglinzile exterioare cu aspect de aluminiu

6K8 Audi pre sense front

- Include sistemul Audi pre sense front

6NS Headliner in Black Dinamica® microfiber

- Căptușeală pentru plafon din microfibră Black Dinamica®

6TS Right exterior mirror, aspherical

- Oglindă exterioară dreaptă asferică

6W6 Front license plate carrier

- Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față

6Y0 Without cruise control warning system

- Nu există sistem de avertizare pentru controlul vitezei de croazieră

73A Without mains cable for industrial connector for the e-tron charging system

- ❖ Fără cablu de alimentare pentru conector industrial destinat sistemului de încărcare e-tron

78A Without grid connection cable

- ❖ Nu este furnizat niciun cablu de conectare la rețea

7D5 DVD player

- ❖ DVD player în mașină

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

- ❖ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

7IV Vehicle class differentiation -4N0/4N4/4N6-

- ❖ Diferențierea claselor de vehicule în funcție de caracteristici și opțiuni specifice

7L8 Start-stop system

- ❖ Sistem start-stop care contribuie la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor.

7UG MMI navigation plus with MMI touch response

- ❖ Sistem de navigație MMI plus cu MMI touch response

7X5 Park assist with parking system plus

- ❖ Sistem de asistență la parcare cu senzori de parcare pentru manevre de parcare mai ușoare.

8G5 HD matrix function

- ❖ Funcție matricială de înaltă definiție pentru tehnologie avansată

8K4 Daytime running lights

- ❖ Lumini de poziție pentru o vizibilitate sporită

8S9 Reading lights, basic equipment

- ❖ Echipamentul de bază include lămpi de citit

8VY OLED rear lights with specific taillight signature 2

- ❖ Stopuri spate cu tehnologie OLED și un design distinctiv

8Y1 Two-tone horn

- ❖ Corn cu două tonuri inclus

9AU 4-zone deluxe automatic air conditioning

- ❖ Sistem avansat de climatizare automată cu 4 zone

76A Without charging cable for public charging (AC), mode 3

- ❖ Fără cablu de încărcare pentru încărcarea publică în modul 3

7AL Anti-theft alarm

- ❖ Sistem de alarmă antifurt

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

- ❖ Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar

7HC Extended leather package

- ❖ Pachetul „Piele extins” pentru un plus de lux

7K3 Tire pressure monitoring system

- ❖ Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri pentru o siguranță sporită în trafic

7P3 4-way lumbar support, pneumatic for the front seats and the outer rear seats

- ❖ Suport lombar pneumatic cu 4 poziții pentru scaunele din față și scaunele din spate exterioare

7W3 Audi pre sense rear

- ❖ Funcția de siguranță Audi pre sense rear

7Y1 Side assist with exit warning and rear cross-traffic assist

- ❖ Funcția de asistență laterală cu avertizare la ieșire și funcția de asistență la traficul transversal din spate

8IV Digital matrix LED headlights

- ❖ Faruri digitale cu matrice LED

8RF Bang & Olufsen 3D Advanced Sound System

- ❖ Sistem audio avansat 3D Bang & Olufsen pentru o experiență audio captivantă

8T8 Adaptive cruise control with speed limiter, efficiency, swerve and turn assist

- ❖ Sistem de control adaptiv al vitezei de croazieră cu limitator de viteză și funcții de asistență la siguranță

8X1 headlight cleaning system

- ❖ Sistem de curățare a farurilor

8Z5 Not hot country

- ❖ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9B0 Without integrated toll system

- ❖ Nu include un sistem integrat de taxare

9G8 Belt-driven integrated starter alternator 48 V 110 - 250 A

- ✦ Alternator-demaror integrat cu transmisie prin curea, 48 V, 110–250 A, inclus

9M9 Auxiliary heating and ventilation

- ✦ Sistem auxiliar de încălzire și ventilație

9PF Adaptive windshield wipers with integrated washer jets

- ✦ Ștergătoare de parbriz care se reglează în funcție de condițiile meteorologice și sunt prevăzute cu duze de spălare

9S9 Audi virtual cockpit Plus

- ✦ Caracteristici ale tehnologiei Audi virtual cockpit Plus

9WP Screens in the rear

- ✦ Pasagerii din spate au la dispoziție ecrane pentru divertisment și confort.

9ZE Audi phone box

- ✦ Cutie telefonică Audi

A51 Audi AG

- ✦ Produs de Audi AG

A8S Standard equipment

- ✦ Echipament standard

AV1 Driving on the right

- ✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B0A Part set without country-specific prescriptive standard

- ✦ Set de piese fără standard normativ specific fiecărei țări

D65 8-cylinder SI engine 4.0 l/420 kW biturbo, FSI, homogeneous base engine is T1M

- ✦ Acest vehicul este echipat cu un motor puternic cu 8 cilindri de 4.0L care produce 420 kW de putere. Este un motor biturbo cu tehnologie FSI și un motor de bază omogen cunoscut sub numele de T1M.

EH0 Without vehicle charging cable

- ✦ Nu include un cablu de încărcare pentru vehicule

ER1 Regional code " ECE " for radio

- ✦ Cod radio regional "ECE" Activat

9JA Non-smoker version

- ✦ Versiune destinată nefumătorilor

9P9 Seat belt reminder, electric contact in buckle, advanced safety equipment

- ✦ Sistem electric de avertizare privind centura de siguranță, pentru măsuri avansate de siguranță

9R0 Without night vision

- ✦ Fără vedere pe timp de noapte

9TA Without additional warning lights

- ✦ Nu sunt incluse lumini de avertizare suplimentare

9Z3 230V socket

- ✦ Include o priză de 230 V pentru un plus de confort

A00 No self-collection

- ✦ Fără autocolectare

A60 Category 0

- ✦ Categoria 0 - Nespecificat

AQ0 Standard-production quality

- ✦ Calitatea standard a producției

B01 Type approval country Germany

- ✦ Aprobare de tip pentru Germania

C23 Operating permit, alteration

- ✦ Autorizația de funcționare pentru modificări a fost acordată.

E0A No special edition

- ✦ Ediție standard, fără versiune specială

EP1 Active Noise Cancellation

- ✦ Sistem care elimină activ zgomotul din interiorul vehiculului

ES0 Without vehicle inlet

- ✦ Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

EV0 Without grid connection cable for household plug, for the e-tron charging system

- ✦ Sistemul de încărcare e-tron nu include un cablu de conectare la rețea cu priză de uz casnic

F11 Wheels, 5-twin-spoke star, S design, 9.0J x 21, 265/35 R21 tires

- ✦ Este echipat cu jante cu design în formă de stea cu 5 spițe duble, în varianta S, de dimensiuni 9,0J x 21, și anvelope 265/35 R21.

FK0 Without AdBlue tank

- ✦ Vehiculul nu necesită rezervor de AdBlue pentru controlul emisiilor.

FQ0 Production wheels

- ✦ Roți de producție

FU0 Country group A

- ✦ Grupul de țări A

G1G tiptronic

- ✦ Sistemul de transmisie Tiptronic

GB1 LTE support for Audi phone box

- ✦ Compatibilitate LTE pentru Audi Phone Box

GJ0 Without combined lateral and longitudinal control

- ✦ Nu există control combinat lateral și longitudinal

GP1 Vehicles with special upgrade measures

- ✦ Vehicule cu măsuri speciale de modernizare

GT1 Lower inlays in Matt Brushed Aluminum, Dark

- ✦ Inserții elegante din aluminiu periat, cu finisaj închis la culoare

I8Z Top infotainment system Premium (MIB3)

- ✦ Sistem de infotainment de top Premium (MIB3)

IT3 Audi connect Navigation & Infotainment

- ✦ Sistemul de navigație și infotainment Audi connect

IW3 Audi connect Emergency Call & Service with Audi connect Remote & Control

- ✦ Include serviciul Audi connect Emergency Call & Service, cu funcțiile Audi connect Remote & Control

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

- ✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FA0 Control of series production

- ✦ Controlul producției în serie

FN0 "S" variant

- ✦ Aceasta este varianta "S" a vehiculului.

FT1 Park assist plus

- ✦ Funcția Park Assist Plus inclusă

FZ1 N.N.N. Type 1

- ✦ Caracteristică specifică tipului 1

GA0 Without preconditioning

- ✦ Nu există funcție de condiționare

GH2 quattro with sport differential

- ✦ Sistemul de tracțiune integrală quattro cu diferențial sport pentru o tracțiune și performanțe îmbunătățite.

GM0 Without acoustic vehicle alerting system

- ✦ Fără sistem acustic de avertizare a vehiculelor

GS5 Control buttons in Gloss Black with haptic feedback and aluminum-look interior

- ✦ Butoane de comandă în culoarea „Gloss Black”, cu feedback tactil și finisaj interior cu aspect de aluminiu

GZ2 Power latching for the doors

- ✦ Sistem practic de blocare a ușilor, pentru o utilizare mai ușoară.

I99 Tires 265/35 R21 101Y xI (torus absorber)

- ✦ Anvelope mari cu dimensiunea 265/35 R21 și un indice de încărcare de 101Y, potrivite pentru condusul de mare viteză, cu rating Extra Load (XL) pentru o capacitate de încărcare suplimentară, cu tehnologie de absorbție torus.

IU1 Audi smartphone interface

- ✦ Include interfața Audi pentru smartphone

IX1 SI engine

- ✦ Propulsat de un motor cu aprindere prin scânteie (SI).

J2D Battery 380 A (68 Ah) ⚡ Baterie 380 A (68 AH)	JE3 Data module, Europe ⚡ Modul de date adaptat piețelor europene.
JX1 Intersection assist ⚡ Sistem de asistență pentru identificarea intersecțiilor	K8B Notchback ⚡ Stil de caroserie Notchback
KA6 Surround view cameras ⚡ Camere cu vedere panoramică pentru o imagine completă a împrejurimilor vehiculului.	KK3 Refrigerant R1234yf ⚡ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire
KS1 Head-up display ⚡ Sistem Head-Up Display instalat	L0L Left-hand drive ⚡ Configurație unitate cu mâna stângă
LX6M/ District Green Metallic/District Green Metallic ⚡ Culoarea caroseriei mașinii este District Green Metallic.	N1W Seat trim covers in leather ⚡ Huse pentru scaune din piele
NJ0 Without wall mount ⚡ Nu include suportul de perete	NT0 Transit coating (type 1) ⚡ Înveliș de tranzit
PBY Assist package plus with remote park assist plus ⚡ Pachet de asistență cu tehnologia Remote Park Assist Plus	PE6 Rear seat package, individual seats ⚡ Pachet pentru scaunele din spate cu scaune individuale, pentru un plus de confort
PL4 Package with headliner in Black Dinamica® microfiber ⚡ Pachetul include o căptușeală a plafonului din microfibră Dinamica® neagră	PXD Digital matrix light ⚡ Faruri cu matrice digitală pentru o vizibilitate îmbunătățită
Q0B Digital TV reception with CI+ PayTV system and digital audio broadcasting ⚡ Include un receptor TV digital care poate recepționa atât canale obișnuite, cât și canale codificate, precum și transmisii audio digitale pentru un sunet de înaltă calitate	Q1D Comfort customized contour seats in sport look, front ⚡ Scaune sport față cu caracteristici de confort personalizate
QF8 Audi phone box in the rear without wireless charging ⚡ Compartiment pentru telefon în spate la Audi (fără încărcare wireless)	QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable) ⚡ Indicator de service setat la 30.000 km sau 2 ani
QL5 Privacy glass (dark-tinted windows) ⚡ Geamuri fumurii incluse (geamuri cu nuanță închisă)	QQ2 Ambient Lighting package plus ⚡ Pachetul de iluminare ambientală inclus
QR9 Camera-based traffic sign recognition ⚡ Recunoașterea semnelor de circulație cu ajutorul camerelor video	QW4 Rear Seat Remote ⚡ Telecomandă pentru scaunele din spate, pentru o utilizare comodă
S9T Special vehicle for launch ⚡ Acest vehicul este special conceput pentru lansare.	T1M 8-cylinder SI engine 4.0 I unit 0P2.A ⚡ Motor SI cu 8 cilindri, unitate de 4,0 L cu un cod de 0P2.A
U5A Instrument cluster, km/h speedometer ⚡ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h	UE8 USB ports with charging function in rear ⚡ Porturi USB cu funcție de încărcare amplasate în partea din spate

V0A Tires without specification of tire brand	VC2 Garage door opener
✦✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei	✦✦ Funcție de deschidere a ușii de garaj
VF1 Stainless steel pedals and footrest	VH3 48-V electric system and active battery cooling
✦✦ Pedale și suport pentru picioare din oțel inoxidabil	✦✦ Este echipat cu un sistem electric de 48 V și un sistem activ de răcire a bateriei
VL1 Extended pedestrian protection	VT5 Door sill trims with Aluminum inlay and rhombus S emblem, illuminated
✦✦ Include protecție extinsă pentru pietoni	✦✦ Praguri de ușă din aluminiu iluminate, cu emblema S în formă de romb
VW8 Acoustic glazing	X0A Equipment options subset for Germany
✦✦ Geamuri izolatoare fonic pentru reducerea zgomotului din interiorul vehiculului	✦✦ Subset de opțiuni de echipamente adaptate pentru Germania
Y4L Special control	YCS Ramp-up scenario S
✦✦ Funcția specială de control oferă funcționalități unice sau îmbunătățiri ale performanței.	✦✦ Scenariu special de accelerare pentru o experiență dinamică la volan.
YG4 Training sales staff VM	EA0 Without follow-on warranty
✦✦ Instruirea personalului de vânzări privind prezentarea acestui model de autovehicul	✦✦ Nu este inclusă nicio garanție ulterioară
EW0 Without maintenance contract	
✦✦ Nu este inclus niciun contract de întreținere.	

Cronologie

S-au găsit 16 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 01.2021 🌐 Țară necunoscută Prima înmatriculare O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
● 12.2021 🌐 Țară necunoscută Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
● 02.2023 🇩🇪 Germania Evaluare detectată ⚠️ Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
● 02.2023 🇩🇪 Germania Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

● 09.2023  România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 02.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 02.02.2025

Până la: 01.02.2026

● 05.2025  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

● 11.2025  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

● 12.2025  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 12.2025  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

● 01.2026  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

● 02.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 02.02.2026

Până la: 01.02.2027

● 03.2026  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

	05.2026 România
	Asigurat O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare. Din: 12.05.2026 Până la: 11.06.2026
	05.2026 România
	Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.
	Sugestia carVertical: Vânzări frecvente Acest vehicul a fost scos des la vânzare. Analizează-i istoricul ca să înțelegi de ce.
	07.2026 România
	Asigurat O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare. Din: 06.07.2026 Până la: 05.07.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Află de ce îl tot vând proprietarii**

Schimbările frecvente de proprietar ridică două semnale de alarmă: această mașină poate avea o problemă recurentă care îi frustrează pe proprietari și este mai dificil de verificat dacă reviziile au fost făcute la timp.

☐ Vezi dacă observi defecțiuni intermitente care apar doar după ce motorul este bine încălzit.

☐ Verifică dacă modulele electronice au coduri "șterse recent" care ar putea reveni curând.

☐ Cere-i mecanicului să efectueze un test rutier amănunțit ca să te asiguri că nu există probleme ascunse la motor, la transmisie sau la sistemul de răcire.
- ☐ **Cere o evaluare din partea unui profesionist**

Această mașină are un istoric de probleme - înregistrări de daune, rechemări de siguranță sau probleme potențiale dezvăluite de inspecții. Un mecanic poate verifica dacă totul a fost remediat corespunzător și dacă mașina este acum în stare bună.

☐ Cere să fie efectuată o inspecție completă care se axează pe sistemul de direcție, pe cel de suspensie și pe cel de frânare.

☐ Solicită o estimare în scris a costurilor tuturor reparațiilor care sunt necesare pentru a face mașina să fie aptă de circulație.
- ☐ **Verifică istoricul de mentenanță**

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

☐ Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

☐ Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **72.153 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul