

Audi Q5

WAUZZZF9L2005251

- 2019
- Diesel
- Automată
- SUV
- Gri

Generat pe 05.10.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul
Acest vehicul prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **excellent** în comparație cu alte vehicule **Audi Q5** de 7 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul este într-o stare vizibil mai bună sau are un istoric mai curat decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂:
188,9 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat:
80.944 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Ungaria Slovacia Italia Cehia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 80.944 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 165.577 km
- 11 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

- Acest vehicul are disponibile 11 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.
- Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat < 480 km/lună 16% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal 480 - 1.500 km/lună 84% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv > 1.500 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

08.2019	19 km
10.2020	4.525 km
10.2021	20.016 km
10.2022	35.300 km
10.2023	49.227 km
05.2024	56.000 km

Înregistrările odometrului

08.2024	57.911 km
10.2024	59.983 km
04.2025	66.000 km
01.2026	73.779 km
10.2026	80.944 km

Obiceiuri de condus

08.2019 - 10.2020	Condus limitat	322 km/lună
10.2020 - 10.2026	Condus normal	1.046 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

10.2026

România

Asigurare valabilă de la 05.2026 până la 05.2027



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

10.2026

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 10.2028



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.



Sumar

- Ultima revizie programată a avut loc acum 5.944 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 9.056 km

Următoarea revizie recomandată la 90.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:



Timp aprox. de service 72 min.

Centuri de siguranță/suporturi (Verificare/raportare)

Instrumente/martori (Verificare/raportare)

Claxon (Verificare/raportare)

+41 articole de service



Timp aprox. de service 12 min.

Aditiv (AdBlue) reducere catalitică selectivă (SCR) (Verificare/completare)



Timp aprox. de service 12 min.

Carcasă/conducte/furtunuri filtru de aer (Verificare/curățare)

Filtru de aer (Înlocuire)

Revizie recomandată anterior la 75.000 km

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:

🕒 Timp aprox. de service 12 min.

Aditiv (AdBlue) reducere catalitică selectivă (SCR) (Verificare/completare)

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

05.2024

🇷🇴 România



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Stânga / Portieră față

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

Părți exterioare ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

3.001 RON – 4.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație


Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2025	130.824 RON	103.465 RON	156.690 RON
● 2026	124.872 RON	96.330 RON	152.394 RON
● 2027	122.220 RON	94.283 RON	149.157 RON
● 2028	109.650 RON	84.586 RON	133.816 RON
● 2029	84.511 RON	65.197 RON	103.136 RON
● 2030	77.558 RON	59.832 RON	94.652 RON
● 2031	72.155 RON	55.665 RON	88.057 RON
● 2032	66.860 RON	51.578 RON	81.596 RON
● 2033	58.783 RON	45.347 RON	71.738 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -55% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2029, când vehiculul împlinește 10 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2028 sau a vârstei de 9 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 28 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

188,9 g/km Clasă: **E**



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător Audi	Model Q5	Tip combustibil Diesel
Generație FY	An model 2020	An de fabricație 2019
Categorie m1	Piața de destinație a modelului România	Omologare de tip e1*2007/46*1550*13



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Capacitate cilindrică 2 l
Putere motor 140 kW (188 cp / 190 PS)	Nr. cilindri 4	Nr. viteze 7
Emisii CO ₂ 188,9 g/km	Standard de emisii euro 6; 715/2007*2018/1832 dg	Consum de combustibil (combinat) 6 l/100km
Cod motor DETA	Denumirea transmisiei tiptronic	Tipul propulsiei Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
SUV	Volan pe stânga	Gri
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.663 mm
Lățime	Dimensiune roți	Greutate proprie
1.893 mm	18 in	2.475 kg
Masă maximă autorizată		
4.875 kg		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

0C0 Standard Standard	0F3 Fuel system for diesel engine Sistem de alimentare pentru motor diesel
0FA Standard manufacturing sequence Secvența de fabricație respectată ca standard	0G7 tiptronic Transmisie Tiptronic
0JF Weight category front axle weight range 6 Categoria de greutate a axei față 6	0K0 Without alternative drive system Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ
0M0 Fuel tank Rezervor de combustibil	0NA Without nameplate set (without model designation) Fără set de plăci de identificare
0TD Floor mats in front and rear Covorașe față și spate	0XH Information kit in Romanian Kitul de informații este furnizat în limba română.
0Y1 Standard climatic zones Zone climatice standard configurate	0YF Weight range 6 installation control only, no requirement forecast Gama de greutate 6 numai cu controlul instalației, fără cerințe specifice prevăzute
1BA Standard suspension/shock absorption Suspensie standard/absorbție de șocuri	1D0 Without trailer hitch Fără cârlig de remorcă

1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle

✦✦ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1KF Disk brakes in rear

✦✦ Frâne pe disc în spate

1P0 Standard suspension

✦✦ Configurație standard a suspensiei

1S2 Tool kit

✦✦ Set de instrumente

1T3 First aid kit with warning triangle

✦✦ Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare

1X1 Four wheel drive

✦✦ Tracțiune integrală

2C5 Axial and vertical adjustable steering column

✦✦ Coloană de direcție reglabilă axial și vertical

2G5 Filler neck module 1 without insert

✦✦ Gât de umplere modul 1 fără inserție

2K6 Reinforced bumpers

✦✦ Bare de protecție ranforsate

2P2 Stainless steel loading edge protection

✦✦ Protecția marginii de încărcare din oțel inoxidabil

2WA Without additional tires

✦✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3B3 Child seat anchor

✦✦ Ancorarea scaunului pentru copii

3FA Without roof insert (standard roof)

✦✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3GD Plane rear cargo area

✦✦ Zona de încărcare din spate a avionului

3M3 Passenger car design

✦✦ Proiectarea autoturismelor

1G8 Breakdown kit

✦✦ Kit de avarie inclus

1LG Disk brakes in front

✦✦ Frâne pe disc față instalate

1PD Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)

✦✦ Șuruburi pentru roți cu protecție antifurt

1SA Without additional front underbody guard

✦✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1VG Installation parts for four-cylinder engine

✦✦ Piese de montaj pentru motor cu patru cilindri

1Z2 Increase in initial standard fuel filling

✦✦ Creșterea nivelului standard inițial de umplere cu carburant

2F0 Without locking and starting systems

✦✦ Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

2H9 Drive select

✦✦ Funcția Drive Select

2KR Labels/plates in English and German

✦✦ Etichete și plăcuțe în engleză și germană

2PF Leather-wrapped multifunction sports steering wheel

✦✦ Volan sport multifuncțional îmbrăcat în piele

2Z0 Elimination of model designation

✦✦ Eliminarea desemnării modelului

3CX Net partition

✦✦ Partiție netă pentru zona de încărcare inclusă

3G0 Without child seat anchor front (ISOFIX)

✦✦ Fără ancoră pentru scaun copil față (ISOFIX)

3L3 Manual height adjustment for front seats

✦✦ Reglare manuală pe înălțime pentru scaunele din față

3NT Rear seat bench unsplit, backrest split folding (three pieces)
with center armrest

✦✦ Banchetă spate neîmpărțită, spătar împărțit rabatabil în trei părți cu cotieră centrală

3S2 Black roof rails

✦ Șine de acoperiș negre

3Y0 Without roll-up sunshade

✦ Fără parasolar rulant

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

✦ Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4E7 Tailgate/trunk lid power closing

✦ Închidere electrică a hayonului/capacului portbagajului

4H3 Manual child safety lock

✦ Încuietoare manuală de siguranță pentru copii

4L6 Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming

✦ Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată

4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation

✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

4ZD Black moldings

✦ Muchiile negre adăugate pentru stil

5J1 Rear spoiler

✦ Spoiler spate instalat

5SL Left exterior mirror: aspherical

✦ Oglindă exterioară stângă: Asferică

5XK Sun visors on driver and front passengerside

✦ Parasolare pe partea șoferului și a pasagerului din față

6A0 Without fire extinguisher

✦ Fără stingător de incendiu

6FA Components without special surface appearance

✦ Componente fără aspect special al suprafeței

6K9 pre sense city with pre care

✦ Orașul Pre Sense cu Pre Care

3U4 Luggage compartment cover

✦ Capac inclus pentru compartimentul pentru bagaje

41V Alloy wheels 8J x 18

✦ Jante aliaj dimensiune 8J X 18

4D0 Without seat ventilation/massage seat

✦ Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4GF Windshield in heat-insulating glass

✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4KC Side and rear windows in heat-insulating glass

✦ Geamuri laterale și spate din sticlă termoizolantă

4M3 Beverage holders

✦ Suporturi pentru băuturi

4X3 Side airbag in front, with curtain airbag

✦ Airbag lateral frontal cu airbag cortină

5C0 Without special body measures

✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5K4 Transport protection cover (shape- adapted system) with additional transport protection measures

✦ Echipat cu un capac de protecție pentru transport și măsuri suplimentare pentru protecție în timpul transportului.

5TL Decorative inserts in piano lacquer

✦ Inserții decorative din lacăt de pian în interior

5ZC Head restraints for front seats (x-adjustment)

✦ Tetierele scaunelor din față cu înălțime reglabilă

6F0 Without decorative films / emblems

✦ Nu sunt incluse folii decorative sau embleme.

6I1 Lane keeping system

✦ Funcționalitatea sistemului de menținere a benzii de rulare activată

6NJ Standard molded headliner

✦ Căptușeală standard turnată

6SS Luggage compartment floor covering

✦✦ Acoperirea podelei compartimentului pentru bagaje

6V1 Rear trim panel (ECE)

✦✦ Panou ornamental spate (ECE)

6XE Exterior mirrors, power-folding and power-adjustable/heated

✦✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric și reglabile electric/încălzite

76A Without mode 3 charging cable

✦✦ Fără cablu de încărcare Mode 3 inclus

7F9 Plastic/leather gearshift knob/handle

✦✦ Maneta/manerul schimbătorului de viteze din plastic/piele

7IJ Vehicle class differentiation FY0-

✦✦ Diferențierea clasei de vehicule FY0-

7L8 Start/stop system with regenerative braking

✦✦ Sistem Start/stop cu frânare regenerativă

7UG Navigation system - High

✦✦ Sistem de navigație ridicat instalat

7X2 Park distance control in front and rear

✦✦ Controlul distanței de parcare față și spate

8G4 Matrix beam

✦✦ Sistem de iluminare Matrix beam inclus

8IT LED headlamps

✦✦ Faruri cu LED echipate

8Q3 Automatic headlight range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)

✦✦ Reglarea automată a gamei farurilor Dynamic (autoreglare în timpul condusului)

8T8 Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter

✦✦ Cruise control adaptiv cu limitator de viteză

8Y1 Two-tone horn

✦✦ Corn cu două tonuri inclus

6TS Right exterior mirror, aspherical, large viewing field

✦✦ Oglindă exterioară dreaptă cu câmp vizual mare

6W0 Without front license plate carrier

✦✦ Fără suport pentru plăcuța de înmatriculare din față

73A Without charging cable (industrial connector)

✦✦ Fără cablu de încărcare (conector industrial)

7E6 Electric auxiliary air heater

✦✦ Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

7HA Without leather

✦✦ Nu se specifică tapițerie din piele

7K1 Direct tire pressure monitoring system

✦✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7M1 Scuff plates in door apertures with metal cores

✦✦ Plăci de protecție cu miez metalic la deschiderile ușilor

7W1 With extended safety system (proactive passenger protection system)

✦✦ Sistem de siguranță extins inclus pentru protecția proactivă a pasagerilor

7Y0 Without lane change assist

✦✦ Fără asistență la schimbarea benzii de rulare

8I6 Lumbar support, pneumatically adjustable

✦✦ Suport lombar reglabil pneumatic

8K4 Separate daytime running lights -- NAR --

✦✦ Faruri de zi separate

8SP LED tail lamp assembly

✦✦ Ansamblu lampă spate cu LED

8X1 Headlamp washer system

✦✦ Sistem de spălare a farurilor

8Z5 Not hot country

✦✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9AQ Air conditioning system plus

✦✦ Sistem de aer condiționat cu caracteristici suplimentare

9JA Non-smoker's package

✦✦ Pachet pentru nefumători

9P6 Seat belt reminder, electric contact in buckle

✦✦ Memento centură de siguranță

9VD Speaker (active)

✦✦ Difuzor (activ)

9ZX Mobile phone interface

✦✦ Interfață pentru telefonul mobil inclusă.

A51 Audi AG

✦✦ Produs de Audi AG

A9D "Ambition" equipment

✦✦ Echipamente Ambition

AV1 Driving on the right

✦✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43 Type approval country Romania

✦✦ Țara de omologare este România.

DE5 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/140 kW (4V) TDI common rail
base engine is TD1/TR1/T5S/T6F

✦✦ Motor turbo diesel cu 4 cilindri 2.0 L/140 kW cu motor de bază common rail

EA6 2 years follow-on warranty, max. 120 000 km

✦✦ Vine cu o garanție suplimentară de 2 ani sau până la maximum 120.000 de kilometri

ER1 Regional code " ECE " for radio

✦✦ Cod radio regional "ECE" Activat

EVO Without charging cable

✦✦ Cablu de încărcare neinclus

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

✦✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

9G2 Alternator 100-150 A

✦✦ Capacitatea alternatorului 100-150 A

9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater

✦✦ Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9S8 Multi-function display/on-board computer"FPK" (active info display)

✦✦ Afișaj multifuncțional cu afișaj activ de informații

9WC Without "Multimedia" in vehicle

✦✦ Fără "multimedia" în vehicul

A00 No self-collection

✦✦ Fără autocolectare

A60 Category 0

✦✦ Categoria 0 - Nespecificat

AQ0 Standard-production quality

✦✦ Calitatea standard a producției

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C16 Operating permit, alteration

✦✦ Autorizație de exploatare cu modificare

EOA No special edition

✦✦ Ediție standard, fără versiune specială

EL3 Online service, without OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection

✦✦ Serviciu online activat cu codarea unității centrale, fără interconectarea imobilizatorului motorului

ES0 Without vehicle inlet

✦✦ Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

EW0 Without maintenance contract

✦✦ Nu este inclus niciun contract de întreținere.

FA0 Control of series production

✦✦ Controlul producției în serie

FC1 Customized installation

✦ Opțiuni de instalare personalizabile disponibile pentru acest vehicul.

FM0 Basic equipment variant

✦ Varianta de echipare de bază

FU0 Country group A

✦ Grupul de țări A

GA0 Without pre-conditioning

✦ Fără condiționare

GH4 Rear differential with uncoupling feature

✦ Diferențial spate cu funcție de decuplare

GP0 Vehicles without special upgrade measures

✦ Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

I4Q Special plates/decals/ safety certificates for Romania

✦ Plăcuțe speciale, autocolante și certificate de siguranță specifice României

IT1 With Audi Connect package 1

✦ Include pachetul Audi Connect 1 pentru funcții de conectivitate

IW3 Emergency call service and roadside assistance call

✦ Serviciu de apeluri de urgență și asistență rutieră incluse

J1N Battery 420 A (75 Ah)

✦ Baterie cu capacitate de 420 A (75 AH)

KA0 Without camera systems/accident sensors

✦ Fără sisteme de camere/ senzori de accident

KS0 Without head-up display

✦ Fără head-up display

N7U Alcantara/pearl napa leather seat coverings

✦ Tapițerie pentru scaune din Alcantara și piele Pearl Napa

NT1 Transit coating (type 2)

✦ Acoperire de tranzit (tip 2)

QE1 Storage compartment package 1

✦ Pachet compartiment de depozitare 1

FK1 With additional tank for SCR (12 liters)

✦ Vine cu un rezervor suplimentar pentru SCR cu o capacitate de 12 litri

FQ0 Production wheels

✦ Roți de producție

G1D 7-speed automatic transmission for four-wheel drive

✦ Transmisie automată cu 7 trepte proiectată pentru tracțiune integrală

GB0 Without booster

✦ Vehiculul nu are o funcție de înălțare

GM0 Without electronic engine sound measures

✦ Fără măsuri electronice de îmbunătățire a sunetului motorului

HX0 Tires 235/60 R18 103W

✦ Dimensiune anvelope 235/60 R18 103W

I8H High radio (Gen2)

✦ Sistem radio de înaltă calitate

IV0 Without Connect Plus

✦ Fără Connect Plus

IX2 Diesel engine

✦ Propulsat de un motor diesel

K4H Closed body

✦ Corp închis

KK3 Refrigerant R1234yf

✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

L0L Left-hand drive

✦ Configurație unitate cu mâna stângă

NJ0 Without charging dock

✦ Nu este inclus un dock de încărcare

Q1D Sports seats in front

✦ Scaune sport instalate în față

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QK1 With multifunction camera	QL5 Dark tinted glass in rear seat area (Venus 35/Privacy) heat-insulating glass (green) in front
✦✦ Camera multifuncțională instalată	✦✦ Geam fumuriu închis în zona scaunelor din spate pentru intimitate, geam termoizolant în față
QQ2 With additional lights (interior lighting)	QR9 With dynamic road sign display
✦✦ Iluminat interior suplimentar	✦✦ Afișare dinamică a indicatoarelor rutiere
QT5 Without step	QV0 Without TV reception/digital radio reception
✦✦ Fără funcție de pas	✦✦ Fără recepție TV/recepție radio digitală
QZ7 Power steering	TD1 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C
✦✦ Funcție de servodirecție prezentă	✦✦ Motor diesel cu 4 cilindri, unitate de 2,0 L
U5A Instrument cluster, km/h speedometer	UH2 Parking brake
✦✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h	✦✦ Sistemul de frânare de parcare
UI2 Electric interface for external use AUX-IN jack and 2 x USB	V0A Tires without specification of tire brand
✦✦ Interfață electrică pentru utilizare externă cu o mufă AUX-IN și două porturi USB	✦✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei
VC0 Without remote-controlled garage door opener	VF0 Standard pedal cluster
✦✦ Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj	✦✦ Grup de pedale standard
VH0 Standard electric	VL1 Extended pedestrian protection measures
✦✦ Sistem electric standard	✦✦ Măsuri extinse de protecție a pietonilor
VY0 Without danger alarm system	X4N Equipment options subset for Romania
✦✦ Fără sistem de alarmă de pericol	✦✦ Opțiuni de echipare subset specific pentru România.

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	08.2019	🌐 Țară necunoscută
Fabricat		
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.		
●	11.2019	🇷🇴 România
Prima înmatriculare		
O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.		
●	10.2022	🇷🇴 România
Inspectat		
O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.		

05.2024  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

10.2024  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

05.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 30.05.2026

Până la: 29.05.2027

10.2026  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Verifică istoricul de mentenanță**
Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.
 - ☐ Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.
 - ☐ Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.
- ☐ **Verifică kilometrajul scăzut**
Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.
 - ☐ Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.
 - ☐ Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/perioadă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **80.944 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
 - ☐ Compară prețurile
 - ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
 - ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul