

BMW X6 X6 G06 LCI

WBA11EY0309T52596

2023 Diesel Automată SUV Negru

Generat pe 21.10.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul
Înregistrările de kilometraj ale acestui vehicul arată o posibilă manipulare.

Acesta este un scor slab în comparație cu alte vehicule BMW X6 X6 G06 LCI de 3 ani vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt semnificativ mai slabe decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.

Kilometri parcurși

Atenție

A fost detectată o posibilă derulare de kilometraj.

Daune

Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 192 g/km.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **6 țări**:

România Ungaria Slovacia Canada Slovenia Suedia

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Atenție

Acest vehicul poate avea un kilometraj fals!



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 47.561 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 71.138 km
- 9 înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

☐ **Condus limitat** < 600 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

☒ **Condus normal** 600 - 2.300 km/lună 100% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

☐ **Condus intensiv** > 2.300 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

☐ **Nu a fost condus** 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

☐ **Tip de condus neevaluat**

Această perioadă nu a fost evaluată. Motivele pot include tipare neregulate de kilometraj, derulări de kilometraj sau alte anomalii.

Înregistrările odometrului

10.2023	6 km
05.2024	15.000 km
07.2024	11.075 km
08.2024	13.109 km
05.2025	25.480 km

 Kilometraj dat înapoi

Înregistrările odometrului

08.2025	29.261 km
02.2026	40.336 km
04.2026	45.323 km
07.2026	47.561 km

Obiceiuri de condus

10.2023 - 05.2024	 Condus normal	2.112 km/lună
05.2024 - 07.2024	 Tip de condus neevaluat	
07.2024 - 07.2026	 Condus normal	1.500 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

 Asigurat

10.2026  România

Asigurare valabilă de la 10.2026 până la 10.2027



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

 A trecut

11.2023  România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 11.2026



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune


A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

Sticlă


O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

Sticlă

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza

daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune


O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, estimarea se bazează pe prețurile lucrărilor de reparații valabile în țara în care au fost evaluate daunele, sumă convertită ulterior în moneda ta locală. De ce pot fi diferențe față de prețurile reparațiilor din țara ta:
Tarifele orare și prețurile pieselor diferă de la o țară la alta. Estimarea se bazează pe tarifele practicate de service-urile autorizate. Acestea sunt de obicei mai mari decât cele practicate de service-urile independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.
Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

- Producător: BMW
- Model: X6
- Tip combustibil: Diesel
- Cutie de viteze: Automată
- Anul: 2023
- Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2023	490.263 RON	430.607 RON	603.839 RON
● 2024	429.270 RON	345.804 RON	518.084 RON
● 2025	423.771 RON	346.709 RON	478.995 RON
● 2026	368.753 RON	298.163 RON	438.656 RON
● 2027	346.657 RON	280.293 RON	412.369 RON
● 2028	308.653 RON	249.567 RON	367.164 RON
● 2029	282.479 RON	228.403 RON	336.027 RON
● 2030	170.527 RON	137.881 RON	202.853 RON
● 2031	159.924 RON	129.309 RON	190.240 RON
● 2032	138.601 RON	112.069 RON	164.876 RON
● 2033	127.934 RON	103.444 RON	152.184 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -67% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2030, când vehiculul împlinește 7 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2029 sau a vârstei de 6 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică regulamentele locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	X6	Diesel
Generație	Variantă	An de fabricație
G06	X6 G06 LCI	2023
Categorie	Piața de destinație a modelului	Etichetă producător
m1g	ECE	X6 xDrive30d
Omologare de tip		
e1*2007/46*2020*09		



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	3 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
219 kW (294 cp / 298 PS)	6	8
Emisii CO2	Standard de emisii	Cod motor
192 g/km	euro 6; 715/2007*2023/443 ea	B57X
Descriere motor	Tipul propulsiei	
30d	Ardere internă	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
SUV	Volan pe stânga	Negru
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.960 mm
Lățime	Ampatament	Greutate proprie
2.004 mm	2.975 mm	2.950 kg
Masă maximă autorizată		
6.450 kg		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 content ✦ Informații privind emisiile de dioxid de carbon	S01CE Recuperation system ✦ Sistem de recuperare
S01DF exhaust emissions standard EU6D ✦ Respectă standardul UE6D privind emisiile de gaze de eșapament	S01MA M Sport exhaust system ✦ Sistem de evacuare sportiv conceput de M Sport
S01XN 21"m Lt/a.w.y-sp.741m Bi.mt.run-fla ✦ Jante din aliaj ușor M de 21 de inci, cu spițe în formă de Y, model 741M, în finisaj bicolor mat, cu anvelope Run-Flat	S0230 EU-specific additional contents ✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.
S0258 Runflat tyres ✦ Anvelope Runflat	S02PA Locking wheel bolts ✦ Șuruburi speciale de blocare pentru fixarea roților
S02VB Tyre pressure indicator ✦ Monitorizează presiunea din pneuri pentru a asigura performanțe optime și siguranță	S02VF Adaptiv M Suspension ✦ Suspensie adaptivă M pentru un confort sporit la rulare
S0302 Alarm system ✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită	S0320 Model designation, deletion ✦ Denumirea specifică a modelului este eliminată
S0322 Comfort access system ✦ Permite accesul facil la vehicul	S0323 Soft Close Automatic System For Doors ✦ Sistem automat de închidere silențioasă pentru uși
S033B M Sport package Pro ✦ Pachetul M Sport îmbunătățit, pentru un aspect și performanțe mai sportive	S03AC Trailer tow hitch ✦ Cârlig de remorcare
S03DN BMW Kidney Iconic Glow ✦ Funcția „BMW Kidney Iconic Glow” pune în valoare designul grilei frontale a mașinii, oferind un element luminos distinctiv.	S03KA Acoustic comfort glazing ✦ Ferestre izolate fonic pentru reducerea nivelului de zgomot din interiorul vehiculului
S03M2 M Sport brake, red high-gloss ✦ Sistemul de frânare M Sport în roșu lucios este un sistem de frânare de înaltă performanță, cu un aspect distinctiv.	S03MC Ind.roof Rails High-gloss Shadow L ✦ Barele de acoperiș cu finisaj lucios, de tip „shadow”

S03MF Bmw Individual Shadowline Lights

- ❖ Faruri speciale BMW Individual Shadowline pentru un aspect elegant

S0417 Roller sunblind, rear side windows

- ❖ Jaluzele rulou pentru geamurile laterale din spate

S0420 Sun protection glazing

- ❖ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428 Warning triangle

- ❖ Un semn de avertizare triunghiular păstrat în vehicul

S0453 Active seat ventilation, front

- ❖ Sistemul de ventilație activă a scaunelor din față oferă un efect de răcorire, sporind confortul în timpul călătoriilor lungi.

S04A2 Glassapplication Craftedclarity F.i

- ❖ Denumirea „Glassapplication Craftedclarity F.i” se referă la o aplicație specială din sticlă cu un finisaj de claritate artizanală, care îmbunătățește probabil aspectul estetic general al vehiculului.

S04GQ M seat belts

- ❖ Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04HB Heat Komfort Package Front

- ❖ Pachetul Heat Komfort pentru față asigură un confort termic sporit în partea din față a vehiculului.

S04M5 Ind. Instrument Finished In Leather

- ❖ Panoul de instrumente individual finisat în piele

S04NM Ambient Air Package

- ❖ Pachetul „Ambient Air” îmbunătățește calitatea și prospețimea aerului din habitacul

S04UR Ambient light

- ❖ Setări personalizabile ale iluminării ambientale pentru a crea atmosfera dorită în interiorul vehiculului

S0548 Speedometer with kilometer reading

- ❖ Vitezometrul afișează valorile în kilometri

S0402 Panorama glass roof

- ❖ Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0418 Luggage-compartment package

- ❖ Pachet care include funcții pentru organizarea și optimizarea spațiului pentru bagaje

S0423 Floor mats in velour

- ❖ Include covorașe din velur pentru protecția interiorului

S044A Cup holder temperature-adjustable

- ❖ Suport pentru pahare cu reglare a temperaturii

S0456 Comfort Seats, Electric. Adjustable

- ❖ Scaune confortabile reglabile electric

S04FL Travel & Comfort System

- ❖ Include sistemul „Travel & Comfort” pentru un plus de confort în timpul călătoriilor.

S04HA Seat heating front and rear

- ❖ Scaunele din față și din spate sunt dotate cu funcție de încălzire pentru a asigura confortul pasagerilor.

S04KR Fine W.trim Fine.stri.br.high-gloss

- ❖ Finisaje din lemn de calitate, cu dungi fine, cu finisaj lucios

S04NB Aut.air Conditioning 4-zone Control

- ❖ Sistem de climatizare automat cu control pe 4 zone

S04T8 Expanded Exterior Mirror Package

- ❖ Pachet de oglinzi retrovizoare exterioare extins

S0536 Auxiliary heating

- ❖ Mașina este echipată cu încălzire auxiliară.

S0552 Adaptive LED headlights

- ❖ Faruri LED adaptive avansate pentru o vizibilitate și o siguranță sporite

S05AC Autom. High-beam Headlights Control

✦ Sistem de control care reglează automat farurile de drum

S05AU Driving Assistant Professional

✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05DW Parking Assistant Professional

✦ Asistent profesional de parcare pentru o parcare ușoară

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Legal emergency call

✦ Permite vehiculului să efectueze un apel de urgență către autorități în cazul unei situații de urgență prevăzute de lege

S06C3 Connectedpackage Professional I

✦ Pachet profesional conectat, care oferă funcții avansate de conectivitate

S06PA Personal Esim 5g

✦ Include un eSIM personal care asigură conectivitate 5G.

S06U8 BMW Gesture Control

✦ Sistemul BMW Gesture Control vă permite să interacționați cu funcțiile vehiculului prin mișcări ale mâinilor, îmbunătățind experiența de conducere cu ajutorul unor comenzi intuitive.

S0715 M Aerodynamics package

✦ Pachetul aerodinamic M

S0775 Individual Roof-lining Anthracite

✦ Căptușeală unică a plafonului, de culoare antracit

S07M9 BMW Individual high-gloss Shadowline exterior trim with extended features

✦ Finisaje exterioare Shadowline cu luciu intens de la BMW Individual, cu caracteristici extinse

S07RS Comfort package

✦ Include funcții care sporesc confortul la volan, făcând experiența generală mai plăcută.

S05AL Active Protection

✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05AV Active Guard

✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK ConnectedDrive Services

✦ Include serviciile ConnectedDrive pentru funcții de conectivitate

S06NX Wireless Charging Tray

✦ Tavă fără fir pentru încărcarea dispozitivelor compatibile

S06U3 BMW Live Cockpit Professional

✦ BMW Live Cockpit Professional este sistemul avansat de afișare digitală din vehicul.

S0710 M leather steering wheel

✦ Volan din piele M

S0760 Individual High-gloss Satin Chrome

✦ Accente distinctive din crom satinat cu luciu intens

S07LK Travel package

✦ Include caracteristici care facilitează călătoriile, precum compartimente de depozitare sau organizatoare

S07R7 Innovation package

✦ Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S085C Language version Romanian

✦ Versiunea în limba română

S08AR Romanian / on-board documentation

- Include documentația în limba română și cea de la bord, pentru mai multă comoditate

S08R9 Refrigerant

- Conține agent frigorific pentru reglarea temperaturii

S08WT Control K

- Tasta Control K permite gestionarea ușoară a funcțiilor vehiculului

S0981 Comfort Plus package

- Pachet de confort îmbunătățit, cu funcții suplimentare pentru o experiență de conducere mai luxoasă

S08KA Oil service interval - 24 months/30,000 km

- Intervalul de schimb al uleiului este stabilit la 24 de luni/30.000 km

S08TF Active pedestrians safety

- Este inclusă o funcție activă de siguranță pentru pietoni

S0925 Shipping protection package

- Pachet de protecție pentru transport

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

08.2023 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

10.2023 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

11.2023 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

05.2024 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

03.2026 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



10.2026



România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 03.10.2026

Până la: 02.10.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Află care este kilometrajul real

Derularea kilometrajului este considerată fraudă. Când înregistrările par suspecte, uzura fizică poate da de gol istoricul real al mașinii.

☐

Caută indiciile lăsate în urmă de un kilometraj ridicat: pedale uzate puternic, un volan lucios sau perne lăsate de scaun.

☐

Scanează jurnalele interne OBD (precum ciclurile DPF sau orele de transmisie), care sunt mai dificil de "dat înapoi" decât odometrul.

☐

Roagă-ți mecanicul să facă o verificare minuțioasă a motorului și a transmisiei, deoarece mașina are probabil un grad semnificativ mai ridicat de uzură decât cea pe care o prezintă.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **47.561 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul