

BMW X2 X2 F39

WBAYN910205U10337

- 2021
- Benzină, Electric
- Automată
- SUV
- Albastru

Generat pe 01.10.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 22.039 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✅ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 39 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

- ✅ Nu s-au găsit probleme
- Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

 **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

-  **Este căutat în prezent ca fiind furat?**
Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.
-  **A fost furat în trecut?**
Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**

 România  Ungaria  Slovenia  Slovacia  Canada  Italia  Cehia

Baterie și autonomie EV

Am verificat specificațiile producătorului referitor la capacitatea bateriei și la estimarea autonomiei, costurile de încărcare fiind bazate pe tarifele medii pentru energie electrică din regiunea ta.

BMW X2 xDrive25e



Capacitatea utilizabilă a unei baterii noi

8,8 kWh

Capacitate baterie încărcată complet **10 kWh** Autonomie **49 km**

Se recomandă verificarea stării bateriei: Roagă vânzătorul să efectueze o verificare înainte de-a cumpăra – acest lucru îți va oferi o imagine mai clară asupra autonomiei actuale a vehiculului.

Prezentare generală a autonomiei

 **Condiții de vară 23°C**

Autonomie în oraș
49 km

Autonomie pe autostradă
30 km

Temperaturile între ~10–25°C oferă autonomie optimă

 **Condiții de iarnă -10°C**

Autonomie în oraș
35 km

Autonomie pe autostradă
24 km

Temperaturile sub 5°C reduc autonomia

Baterie, încărcare și costuri

Pe baza tarifelor medii la energie electrică.

 **Încărcare completă (AC)**
2,20 RON
la 0,25 RON/kWh

 **Cost CA per 100 km**
4,49 RON
la 0,25 RON/kWh

 **Timp de încărcare CA**
în 3 ore
0–100%


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

- Sumar**
 - Ultimul kilometraj cunoscut: 22.039 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 71.491 km
 - 8 înregistrări ale kilometrajului

Sugestia carVertical

Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

- Condus limitat** < 200 km/lună 16% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.
- Condus normal** 200 - 1.500 km/lună 84% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.
- Condus intensiv** > 1.500 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.
- Nu a fost condus** 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului	
08.2021	4 km
07.2023	10.532 km
08.2023	11.817 km
07.2024	16.812 km
09.2024	17.749 km

Înregistrările odometrului	
11.2025	20.573 km
07.2026	21.708 km
09.2026	22.039 km

Obiceiuri de condus		
08.2021 - 11.2025	Condus normal	397 km/lună
11.2025 - 09.2026	Condus limitat	145 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

09.2026

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 09.2028

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Asigurată?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.


Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Elemente de exterior afectate

Elemente de interior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate stânga / Bară de protecție

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei

Interior / Neclasificat

O estimare a costurilor anterioare de reparație

10.001 RON – 12.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

7% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Dreapta / Portieră față

Părți exterioare ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

4% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, estimarea se bazează pe prețurile lucrărilor de reparații valabile în țara în care au fost evaluate daunele, sumă convertită ulterior în moneda ta locală. De ce pot fi diferențe față de prețurile reparațiilor din țara ta:
Tarifele orare și prețurile pieselor diferă de la o țară la alta. Estimarea se bazează pe tarifele practicate de service-urile autorizate. Acestea sunt de obicei mai mari decât cele practicate de service-urile independente.

Evaluarea costurilor de reparație


Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

- Producător: BMW
- Model: X2
- Cutie de viteze: Automată
- Anul: 2021
- Piață: Europa



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2021	228.163 RON	189.372 RON	283.087 RON
2022	207.363 RON	174.284 RON	255.116 RON
2023	179.588 RON	135.146 RON	224.074 RON
2024	158.722 RON	126.082 RON	192.352 RON
2025	137.714 RON	108.838 RON	167.684 RON
2026	127.369 RON	99.026 RON	160.014 RON
2027	123.344 RON	95.896 RON	154.955 RON
2028	117.011 RON	90.974 RON	147.003 RON
2029	112.175 RON	87.212 RON	140.927 RON
2030	100.957 RON	78.490 RON	126.834 RON
2031	90.862 RON	70.645 RON	114.152 RON
2032	81.777 RON	63.580 RON	102.737 RON
2033	73.600 RON	57.220 RON	92.465 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -45% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 18 zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

39 g/km Clasă: **A**



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător

BMW

Model

X2

Tip combustibil

Benzină, Electric

Generație

F39

Variantă

X2 F39

An de fabricație

2021

Categorie

m1

Piața de destinație a modelului

ECE

Etichetă producător

X2 xDrive25e

Omologare de tip

e1*2007/46*1824*11



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Capacitate cilindrică 1,5 l
Putere motor 162 kW (217 cp / 220 PS)	Nr. cilindri 3	Nr. viteze 6
Cuplu 385 Nm	Emisii CO2 39 g/km	Standard de emisii Euro 6d
Cod motor B38X	Descriere motor 25e	Denumirea transmisiei Steptronic
Tipul propulsiei Hibrid		



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie SUV	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Culoare Albastru
Nr. locuri 5	Nr. uși 5	Lungime 4.360 mm
Lățime 1.824 mm	Înălțime 1.512 mm	Ampatament 2.670 mm
Greutate proprie 1.805 kg	Masă maximă autorizată 2.300 kg	



Energie și autonomie

Accelerație (0–100 km/h) 6,8 s	Viteza maximă 195 km/h	Etape de încărcare 1-fază
Încărcare standard (curent alternativ) Type 2 (3,7 kW)		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

- Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DZ Supplementary scopes rde

- Funcții suplimentare pentru un confort sporit la condus

S0230 EU-specific additional contents

- Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S024C BMW LA wheel, double spoke 564

- Acest vehicul este echipat cu jante BMW cu spițe duble, modelul 564.

S02PA Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților

S02VC Tyre repair set

- Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0313 Fold-in outside mirror

- Oglinzi exterioare rabatabile

S0322 Comfort access system

- Permite accesul facil la vehicul

S0423 Floor mats velours

- Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0488 Lumbar support, driver and passenger

- Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

- Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04NE Blow-by heater

- Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

- Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S0205 Automatic transmission

- Transmisie automată montată

S0249 Multifunction f steering wheel

- Volan multifuncțional integrat

S0255 Sports leather steering wheel

- Volan sport din piele inclus

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0302 Alarm system

- Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0316 automatic trunk lid mechanism

- Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S03AG Reversing camera

- Cameră de marșarier

S0428 Warning triangle and first aid kit

- Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- Oglindea retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0473 Armrest front

- Cotieră suplimentară disponibilă în partea din față a vehiculului, pentru un plus de confort

S0493 Storage compartment package

- Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04FS oxid-silber matt accent black high-gloss

- Accente argintii mate cu finisaj negru lucios

S04T1 LADEKABEL (MODE 2)

- Cablu de încărcare (Mod 2)

S04U9 Acoustic pedestrian protection

- ✦ Sistemul acustic de protecție a pietonilor emite semnale sonore pentru a spori siguranța acestora.

S0508 Park Distance Control (PDC)

- ✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S05AT Driving Assistant Plus

- ✦ Asistent la conducere Plus

S05DF Active cruise control+stop&go function

- ✦ Control activ al vitezei de croazieră cu funcție stop and go

S0610 Head-up display

- ✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0676 HiFi speaker system

- ✦ Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

- ✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NW Telephony with wireless charging

- ✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S07LC Modell Advantage

- ✦ Acest model este varianta Advantage, care oferă funcții și avantaje suplimentare.

S0879 On-board literature, German

- ✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9 Refrigerant R1234yf

- ✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S0C1M phytonic-blau metallic

- ✦ Culoarea caroseriei: albastru metalizat Phytonic

S0502 Headlight cleaning system

- ✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S05A4 LED headlight with extended scopes

- ✦ Dotat cu faruri cu LED-uri care asigură o rază de iluminare extinsă

S05DA Passenger airbag deactivation

- ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DP Park Assist

- ✦ Asistență la parcare

S0654 DAB tuner

- ✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AC Intelligent Emergency Call

- ✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AG eDrive Services

- ✦ Include servicii legate de funcționarea sistemului de propulsie electric.

S06CP Smartphone Integration

- ✦ Integrarea smartphone-ului

S06UP Navigation Plus

- ✦ Include sistemul Navigation Plus pentru funcții de navigație îmbunătățite

S0851 Language version German

- ✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- ✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF Active pedestrian protection

- ✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

SA060 60 Ah AGM battery

- ✦ Baterie AGM de 60 Ah

SEGAT Fabric Grid/anthracite

Interior din țesătură de culoare antracit, cu model în formă de grilă

SPOLS Cloth cushion

Interiorul este prevăzut cu tapițerie din stofă, pentru o experiență confortabilă la volan.

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

07.2021 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

09.2021 🇷🇴 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

12.2023 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2024 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2024 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

09.2026 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică kilometrajul scăzut

Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.

- ☐ Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.
- ☐ Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/perioadă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **22.039 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul