

Mercedes-Benz G 350

WDB4633481X265825

- 2016
- Diesel
- Automată
- SUV
- Negru

Generat pe 05.10.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **peste medie** în comparație cu alte vehicule **Mercedes-Benz G 350 de 11 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt mai curate decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 261 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 172.110 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport



Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Cehia Ungaria Italia Slovacia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 172.110 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 229.529 km
- 6 înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Conduc limitat < 600 km/lună 9% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Conduc normal 600 - 1.800 km/lună 65% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Conduc intensiv > 1.800 km/lună 26% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

01.2016	14 km
12.2016	37 km
12.2022	88.130 km
03.2024	125.000 km
12.2024	131.744 km

Înregistrările odometrului

06.2026 172.110 km

Obiceiuri de condus

01.2016 - 12.2016	Condus limitat	2 km/lună
12.2016 - 12.2022	Condus normal	1.206 km/lună
12.2022 - 03.2024	Condus intensiv	2.426 km/lună
03.2024 - 12.2024	Condus normal	735 km/lună
12.2024 - 06.2026	Condus intensiv	2.214 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓

Asigurată?

✓ Asigurat

 10.2026

🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 09.2026 până la 08.2027
- ✓
=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

 12.2024

🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 12.2026
- ↺↻

A fost casat?
Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Programul recomandat de revizii

Am verificat intervalele de revizii recomandate pentru acest vehicul pe baza înregistrărilor disponibile.

- i

Sumar
 - Ultima revizie programată a avut loc acum 22.110 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
 - Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 7.890 km

Următoarea revizie recomandată la 180.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:

- 🕒

Timp aprox. de service 12 min.

Filtru de aer (Înlocuire)

- 🕒

Timp aprox. de service 90 min.

Lichid de cutie de viteze automată (ATF) (Scurgere/reumplere)

Lichid de cutie de viteze automată (ATF) (Înlocuire)

Revizie recomandată anterior la 150.000 km

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:

⌚ Timp aprox. de service 12 min.

Ulei diferențial față (Golire/umplere)

Ulei diferențial spate (Golire/umplere)

⌚ Timp aprox. de service 18 min.

Filtru de combustibil (Înlocuire)

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

7 înregistrări similare

03.2024

România

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

Părți exterioare ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

10.001 RON – 12.000 RON

Elemente de exterior afectate

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări

nu indică neapărat consecințele unui accident rutier – ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

- Producător: Mercedes-Benz
- Model: G 350
- Tip combustibil: Diesel
- Cutie de viteze: Automată
- Anul: 2016
- Piață: Europa de Este



Prețuri de vânzare	
06.2026	251.585 RON

Informații despre prețul de piață



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 10 zile

Note: Previiziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

**Sugestia carVertical**

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

**Sumar**

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Mercedes-Benz	G 350	Diesel
Generație	An de fabricație	Categorie
463	2016	m1g
Etichetă producător	Omologare de tip	
G 350	e1*96/79*0064*37	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	3 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
180 kW (241 cp / 245 PS)	6	7
Emisii CO2	Standard de emisii	Cod motor
261 g/km	euro 6	OM642
Tipul propulsiei		
Ardere internă		



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
SUV	Volan pe stânga	Negru
Nr. locuri	Lungime	Lățime
5	4.769 mm	1.855 mm
Greutate proprie	Masă maximă autorizată	
3.200 kg	6.700 kg	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

i

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

03O NACHRUESTUNG DIESEL (ZPD)	114K Control code for service interval 20,000 km *invalid*
Modernizare diesel	Interval de service: 20.000 km
130K Control code for LED license plate lamp *invalid*	197U Obsidian black metallic
Codul de control al lămpii de înmatriculare cu LED	Culoare vopsea: Obsidian Black Metallic
250B Mobilo	335B Language of instrument cluster/HU - English
Mobilo - servicii de mobilitate	Limba panoului de instrumente și HU în limba engleză

402B DVD player with region code 2 Europe, Japan *invalid*

✦✦ DVD player cu cod regional 2 pentru Europa și Japonia

567L Romania

✦✦ Vehiculul este destinat României

BB3 Electronic Stability Program (ESP®)

✦✦ Program electronic de stabilitate (ESP)

EO2 Headunit europe/CIS-states/Mongolei

✦✦ Unitatea principală pentru Europa, statele CSI și Mongolia

EU9 Harman Kardon® Logic 7® surround sound system

✦✦ Sistem audio surround Harman Kardon Logic 7

EV3 Smartphone integration, CarPlay™

✦✦ Integrare smartphone cu CarPlay™

EX9 3 years free map updates

✦✦ Vine cu 3 ani de actualizări gratuite ale hărților

EZ9 Active Distance Assist DISTRONIC

✦✦ Asistență activă la distanță cu Distronic

FB1 Cargo net

✦✦ Plasă de încărcare inclusă

FR1 *I* ambient lighting

✦✦ Iluminat ambiantal

FT2 Vehicle weighing for COC

✦✦ Cântărirea vehiculului pentru certificatul de conformitate

G41 Automatic transmission 7G-Tronic Plus *invalid*

✦✦ Caracteristică: Transmisie automată 7G-Tronic Plus (Invalid)

H10 Seat heaters for driver and front passenger

✦✦ Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față

H12 Auxiliary heater

✦✦ Încălzire auxiliară inclusă

ID0 48 (compression stage 5-6) *invalid*

✦✦ Informații privind etapa de compresie

567 Invalid Romania

✦✦ Denumirea țării: România

5XXL Europe

✦✦ Vehicul Euro-spec

EA2 Blind Spot Monitoring

✦✦ Sistem de monitorizare a unghiului mort

EU4 COMAND Online

✦✦ Sistem multimedia online COMAND

EV1 Smartphone integration

✦✦ Funcție de integrare smartphone

EV4 Google Automotive Link smartphone integration

✦✦ Integrare smartphone cu Google Automotive Link

EZ8 PARKTRONIC Park Assist

✦✦ Sistem de asistență la parcare Parktronic

F463 Model series 463 - Off-road vehicle

✦✦ Model seria 463 - Vehicul off-road

FG3 Rear bottle holder *invalid*

✦✦ Caracteristică: Suport pentru sticle în spate (Invalid)

FR8 Rear view camera

✦✦ Include o cameră retrovizoare pentru asistență la parcare

FV Station wagon, long

✦✦ Station Wagon, versiune lungă

GA Automatic transmission

✦✦ Echipat cu transmisie automată

H11 Heating for rear bench seat *invalid*

✦✦ Caracteristică: Încălzire pentru bancheta din spate (Invalid)

I84 Tires 275/55 R19 All-Season

✦✦ Dimensiunea anvelopelor all-season: 275/55 R19

IG1 Model series 463 *invalid*

✦✦ Caracteristică: Model seria 463 (Invalid)

IH1 Diesel *invalid*

⚡ Tipul motorului diesel

IL2 Export (outside Germany) *invalid*

⚡ Denumirea de export pentru țările din afara Germaniei

IV9 ETG-E1*96/79*0064*37 Model 463 *invalid*

⚡ Cod specific modelului pentru G-Class 463

M014 Engine uprated

⚡ Specificații îmbunătățite ale motorului

M020 BlueTEC *invalid*

⚡ Sistemul de control al emisiilor BLUETEC

M642 V6 diesel engine OM642

⚡ Echipat cu un motor diesel V6 OM642

MC7 Engine OM 642 D 30 BlueTEC

⚡ Tipul motorului: OM 642 D 30 BLUETEC

MY0 Model year *invalid*

⚡ Caracteristică: Anul modelului (Invalid)

O62 IDENTIFIKATION UND KULANZ FUER DIESEL-UPDATE

⚡ Identificare și bunăvoință pentru actualizarea motorului diesel

PA1 Seat comfort package

⚡ Include un pachet de confort pentru scaune

PA7 Load protection package *invalid*

⚡ Accesoriu: Pachet de protecție a încărcăturii (Invalid)

Q55 Trailer coupl.,reinforced, ball head, low,

⚡ Cupla de remorcă ranforsată cu cap cu bilă joasă

RM6 AMG light-alloy wheels 19", one-piece *invalid*

⚡ Caracteristică: Jante AMG din aliaj ușor de 19 inch, dintr-o singură bucată (Invalid)

SD0 ISOFIX child seat attachment points

⚡ Puncte de fixare ISO-FIX pentru scaunul copilului

U46 Leather equipment *invalid*

⚡ Caracteristică: Echipament din piele (Invalid)

IK0 Complete vehicle *invalid*

⚡ Caracteristică: Vehicul complet (Invalid)

IL5 Left-hand drive vehicle *invalid*

⚡ Caracteristică: Vehicul cu volan pe mâna stângă (Invalid)

L Left-hand drive

⚡ Configurație cu volan pe mâna stângă

M019 Output repositioned

⚡ Leșire repositionată

M30 Displacement 3.0 liter

⚡ Motorul are o cilindree de 3,0 litri

M92 Exhaust treatment, Euro 6 technology

⚡ Tratarea gazelor de eșapament ale motorului cu tehnologie Euro 6

MJ7 ECO start/stop function

⚡ Funcția Eco Start/Stop

N00 Body raised to 22 mm *invalid*

⚡ Caracteristică: Corp ridicat la 22 mm (Invalid)

P48 Mud flaps, rear

⚡ Clapete amplasate în partea din spate a vehiculului pentru protecția împotriva noroiului

PA5 Sports package *invalid*

⚡ Accesoriu: Pachet sport (Invalid)

PA8 Parking package

⚡ Pachet de parcare

RB9 Stainless steel spare wheel cover

⚡ Capac pentru roata de rezervă din oțel inoxidabil

RY6 Tyre pressure monitoring system

⚡ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

T84 Stainless Steel Side Running Boards

⚡ Borduri laterale din oțel inoxidabil

V57 Luggage cover

⚡ Capac pentru bagaje pentru zona de depozitare

VL0 Heated steering wheel	VL2 Invalid velour floor mats
✦ Sistem de încălzire a volanului	✦ Accesoriu: Covorașe din velur (Invalid)
W72 Heat-insulating, dark-tinted glass	X02 EC identification plate *invalid*
✦ Geam termoizolant, cu tentă închisă	✦ Caracteristică: Placă de identificare CE (Invalid)
XN7 Control code model year 7	XU1 Signs/printed documents German
✦ Codul de control pentru anul modelului 7	✦ Documente tipărite: Germană
XZ6 Invalid change year 2016 (model year 2017)	Y65 Alternative refrigerant
✦ Modificarea denumirii anului 2016 în anul de fabricație 2017	✦ Opțiune alternativă de agent frigorific
Y78 Scratch resistant clear coat	ZD0 G-Class model series 463 *invalid*
✦ Strat transparent rezistent la zgârieturi	✦ Caracteristică: Modelul Clasa G seria 463 (Invalid)
ZD6 Chrome Package *invalid*	ZI1 Anthracite poplar trim elements *invalid*
✦ Caracteristică: Pachet Chrome (Invalid)	✦ Elemente decorative din plop antracit în interior (nu este valabil)
ZK6 designo leather, sand *invalid*	ZX1 designo combination code for wood finish *invalid*
✦ Piele Designo în culoarea nisipului	✦ Cod combinație finisaj lemn Designo
ZX2 designo combination code for leather, single-color *invalid*	ZY0 designo vehicle
✦ Cod combinație piele monocrom Designo	✦ Vehicul Designo

Cronologie

S-au găsit 11 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	01.2016	🌐 Țară necunoscută
Fabricat		
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.		
●	12.2016	🌐 Țară necunoscută
Prima înmatriculare		
O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.		
●	12.2016	🇷🇴 România
Înmatriculat		
O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.		
●	12.2018	🇷🇴 România
Inspectat		
O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.		

12.2020  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

12.2022  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

03.2024  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

12.2024  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

01.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 27.01.2026

Până la: 26.01.2027

06.2026  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

09.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 01.09.2026

Până la: 31.08.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.**
Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.
- ☐ Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.
- ☐ Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **172.110 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul