CARVERTICAL

Land Rover Range Rover

SALKA9BW0NA007391

2022 | Diesel | Automată | SUV | Verde

Generat pe 03.11.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet

Scor carVertical® Beta

40 /100

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte semnificative care i-ar putea afecta starea sau valoarea, iar înregistrările sale de kilometraj indică posibile manipulări.

Acesta este un scor **slab** în comparație cu alte vehicule **Land Rover Range Rover** de 4 ani vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt semnificativ mai slabe decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.

Kilometri parcurși

Atenție

A fost detectată o posibilă derulare de kilometraj.

Daune

Atenție

Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul.

Rechemări

Atenție

3 rechemări de siguranță active sau din trecut au fost găsite pentru acest vehicul.

Emisii

Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO_2: 206 g/km.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:

România · Slovenia · Cehia · Italia · Canada · Slovacia · Ungaria · Suedia

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Atenție
Acest vehicul poate avea un kilometraj fals!

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 64.288 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 88.749 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.



Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model — Derulare kilometraj

Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat **< 600 km/lună** 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal **600 - 3.000 km/lună** 82% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv **> 3.000 km/lună** 18% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Tip de condus neevaluat

Această perioadă nu a fost evaluată. Motivele pot include tipare neregulate de kilometraj, derulări de kilometraj sau alte anomalii.

Înregistrările odometrului		
04.2022	**19 km**	
07.2023	**30.630 km**	
11.2023	**14.775 km**	Kilometraj dat înapoi
05.2024	**43.022 km**	
06.2025	**64.288 km**	

Obiceiuri de condus		
04.2022 - 07.2023	**Condus normal**	**2.041 km/lună**
07.2023 - 11.2023	**Tip de condus neevaluat**	
11.2023 - 05.2024	**Condus intensiv**	**4.654 km/lună**
05.2024 - 06.2025	**Condus normal**	**1.611 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Legal

Asigurată? Asigurat 11.2026 România

Asigurare valabilă de la 10.2026 până la 11.2026

A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut 06.2025 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2027

A fost casat?


Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție
Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul

11.2023 România



Elemente de exterior afectate

Componente interne afectate

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție | Față / Bară de protecție | Față dreapta / Bară de protecție | Dreapta / Portieră față | Părți exterioare ale caroseriei | Iluminat exterior | Sticlă | Sistem de suspensie

O estimare a costurilor anterioare de reparație

100.001 RON – 110.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Scăzut 12% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

06.2025 România



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate stânga / Bară de protecție | Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

1 înregistrare similară

07.2025 România



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție | Față / Bară de protecție | Părți exterioare ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.



Elemente de exterior afectate

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție | Spate stânga / Bară de protecție | Părți exterioare ale caroseriei | Iluminat exterior

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, estimarea se bazează pe prețurile lucrărilor de reparații valabile în țara în care au fost evaluate daunele, sumă convertită ulterior în moneda ta locală. De ce pot fi diferențe față de prețurile reparațiilor din țara ta:
Tarifele orare și prețurile pieselor diferă de la o țară la alta. Estimarea se bazează pe tarifele practicate de service-urile autorizate. Acestea sunt de obicei mai mari decât cele practicate de service-urile independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare, comparând costul reparațiilor cu valoarea vehiculului. În momentul în care costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate fi vorba despre o posibilă daună totală. Reparațiile cu costuri mici sunt clasificate mereu drept reparații minore, indiferent de valoarea vehiculului.

Reparații minore	Reparații cu costuri reduse care rareori afectează starea generală a vehiculului
Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Cel mai mare preț **696.722 RON**


Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Prețul mediu **560.648 RON**

Cel mai mic preț **438.228 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **Land Rover** | Model: **Range Rover** | Cutie de viteze: **Automată** | Anul: **2022** | Piață: **România**



Prețul de piață | Interval prețuri de piață

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	**780.418 RON**	638.872 RON	909.385 RON
2025	**691.428 RON**	496.604 RON	826.689 RON
2026	**560.648 RON**	438.228 RON	696.722 RON
2027	**293.674 RON**	229.551 RON	364.954 RON
2028	**264.061 RON**	206.400 RON	328.152 RON
2029	**234.448 RON**	183.254 RON	291.351 RON
2030	**191.724 RON**	149.860 RON	238.256 RON
2031	**144.194 RON**	112.706 RON	179.190 RON
2032	**122.832 RON**	96.012 RON	152.642 RON
2033	**114.821 RON**	89.747 RON	142.687 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -80% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Scăderea prețului & perioada propice cumpărării
Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2031, când vehicului împlinește 9 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Momentul optim de vânzare
Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2030 sau a vârstei de 8 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO_2 produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO_2



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Privire de ansamblu

Producător **Land Rover**	Model **Range Rover**	Tip combustibil **Diesel**
Generație **V**	An model **2022**	An de fabricație **2022**
Categorie **m1g**	Etichetă producător **Range Rover**	Omologare de tip **e9*2018/858*11120*00**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Performanță și eficiență

Cutie de viteze **Automată**	Tip transmisie **Tracțiune integrală (AWD)**	Capacitate cilindrică **3 l**
Putere motor **223 kW (299 cp / 303 PS)**	Nr. viteze **8**	Emisii CO2 **206 g/km**
Standard de emisii **euro 6; 715/2007*2018/1832 ap**	Cod motor **200BS**	Descriere motor **3.0 AJ20 D6H**
Denumirea transmisiei **8 Speed Auto Trans ZF 8HP76**	Tipul propulsiei **Ardere internă**	

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie **SUV**	Amplasarea volanului **Volan pe stânga**	Culoare **Verde**
Nr. locuri **5**	Nr. uși **5**	Lungime **5.052 mm**
Lățime **2.047 mm**	Înălțime **1.870 mm**	Greutate proprie **3.350 kg**
Masă maximă autorizată **6.850 kg**		

Echipare

Dotările și opțiunile cu care acest vehicul a ieșit din fabrică.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

001CG 2022 Model Year
Specific modelului din anul 2022

002CT Romanian Literature Pack
Include materiale de literatură română în vehicul, pentru îmbogățirea culturală

011BJ In Control Remote
Sistemul InControl Remote

020BG With Non Painted Brake Calipers
Echipat cu etriere de frână nevopsite

020CG Low Copper Brake Pads
Plăcuțe de frână cu conținut redus de cupru, pentru un impact redus asupra mediului

020JB Disc And Caliper Size-Frt 19/RR 19
Dimensiunea discului față și a etrierului spate este de 19 inci

021EC Electric Engine Battery-MHEV
Vehiculul este echipat cu un motor electric cu baterie (MHEV).

022BG With Air Conditioning - Front/Rear
Aer condiționat față și spate inclus

022CD Air Con Refrigerant-HF01234YF
Agent frigorific pentru sisteme de climatizare HF01234YF

022DC Label A/C Charge - NAS
Etichetă care specifică tipul de agent frigorific pentru sistemele de climatizare destinate pieței nord-americane

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

022FA **With Air Purifier Sensor**
Dotat cu senzor pentru purificatorul de aer

022GJ **Air Purge - Ionisation+Anti-Allergen/ PM 2.5/C02**
Sistem de purificare a aerului cu ionizare și tehnologie anti-alergenică, dotat cu filtre pentru PM 2,5 și CO_2

022KC **OBD Connector ROW**
Conector OBD pentru restul lumii

025EZ **Voice Input System**
Sistem cu comandă vocală

025JB **Digital Audio Broadcast**
Dotat cu sistem de difuzare audio digitală

025MN **Meridian 3D Surround Sound System**
Sistem audio surround 3D Premium Meridian

025NH **PIVI Mid**
Sistem de infotainment PIVI, nivel mediu

025OA **With Navigation System**
Sistem de navigație integrat

025QA **TCU Module - ROW**
Modul de telecomunicații pentru ROW

025QF **SOS / Assistance Call**
Funcția de apel SOS și de asistență

026AR **except knee protection**
Vehiculul nu este echipat cu sistem de protecție pentru genunchi

026EU **With Luggage Net**
Cu plasă practică pentru bagaje

026FL **Seatbelt Lock Retract-Electric EU**
Dispozitiv electric de retragere și blocare a centurii de siguranță (UE): Dispozitiv electric de retragere și blocare a centurii de siguranță conform cu reglementările UE

026JC **Wireless Charger with Booster**
Încărcător wireless cu amplificator – Un încărcător pentru dispozitive mobile care funcționează fără fir și este dotat cu un amplificator pentru o încărcare mai rapidă

026KC **iSize**
Certificarea iSize pentru compatibilitatea cu scaunele de siguranță pentru copii

026LD **Pivi Pro (Connected)**
Sistem avansat de infotainment Pivi Pro cu funcții de conectivitate

027CW **With Continuous Variable Damping**
Sistem de amortizare variabilă pentru un confort sporit la rulare

027DC **Torque Vectoring By Braking (TVBB)**
Vectorizarea cuplului prin frânare (TVBB)

027DQ **Electronic Air Suspension With ACE**
Vehiculul este echipat cu tehnologia de suspensie pneumatică electronică, care include sistemul ACE (Adaptive Dynamics Control) pentru un confort sporit la rulare și o manevrabilitate îmbunătățită.

027JD **Drive Line Disconnect**
Deconectarea transmisiei

028ET **Towing prep/Bike Carrier Euro**
Pregătirea pentru remorcare a suportului pentru biciclete - Euro

028FD **Tow Eye Cover - Atlas**
Capac pentru ochiul de remorcare specific modelului Atlas

028ME **22" Full Size Spare Wheel**
Echipată cu o roată de rezervă de dimensiuni normale, de 22 de inci

029BA **Pirelli Tyres**
Echipat cu anvelope Pirelli

030IA **Tyre Standard**
Echipat cu anvelope standard

030NK **Dual Pwr/Htd/Fld/E'Chro/Pudd Lamp**
Faruri față cu reglare electrică avansată a intensității luminoase

030NW **With Occupant Sensor**
Senzor de prezență inclus pentru siguranță

030SI **285/45 R22 A/T**
Anvelope all-terrain 285/45 R22

031BG **2 1400MM Convex Mirror**
Oglinzi retrovizoare cu design convex de 1400 mm

031BS **Smart Rear View Mirror**
Oglinză retrovizoare inteligentă pentru un plus de confort.

031ZE **22" x 9.5 Shark Fin Silver**
Jante sportive de 22 de inci, model Shark Fin, de culoare argintie

032CG **Extended Leather Upgrade**
Opțiune de piele îmbunătățită: piele de calitate superioară pentru un finisaj interior luxos

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

032DV **With Heated Steering Wheel**
Este dotat cu volan încălzit

032FM **With Deluxe Steering Wheel**
Echipat cu volan de lux

032HW **Seatbelt - Caraway**
Centuri de siguranță în nuanțe de chimen

032JM **Ebony/Caraway Headlining**
Tapiserie de plafon Ebony/Caraway

032MT **Ext Pack Nickel Atlas**
Pachet de finisaje exterioare cu finisaj Nickel Atlas

032QB **Illuminated Seat Belt Buckle**
Catarama centurii de siguranță iluminată

033BT **Premium Seat Frame**
Construcția cadrului scaunului Premium

033CU **With 60/40 Power Fold Thru Rr Seat**
Scaun spate rabatabil electric (60/40)

033DB **with holes for centre headrest**
Designul include orificii pentru tetiera centrală

033FD **Map Pocket - Mounted**
Are buzunarul pentru hărți montat în interior.

033GP **With Heated/Cooled Front Seats Only**
Doar scaunele din față sunt încălzite și răcite

033GZ **With Driver Seat Adjustable Armrest**
Cu cotieră reglabilă la scaunul șoferului: scaunul șoferului este prevăzut cu o cotieră reglabilă pentru un plus de confort

033IP **Driver/Pass Elec Fr Seat Adj/Memory**
Reglarea electrică a scaunelor față pentru șofer și pasager, cu funcție de memorie

033IR **With Power Rear Seat Recliner**
Cu sistem electric de reglare a spătarului scaunelor din spate, pentru o ajustare comodă a scaunelor din spate

033JH **Semi Aniline Leather Perf**
Scaune tapițate cu piele semi-anilină perforată

033LM **Rear Centre Armrest With Cupholder**
Cotieră centrală spate cu suport pentru pahar

033LQ **Seat Cushion Power Extension**
Extensie de alimentare pentru pernele scaunelor

033NB **Passenger Seat Away**
Scaunul pasagerului poate fi mutat

033RK **2nd Row Headrest Man Fore/Aft**
Tetieră pentru rândul al doilea – reglabilă pe verticală – tetierele pentru rândul al doilea de scaune pot fi deplasate manual înainte și înapoi

033RN **2nd Row Headrest Manual Height**
Reglarea manuală a înălțimii tetierelor din al doilea rând.

033VB **Articulated Squabs**
Scaune cu spătar rabatabil

034CW **Door Armrest-Split Leather PVC**
Cotieră pentru ușă – piele refăcută și PVC – Cotierele pentru uși sunt realizate dintr-un amestec de piele refăcută și PVC

034PF **Alternative Colourway-Caraway**
Detalii interioare în nuanțe de chimen

035AB **With Fire Extinguisher**
Dotat cu un stingător de incendiu

035CB **Caraway**
Ornament în nuanțe de chimen

036AC **Euro/Russia 3YR Conctd Service Pack**
Pachet de servicii conectate pe 3 ani pentru regiunea Europa/Rusia

037DB **Tyre Config 1**
Configurația standard a anvelopelor 1

038AP **With KMH Speedo**
Include vitezometru în kilometri pe oră

038ID **Full TFT/LCD Instrument Cluster**
Tablou de bord cu ecran TFT/LCD complet

038NA **IP Facia Contrast - Caraway**
Culoarea contrastantă a chimenului pe tabloul de bord

039IB **Head Up Display**
Funcția Head-Up Display

040AK **With Heated Windscreen**
Parbriz echipat cu elemente de încălzire

040AQ **With Heated Washer Jet**
Parbriz cu duză de spălare încălzită

040AU **Starter - Stop/Start System**
Include sistemul stop/start pentru un consum redus de combustibil

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

041CX With Roof Conversion-Panorama Roof

Transformarea acoperișului panoramic

043AP With Ptc Heater

Vehiculul este echipat cu un încălzitor PTC

043BF With 2 Spd Trans Case With Ctl Trac

Cu cutie de transfer cu 2 trepte și sistem Ctl Trac: Echipat cu o cutie de transfer cu 2 trepte, dotată cu sistemul Ctl Trac.

045AS Full Floor Console With Armrest

Mașina este echipată cu o consolă centrală care acoperă toată lățimea scaunului, prevăzută cu cotieră.

046AD With Diesel Exh Fluid Emission Tank

Include un rezervor pentru lichidul de reducere a emisiilor din gazele de eșapament ale motoarelor diesel

046AK Fuel Tank-Diesel

Rezervor de motorină

047AW Frt/Rr Acoustic Laminated Glass

Geamuri laminate acustice față și spate

047DB Privacy Glass

Geamuri cu protecție împotriva privirilor curioase

048AR Fr Door Treadplates - Range Rover

Prăjini de protecție pentru ușile din față – Range Rover: prăjini de protecție cu sigla Range Rover pentru ușile din față

049AL Elec. Tilt & Reach Adj Strng Colmn

Coloană de direcție reglabilă electric pe înălțime și adâncime: coloană de direcție reglabilă electric pe înălțime și adâncime pentru o poziție de conducere personalizată

049BB With 4 Wheel Steering

Sistem de direcție pe toate cele patru roți

051AJ Unique Met Finish Foot Pedals Pads

Pedale cu finisaj metalic unic

053BD Fuel Tank Filler Neck With Inhibit

Gura de alimentare cu combustibil cu funcție de blocare

053BI Fuel Filler Flap - Central Locking

Închidere centralizată pentru capacul rezervorului de combustibil

053EK EU6D - Final (Diesel) Emission

Respectarea standardelor de emisii Euro 6 pentru motoarele diesel

054EB PowerPack 01

PowerPack 01 instalat

055AF Non Locking Lug Nuts

Piulițele de roată nu sunt de tip blocare

056AY With Breakdown Warning Sign

Include un panou de avertizare în caz de pană

056AZ With First Aid Kit

Include o trusă de prim ajutor

056DD SERVICE TIME, 24 MONTHS

Interval de service de 24 de luni

056EG SERVICE DISTANCE 34,000 KM

34.000 km Interval de service

057NY Range Rover Badge

Emblema Range Rover: Emblema care indică faptul că vehiculul este un model Range Rover.

057XQ Fam Badge-Rnge Rvr Nickel atls

Emblema familiei Range Rover din nichel Atlas

062AD With Tyre Pressure Sensors

Include senzori de presiune în anvelope pentru monitorizare

062DB TPMS WARNING LIGHT 20%

20% Lampa de avertizare TPMS

062EF 22 Inch Wheel

Se deplasează pe roți de 22 de inci

063AH With Load Area Cover

Este prevăzut cu o husă pentru spațiul de încărcare

064AP With Front Fog Lamps

Vehicul echipat cu faruri de ceață față

064BU With Daytime Running Lamps

Lămpi de poziție

064BV With Headlamp Power Wash

Dotat cu funcție de spălare sub presiune a farurilor

064HL H/Lamp Operation LHD-Right Justify

Funcționarea farurilor la volanul pe stânga – aliniere la dreapta

064LB Ambient&Footwell Ltng - High Line

Iluminarea ambientală și a spațiului pentru picioare, la un nivel ridicat de calitate

064QN Headlamps = LED Scanning

Faruri cu LED cu scanare

064RA Active Vanes - Upper/Lower

Lamelele active – cele superioare și inferioare sunt incluse în dotarea vehiculului.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

064YE **Grille-Nkl Atl Msh/Nkl Atl Igt**
Grilă din plasă de nichel cu iluminare integrată

065AN **Adaptive Cruise Control with Stg As**
Sistem de control adaptiv al vitezei de croazieră cu asistență la virare

065EE **Adv Emrg Brkng-CTYU+PED+CYC+JNC**
Sistem avansat de frânare de urgență pentru traficul urban, pietoni, bicicliști și intersecții

065FD **Directional Indicators-Fr/Rr Swping**
Semnalizatoare de direcție pivotante în față și în spate

066AC **Keyless Entry/Start - Passive**
Sistem de intrare și pornire fără cheie

067CC **STD WEATHER PROTN EXT FINISH**
STD WEATHER PROTN EXT FINISH - Protecție standard împotriva intemperiilor pentru finisajul exterior al vehiculului

069CB **Silver Badge Colour**
Insignă distinctivă argintie

070BB **Tailgate - Hands Free 2 Piece**
Hayon din două părți cu deschidere automată

071EQ **BootTailgate Finshr-Nckl Atls**
Finisaj „Nickel Atlas” pe hayonul portbagajului

076CW **Dual Note Electric Horn**
Claxoane electrice cu două tonuri pentru siguranță

076DA **With Perimeter Anti-Theft**
Este echipat cu un sistem antifurt perimetral

076ED **Security Siren - Battery Backup**
Sirena de securitate cu baterie de rezervă

076EI **Double Locking Power Lock Latch**
Mecanism de blocare cu dublă asigurare

076GC **434 MHz/UWB Door Lock Frequency**
Frecvența sistemului de blocare a ușilor la 434 MHz/UWB

077BA **Exterior Protection Cat 1**
Caracteristici de protecție exterioară de categoria 1

078CC **Paddle Shift - Noble**
Manete de schimbare a vitezelor elegante pentru control manual

078CU **8 Speed Auto Trans ZF 8HP76**
Este echipat cu o transmisie automată cu 8 trepte ZF 8HP76

079AJ **Front Floor Carpet Mats**
Se pun la dispoziție covorașe pentru podea în față

079EA **Load Floor - Standard**
Podea de încărcare – Standard – Podea de încărcare standard pentru depozitarea mărfurilor în vehicul

080AC **With Body Coloured Roof**
Este prevăzut cu un acoperiș în culoarea caroseriei

080BL **Bumpers-Nickel Atlas**
Bare de protecție Nickel Atlas pentru un plus de stil

080NI **PVC + Stitch Door Trim Panel**
Panou de finisare pentru ușă din PVC cu cusături

080TV **Side Vents - Nickel Atlas**
Orificii de aerisire laterale Nickel Atlas pentru un aspect îmbunătățit

085BC **MHEV2**
Tehnologia vehiculelor electrice hibride ușoare de generația a 2-a pentru un consum redus de combustibil

086BH **LKA + Upcoming Traffic**
Asistență la menținerea benzii de circulație cu detectarea vehiculelor din față

086DC **Traffic Sing Recogn./Speed Limiter**
Recunoașterea semnelor de circulație cu limitator de viteză

086DJ **DCM + Actice Stop**
DCM + Sistemul Active Stop

086GM **Blind Spot Assist**
Tehnologia de asistență pentru unghiul mort

086GN **Surround Camera Sys+Water Wade Aid**
Sistem de camere cu vedere panoramică și asistență la traversarea apelor

086IB **Forward Facing Camera**
Cameră frontală pentru o vizibilitate îmbunătățită

086KD **Reverse Traffic Detection Autobrake**
Sistem de detectare a traficului la mersul înapoi cu frânare automată, pentru o siguranță sporită la mersul înapoi

086MC **Park Assist - Full Auto**
Asistență la parcare complet automată

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

086NB **Rear Protection Assist**
Funcție de asistență la protecția spate pentru prevenirea coliziunilor în timpul parcării

086SB **OCCUPANT PROTECTION ASSIST**
Asistență pentru protecția ocupanților

087AX **Infotainment Screen 13.1 In**
Ecran de infotainment de 13,1 inci

087AY **Connected Nav Pro**
Mașina este echipată cu sistemul de navigație Connected Nav Pro.

087XL **Nav Data - Reg 1 - Europe**
Date de navigație pentru regiunea Europei

088HH **Interior Trim - Morzine**
Designul finisajelor interioare este realizat de Morzine

088IA **Brake - Auto Terrain Response**
Sistemul de frânare Auto Terrain Response

088MW **With PU/Leather Facia**
Echipat cu panou din PU/piele

088NG **PVC Console Material**
Materialul consolei este din PVC

088TU **Veneer-Natural Brown Walnut**
Accente elegante din furnir de nuc maro natural

095DB **Export Shipping Requirements**
Respectă standardele de transport pentru export

095JB **Internal Sound Enhancement**
Îmbunătățirea sunetului intern: Îmbunătățiri ale calității sunetului intern.

095RA **Enterprise Bill of Material Yes**
Lista de materiale pentru întreprindere inclusă

095SA **Engineering Collaboration Structures Yes**
Structuri de colaborare în domeniul ingineriei incluse

095TA **Vehicle Support Structure - Yes**
Structura de susținere a vehiculului inclusă

095UA **Variant - Yes**
Variantă disponibilă

096EB **Brake RSVR Cap - Pictorial**
Capac pentru rezervorul de frână cu motiv ilustrat

096FH **Fuel Label - Europe**
Eticheta europeană privind combustibilul

096TA **Air Bag Label - Pictoral**
Etichetă pentru airbag cu reprezentare grafică

096TL **'E' Approval Label**
Eticheta de omologare „E” pentru conformitatea cu reglementările

096UF **Tyre Recommended Plate-Non English**
Plăcuțe cu recomandări privind specificațiile anvelopelor

097AJ **Whole Vehicle Type Approval**
Omologarea de tip a întregului vehicul

099AA **5 Door**
Autoturism cu 5 uși

100LR **Land Rover**
Land Rover: Vehiculul este un model Land Rover.

101AG **Standard Wheelbase**
Ampatament standard

103AA **With Diesel Fuel Capability**
Potrivit pentru utilizarea motorinei

109AA **All Wheel Drive**
Sistem de tracțiune integrală pentru o tracțiune îmbunătățită

115AP **Sunvisor - Dual Drv Illuminated**
Parasolar dublu iluminat pentru șofer

121AK **Engine Cooling Fan 1000W**
Ventilator de răcire a motorului cu o putere de 1000 W

124AF **Int Ebony Carpet**
Covoare din lemn de abanos

145CG **2022 Model Year Parts**
Include piese specifice modelului din anul 2022

152DT **Power Output - 300PS**
Oferă o putere de 300 CP

153DA **Electric Auxiliary Coolant Pump**
Este echipat cu o pompă electrică auxiliară de lichid de răcire

153FB **Engine Order Cancellation Gen 1**
Generarea cererii de anulare a comenzii de motoare, generația 1

171AF **Wireless Charger w/Booster - 5 Freq**
Încărcător wireless cu amplificator, compatibil cu 5 frecvențe diferite

173AB **Soft Door Close**
Închidere ușoară a ușii: mecanism de închidere ușoară pentru uși.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

179AB Thermal Encapsulation Covers

Se furnizează capace de izolare termică.

180AC Seat Cushion Power Fore/Aft

Este disponibilă reglarea electrică a poziției înainte/înapoi a pernei scaunului.

180BC Seat Cushion Power Height

Scaunul este prevăzut cu funcție de reglare electrică a înălțimii.

180CA With Front Seat Cushion Power Tilt

Perna scaunului din față este prevăzută cu funcția de înclinare electrică.

180DB Seat Squab Power Recline

Spătarul scaunului poate fi reglat electric.

180EC Front Headrest Power Fore/Aft

Reglarea înainte/înapoi a tetierelor din față

180FC Front Headrest Power Height

Reglarea electrică a înălțimii tetierelor din față

180GA Front Headrest Manual Winged

Tetiere frontale cu aripi, reglabile manual

180HA Seat Massage Front

Funcția de masaj pentru scaunul din față

180JA Front Seat Power Bolster

Cotieră electrică pentru scaunul din față, pentru un confort sporit.

180KB Seat Lumbar - 4 Way

Suport lombar cu 4 poziții pentru scaune.

183AB Apple Carplay

Integrare Apple CarPlay

183CB Android Auto

Integrare Android Auto

183FB Connected Navigation Data

Sunt integrate datele de navigație conectate.

183MB eSIM

Cartelă SIM integrată pentru funcții de conectivitate

183NE Row Data Region

Regiune: Date din rânduri

188HV Ebony/Caraway Morzine Headlining

Căptușeala plafonului interior al vehiculului este o combinație de nuanțe de Ebony și Caraway, conferindu-i un aspect sofisticat.

189AE Front And Rear Parking Aid+Autobrk

Include sistem de asistență la parcare față și spate cu frânare autonomă

1DV Belgravia Green (1DV)

Culoarea exterioară Belgravia Green

200BS 3.0L AJ20D6 Diesel High

Echipat cu un motor diesel AJ20D6 de 3,0 litri

210AA Cockpit CCR

Proiectarea cabinei CCR

211AA Centre Console CCR

CCR cu consolă centrală

212AA Seats CCR

Scaune CCR

214AA Front Bumpers CCR

Bare de protecție față CCR

215AA Rear Bumpers CCR

Bare de protecție spate CCR

216AA Door Casing CCR

Cadru de ușă CCR

217AA Headlining CCR

CCR în rolul principal

220AA KSK Cabin Harness

Set de cabluri pentru interiorul cabinei, pentru sistemul KSK

226AA With Suspension 4 Corner Assy

Cu ansamblu de suspensie pe cele patru roți: Echipat cu un ansamblu de suspensie pe cele patru roți.

252SF LHD

Volan pe stânga

300DG Heated and Ventilated Rear Seats

Scaune spate încălzite și ventilate – Scaunele spate sunt dotate cu funcții de încălzire și ventilare pentru confortul pasagerilor

300KW 60:40 PwrRcl Htd&Ventd

60:40 PwrRcl Htd&Ventd – Scaune spate rabatabile electric în proporție de 60% și 40%, dotate cu încălzire și ventilație

300RV L460 New Range Rover

Range Rover L460 de nouă generație

301EE 24-way Mem;Htd & Cld;PSA;Msg

Memorie pentru 24 de poziții, scaune față încălzite și răcite, cu funcție de masaj

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

301QJ Seat Combination 301EE/300KW/033AV

Configurație scaune: scaune spate cu masaj electric, încălzire și răcire, reglabile în 24 de poziții

301RC Caraway Semi Anl Leather Crway/Crway Int

Interior din piele de chimen semi-anilină

301SD Interior Enviroment Pack 123

Include caracteristici și elemente de interior care îmbunătățesc atmosfera generală și confortul din interiorul vehiculului. Printre acestea se pot număra opțiuni speciale de iluminare, materiale de calitate superioară și elemente de design suplimentare, pentru o experiență de conducere mai plăcută.

305BB Noble Chrome Controls

Comenzi interioare din crom nobil

308AB Group 1

Grup de echipamente cu denumirea 1

370AF MLA HIGH

MLA HIGH

380AE Model Spec - HSE

Specificații model – HSE – Specificații ale modelului ca HSE (echipament de înaltă performanță)

383AB Styling - Core

Stil: Core

401AM 24-way H&C Mass Elc/PwrRcl Htd Vntd RrSt

Scaune spate electrice, rabatabile, cu 24 de poziții, încălzire, răcire și funcție de masaj

460AG HSE 300PS Auto

Acest vehicul este echipat cu motorul HSE de 300 CP și cu transmisie automată.

800RR Romania

Romania

900AD Solihull Plant Built

Fabricat la uzina din Solihull

AF460 L460 3.0 AJ20 D6H AWD 5DR SWB

L460 3.0 AJ20 D6H AWD 5DR SWB - Modelul vehiculului și specificațiile tehnice, inclusiv cilindreea motorului, tipul de tracțiune, numărul de uși și ampatamentul

Rechemări

Am verificat dacă producătorul a emis vreo rechemare în materie de siguranță în legătură cu acest vehicul.

Atenție

3 rechemări identificate

Sugestia carVertical

Acest vehicul a fost obiectul unor rechemări în trecut, dar problemele au fost remediate. Nu este necesară nicio acțiune suplimentară. Întreținerea regulată va ajuta la menținerea standardului adecvat de siguranță.

Stadiul rechemării: **Rezolvată**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu Unknown

Numărul rechemării N719

Stadiul rechemării: **Rezolvată**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu Unknown

Numărul rechemării N784

Stadiul rechemării: **Activ**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu Unknown

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Numărul rechemării D121

Dacă se emite o rechemare pentru un vehicul, vehiculul sau componentele sale sunt defecte. Acestea trebuie (1) reparate, (2) înlocuite sau achiziția trebuie (3) rambursată de către producător. Rechemarile pe motiv de siguranță sunt cel mai frecvent tip de rechemare – sunt emise atunci când vehiculul sau echipamentul acestuia prezintă un risc de siguranță sau nu îndeplinește standardele de siguranță pentru autovehicule. Producătorii pot, de asemenea, să emită rechemări din alte motive, cum ar fi emisiile sau problemele de conformitate, problemele de performanță sau problemele cu componentele sau software-ul vehiculului care nu prezintă în mod direct un risc de siguranță.

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

04.2022 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

11.2023 România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2025 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **17.05.2025** Până la: **16.05.2026**

06.2025 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

06.2025 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

07.2025 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2025 România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2026 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **17.05.2026** Până la: **16.07.2026**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

10.2026 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **27.10.2026** Până la: **26.11.2026**



+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- [ ] **Află care este kilometrajul real**

  Derularea kilometrajului este considerată fraudă. Când înregistrările par suspecte, uzura fizică poate da de gol istoricul real al mașinii.

  - [ ] Caută indiciile lăsate în urmă de un kilometraj ridicat: pedale uzate puternic, un volan lucios sau perne lăsate de scaun.
  - [ ] Scanează jurnalele interne OBD (precum ciclurile DPF sau orele de transmisie), care sunt mai dificil de "dat înapoi" decât odometrul.
  - [ ] Roagă-ți mecanicul să facă o verificare minuțioasă a motorului și a transmisiei, deoarece mașina are probabil un grad semnificativ mai ridicat de uzură decât cea pe care o prezintă.

- [ ] **Obține o evaluare amănunțită a defecțiunilor**

  Această mașină a avut probleme serioase în trecut care se poate să-i fi afectat gradul de siguranță și valoarea. Înainte să o cumperi, asigură-te că aceste probleme au fost rezolvate corespunzător.

  - [ ] Înainte de a face orice altă verificare, roagă un mecanic să inspecteze minuțios zonele cu probleme.
  - [ ] Cere dovada reparațiilor făcute și o evaluare a stării actuale ca să vezi dacă totul a fost făcut ca la carte.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- [ ] **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

  Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
  - [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
  - [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- [ ] **Cere istoricul de service și de mentenanță**

  Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
  - [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
  - [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- [ ] **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

  Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

  - [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
  - [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
  - [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- [ ] **Fă un test de conducere**

  Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
  - [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
  - [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- [ ] **Compară cu mașini similare**

  Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
  - [ ] Compară prețurile
  - [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
  - [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.