CARVERTICAL

Mercedes-Benz S 580

W1K2231761A102413

2021 | Benzină | Automată | Sedan | Negru

Generat pe 09.11.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet

Scor carVertical® Beta

89 /100

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad minim de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule Mercedes-Benz S 580 de **6 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

Atenție

Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul.

Rechemări

Atenție

1 rechemare de siguranță activă sau din trecut a fost găsită pentru acest vehicul.

Emisii

Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO_2: 228 g/km.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 88.944 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Iată ce am verificat:

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

---

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:

România · Ungaria · Suedia · Slovacia · Canada · Slovenia · Italia · Cehia

---

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.


Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 88.944 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 115.569 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului

Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 8 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat **< 600 km/lună** 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal **600 - 1.900 km/lună** 75% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv **> 1.900 km/lună** 25% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Înregistrările odometrului	
01.2021	**11 km**
01.2023	**17.423 km**
11.2023	**37.974 km**
06.2024	**59.145 km**
06.2025	**72.559 km**

Înregistrările odometrului	
08.2025	**74.845 km**
12.2025	**77.434 km**
08.2026	**88.944 km**

Obiceiuri de condus		
01.2021 - 01.2023	**Condus normal**	**716 km/lună**
01.2023 - 06.2024	**Condus intensiv**	**2.421 km/lună**
06.2024 - 08.2026	**Condus normal**	**1.130 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Asigurată? ✓ Asigurat 11.2026 România

Asigurare valabilă de la 10.2026 până la 10.2027

A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut 06.2025 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2027

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție
Am găsit 4 înregistrări pentru acest vehicul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

03.2023 România



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz | Sticlă

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

03.2023 România



Elemente de exterior afectate

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție | Față dreapta / Bară de protecție

Părți exterioare ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

03.2024 România



Elemente de exterior afectate

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție | Față dreapta / Bară de protecție | Părți exterioare ale caroseriei | Iluminat exterior

O estimare a costurilor anterioare de reparație

12.001 RON – 14.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

11.2024 România



Elemente de exterior afectate

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție | Părți exterioare ale caroseriei

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, estimarea se bazează pe prețurile lucrărilor de reparații valabile în țara în care au fost evaluate daunele, sumă convertită ulterior în moneda ta locală. De ce pot fi diferențe față de prețurile reparațiilor din țara ta:
Tarifele orare și prețurile pieselor diferă de la o țară la alta. Estimarea se bazează pe tarifele practicate de service-urile autorizate. Acestea sunt de obicei mai mari decât cele practicate de service-urile independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare, comparând costul reparațiilor cu valoarea vehiculului. În momentul în care costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate fi vorba despre o posibilă daună totală. Reparațiile cu costuri mici sunt clasificate mereu drept reparații minore, indiferent de valoarea vehiculului.

Reparații minore	Reparații cu costuri reduse care rareori afectează starea generală a vehiculului
Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Cel mai mare preț **340.731 RON**


Prețul mediu **150.886 RON**

Cel mai mic preț **110.753 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **Mercedes-Benz** | Model: **S 580** | Tip combustibil: **Benzină** | Cutie de viteze: **Automată** | Anul: **2021** | Piață: **Europa de Este**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	**495.828 RON**	299.158 RON	641.096 RON
2025	**383.792 RON**	228.902 RON	559.544 RON
12.2025 Preț de vânzare	**470.908 RON**		
2026	**150.886 RON**	110.753 RON	340.731 RON
2027	**118.571 RON**	87.036 RON	267.757 RON
2028	**88.927 RON**	65.274 RON	200.817 RON
2029	**66.695 RON**	48.955 RON	150.612 RON
2030	**50.023 RON**	36.720 RON	112.963 RON
2031	**37.516 RON**	27.540 RON	84.719 RON
2032	**28.138 RON**	20.656 RON	63.539 RON
2033	**21.105 RON**	15.492 RON	47.657 RON

Informații despre prețul de piață

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -87% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO_2 produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO_2



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Privire de ansamblu

Producător **Mercedes-Benz**	Model **S 580**	Tip combustibil **Benzină**
Generație **223**	An de fabricație **2021**	Categorie **m1**
Etichetă producător **S 580**	Omologare de tip **e1*2007/46*2115*05**	

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Performanță și eficiență

Cutie de viteze **Automată**	Tip transmisie **Tracțiune integrală (AWD)**	Capacitate cilindrică **4 l**
Putere motor **375 kW (503 cp / 510 PS)**	Nr. viteze **9**	Emisii CO2 **228 g/km**
Standard de emisii **euro 6; 715/2007*2018/1832 ap**	Cod motor **176.980**	Tipul propulsiei **Ardere internă**

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie **Sedan**	Culoare **Negru**	Nr. locuri **5**
Nr. uși **4**	Lungime **5.320 mm**	Lățime **1.954 mm**
Greutate proprie **2.820 kg**	Masă maximă autorizată **5.005 kg**	

Echipare

Dotările și opțiunile cu care acest vehicul a ieșit din fabrică.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

01U Mercedes-Benz Connect - Services for navigation

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

02J Invalid changeover of world manufacturer to Mercedes-Benz AG (ASF)

Trecerea invalidă a producătorului mondial la Mercedes-Benz AG (ASF)

0A3 Converter, 8 cyl. ISA

Acest vehicul este echipat cu un convertor cu 8 cilindri pentru performanțe îmbunătățite

0B3 Vehicle production location Sindelfingen

Vehicul produs în locația Sindelfingen

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

0U1 HU country set for ECE (NTG7/NTG 20X)

Set național de unități principale pentru ECE (NTG7/NTG 20X)

14U Smartphone integration package

Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

16U Apple Carplay smartphone integration

Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

17U Android Auto smartphone integration

Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

194 Conversion roof liner process in plant

Procesul de conversie a căptușelii acoperișului realizat în timpul fabricației

19A Generation EHS

Sistem electronic de frână de mână

1B3 Communication module ECE version

Modul de comunicare în versiunea ECE

216 Rear axle steering with large angle

Direcție pe puntea spate care permite un unghi de întoarcere mare

223 Electric backrest adjustment and head restraints

Reglare electrică pentru spătar și tetiere

22U Mercedes-Benz Connect MBUX Entertainment

Dotări Mercedes-Benz Connect Sistem de divertisment MBUX pentru divertisment în mașină

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)

Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

235 Active Parking Assist

Sistem activ de asistență la parcare

243 Active Lane Keeping Assist (camera)

Asistență activă pentru menținerea benzii de rulare cu tehnologie de cameră

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

276 Memory feature in rear

Funcție de memorie pentru scaunele din spate

282 Through-loading feature over armrest in rear passenger compartment

Include o funcție de încărcare transversală peste cotiera din compartimentul pasagerilor din spate pentru depozitarea ușoară a obiectelor lungi

292 PRE-SAFE® Impulse Side

Pre-Safe® Impuls lateral

2A0 Converter variant 1

Acest vehicul este echipat cu un convertor de tipul 1, care este, cel mai probabil, un tip specific de convertor inclus în pachetul de echipamente.

2U1 Radiator shutter

Include un obturator pentru radiator

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

2U8 Alternative refrigerant

Folosește un agent frigorific alternativ

30U Projection function via headlamps - lines

Funcția de proiecție prin faruri - linii

318 Digital LED headlamps, right-side traffic

Faruri digitale cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

31U Control code - Mercedes-Benz Connect anti-theft protection

Utilizează codul de control pentru funcțiile de protecție antifurt Mercedes-Benz Connect

321 Fingerprint scanner

Scanner de amprente digitale

322 Neck warmer in rear passenger compartment

Un încălzitor de gât este disponibil în compartimentul pasagerilor din spate pentru un confort sporit.

323 Calf muscle massage in rear passenger compartment

Oferă masaj muscular al gambei în zona pasagerului din spate

325 Center airbag

Airbag central

325B Language of instrument cluster/HU - Bulgarian

Grupul de instrumente și unitatea principală din autovehicul afișează informații în limba bulgară.

32B Operating instructions and service booklet-Bulgarian

Instrucțiunile de utilizare și broșura de service pentru vehicul sunt furnizate în limba bulgară pentru o înțelegere ușoară.

32U Sound personalization

Setări de sunet personalizate pentru vehicul

33U Services for remote access plus

Servicii de acces la distanță

346U Onyx black - Metallic finish

Vehiculul este disponibil într-o culoare elegantă Onyx Black cu finisaj metalic.

351 Ecall emergency call system

Sistem de apel de urgență E-Call integrat

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

365 Hard drive navigation

Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

367 Pre-installation for Live Traffic Information

Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

383 Ramses Entry communication module (4G)

Modul de comunicare RAMSES Entry (4G)

3V2 Speed/load index 104Y XL

Anvelope proiectate pentru viteză mare și capacitate de încărcare

401 Climatised front seats

Scaune față cu funcție de climatizare

402 Rear seat climate control

Sistem de climatizare pentru locurile din spate

406 Multicontour rear seat

Scaune spate Multicontour pentru confort sporit

413 Automatic panoramic sliding sunroof

Acoperiș solar panoramic glisant automat

421 9-speed automatic transmission

Transmisie automată cu nouă trepte

42U Projection function via headlamps - symbols

Funcția de proiecție cu ajutorul farurilor - Simboluri

439 Intelligent / folding front comfort head restraint

Tetiere față pliabile inteligent pentru confort

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

43U Projection function via headlamps - animation

Funcția de proiecție cu ajutorul farurilor - animație

445 Head-up display with augmented reality

Head-up display cu tehnologie de realitate augmentată

447 Touchscreen in rear

Ecran tactil spate

451 3D combination display

Afișaj combinat 3D pentru efecte vizuale îmbunătățite

452 Front passenger seat chauffeur position

Poziția șoferului pentru scaunul pasagerului din față

453 Seat with reclining function

dispune de scaun cu funcție de reclinire pentru un confort sporit

475 Tire pressure monitor (TPM)

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

489 AIRMATIC DC / semi-active air suspension

Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

4A7 Shift element equipment (4 gears)

Echipament cu element de schimbare a vitezelor cu 4 trepte, pentru o transmisie lină

501 360° camera

Sistem de camere la 360 de grade

502 Multi-year free map updates

Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

50A Torque distribution 45/55

Raport de distribuție a cuplului de 45/55

513 Road sign recognition system

Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

515L Bulgaria

Acest vehicul este echipat cu un sistem de navigație special conceput pentru a fi utilizat în Bulgaria.

51B Rating, country group EURO-NCAP

Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

51U Headliner, black fabric

Căptușeală din țesătură neagră

534 Connect 20 Premium (NTG7)

Sistem de conectivitate Premium cu navigație

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)

Radio digital standard cu tehnologie DAB

546 Automatic speed control

Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

551 Standard anti-theft alarm system (ATA)

Sistem de alarmă antifurt standard

561 Design seat belts

Centuri de siguranță cu un design special

562 Driver seat belt buckle with integrated tensioning function

Cataramă pentru centura de siguranță a șoferului cu funcție de tensionare încorporată pentru siguranță sporită

581 Automatic climate control

Funcție de control automat al climatizării

582 Air conditioning, rear

Sistem de aer condiționat spate

587 Logo projection via mirror

Proiecția logo-ului prin intermediul oglinzii adaugă o notă elegantă exteriorului vehiculului

596 IR-active glazing

Geamuri cu reflexie IR pentru confort sporit

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

5A1 Electrohydraulic controller unit converter

Unitate de comandă electrohidraulică pentru controlul precis al convertorului

5XXL Europe

Vehicul Euro-spec

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

Controlul automat al luminilor de drum

682 Fire extinguisher

Include stingător de incendiu

6A2 Joint flange with GW 110/3, 3-arm X 110

Flanșă de îmbinare cu GW 110/3, cu 3 brațe × 110, pentru o construcție robustă

6P5 Control code for Sales

Cod de control utilizat pentru vânzări

6U0 Engine sound via speaker

Îmbunătățirea sunetului motorului prin difuzor

70B Safety vest - driver

Vesta de siguranță a șoferului furnizată

726 Center console - High-gloss black IMD plastic (2C00)

Consolă centrală din plastic IMD negru lucios

72B USB package

Pachetul USB include porturi USB pentru conectarea ușoară a dispozitivelor

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

7B4 WIPPS countries WEU+COC

Conceput pentru țările din cadrul UEO+COC

800A Leather / nappa / semi-aniline

Design interior cu piele și materiale nappa

802 YoM X1/1

Anul de fabricație: 1

804A Leather / nappa / semi-aniline - Brown

Tapițerie din piele maro realizată dintr-un amestec de materiale de înaltă calitate.

810 Premium sound system

Sistem audio premium instalat

840 Glas dunkel getönt

Geam colorat închis

868 Central display size L

Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

871 Hands-free access

Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

874 Magic Vision Control incl. heated windshield washer system

Magic Vision Control cu spălare încălzită a parbrizului

881 Boot lid convenience closing feature

Funcție convenabilă de închidere a capacului portbagajului

882 Sensor system and siren for anti-theft alarm system

Sistem de securitate cu senzor și sirenă

883 Power locking

Funcție de blocare electrică

889 KEYLESS-GO

Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

891 Premium ambiance illumination

Iluminare ambientală premium

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

897 Front wireless telephone charging

Încărcarea wireless frontală permite încărcarea comodă a dispozitivului în mișcare

8B2 48 V PTC heater booster

Amplificator de încălzire PTC 48 V

8S2 Modification year control code for axle

Modificarea codului de control al anului pentru osie

8U0 Heated washer fluid reservoir

Rezervor pentru lichidul de spălare încălzit

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

902 Front comfort seat heating

Scaune față încălzite și confortabile

903 Rear comfort seat heating

Scaune confortabile încălzite în spate

916 Fuel tank with large capacity - Volume 1

Rezervor de combustibil cu capacitate mai mare

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

936 Cylinder cut-out system

Sistem care taie cilindrii pentru eficiență

942 Load compartment/trunk package

Pachet pentru compartimentul de încărcare / portbagaj inclus

94B Integrated starter alternator Gen. 2

Alternator de pornire integrat Generația 2

950 AMG line

Pachet AMG Line inclus

961 Exhaust system with OPF, generation 2.0

Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

A160 Inverter D4 sample

Un exemplar de invertor cu numărul de serie D4.

B01 48V technology

Tehnologie 48V

B10 Fuel tank packages for Euro-6D standard

Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

B12 Tyre-change tool kit

Include o trusă de scule pentru schimbarea anvelopelor pentru situații de urgență

B13 Loading sill protection - Chrome

Protecția pragului de încărcare cromată este inclusă

B51 TIREFIT

Echipat cu sistemul Tirefit

F223 Model series 223

Aparține seriei de modele 223

FV Long sedan

Stil de caroserie sedan lung

G072 Transmission code version 72

Transmisia acestui vehicul este versiunea 72, oferind cele mai noi tehnologii și funcții

GA Automatic transmission

Echipat cu transmisie automată

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

GI ISA transmission

Aceasta se referă la o transmisie ISA.

H37 Trim elements - Slate fine-grained poplar wood (2A25)

Elemente de finisare realizate din lemn de plop cu granulație fină de ardezie

HA Rear axle

Configurația punții spate

K14 Control code for service interval 20000 km

Codul programului intervalului de service

K32 Active Lane Change Assist

Ajută la schimbarea benzii de circulație în condiții de siguranță

K33 Extended restart in stop-and-go traffic

Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

K34 Route-based speed adaptation

Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L Left-hand drive

Configurație cu volan pe mâna stângă

L5C Supersport steering wheel - leather deep-embossed

Volan Supersport cu finisaj din piele adânc embosată

LS1 Body-in-white load stage 1/1.5

Stadiul de încărcare al corpului în alb 1/1,5

M005 Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive

Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

M176 V8 spark-ignition engine M176

Motor V8 cu aprindere prin scânteie

M40 Displacement 4.0 liter

Cilindree 4.0 litri

P07 Chauffeur package with memory function

Pachet Chauffeur cu funcție de memorie

P20 Driving assistance package (L2)

Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.

P21 Air quality package

Pachet de calitate a aerului inclus

P43 Seat Comfort Package in rear passenger compartment

Pachet de confort al scaunelor conceput pentru compartimentul pasagerilor din spate

P47 Parking Package High

Pachet de parcare de nivel înalt

P53 Air cleaning package

Pachet pentru curățarea aerului

P64 Front memory package

Pachet de memorie frontală inclus

P82 Anti-Theft Protection Package Plus

Pachet cuprinzător de protecție antifurt cu funcții de securitate suplimentare

PBG MBUX Navigation Premium

Navigație MBUX Premium

PWS Control code for Sales

Indică un cod de control specific legat de vânzări sau marketing.

R01 Summer tyres

Anvelope de vară echipate

R7K Wheel size 19" all-round variant 1

Dimensiunea roților este de 19 inch pentru toate roțile, varianta 1

RRG AMG double-spoke wheels 19" "all-round"

Jante AMG cu spițe duble cu dimensiunea de 19" pentru utilizare în toate direcțiile

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

U01 **Rear seat belt status indicator**

Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U10 **Front passenger seat with weight sensor**

Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U19 **Augmented reality video**

Încorporează tehnologia video de realitate augmentată

U22 **Front lumbar support adjustment**

Reglarea suportului lombar frontal permite personalizarea suportului lombar al scaunelor din față pentru un confort sporit în timpul condusului.

U25 **Illuminated door sill**

Praguri de uși cu funcție de iluminare

U26 **Floor mats - AMG**

Covorașele sunt marcate AMG

U29 **Sport brake system**

Sistem de frânare proiectat pentru condus sportiv

U35 **12 V socket in load compartment**

Priză de 12V în compartimentul de încărcare

U60 **Pedestrian protection - Active hood**

Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

VL **Left front axle half**

Ansamblul punții față stânga

VR **Right front axle half**

Ansamblul punții dreapta față

Rechemări

Am verificat dacă producătorul a emis vreo rechemare în materie de siguranță în legătură cu acest vehicul.

Atenție

1 rechemare identificată

Stadiul rechemării: **Activ**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu Front Axle Brake Hose Robustness

Dacă se emite o rechemare pentru un vehicul, vehiculul sau componentele sale sunt defecte. Acestea trebuie (1) reparate, (2) înlocuite sau achiziția trebuie (3) rambursată de către producător. Rechemarile pe motiv de siguranță sunt cel mai frecvent tip de rechemare – sunt emise atunci când vehiculul sau echipamentul acestuia prezintă un risc de siguranță sau nu îndeplinește standardele de siguranță pentru autovehicule. Producătorii pot, de asemenea, să emită rechemări din alte motive, cum ar fi emisiile sau problemele de conformitate, problemele de performanță sau problemele cu componentele sau software-ul vehiculului care nu prezintă în mod direct un risc de siguranță.

Cronologie

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

S-au găsit 10 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2021 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

01.2023 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

03.2023 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

03.2023 România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

03.2024 România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2024 România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

06.2025 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

12.2025 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

05.2026 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **18.05.2026** Până la: **17.05.2027**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

10.2026 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **28.10.2026** Până la: **27.10.2027**



+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

- [ ] Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.
- [ ] Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **88.944 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- [ ] Compară prețurile
- [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.