CARVERTICAL

BMW M3 3' G80 M3 LCI

WBS31HJ000FU59557

2025 | Benzină | Automată | Sedan | Galben

Generat pe 03.11.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet

Scor carVertical® Beta

97 /100

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule BMW M3 3' G80 M3 LCI de **2 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO_2: 229 g/km.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 21.000 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:

România · Slovenia · Slovacia · Ungaria · Italia · Cehia · Canada · Suedia


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 21.000 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 26.846 km
- 6 înregistrări ale kilometrajului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.



Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model

Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat **< 600 km/lună** 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal **600 - 1.500 km/lună** 100% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv **> 1.500 km/lună** 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului	
02.2025	**8 km**
04.2025	**1.001 km**
08.2025	**8.000 km**
10.2025	**10.532 km**
06.2026	**16.020 km**

Înregistrările odometrului	
09.2026	**21.000 km**

Obiceiuri de condus		
02.2025 - 09.2026	**Condus normal**	**1.091 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Asigurată? Asigurat 11.2026 România

Asigurare valabilă de la 04.2026 până la 04.2027

A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut 04.2025 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 04.2028

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție
Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

08.2025 România



Elemente de exterior afectate

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție | Față / Parbriz | Sticlă

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, estimarea se bazează pe prețurile lucrărilor de reparații valabile în țara în care au fost evaluate daunele, sumă convertită ulterior în moneda ta locală. De ce pot fi diferențe față de prețurile reparațiilor din țara ta:
Tarifele orare și prețurile pieselor diferă de la o țară la alta. Estimarea se bazează pe tarifele practicate de service-urile autorizate. Acestea sunt de obicei mai mari decât cele practicate de service-urile independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare, comparând costul reparațiilor cu valoarea vehiculului. În momentul în care costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate fi vorba despre o posibilă daună totală. Reparațiile cu costuri mici sunt clasificate mereu drept reparații minore, indiferent de valoarea vehiculului.

Reparații minore	Reparații cu costuri reduse care rareori afectează starea generală a vehiculului
Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Producător: **BMW** | Model: **M3** | Tip combustibil: **Benzină** | Cutie de viteze: **Automată** | Anul: **2025** | Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2026	**459.451 RON**	421.760 RON	524.512 RON
2027	**452.280 RON**	415.178 RON	516.326 RON
2028	**400.725 RON**	367.850 RON	457.468 RON
2029	**399.699 RON**	366.909 RON	456.298 RON
2030	**331.213 RON**	304.043 RON	378.113 RON
2031	**298.091 RON**	273.636 RON	340.301 RON
2032	**268.283 RON**	246.275 RON	306.271 RON
2033	**241.456 RON**	221.649 RON	275.645 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -50% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Scăderea prețului & perioada propice cumpărării
Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2030, când vehicului împlinește 5 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

Momentul optim de vânzare
Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2029 sau a vârstei de 4 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Timpul necesar vânzării
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 42 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO_2 produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO_2



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Privire de ansamblu

Producător **BMW**	Model **M3**	Tip combustibil **Benzină**
Generație **G80**	Variantă **3' G80 M3 LCI**	An de fabricație **2025**
Categorie **m1**	Piața de destinație a modelului **ECE**	Etichetă producător **M3 Competition**
Omologare de tip **e1*201/858*00003*08**		

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Performanță și eficiență

Cutie de viteze **Automată**	Tip transmisie **Tracțiune integrală (AWD)**	Capacitate cilindrică **3 l**
Putere motor **390 kW (523 cp / 530 PS)**	Nr. cilindri **6**	Nr. viteze **8**
Cuplu **650 Nm**	Emisii CO2 **229 g/km**	Standard de emisii **euro 6; 715/2007*2023/443 ea**
Cod motor **S58T**	Denumirea transmisiei **Steptronic**	Tipul propulsiei **Ardere internă**

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie **Sedan**	Amplasarea volanului **Volan pe stânga**	Culoare **Galben**
Nr. locuri **5**	Nr. uși **4**	Lungime **4.801 mm**
Lățime **1.903 mm**	Ampatament **2.857 mm**	Greutate proprie **1.855 kg**
Masă maximă autorizată **2.260 kg**		

Echipare

Dotările și opțiunile cu care acest vehicul a ieșit din fabrică.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 content
Informații privind emisiile de dioxid de carbon

S01DF exhaust emissions standard EU6D
Respectă standardul UE6D privind emisiile de gaze de eșapament

S01MB M Drive Professional
Sistem avansat de conducere cunoscut sub denumirea de M Drive Professional

S01T6 19"/20" M Schmiederäder Doppelspeiche 825 M Bicolor Schwarz Mit Mischbereifung
Jante forjate M de 19 inch/20 inch, cu design cu două spițe 825 M Black, cu anvelope mixte

S0230 EU-specific additional contents
Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S0248 Steering-wheel heating
Funcție confortabilă de încălzire a volanului pentru vreme rece

S02PA Locking wheel bolts
Șuruburi speciale de blocare pentru fixarea roților

S02T4 M sport differential
Diferențial sport din divizia M

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

S02VB Tyre pressure indicator

Monitorizează presiunea din pneuri pentru a asigura performanțe optime și siguranță

S02VC Tyre repair kit

Echipat cu un kit de reparații pentru anvelope, destinat reparațiilor minore

S02VF Adaptiv M Suspension

Suspensie adaptivă M pentru un confort sporit la rulare

S0302 Alarm system

Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0316 Automatic operation of tailgate

Funcționare automată practică a hayonului, pentru o deschidere și închidere ușoară

S0322 Comfort access system

Permite accesul facil la vehicul

S03MF Bmw Individual Shadowline Lights

Faruri speciale BMW Individual Shadowline pentru un aspect elegant

S0420 Sun protection glazing

Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428 Warning triangle

Un semn de avertizare triunghiular păstrat în vehicul

S0430 Interior and exterior mirror package

Pachetul de oglinzi interioare și exterioare include diverse funcții legate de oglinzi

S0431 Interior rear-view mirror with automatic anti-dazzle function

Oglinză retrovizoare interioară cu funcție automată anti-orbire

S0453 Active seat ventilation, front

Sistemul de ventilație activă a scaunelor din față oferă un efect de răcorire, sporind confortul în timpul călătoriilor lungi.

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0488 Lumbar Support Driver/front Passenger

Șoferul și pasagerul din față dispun de suport lombar

S0493 Storage compartment package

Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S0494 Seat heating for driver and front passenger

Încălzire scaune pentru șofer și pasagerul din față

S04GQ M seat belts

Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04MC Interior trim finishers Carbon Fibre

Finisaje elegante din fibră de carbon pentru interior, pentru un aspect modern

S04NE Blow-by heater

Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S04U0 Galvanic embellisher for controls

S-a adăugat un dispozitiv de îmbunătățire galvanică la elementele de comandă

S0534 Automatic air conditioning

Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0544 Dynamic cruise control

Sistem de control dinamic al vitezei de croazieră inclus

S0548 Speedometer with kilometer reading

Vitezometrul afișează valorile în kilometri

S0552 Adaptive LED headlights

Faruri LED adaptive avansate pentru o vizibilitate și o siguranță sporite

S05AC Autom. High-beam Headlights Control

Sistem de control care reglează automat farurile de drum

S05AS Driving Assistant

Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05AV Active Guard

Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S05DA Front passenger airbag deactivation

Dezactivarea airbag-ului pasagerului din față

S05DC Folding Rear-seat Headrests

Tetiere rabatabile pentru scaunele din spate

S05DN Parking Assistant Plus

Sistemul Parking Assistant Plus vă ajută la parcare, oferindu-vă îndrumare și asistență pentru a parca în siguranță.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

S0654 **DAB tuner**

Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S0688 **Harman/Kardon surround sound system**

Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AE **Teleservices**

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AF **Legal emergency call**

Permite vehiculului să efectueze un apel de urgență către autorități în cazul unei situații de urgență prevăzute de lege

S06AK **ConnectedDrive Services**

Include serviciile ConnectedDrive pentru funcții de conectivitate

S06C3 **Connectedpackage Professional I**

Pachet profesional conectat, care oferă funcții avansate de conectivitate

S06NX **Wireless Charging Tray**

Tavă fără fir pentru încărcarea dispozitivelor compatibile

S06PA **Personal Esim 5g**

Include un eSIM personal care asigură conectivitate 5G.

S06U3 **BMW Live Cockpit Professional**

BMW Live Cockpit Professional este sistemul avansat de afișare digitală din vehicul.

S06VB **Control Infotainment**

Sistem de infotainment cu comenzi

S070A **M Alcantara steering wheel**

Volanul este acoperit cu un material de înaltă calitate, numit Alcantara, care oferă o senzație de lux și o aderență excelentă

S0712 **M Sports seat**

Scaune din seria M, sportive și confortabile

S071C **M Carbon Exterieur Package**

Design exterior îmbunătățit, cu elemente din fibră de carbon

S0760 **Individual High-gloss Satin Chrome**

Accente distinctive din crom satinat cu luciu intens

S0775 **Individual Roof-lining Anthracite**

Căptușeală unică a plafonului, de culoare antracit

S07CG **BMW Repair Inclusive, JP - 3 years/200,000 km**

Pachetul „BMW Repair Inclusive" pentru Japonia include acoperire pentru service și întreținere pe o perioadă de 3 ani sau până la 200.000 de kilometri.

S07M9 **BMW Individual high-gloss Shadowline exterior trim with extended features**

Finisaje exterioare Shadowline cu luciu intens de la BMW Individual, cu caracteristici extinse

S07ME **M Drivers Package**

Îmbunătățește experiența la volan cu funcții special concepute pentru șoferii pasionați de performanță.

S0851 **Language version German**

Setările de limbă sunt în germană

S0879 **German / on-board documentation**

Documente și informații în limba germană găsite la bord

S08EK **Body Control**

Sistem de control al caroseriei inclus pentru îmbunătățirea performanțelor vehiculului.

S08KA **Oil service interval - 24 months/30,000 km**

Intervalul de schimb al uleiului este stabilit la 24 de luni/30.000 km

S08R3 **Winter Light-alloy Wheels**

Jantele din aliaj ușor pentru iarnă sunt jante specializate, concepute pentru a îmbunătăți tracțiunea și manevrabilitatea pe zăpadă și gheață.

S08R9 **Refrigerant**

Conține agent frigorific pentru reglarea temperaturii

S08TF **Active pedestrians safety**

Este inclusă o funcție activă de siguranță pentru pietoni

S08WD **Control Fas 18**

Control Fas 18 este un sistem care oferă funcții avansate de control și caracteristici pentru funcționarea vehiculului.

S08WM **Control D**

Tasta Control D permite o manevrare mai ușoară și mai precisă a vehiculului.

S09DE **9DE**

Iluminat ambiental

Cronologie

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2025 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

02.2025 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

04.2025 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

08.2025 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2026 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **07.04.2026** Până la: **06.04.2027**

09.2026 România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- [ ] ### Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- [ ] ### Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- [ ] ### Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **21.000 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- [ ] ### Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- [ ] ### Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- [ ] Compară prețurile
- [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.