CARVERTICAL

Mercedes-Benz SL 63 AMG

WDB2304701F158488

2009 | Benzină | Automată | Cabrio | Alb

Generat pe 16.11.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet

Scor carVertical® Beta

86 /100

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Emisii

Notă

Evaluare de emisii ridicate de CO_2: 330 g/km.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 42.260 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?


Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:

România · Slovacia · Slovenia · Italia · Cehia · Ungaria · Suedia · Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Înregistrările odometrului	
01.2009	**12 km**
12.2025	**42.260 km**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Asigurată? ✓ Asigurat 11.2026 România

Asigurare valabilă de la 01.2026 până la 01.2027

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Emisii

Am analizat cât de mult CO_2 produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO_2

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

330 g/km Clasă: G

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Privire de ansamblu

Producător
Mercedes-Benz

Model
SL 63 AMG

Tip combustibil
Benzină

Generație
230

An de fabricație
2009

Categorie
m1

Etichetă producător
SL 63 AMG

Performanță și eficiență

Cutie de viteze
Automată

Tip transmisie
Tracțiune spate (RWD)

Capacitate cilindrică
6,2 l

Putere motor
386 kW (518 cp / 525 PS)

Nr. cilindri
8

Nr. viteze
7

Emisii CO2
330 g/km

Cod motor
156.981

Tipul propulsiei
Ardere internă

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie
Cabrio

Amplasarea volanului
Volan pe stânga

Culoare
Alb

Nr. locuri
2

Nr. uși
2

Lungime
4.605 mm

Lățime
1.816 mm

Dimensiune roți
19 in

Greutate proprie
2.100 kg

Echipare

Dotările și opțiunile cu care acest vehicul a ieșit din fabrică.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

049U MANUFAKTUR cashmere white - magno paintwork
Culoare de vopsea mată Cashmere White personalizată din colecția exclusivă a producătorului

106 AMG driver's package price control
Controlul prețului pachetului AMG pentru șofer

220 Rear parking assist
Asistență la parcarea din spate

242 Right electrically adjustable driver's seat with memory
Scaun șofer reglabil electric cu funcție de memorie

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors
Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

250 AMG Driver's Package
Pachet de performanță AMG pentru șofer

263 License plate mount for Asia
Suport pentru plăcuța de înmatriculare proiectat pentru vehiculele din Asia

281 AMG Performance steering wheel
Volan de înaltă performanță

282B Airbag sign - Japanese/English
Semnul Airbag în japoneză și engleză

285 Draft stop (fabric version)
Oprirea curentului de aer din țesătură pentru plafonul decapotabil

348B Language of instrument cluster/HU - Japanese-Katakana
Setarea limbii grupului de instrumente și a unității centrale în japoneză utilizând caractere Katakana.

382B Battery information label - Japanese
Etichetă japoneză cu informații despre baterie

401 Climatised front seats
Scaune față cu funcție de climatizare

403 Heating in head area
Sistem de încălzire în zona capului

404 Left multicontour seat
Scaun cu mai multe moduri de reglare și susținere a părții stângi a corpului pentru confort sporit și personalizare.

405 Right multicontour seat
Scaun care poate fi reglat în mai multe moduri pentru confort pe partea dreaptă a vehiculului

415 Ambient lighting function (roof)
Oferă iluminare ambientală pe acoperișul mașinii pentru o atmosferă interioară îmbunătățită

427 7-speed automatic transmission
Transmisie automată cu 7 trepte

471 AMG front axle locking differential, acceleration skid control (ASR), mechanical locking differential
Diferențial de blocare a punții față AMG și sistem de control al derapajelor

486 Sports suspension
Suspensie sport

487 ABC suspension (Active Body Control)
ABC Sistem de suspensie pentru controlul activ al caroseriei

498 Japanese version
Versiunea japoneză

500 Electrically folding exterior mirrors
Oglinzi exterioare rabatabile electric

510A Exclusive leather
Interior exclusiv din piele

524 Protective vehicle cover (full body cover)
Înveliș de protecție pentru vehicul (înveliș complet)

524A Exclusive leather - brown
Piele exclusivă de culoare maro pentru un interior premium și luxos.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

527 COMAND APS with Single DVD drive (with navigation), High-Line radio

Sistem de navigație cu un singur DVD și radio high-line

581 Automatic climate control

Funcție de control automat al climatizării

668 Prod. prot. f. freight pkging with tie-down hooks

Protejat în timpul ambalării transportului cu cârlige de ancorare

673 Battery with increased capacity

Baterie cu capacitate crescută

773 AMG exterior- Carbon package

Pachet exterior AMG din carbon

809 YoM X8/1

Anul de fabricație X8/1

839L Japan

Japonia

875 Heated windscreen washer system

Sistem de spălare a parbrizului încălzit

887 Separate boot lid lock

Mecanism de blocare separat pentru capacul portbagajului

8XXL Asia

Versiune specifică pentru Asia

B08 Electronic horn

Corn electronic

GV Reinforced automatic transmission

Sistem de transmisie automată ranforsat

HA Rear axle

Configurația punții spate

K15 Control code for service interval 15000 km

Interval de service setat la 15.000 km

L Left-hand drive

Configurație cu volan pe mâna stângă

M63 Displacement 6.3 liter

Cilindree a motorului de 6,3 litri

55O Dealer Option ETC Japan

Include echipamente opționale/adiționale instalate de dealerul din Japonia.

621 Headlamps with ILS, left-hand traffic

Faruri cu sistem inteligent de iluminare adecvate pentru circulația pe partea stângă

669 Spare wheel / folding wheel

Roată de rezervă cu mecanism de pliere

762 Radio remote control without panic switch (315 Mhz)

Telecomandă radio fără întrerupător de panică (315 MHz)

793 Inv. AMG double-spoke wheels 19" with mixed tires

Jante AMG de 19 inch cu spițe duble și anvelope mixte

810 Premium sound system

Sistem audio premium instalat

865 digital TV

Televiziune digitală

881 Boot lid convenience closing feature

Funcție convenabilă de închidere a capacului portbagajului

889 KEYLESS-GO

Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

97V Speed/load index 96Y XL + 98Y XL

Indicele de viteză/încărcare al 96Y XL și 98Y XL

F230 Model series 230

Aceasta corespunde seriei de modele 230.

H77 Trim elements - Matt Carbon

Elemente decorative din carbon mat

K11 Adaptive brake light, flashing

Lampă de frână adaptivă cu funcție intermitentă

K21 Idling speed reduction

Reducerea vitezei de mers în gol

M156 V8 spark-ignition engine M156 - AMG

Echipat cu motor AMG V8 cu aprindere prin scânteie

N98 Plant control code

Un alt cod care semnifică o funcție diferită de control al instalației din vehicul.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

P30 **AMG Performance Package**
Pachet de performanță AMG instalat

P97 **Special "AMG Edition" model**
Model special "AMG Edition

R01 **Summer tyres**
Anvelope de vară echipate

U25 **Illuminated door sill**
Praguri de uși cu funcție de iluminare

U26 **Floor mats - AMG**
Covorașele sunt marcate AMG

U45 **Illuminated door sill with exchangeable cover**
Pragul ușii iluminat cu capac interschimbabil

U72 **DVD player with region code 2 Europe, Japan**
DVD player cu cod regional 2 pentru regiunile selectate

VL **Left front axle half**
Ansamblul punții față stânga

VR **Right front axle half**
Ansamblul punții dreapta față

Y83 **Invalid (designo Alcantara® anthracite headliner)**
Articol nevalid (tapițerie interior Designo Alcantara Anthracite)

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2009 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

12.2025 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

01.2026 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **28.01.2026** Până la: **27.01.2027**

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- [ ] **Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.**
  Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.
  - [ ] Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.
  - [ ] Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- [ ] **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
  Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
  - [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
  - [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- [ ] **Cere istoricul de service și de mentenanță**
  Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
  - [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
  - [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- [ ] **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
  Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:
  - [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
  - [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
  - [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- [ ] **Fă un test de conducere**
  Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
  - [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
  - [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- [ ] **Compară cu mașini similare**
  Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
  - [ ] Compară prețurile
  - [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
  - [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.