CARVERTICAL

Toyota GR Supra

YBCDB45080W056642

2022 | Benzină | Automată | Coupe | Gri

Generat pe 06.11.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet

Scor carVertical® Beta

97 /100

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Emisii

Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO_2: 183 g/km.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 8.731 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție

Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat?

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.

A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**:


România · Italia · Slovenia · Cehia · Ungaria · Slovacia · Canada · Suedia

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 8.731 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 44.327 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
10.2022	**14 km**
11.2024	**8.731 km**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut 03.2024 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 03.2027

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Asigurată? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Emisii

Am analizat cât de mult CO_2 produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO_2



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului

Privire de ansamblu

Producător **Toyota**	Model **GR Supra**	Tip combustibil **Benzină**
Generație **A90**	An de fabricație **2022**	Categorie **m1**
Etichetă producător **GR Supra**	Omologare de tip **e1*2007/46*1982*06**	

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Performanță și eficiență

Cutie de viteze **Automată**	Tip transmisie **Tracțiune spate (RWD)**	Capacitate cilindrică **3 l**
Putere motor **250 kW (335 cp / 340 PS)**	Emisii CO2 **183 g/km**	Standard de emisii **euro 6; 715/2007*2018/1832 ap**
Cod motor **B58**	Descriere motor **3.0 L TWIN-SCROLL TURBO**	Tipul propulsiei **Ardere internă**

Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie **Coupe**	Culoare **Gri**	Nr. locuri **2**
Nr. uși **3**	Lungime **4.379 mm**	Lățime **1.854 mm**
Ampatament **2.470 mm**	Greutate proprie **1.815 kg**	

Echipare

Dotările și opțiunile cu care acest vehicul a ieșit din fabrică.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

A/C DUAL
Sistem de aer condiționat cu două zone

ABS WITH
Sistem de frânare antiblocare inclus

ACCELERATOR PEDAL ORGAN TYPE F-SPORT
Designul pedalei F-Sport în stil orgă

ACCESSORY CONNECTOR (N0 1) CONSOLE 1 + LUGGAGE 1
Include conectori pentru consolă și bagaje

ACTIVE SOUND CONTROL WITH
Echipat cu control activ al sunetului

AIR BAG MANUAL ON-OFF SW WITH
Comutator manual de pornire-oprire pentru airbaguri

ANTENNA WITH
Echipat cu antenă

ANTI-THEFT LABEL WITHOUT
Etichetă antifurt absentă

ANTI-THEFT SYSTEM IMMOBILIZER+ALARM
Vehicul echipat atât cu imobilizator, cât și cu alarmă în scopuri de securitate

AUDIO AM/FM, 12SP, JBL
Sistem audio AM/FM cu 12 difuzoare JBL

AUDIO JACK USB 2.1A
Port USB cu ieșire de 2,1A

AVS (TEMS) ADAPTIVE SUS
Sistem de suspensie adaptiv

BACK MONITOR WITH
Sistem de monitorizare a spatelui inclus

BACK UP LAMP ECE (11LED)
Lampă spate cu 11 LED-uri

BRAKE PEDAL TYPE SPORT
Pedală de frână sport

BRAND NAME MARK TOYOTA RR1
Marca Toyota RR1 afișată pe vehicul

BRAND SYMBOL MARK TOYOTA SYMBOL (FR1, RR1)
Emblema mărcii: TOYOTA SYMBOL (față și spate)

CHILD RESTRAINT SYSTEM WITH ISOFIX + ISIZE
Echipat cu sistem de fixare pentru copii ISOFIX și iSize

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

COLD AREA PACKAGE WITHOUT

Fără pachet climă rece

CRUISE CONTROL ACC STOP AND GO

Adaptive Cruise Control cu funcție Stop and Go

CUP HOLDER WITH (FR:2)

Două suporturi pentru pahare în față

DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM WITH (LED TYPE)

Faruri de zi cu LED incluse

DECK HOOK 4X LASHING

4 cârlige de ancorare pentru fixarea obiectelor în punte

DESTINATION PACKAGE CENTRAL EAST EU

Pachet de destinație pentru Europa Centrală și de Est

DIGITAL TV TUNER WITHOUT

Fără tuner TV digital inclus

DOOR COURTESY LAMP FR DOOR WHITE

Lampă albă pentru ușa din față

DOOR INSIDE HANDLE SILVER

Mânerul interior al ușii este de culoare argintie.

DOOR OUTSIDE HANDLE COLOR-KEYED

Mânere exterioare ale ușilor în ton cu culoarea

DOOR SCUFF PLATE ALUMINIUM WITH LOGO

Placă de protecție din aluminiu cu logo

DRIVE DATA LOGGER WITHOUT

Nu este echipat

EMERGENCY BRAKE LIGHTS WITH

Echipat cu lumini de frână de urgență

EMV AND NAVIGATION SYSTEM EMV (WITH NAVI) 8.8 + CONNECT EU

Ecran EMV de 8,8 inchi cu navigație și conectivitate

ENGINE OIL MAINTENANCE INDICATOR 30,000KM/24M

Interval de întreținere stabilit la 30.000 km sau 24 de luni

ENGINE ROOM COVER WITH

Include capac pentru sala motoarelor

EXHAUST TAIL PIPE & DIFFUSER DUAL SPORT

Două țevi de eșapament sport și difuzor

FIRE EXTINGUISHER WITHOUT

Nu este echipat cu stingător de incendiu

FLOOR MAT WITH

Vine cu covorașe

FRONT FOG LAMPS WITHOUT

Nu sunt instalate lămpi de ceață față

FRONT PERSONAL LAMP INTEGRATED WITH ROOM LAMP

Lampă integrată în față cu lampă de cameră

FRONT SEAT SPORT SEAT

Scaune sport pentru ocupanții din față

FRONT SEAT ADJUSTER POWER

Scaune față reglabile electric

FRONT SEAT BELT ECE WITH ENCAP (3P P+F+HS)

Centurile de siguranță față sunt conforme cu standardele de siguranță ECE și includ caracteristici ENCAP (3 puncte pasive față și rezemător de cap)

FRONT TURN SIGNAL LAMP LED

Indicatoare de direcție față cu lumini LED

FRONT WHEEL BRAKE 170L RED 348X36W/LOGO

Roțile față au etriere de frână roșii 170L cu logo, cu diametrul de 348 mm și lățimea de 36 mm

FUEL TANK 52L

Capacitatea rezervorului de combustibil de 52 de litri

GARAGE OPENER WITHOUT

Nu este echipat cu deschizător de garaj

GLOVE BOX BIN TYPE, WITH LOCK&LAMP

Cutie de mănuși tip coș cu încuietoare și lampă

GLOVE BOX LAMP WITH

Compartiment iluminat pentru torpedou

GRADE MARK GR (RR1)

Marcaj de grad pe spate

GRADE PACKAGE WITHOUT

Niciun pachet specific pentru clasa vehiculului

HEAD UP DISPLAY WITH

Acest vehicul dispune de un afișaj cu capul sus.

HEADLAMP CLEANER WITHOUT

Fără

HEADLAMP LEVELLING WITH

Nivelare automată a farurilor

HEADLAMPS 6 LED ADAPTIVE

Faruri adaptive cu șase LED-uri

HIDEAWAYDISCPLAYER WITH CARPLAY

Disc player ascuns cu funcționalitate CarPlay

HIGH MOUNT STOP LAMP LED

A treia lampă de stop LED montată la înălțime

HOT AIR INTAKE WITH

Include sistem de admisie a aerului cald

INSIDE REAR VIEW MIRROR DAY & NIGHT (AUTO)

Oglindă retrovizoare interioară cu atenuare automată

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

INTEGRATED SPORT DRIVING NORMAL/SPORT

Modurile de condus Normal și Sport

INTELLIGENT PARKING ASSIST WITHOUT

Nu are funcție de asistență la parcare inteligentă

INTERMITTENT WIPER AUTO

Sistem automat de ștergătoare intermitente

JAPAN REGULATION CONFORMITY DESTINATION EXCEPT JAPAN

respectă reglementările, cu excepția Japoniei

KEY PLATE SMART-MASTER 2

Placă Smart-key cu funcție de cheie principală

LANE CHANGE ASSIST BSM

Sistem de monitorizare a unghiurilor moarte

LANE KEEP ASSIST (LKA) WITH (LDA)

Include asistență la părăsirea benzii de rulare (LDA)

LICENSE PLATE BRACKET ECE SIZE ATTACHMENT

Atașament pentru plăcuțe de înmatriculare de dimensiuni ECE

LIGHT CONTROL SYSTEM LIGHT CONTROL SYSTEM

Sistem de control al iluminatului

LOCAL DEVELOPMENT PACKAGE WITHOUT

Nu este inclus niciun pachet de dezvoltare locală

LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE WITH (ELECTRIC TYPE)

eliberare de tip electric

LUGGAGE ROOM & DECK TRIM STORAGE COMP. PACKAGE

Include pachet cu compartiment de depozitare

LUGGAGE ROOM LAMP WITH

Iluminare interioară în zona bagajelor

MALTA SPEC WITHOUT

Nu include caracteristici specifice Maltei

MAYDAY SYSTEM LEGAL EMERGENCY CALL

Sistem de apel de urgență

MICROPHONE WITH (D+P)

Sistem de microfon pentru șofer și pasager

MODEL NAME MARK SUPRA (RR1)

Numele modelului desemnat este Supra

MUFFLER WITH OPF EU6D

Amortizor echipat cu standardul de emisii OPF EU6D

OUTSIDE REAR VIEW MIRROR E-FOLDING, DIMMING + HEATER + BSM + MEMORY

Oglinzi retrovizoare electrice pliabile, cu funcție de reglare a intensității, încălzite, cu monitorizare a unghiului mort și funcție de memorie

OWNER'S MANUAL (S88YA) NL

Cod manual specific pentru referință

PACKAGE OPTION 1 STORAGE COMP. PKG

Include pachet cu compartiment de depozitare

PACKAGE OPTION 2 LIGHTS PACKAGE

Include pachet de lumini

PACKAGE OPTION 3 INTERIOR CARBON

Pachet interior din carbon inclus

PACKAGE OPTION 4 WITHOUT

Nu sunt incluse opțiuni de pachete suplimentare

PACKAGE OPTION 5 WITHOUT

Nu sunt incluse opțiuni de pachete suplimentare

PACKAGE OPTION 6 ACTIVE GUARD

Pachet de gardă activă inclus

PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER WITH

Include garnitură pentru tava pachetului și capac tonneau

PAINT PROTECTION WAX/FILM WITH

Aplicare ceară sau folie de protecție a vopselei

PARKING BRAKE ELECTRIC TYPE

Frână de parcare de tip electric

PARKING SUPPORT ALT/BRAKE PKSB (0+V/FR2+4/RR6)

Sistem de asistență la parcare cu senzori față și spate

POP UP HOOD WITH

Vehiculul are o capotă care se ridică

POWER DOOR LOCK WITH

Vehicul echipat cu încuietori electrice ale ușilor

POWER WINDOWS WITH

Echipat cu geamuri electrice

PRE-CRASH SYSTEM WITH

Include un sistem de avertizare Pre-Crash

REAR COMBINATION LAMP WITH

Include lampă de poziție spate

REAR DIFFERENTIAL 215LWS LSD 3.154

215LWS LSD Raport 3.154

REAR FOG LAMP ECE (9LED)

Lampă de ceață spate cu 9 LED-uri

REAR SPOILER WITHOUT

Nu este echipat cu spoiler spate

REAR WHEEL BRAKE 17E RED 345X24

Etrieri roșii 17E cu discuri 345×24

REAR WINDOW DEFOGGER WITH

Dezaburire lunetă spate furnizată

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

REFRIGERANT CORRESPONDENT WITH (R1234YF)
Folosește refrigerant R1234YF cu sistemul corespunzător

REMOTE TOUCH ROTARY+TOUCH
Sistem de control rotativ și tactil

ROOM LAMP FR1
Lămpi pentru camera din față

SAFETY SENSE DRIVING ASSISTANT
Include funcții de asistență la condus

SATELLITE RADIO WITH (DAB)
Radio prin satelit cu DAB

SEAT BACK POCKET FR:2
Scaunele din față au 2 buzunare

SEAT BELT WARNING D+P: BUZZER LV1
Avertizare sonoră pentru centurile de siguranță ale șoferului și pasagerului

SEAT HEATER WITH (DRIVER & PASSENGER)
Scaune încălzite pentru șofer și pasager

SEAT LUMBAR SUPPORT D&P (ELEC)
Suport lombar reglabil electric pentru șofer și pasager

SEAT MATERIAL LEATHER
Tapițerie din piele

SERVICE WARNING WITH
Echipat cu funcție de avertizare de service

SHIFT LEVER BOOT WITHOUT
Nu este inclusă portbagajul manetei schimbătorului de viteze

SHIFT POSITION INDICATOR WITH
Indică poziția curentă a treptei de viteză

SPARE TYRE TIRE REPAIR KIT
Kit de reparare a anvelopelor furnizat în locul anvelopei de rezervă

SPECIAL PURPOSE VEHICLE WITHOUT
Nu este un vehicul cu scop special

SPECIAL UTILITY PACKAGE ENGLISH
Un pachet adaptat pentru funcționalitate suplimentară, descris în limba engleză

SPEEDOMETER 8.8 INCH KM/H
Afișaj de 8,8 inchi cu km/h

SPORT DRIVE MODE WITH SELECT SW
Vine cu mod de condus sport selectabil

SRS AIRBAG ENCAP (D/KNEE; D+P/SIDE & CURTAIN; 1 STAGE + ADAPTIVE)
Include mai multe airbaguri pentru siguranța ocupanților

STARTER HOLDING CONTROL WITH
Include o funcție pentru a ajuta la menținerea demarorului

STARTING SYSTEM PUSH
Sistem de pornire fără cheie cu buton

STEERING VARIABLE TYPE
Sistem de direcție variabil

STEERING COLUMN MANUAL TILT AND TELESCOPIC
Reglabil manual pentru înclinare și mișcare telescopică

STEERING WHEEL 3-SPOKE LEATHER
3 spițe îmbrăcate în piele

STEERING WHEEL SWITCHES AUDIO, COMM, ACC, LIM
Comenzi pentru audio, comunicații, Adaptive Cruise Control și limitator de viteză

STEP LAMP WITH
Include lămpi cu trepte pentru iluminare

SUN VISOR D+P:MIRROR&CVR&LAMP
parasolar pentru șofer și pasager cu oglindă, capac și lampă

SWITCH TRONICS PADDLE SW TYPE
Echipat cu padele de schimbare a vitezelor

TIRE & DISC WHEEL (S1XZA) 255/35 275/35R19
Dimensiunea anvelopei și a discului roții 255/35 275/35R19

TOWING HOOK WITH
Include cârlig de remorcare

TRACTION CONTROL WITH
Sistem de control al tracțiunii inclus

TRAFFIC SIGN RECOGNITION WITH
Include funcția de recunoaștere a semnelor de circulație

TRANSMISSION 8HP51 (8AT,RWD)
Transmisie automată cu 8 trepte cu tracțiune spate

TRANSPORT HOOK SHIPPING PROTEC. PKG
Include pachet de protecție pentru transport

TROPIC SPEC WITHOUT
Nu sunt incluse specificații tropicale

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING WITH
Sistemul avertizează atunci când presiunea în anvelope este scăzută

VSC WITH
Controlul stabilității vehiculului (VSC) Echipat

WARNING TRIANGLE WITH + FIRST AID KIT
Echipat cu triunghi de avertizare și trusă de prim ajutor

WASHER TANK 4.3L
Rezervor de spălare cu capacitate de 4,3 l

WHEEL CAP CENTER ORNAMENT
Design ornamentat central al capacului roții

WHEEL LOCKS LOCK FOR WHEEL RIM
Sistem de blocare pentru jante

WINDSHIELD WASHER NOZZLE: BLACK, 3PCS
Duză neagră cu 3 piese

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

WIRELESS CHARGER **WITH ACTIVE ANTENNA**

Include încărcător wireless cu antenă activă

WIRELESS DOOR LOCK **SMART WITHOUT PANIC**

Sistem inteligent de blocare wireless a ușii fără buton de panică

WVTA CORRESPONDENCE **MANUFAC. TOYOTA**

Producătorul este Toyota

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

10.2022 **Țară necunoscută**

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

01.2023 **România**

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

03.2024 **România**

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

08.2025 **România**

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **08.08.2025** Până la: **07.08.2026**

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- [ ] **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

  Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
  - [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
  - [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- [ ] **Cere istoricul de service și de mentenanță**

  Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
  - [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
  - [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- [ ] **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

  Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

  - [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
  - [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
  - [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- [ ] **Fă un test de conducere**

  Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
  - [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
  - [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- [ ] **Compară cu mașini similare**

  Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
  - [ ] Compară prețurile
  - [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
  - [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte din istoricul vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, care este disponibil pe site-ul nostru. Deși depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după ce a fost creat.